

지게차 출하 작업 중 끼임



재 ㅎ

2023. 05. 00.(일) 13:19경 영천시 소재

OOO내 물류출하장에서 지게차 운전자가
지게차에서 하차하여 화물차량 적재함 내
장애물을 치우던 중 지게차가 앞으로 밀리며
적재함과 지게차 바퀴 사이에 끼여
1명이 사망함





발생원이

- ▶ 사고발생 원인
- (**안전 조치**) 운전석에서 이탈 시 주차 브레이크를 체결하는 등의 안전조치 미실시
- (자격 및 면허) 무자격자의 지게차 운전
 - ※ 지게차 운전기능사 또는 건설기계 조종사 면허증 필요
- (**작업계획서**) 지게차 운행경로 및 안전 작업절차에 대해 별도의 작업 계획서 미작성

예방대책

- 1 지게차 하차 시 이탈 방지조치 실시
 - 하차 시 주차브레이크를 체결 및 시동키를 분리하는 등의 이탈 방지 조치를 실시
- 2 지게차 운전 자격관리
 - 지게차 운전 면허 보유 상태를 관리
 - 무자격자의 운전을 금지하도록 교육 실시
- 3 작업계획서작성
 - 지게차 작업에 대해 사전조사를 실시
 - 해당 작업의 위험예방 대책 및 운행경로와 작업방법을 명시한 작업계획서를 작성
 - 작업계획에 따라 작업을 하도록 작업지휘자를 지정 및 관리



