

고무제품용 기계조작 종사자 - 고무 및 플라스틱 절단작업



주요 위험 요인



, 끼임(협착)



• 재료 절단작업 중 칼날과 베드 사이에 끼임

❤️ 요통



• 무거운 재료를 옮기는 과정에서 요통



성 넘어짐(전도)



• 재료를 취급하는 과정에서 미끄러져 넘어짐



작업안전대책

끼임(협착)

- 고무절단기에 비상정지스위치 설치
- 협착위험점과 스위치간 안전거리 확보

요통

- 무리한 동작 금지
- 무거운 재료를 움직일 때에는 전용 운반도구 사용

넘어짐(전도)

- 미끄럼방지 안전화 착용
- 작업장 정리정돈



비상정지스위치 설치



전용 운반도구 사용





2012-교육미디어-767



재해사례개요

고무절단기 작업 시 감아놓은 롤을 칼날 중심으로 옮기던 중 무리하게 힘을 쓰다가 손이 미끄러지면서 그 반동으로 팔꿈치가 절단날에 접촉

조심하시네니! 절단기 칼날 중심에 재료를 투입할 때에는 전용의 지렛대를 사용 하세요!















