# 고장난 프레스 분해 작업 중 끼임



### 재해개요

경북 경산시 ○○○○(주)에서 재해자가 고장난 프레스의 수리를 위해 분해 작업을 실시하던 중 슬라이드가 불시 상승하면서 프레스 본체와 슬라이드 상부 사이에 머리 및 상체가 끼어 사망

## 재해상황도





# <재해발생과정>





# 재해발생원인

## ○ 정비 등의 작업 시 필요한 안전조치 미실시

- 프레스의 점검·수리 등 작업을 위해 기계를 정지한 경우 불시 기동 여부를 확인하고 작업지휘자를 배치하여야 하나 미실시

#### ○ 표준작업안전수칙 미준수

- 작업 절차, 작업 전 안전조치사항, 작업 중 발생할 수 있는 위험요인 및 방호조치 등을 포함한 표준작업안전수칙에 따라 작업을 실시하여야 하나 미준수

# 재발방지대책

#### ○ 정비 등의 작업 시 필요한 안전조치 실시

- 프레스의 점검·수리 등 작업을 위해 기계를 정지한 경우 불시 기동 여부를 확인하고 위험방지조치 및 작업지휘자 배치 등 실시

#### ○ 표준작업안전수칙 작성 및 교육 실시

- 작업 절차, 작업 전 안전조치사항, 작업 중 발생할 수 있는 위험요인 및 방호조치 등을 포함한 표준작업안전수칙을 작성하고 지속적인 교육과 관리감독 실시