

## 벨트 컨베이어에 끼임



## **재해개요**

- ·2024. 04. 00.(금) 15:40경
- ◦부산시 소재 □□ 사업장에서
- ∞벨트 컨베이어 하부를 청소하던 중
- ∘벨트와 리턴 롤러 사이에 끼어 사망함.



## 발생원인

- ① 근로자가 끼일 위험이 있는 부위에 방호장치 미설치
  - 벨트, 롤러 등에 근로자의 접근을 차단하기 위한 덮개, 울 등이 미설치
- 컨베이어를 정지하지 않고, 유지보수 작업을 수행함
  - 컨베이어의 검사, 청소, 정비, 보수 등 유지보수 작업 시 기계 운전을 정지하여야 하나. 컨베이어가 가동 중인 상태로 작업 수행

## 🙀 예방대책

- ① 근로자가 끼일 위험이 있는 부위에 방호장치 설치
  - 벨트, 롤러, 체인 등 벨트 컨베이어의 동력 전달부에 덮개 설치
- 2 컨베이어 정비, 청소 등의 작업 시 안전조치(운전정지, 기동장치 잠금장치) 철저
  - 컨베이어의 검사, 청소 등 유지보수 작업 시, 기계의 운전을 정지한 후에 작업 실시
  - 기계의 운전을 정지한 경우에 사람이 기계를 가동시키는 것을 방지하기 위하여 기동장치에 잠금장치 설치 후 열쇠 별도 관리 또는 표지판 설치





