세라믹 바닥재의 미끄러짐 측정과 평가에 관한 기술지침

2012. 6.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

ㅇ 작성자 : 한국산업안전보건공단 신운철

ㅇ 개정자 : 안전연구실

- 제·개정경과
 - 2007년 10월 기계안전분야 제정위원회 심의
 - 2007년 11월 총괄제정위원회 심의
 - 2012년 4월 기계안전분야 제정위원회 심의(개정)
- ㅇ 관련규격 및 자료

_

- o 관련 법규·규칙·고시 등
 - 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제1편 제2장 제3조(전도의 방지)
- ㅇ 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2012년 6 월 20 일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

세라믹 바닥재의 미끄러짐 측정과 평가에 관한 기술지침

1. 목 적


이 지침은 산업안전보건기준에관한 규칙(이하 "안전보건규칙"이라 한다) 제1편 제2장 제3조(전도의 방지)의 규정에 따라 세라믹 바닥재의 미끄러짐 측정과 평가에 대 한 방법을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 세라믹 바닥재의 미끄러짐에 대한 측정과 평가를 하기 위한 방법에 대하여 적 용한다.

3. 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다
 - (가) "세라믹(Ceramic) 바닥재"라 함은 점토로 사각형의 등의 형상을 만든 후 고온에서 소결하여 만든 제품을 말한다.
 - (나) "마찰 계수(COF: Coefficient of friction)" 라 함은 접촉하고 있는 두 물체의 표면 사이의 수직 항력(W)에 대한 수평 저항력(R)의 비를 마찰 계수 라 한다.
 - (다) "정지 마찰 계수(SCOF: Static coefficient of friction)" 라 함은 접 촉하고 있는 두 물체 사이에서 수평력을 가하면 상대 운동을 하기 시 작하는 시점에서의 마찰 계수를 말한다.(〈그림 3-1〉참조)



〈그림 3-1〉 마찰 계수와 시간


KOSHA GUIDE

M - 139 - 2012

- (라) "습윤제"이라 함은 계면 활성제나 세제처럼 액체의 표면 장력을 낮추어 분산과 침투력을 높여주는 물질을 말한다.
- (마) "표면 물질"이라 함은 두 물체의 표면 사이에 있는 액상 물질로 물, 세제, 식용유, 오일 등을 말한다.
- (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙, 안전보건규칙 및 고용노동부 고시에서 정하는 바에 의한다.

4. 미끄러짐의 측정방법

- (1) 미끄러짐 측정기구는 〈그림 4-1〉과 같이 표준하중(용량 : 44 N)과 수평끌 기형 측정 장치(PPG : Push pull gauge)로 구성된다.
- (2) 미끄러짐의 측정 방법은 PPG를 천천히 잡아당기면서 PPG에 나타나는 수 평력을 확인한다.
- (3) 미끄러짐 정지 마찰계수는 PPG의 수평력을 하중 용량 44 N 으로 나눈 값이다.



〈그림 4-1〉 PPG를 이용한 정지 마찰 계수 측정

5. 미끄러짐의 평가

(1) 건조한 세라믹 바닥재의 경우에는 제4항 제(3)호에 의해 미끄러짐 정지마찰 계수를 계산한 후, <표 5-1〉에 의해 평가한다.

〈표 5-1〉 건조한 세라믹 바닥재의 미끄러짐 평가표

정지마찰계수	0.5 미만	0.5 이상
미끄러짐 평가	2(B) : 낮음	1(W) :매우 낮음

(2) 습윤한 세라믹 바닥재의 경우에는 제4항 제(3)호에 의해 미끄러짐의 정지마 찰계수를 계산한 후, <표 5-2〉에 의해 평가한다.

〈표 5-2〉 습윤한 세라믹 바닥재의 미끄러짐 평가표

정지마찰계수	0.25 미만	0.25~0.33	$0.34 \sim 0.42$	$0.43 \sim 0.49$	0.5 이상
미끄러짐 평가	5(R):매우 높음	4(Y):높음	3(G):중간	2(B):낮음	1(W):매우 낮음

- (3) 세제, 식용유, 엔진오일이 묻은 세라믹 바닥재는 측정결과와 관계없이 미끄러짐 평가를 〈표 5-2〉에서 '매우 높음'으로 한다.
- (4) 습윤한 바닥(위험점)의 주변지역은 작업자의 이동으로 바닥의 표면물질이 확산되어 미끄러워지므로, 주변지역의 정지마찰계수는 위험점으로부터 떨어 진 거리에 따라 〈표 5-3〉의 반영계수를 고려하여 계산한다.

〈표 5-3〉 위험점에서 일정거리 떨어진 지점의 반영계수

위험점에서 떨어진 거리 (반지름 cm)	0	100 이하	101~200	201~300	300 초과
반영계수	1	2	4	8	16

위험점으로부터 반지름 거리만큼 떨어진 지역의 정지마찰계수는 위험점에서의 정지마찰계수 값에 상기표의 반영계수를 곱한 후 〈표 5-2〉에 의해주변지역의 미끄러짐을 평가한다.

(4) 세라믹 이외의 바닥재는 <부록>에서 제시한 측정방법을 준용한다.

6. 미끄러짐의 표시

세라믹 바닥재의 미끄러짐 표시는 다음과 같이 실시한다.

- (1) 작업장 바닥의 미끄러짐 특성을 고려하여 일정 간격으로 구획을 정하고, 설비의 배치도에 구획선을 그려 넣는다.
- (2) 상기 5.항의 미끄러짐 평가에 의한 측정 점의 결과를 설비배치도 위에 〈그림 6-1〉 과 같이 표시를 한다.
- (3) 표시 시에는 미끄러짐의 정도에 따라 식별이 용이하도록 〈표 5-1〉 및 〈표 5-2〉의 평가결과를 색깔로 구분하여 표시한다.
 예를 들어 〈표 5-1〉 및 〈표 5-2〉의 평가결과를 색깔로 표시하면, 무색(1: W), 파랑(2: B), 녹색(3: G), 노랑(4: Y), 빨강(5: R)으로 하여 표시한다.



〈그림 6-1〉 PPG를 이용한 미끄러짐의 위험점 표시

7. 미끄러짐 표시 후 조치사항

- (1) 상기 6.항에 의해 미끄러짐을 표시한 후, 빨강, 노랑, 녹색으로 구분되는 지역에는 다음의 조치사항을 취한다.
 - (가) 대상 부분을 깨끗이 청소한다.
 - (나) 상시 미끄러짐의 위험성이 높은 구역이면 바닥재를 논슬립(Non-slip) 재료로 교체하거나 미끄러짐 방지성능이 있는 안전화를 착용한다.
 - (다) 현재의 미끄러짐은 엔진 오일이나 그리스 등이 바닥에 추가로 누출되면 미끄럼성이 더 심해질 수 있음을 주지시킨다.
 - (라) 미끄러짐의 위험점이 표시된 설비배치도를 근로자가 항시 볼 수 있도록 게시한다.
 - (마) 바닥의 미끄러짐을 충분히 제거할 수 있도록 면포를 깔아준다.
 - ① 면포는 기름이나 세제를 충분히 흡수하고 미끄러지지 않는 것을 사용한다.
 - ② 면포는 식용유나 세제 등이 묻으면 교체하여 사용한다.
 - ③ 사용한 면포는 기름 세척재로 충분히 세탁한 것을 말려서 사용한다.
- (2) 상기 6.항 (3)호에서의 표시가 파랑, 무색으로 구분되는 지역에는 다음의 조치사항을 취한다.
 - (가) 미끄러짐에 의한 재해는 바닥재와 바닥재 위의 표면물질 뿐만 아니라, 안전화와 부주의한 근로자의 행동도 요인임을 알리어 각별히 조심하도 록 한다.
 - (나) 해당 작업에 적합한 안전화를 착용토록 하며, 안전화는 마찰력이 우수한 것을 사용한다.
 - (다) 미끄러짐이 예상되는 모든 위험점은 청결하게 유지하고, 적색 스티커 등 의 위험점의 예고표지를 부착한다.
 - (라) 기존에 미끄러질 뻔한 일이 있었던 지점이나, 실제로 사고가 발생했던 지점은 위험점이 될 수 있으므로 예고표지를 하고 각별히 주지시킨다.

KOSHA GUIDE

M - 139 - 2012

〈부록〉

세라믹 바닥재의 미끄러짐 정지마찰계수 측정방법

1. 측정기구

측정기구는 <그림 1>에서 보듯이 다음의 당김 장치부, 슬라이드를 붙일 수 있는 중추, 수평력을 측정하기 위한 측정부, 측정신호를 자료로 획득하는 자료획득 장치부, 자료를 연산프로그램으로 분석하는 자료 출력부로 구성된다.

- (1) 44.0 ± 0.01 N 인 하중을 수평방향에서 선형적으로 당길 수 있는 미끄러짐 당김 장치(Pull meter)
- (2) 슬라이드는 75 × 75 × 5 mm 의 네오라이트(Neolite) 고무 판(IRD 경도 95 ± 3)으로서 <그림 1>에서의 마찰재 부분
- (3) 수평력을 측정하기 위한 센서는 로드셀(Load cell)과 측정신호를 증폭 (Amplification)시키는 측정부 장치
- (4) 증폭된 측정신호를 받아들여 자료화하는 자료획득 장치(Data acquisition system)
 - (5) 자료획득 장치로부터 받은 자료를 분석·연산하는 프로그램과 자료출력 장치 (컴퓨터)

2. 측정준비

2.1 슬라이드

- (1) 사포 규격 400 번을 평판 위에 두고 슬라이드(고무판)를 100 mm 정도 거리를 앞뒤로 왕복하여 가볍게 갈아낸다.
- (2) 슬라이드를 90 도로 세워 네 면을 반복하여 갈아낸다.
- (3) 슬라이드 밑면의 네 모서리 및 변을 2 mm 갈아낸다.

2.2 시험보정(유리 보정면)

(1) 200 × 200 mm 이상의 판유리를 움직이지 않는 평판위에 두고, 규격 220 번의 연마사와 물 몇 방울을 판유리 위에 올려놓는다.

KOSHA GUIDE

M - 139 - 2012

- (2) 약 100 mm의 유리조각을 이용하여 판유리 전체 면이 반투명하게 될 때까지 원을 그리며 갈아낸다. 필요시, 새로운 연마사와 물을 사용한다.
- (3) 판유리를 중성 세척용액으로 씻어 헹구어 내고 건조시킨다.
- (4) 건조된 유리판 위에 슬라이드가 부착된 49 N의 하중 추를 중심에 놓는다.
- (5) 하중 추를 당김장치에 의해 10 cm/s로 50 mm를 당겨 로드 셀로부터 수평력을 측정한다.
- (6) 측정은 4 회를 실시한다.
- (7) 계산은 식 (1)에 따른다.

보정된 마찰계수 =
$$\frac{R}{N \times W}$$
(1)

여기에서 R: 시험한 힘의 값 합

N : 횟수=4

W : 슬라이드의 무게 + 44 N 하중

3. 건조시험

- (1) 각 시험편을 중성 세척용액으로 씻어 헹구어 내고, 건조기로 5분간 건조시 킨 후 시험대에 놓고 부스러기를 털어낸다.
- (2) 시험편 위에 슬라이드가 부착된 49 N의 하중 추를 중심에 놓는다.
- (3) 하중 추를 당김장치에 의해 10 cm/s로 50 mm를 당겨 로드 셀로부터 수평 력을 측정한다.
- (4) 시험은 3개의 시험편에 대해 4회를 실시하고, 마찰계수를 계산하는데 필요 한 12 회의 기록을 유지한다.
 - (5) 계산은 식 (2)에 따른다.

평균 정지마찰계수 =
$$\frac{R}{N \times W}$$
(2)

여기에서 R: 시험한 힘의 값 합

N: 횟수=12

W : 슬라이드의 무게 + 44 N 하중

4. 습윤시험


- (1) 각 시험편을 중성 세척용액으로 씻어 헹구어 내고, 건조기로 5분간 건조시킨 후 시험대에 놓고 부스러기를 털어낸다.
- (2) 시험편 표면에 물과 습윤제(증류수 250 mL에 습윤제 3방울) 용액으로 흠뻑 젖게 하여, 젖은 표면 위에서 시험을 실시한다.
- (3) 시험편 위에 슬라이드가 부착된 49 N의 하중 추를 중심에 놓는다.
- (4) 하중 추를 당김장치에 의해 10 cm/s로 50 mm를 당겨 로드 셀로부터 수평력을 측정한다.
- (5) 시험은 3개의 시험편에 대해 4회를 실시하고, 마찰계수를 계산하는데 필요한 12회의 기록을 유지한다.
- (6) 계산은 식 (3)에 따른다.

평균 정지마찰계수 =
$$\frac{R}{N \times W}$$
(3)

여기에서 R: 시험한 힘의 값 합

N : 횟수=12

W : 슬라이드의 무게 + 44 N 하중





<그림 1〉정지마찰계수 시험장치