아크섬락(Arc Flash) 위험성과 작업자 안전에 관한 기술지침

2017. 10.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

- ㅇ 제정자 : (주)케이지테크 이 형 수
- o 제·개정경과 및 관련지침
  - 2017년 10월 전기안전분야 제정위원회 심의(제정)
- ㅇ 관련규격 및 자료
  - NFPA 70E: 2015(Standard for Electrical Safety in the Workplace Chapter I)
  - OSHA 1910.269(Flame and electric arc protection from e-CFR)
  - 안전보건기술지침(전기작업에 관한 기술지침)
  - 안전보건기술지침(활선작업 및 활선근접작업에 관한 기술지침)
  - 안전보건기술지침(배전 활선작업의 위험성평가 및 대책에 관한 기술지침)
  - 안전보건기술지침(전기작업의 위험성평가에 관한 기술지침)
  - 안전보건기술지침(난연성 전기작업복 선정에 관한 기술지침)
- o 관련법령·고시 등
  - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조(충전전로에서의 전기작업) 및 제310조(전 기기계·기구의 조작 시 등의 안전조치)
- ㅇ 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 안전보건공단 홈 페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2017년 10월 31일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

# 아크섬락(Arc Flash) 위험성과 작업자 안전에 관한 기술지침

### 1. 목적

이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 "안전규칙"이라 한다) 제321조(충전전로에서의 작업) 및 제310조(전기기계·기구의 조작 시 등의 안전조치)의 규정에 따라, 전기작업 시 아크섬락의 위험성과 작업자의 안전에 관한 필요한 사항을 정함을 목적으로한다.

#### 2. 적용범위

- (1) 이 지침은 아크섬락 시 발생하는 에너지와 관련된 유해위험요인에 노출된 작업 자를 보호하기 위한 작업절차에 대해 적용한다.
- (2) 이 지침은 다음의 설비에서 전기작업을 하는 경우에는 적용하지 않는다.
  - (가) 선박, 철도차량, 항공기, 자동차 등에 설치된 설비
  - (나) 광산의 지하 시설물
  - (다) 철도차량 전용의 발전, 송전, 배전용의 레일 설비
  - (라) 신호 및 통신전용 설비 등

#### 3. 정의

(1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- (가) "아크섬락 위험(Arc flash hazard)"이라 함은 전기아크로 인해 에너지가 방출될 수 있는 위험한 상태를 말한다.
- (나) "아크 정격(Arc rating)"이라 함은 전기 아크가 방출될 때 재료의 성능을 나타내는 값을 말한다. 아크정격은 브레이크 오픈(Break-open)이 발생하기 직전 또는 2도 화상을 일으키기 직전 값, 즉 이를 막을 수 있는 최대 입사에너지를 말하며 단위는 cal/cm²로 나타낸다.
- (다) "브레이크 오픈(Break-open)"이라 함은 전기아크시험에서 화염이 재료를 통과한 사실이 하나 또는 그 이상의 구멍으로 확인되는 재료 반응을 말한다.
- (라) "감전위험(Shock hazard)"이라 함은 충전부가 노출된 전선이나 기기 등에 최소한의 공기 절연거리 이내로 가깝게 접근하거나 접촉 시 발생하는 에너지 방출과 관련된 위험한 상태를 말한다.
- (마) "아크섬락 한계(Arc flash boundary)"라 함은 아크섬락 위험이 있을 경우 전기아크섬락이 발생했을 때 2도 화상을 입을 수 있는 예상 아크원에 접근할수 있는 한계거리를 말한다.
- (바) "접근한계(Limited approach boundary)"라 함은 감전위험이 있는 노출 충전 도체나 회로에 접근할 수 있는 한계거리를 말한다.
- (사) "접근제한한계(Restricted approach boundary)"라 함은 전기적 섬락 (arc-over)과 부주의한 움직임으로 충전도체나 회로 근방 작업자에게 전기 충격이 가해질 확률이 높아지는 노출 충전도체나 회로로부터의 한계거리를 말한다.
- (아) "정전(De-energized)" 이라 함은 전위차를 발생하는 전원과 연결되지 않은 상태를 말한다.
- (자) "전기위험(Electrical hazard)"이라 함은 접촉 또는 장비 고장으로 인해 감전, 아크 섬락 화상, 열 화상 또는 폭발이 발생할 수 있는 위험한 상태를 말한 다.
- (차) "입사에너지(Incident energy)"란 전기 아크가 발생하는 동안 열원으로부터 일정거리 떨어진 점에 입사하는 열적 에너지를 말하여 단위는 평방센티미터 당 칼로리(cal/cm²)로 나타낸다.
- (카) "안전표지(Labeled)" 이라 함은 제품평가에 관한 권한을 가진 당국이 인정하는 라벨, 기호가 부착된 설비나 재료로 제조자가 주기적인 검사를 하고 일정한 기준에 따라 제품의 성능을 준수하는 것을 나타내는 설비 또는 재료를 말한다.

- (파) "유자격자(Qualified person)"라 함은 서면으로 특정 책임 및 의무를 지도록 사업주가 임명한 작업자를 말한다. 임명된 사람은 교육과 자격증 또는 경험 을 통해 책임과 의무를 담당할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.
- (하) "무자격자(Unqualified person)"라 함은 전기작업과 관련된 교육훈련이나 경험 등을 충분히 갖추지 않은 작업자를 말한다.
- (타) "활선작업"이라 함은 노출 충전된 전선이나 기기 등을 작업자의 보호구 착용 여부와 관계없이 손, 발 또는 신체의 기타 부분으로 만지거나 시험기기로 접 촉하는 것을 말하며 충전작업을 포함한다.
- (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.

#### 4. 일반사항

4.1 아크섬락 위험성과 안전대책

4.1.1 아크섬락의 위험성

- (1) 아크고장은 상도체 간 또는 상도체와 중성선, 접지선 간 이온화된 공기(플라즈마)를 통한 전류의 흐름이며, 충전된 배전반 등에서 개폐기 상도체 간 단락이나 먼지나 부식 또는 작업 중 부주의한 공구 접촉에 따른 3상 단락 등 여러원인으로 발생한다.
- (2) 아크고장은 아크섬락 및 아크폭발을 일으켜서 태양 표면온도의 4배에 이르는 고열(19,400℃), 강렬한 자외선, 140dB 이상의 폭음 등을 일으킨다.
- (3) 아크섬락은 작업자에게 고열로 사망재해나 치명적인 화상재해, 자외선으로 인

## KOSHA GUIDE

E - 162 - 2017

한 실명, 폭음으로 청력상실 재해 등을 초래한다.

(4) 아크섬락은 인화성 물질에 점화를 일으켜 화재·폭발재해의 원인이 된다.

#### 4.1.2 아크섬락 일반적 안전대책

- (1) 작업자는 항상 충전부 또는 충전부 부근에서 작업을 할 때 잠재적 유해·위험 요인이 있다는 것을 인식하고 있어야 한다.
- (2) 유해·위험요인의 크기는 <표 1>에 따라 계산한다. 예: 에너지의 크기는 cal/cm² 단위로 계산
- (3) 아래와 같은 사항을 절차와 교육을 통해 유해 · 위험요인을 강조한다.
  - (가) 충전부와 충전부 근처에서 작업 회피
  - (나) 불가피한 경우 위험을 최소화하기 위한 안전절차 시행
  - (다) 작업자는 적합한 보호구 착용
  - (라) 지속적인 안전교육 실시.
- (4) 위험성평가 절차 KOSHA GUIDE E-155(전기작업의 위험성평가에 관한 기술지침) 참조

#### 5.전기 위험이 따르는 작업

#### 5.1 일반사항

전기위험작업에서 모든 요구사항은 입사에너지 양을 근거로 아래와 같이 구분하여 사항을 적용한다.

- (1) 전기적으로 안전한 상태에서 작업계획을 수립할 때
- (2) 전기적으로 안전한 상태에서 작업계획을 수립할 수 없을 때 전기안전 작업절차

#### KOSHA GUIDE

E - 162 - 2017

#### 5.2 전기작업 안전조건

충전전기도체나 전로부는 아래 조건 중 하나에 해당될 경우 작업수행 전 전기적으로 안전한 상태여야 한다.

- (1) 작업자가 접근한계 내에 있을 때
- (2) 작업자가 아크섬락으로 인한 부상 가능성이 높은 장비 조작

#### 5.2.1 충전작업

(1) 사업주는 정전(De-energizing)으로 유해위험요인 증가가 예상되는 경우 충전작업을 허용하여야 한다.

정전으로 인한 유해위험요인 (예; 생명유지장치, 비상경보설비, 폭발위험장소의 환기설비 등 사고의 위험)

- (2) 기기의 설계상 또는 작동상 제한으로 전로차단이 불가능한 경우
- (3) 50V 이하의 충전전로에서 전기아크로 인한 화상이나 폭발 위험이 없는 경우

#### 5.2.2 작업허가

- (1) 다음과 같은 경우에 작업허가서가 필요하다.
  - (가) 접근제한한계 내에서 작업하는 경우
  - (나) 근로자가 아크섬락 위험으로 부상 가능성이 높은 장비를 조작하는 경우
- (2) 충전 전기작업 작업허가서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.
  - (가) 작업 대상 기기와 회로 설명
  - (나) 채택된 안전작업에 대한 기술
  - (다) 감전위험성 평가 결과
    - 사용전압
    - 접근하계

#### KOSHA GUIDE

#### E - 162 - 2017

- 접근제한한계
- 보호구 및 기타 보호장비
- (라) 아크섬락 위험성 평가 결과
  - 작업거리 또는 아크섬락 보호구에서 유효 입사에너지
  - 보호구
  - 아크섬락 한계
- 5.3 전기 유해위험요인에 노출된 작업
  - 5.3.1 충전도체나 전로부에서 작업자가 재해를 당하지 않도록 안전작업절차를 수립한다.
  - 5.3.2 작업자는 작업전 감전 위험성평가 및 아크섬락 위험성평가를 실시한다.
  - 5.4.3 유자격자가 작업하여야 한다.
- 5.4 전격방지(Shock protection)를 위한 충전도체 및 전로부 접근한계
  - (1) 작업자가 충전도체나 전로부에 노출되었을 때 전격보호 한계(Shock protection boundaries)를 적용한다.
  - (2) 충전전로에서의 작업은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제321조(충전전로에서 의 전기작업)에서 정한 접근한계에 따른다.
- 5.5 아크섬락 위험성평가
  - 5.5.1 아크섬락 위험 유무를 파악하여 다음 사항을 정한다.
    - (1) 적합한 안전관련 작업절차
    - (2) 아크섬락 한계

- (3) 아크섬락 한계 내에서 사용할 보호구
- (4) 과전류차단기 차단시간, 유지보수 상태 등
- 5.5.2 위험성평가에 대한 자세한 사항은 KOSHA GUIDE E-155(전기작업의 위험성 평가에 관한 기술지침)을 참조한다.
- 5.5.3 아크섬락 위험성평가 결과는 문서화하여야 한다.
- 5.5.4 아크섬락 한계
  - (1) 아크섬락 한계는 입사에너지가 5[J/c㎡](1.2 cal/c㎡) 범위 내의 거리에 있어야 한다.
  - (2) 입사에너지 계산 및 아크섬락 한계 계산은 <표 1>, <표 2>에 따르며, "IEEE IEEE 1584, IEEE Guide for Performing Arc Flash Hazard Calculations" 계산법을 참조할 수 있다.
- 5.5.5 아크섬락 보호구 선정
  - 아래 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 선정한다.
  - (1) 입사에너지 분석법
    - (가) 입사에너지 노출 범위는 수행할 작업에 대해 아크 원(Arc source)과 작업자 의 안면, 가슴부위까지 떨어진 거리로 산정한다.
    - (나) 사업주는 입사에너지 노출 범위에 따라 아크 정격별 보호구를 지급해야 한다.
  - (2) 아크섬락 보호구 분류법(Categories Method)
    - (가) 보호구 분류는 아크섬락 한계 거리에 따라 <표1> 또는 <표2>에 따른다.
    - (나) 보호구 분류에 따라 착용할 보호구는 <표 3>에 따른다.

5.5.6 안전표지 부착

- (1) 배전반, 분전반, 각 종 제어반과 같은 전기기계기구에는 다음과 같은 정보를 표시한 안전표지를 부착하여야 한다.
  - (가) 정격전압
  - (나) 아크섬락 한계
  - (다) 아래 사항 중 최소 한 가지 이상의 정보
    - 유효입사에너지와 이에 상응하는 작업거리 또는 <표 1>, <표 2>의 아크 섬락 보호구 분류
      - 보호복의 최소 아크정격
      - 특정장소에서 보호구 등급
  - (2) 안전표지에 표시된 정보에 대한 계산근거와 자료는 문서화하고 변경사항이 있으면 갱신하여야 한다.
  - (3) 사업주는 안전표지 부착, 기록유지 등의 책임이 있다.

#### <안전표지 예>



## <표 1> 아크섬락별 보호구(교류)

장비	아크섬락 보호구 정격	아크섬락 한계(m)
정격전압 ≤240 V 분전반 등 (25 kA 단락전류, 차단시간 0.03초, 455 mm 작업 거리)	1	0.485
240 V<정격전압≤600 V 분전반 등 (25 kA 단락전류, 차단시간 0.03초, 455 mm 작업 거리)	2	0.900
600 V 급 전동기 제어반 (65 kA 단락전류, 차단시간 0.03초, 455 mm 작업 거리)	2	1.5
600 V 급 전동기 제어반 (42 kA 단락전류, 차단시간 0.33초, 455 mm 작업 거리)	4	4.3
600 V 급 개폐기(전원 회로차단기 또는 퓨즈 스위치가 달림)와 600 V 급 배전반 (35 kA 단락전류, 차단시간 0.5초, 455 mm 작업 거리)	4	6
기타 600 V 급(공칭전압 277 V~600 V) 장비 (65 kA 단락전류, 차단시간 0.03초, 455 mm 작업 거리)	2	1.5
NEMA E2(퓨즈 접촉기) 모터 스타터, 2.3 kV ~ 7.2 kV (35 kA 단락전류, 차단시간 0.24초, 910 mm 작업 거리)	4	12
금속 피복 개폐기, 1 kV~15 kV (35 kA 단락전류, 차단시간 0.24초, 910 mm 작업 거리)	4	12
내아크성 개폐기 타입 1 또는 2(예상 고장전류가 장비의 내아크성 정격을 초과하지 않으면서 차단시간 0.5초 이하), 금속 폐쇄형 차단 개폐기, 융합형 또는 비융합형 내	해당 없음(문 닫힘)	해당 없음(문 닫힘)
아크성 구조, IEEE C37.20.7에 따라 시험됨, 1 kV~15 kV (35 kA 단락전류, 차단시간 0.24초, 910mm 작업거리)	4(문 열림)	12
기타 장비, 1 kV ~ 15 kV (35 kA 단락전류, 차단시간 0.24초, 910 mm 작업 거리)	4	12

## <표 2> 아크섬락별 보호구(직류)

장비	아크 섬락 보호구 분류	아크 섬락 한계 (m)
축전지, 직류 개폐기, 기타 직류 전원 100 V > 전압 < 250 V (250 V, 차단시간 2초, 작업거리 455 mm)		
단락전류 < 4 kA	1	0.9
4 kA ≤ 단락전류 < 7 kA	2	1.2
7 kA ≤ 단락전류 < 15 kA	3	1.8
축전지, 직류 개폐기, 기타 직류 전원 250 V ≤ 전압 ≤ 600 V (600 V, 차단시간 2초, 작업거리 455 mm)		
단락 전류 <1.5 kA	1	0.9
1.5 kA ≤ 단락 전류 < 3 kA	2	1.2
3 kA ≤ 단락 전류 < 7 kA	3	1.8
7 kA ≤ 단락 전류 < 10 kA	4	2.5

## <표 3> 보호구

보호구 분류	보호구
1 최소아크정격 4-8 cal/cm <sup>2</sup>	-아크 정격의 긴 소매 셔츠와 바지, 또는 아크 정격 작업복 -아크 정격의 안면 가리개 <sup>1)</sup> 또는 아크 섬락 안전복 후드 -아크 정격의 재킷, 파카, 비옷, 또는 안전모 라이너(선택) -안전모 -보안경 또는 보안 고글(선택) -청력 보호(귀마개형) -작업용 가죽장갑 <sup>2)</sup> -가죽 신발(선택)

	-아크 정격의 긴 소매 셔츠와 바지, 또는 아크 정격 작업복 -아크 정격의 섬락 안전복 후드 또는 아크 정격 안면 가리개와 아크 정격의 방한모 -아크 정격의 재킷, 파카, 비옷, 또는 안전모 라이너(선택) -안전모 -보안경 또는 보안 고글(선택) -청력 보호(귀마개형) -작업용 가죽장갑 -가죽 신발
3 최소아크정격 12-25 cal/cm <sup>2</sup>	-아크 정격의 긴 소매 셔츠(필수) -아크 정격 바지(필수) -아크 작업복(필수) -아크 섬락 안전복 재킷(필수) -아크 섬락 안전복 바지(필수) -아크 섬락 안전복 후드 -아크 정격의 장갑 -아크 정격의 재킷, 파카, 비옷, 또는 안전모 라이너(선택) -안전모 -보안경 또는 보안 고글(선택) -청력 보호(귀마개형) -가죽 신발
4 최소아크정격 40 cal/cm <sup>2</sup>	-아크 정격의 긴 소매 셔츠(필수) -아크 정격 바지(필수) -아크 작업복(필수 사항) -아크 섬락 안전복 재킷(필수) -아크 섬락 안전복 바지(필수) -아크 섬락 안전복 후드 -아크 정격 장갑 -아크 정격 재킷, 파카, 비옷, 또는 안전모 라이너(선택) -안전모 -보안경 또는 보안 고글(선택) 청력 보호(귀마개형) 가죽 신발

주1: 안면 및 이마, 귀, 머리를 보호하기 위해 안면가리개를 하거나 아크정격의 아크 섬락 후드를 착용해야 한다.

주2) 가죽보호구가 있는 고무절연장갑을 사용하면 추가적인 가죽 또는 아크정격의 장 갑이 필요하지 않다. 가죽보호구와 고무절연장갑을 같이 사용하면 아크섬락 요구 사항을 충족한다.