> 플라스틱 및 고무 절단용 밴드나이프 전단기 사용 시 안전에 관한 기술지침

> > 2014. 11.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

- 작성자 : 신안산대학교 기계설계과 이규배 교수
- 제·개정 경과
- 2014년 11월 기계안전분야 기준제정위원회 심의(제정)
- 관련 규격 및 자료
- HSE: BS-EN 14886:2008, Plastic and rubber machine Bandknife cutting machines for block forms Safety requirements
- 관련 법규·규칙·고시 등

○ 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지 안 전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2014년 11월 27일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

플라스틱 및 고무 절단용 밴드나이프 전단기 사용 시 안전에 관한 기술지침

1. 목적

이 지침은 플라스틱 및 고무 절단용 밴드나이프 전단기 사용 시 안전에 관한 기술적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 플라스틱 및 고무 절단용 밴드나이프 전단기를 사용하는 작업에 적용하다.

3. 용어의 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - (가) "밴드나이프(Bandknife) 전단기"란 밴드나이프를 장착하여 절단 작업을 수행하는 기계를 말한다.
 - (나) "측면 가이드(Side guide)"란 절단 대상 소재의 재료가 지지되는 수직 또는 경사면을 말한다.
 - (다) "경사형(Tilting) 밴드나이프 전단기"란 소재를 수직 또는 경사진 면으로 절단하는 기계를 말한다.
 - (라) "프로파일(Profile) 절단기"란 프로파일링 발포(Profiling foam) 시트 (Sheet)에 사용하는 기계로, 시트(Sheet)는 두 개의 프로파일 롤러에 의해 밴드나이프 방향으로 공급되는 절단기를 말한다.
 - (마) "스플리팅 기계(Splitting machine)"란 블록(Block) 또는 슬래프(Slab) 판

또는 박(Foil)을 절단하는 데 사용하는 기계로, 두 개의 공급 롤러에 의해 밴드나이프 방향으로 공급되는 절단기를 말한다.

- (바) "박피기(Peeling machine)"란 소재의 표면을 롤러 등을 사용하여 자동적으로 박피하는 기계를 말한다.
- (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.

4. 밴드나이프 전단기의 유해·위험요인

- (1) 기계적 위험
 - (가) 움직이는 밴드나이프에 접촉으로 인한 절단 위험
 - (나) 밴드나이프를 교체하거나 변경하면서 발생하는 절단 위험
 - (다) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
 - (라) 연마 장치 내부 위험지역에서의 절단, 끼임 및 물릴 위험
 - (마) 연마 숫돌에서 배출되는 조각에 맞을 위험
 - (바) 안정성을 잃으면서 발생하는 위험
- (2) 전기적 위험
- (3) 제어 시스템 오류에 의한 위험
- (4) 과도한 소음 발생에 의한 건강장해 위험
- (5) 밴드나이프를 연마하는 동안 비산하는 불꽃에 의해 발생하는 화재 위험

(6) 절단 작업 시 발생하는 분진 흡입으로 인한 건강장해 위험

5. 수동 밴드나이프 전단기의 유해·위험요인

- (1) 기계적 위험
 - (가) 움직이는 밴드나이프에 접촉으로 인한 절단 위험
 - (나) 정지된 밴드나이프에 신체일부 접촉으로 인한 절단 위험
 - (다) 소재를 투입하거나 소재를 적재하는 작업 시 테이블의 불시 움직임으로 부딪힐 위험
- (2) 기계 디자인의 인간공학적 원칙을 무시하여 발생하는 위험
- (3) 기계 주변에서 작업 중 미끄러지거나 걸려 넘어질 위험

6. 자동 밴드나이프 전단기의 유해·위험요인

- 6.1 턴테이블(Turntable)이 있는 밴드나이프 전단기
 - (1) 기계적 위험
 - (가) 움직이는 밴드나이프에 접촉으로 인한 절단 위험
 - (나) 정지된 밴드나이프에 신체일부 접촉으로 인한 절단 위험
 - (다) 절단 장치의 수직 이동 간의 절단 및 끼일 위험
 - (라) 턴테이블의 이동에 의해 발생한 끼임, 절단 및 부딪힐 위험
 - (마) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험

- (바) 턴테이블에서 떨어짐, 턴테이블 위에서 미끄러짐 또는 넘어짐
- (사) 연마 장치에 수동 조정하는 동안 연마 장치 외부의 밴드나이프에 의한 절단 위험
- (2) 기계 디자인의 인간공학적 원칙을 무시하여 발생하는 위험
- 6.2 고정 테이블과 움직이는 절단 장치가 있는 수직형 밴드나이프 전단기
 - (1) 움직이는 밴드나이프에 접촉으로 인한 절단 위험
 - (2) 정지된 밴드나이프에 신체일부 접촉으로 인한 절단 위험
 - (3) 절단 장치의 수평 이동 간의 절단, 끼임 및 부딪힐 위험
 - (4) 측면 가이드(Side guide)를 따라 작동하는 경사이동과 투입에 의한 절단 및 끼임
 - (5) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
- 6.3 수평형 밴드나이프 전단기
 - (1) 기계적 위험
 - (가) 움직이는 밴드나이프에 접촉으로 인한 절단 위험
 - (나) 절단 장치의 수직 이동 동안의 절단 및 끼일 위험
 - (다) 움직이는 테이블에 부딪힐 위험
 - (라) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
 - (마) 연마 장치에 수동 조정하는 동안 연마 장치 외부의 밴드나이프에 의한 절단 위험

- (바) 역방향 테이블 또는 컨베이어와 적재 또는 하역하는 컨베이어 사이의 전 달점(Transfer point)에 물릴 위험
- (사) 역방향 테이블과 적재 또는 하역하는 컨베이어 사이의 전달점에 끼일 위 험
- (아) 단일 시트(Sheet)를 인력으로 떼어내는 수평형 밴드나이프 절단기에서, 테이블이나 컨베이어의 되돌아오는 움직임동안 나이프 가이드(Guide)와 재료사이에 물릴 위험
- (2) 전기적 위험
- (가) 단일 시트를 수동으로 떼어내는 수평형 밴드나이프 절단기에서, 특정 유형의 재료 절단 시에는 정전하(靜電荷, Electrostatic charges)가 발생될 수 있음
- 6.4 움직이는 절단 장치에 의해 절단이 이루어지는 수평형 밴드나이프 전단기
 - (1) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
 - (2) 연마 장치에 수동 조정하는 동안 연마 장치 외부의 밴드나이프에 의한 절단 위험
 - (3) 역방향 테이블 또는 컨베이어와 적재 또는 하역하는 컨베이어 사이의 전달 점(Transfer point)에 물릴 위험
 - (4) 역방향 테이블과 적재 또는 하역하는 컨베이어 사이의 전달점에 끼일 위험
 - (5) (움직이거나 정지중인) 밴드나이프에 접촉에 의한 절단 위험
 - (6) 테이블 또는 컨베이어의 수직이동에 의한 절단, 끼임 및 물릴 위험
- 6.5 블록 트리밍(Block trimming)을 위한 수평형 밴드나이프 전단기
 - (1) 상부 트리밍(Top trimming) 시 재료가 움직이면서 절단되는 수평형 밴드나

이프 전단기와 같은 동일한 위험

- (2) 바닥 트리밍(Bottom trimming) 시 재료가 움직이면서 절단되는 수평형 밴드나이프 전단기와 같은 동일한 위험과 함께 작업자가 다듬어진 재료의 파편을 모으기 위해 밴드나이프 밑에서 위쪽 방향으로 올릴 때 밴드나이프에 의한 절단 위험
- 6.6 블록 트리밍을 위한 수직형 밴드나이프 전단기
 - (1) 움직이는 밴드나이프에 의해 절단될 위험
 - (2) 정지된 밴드나이프에 비의도적 접촉을 의한 절단 위험
 - (3) 절단 장치의 수평 이동에 의한 절단, 끼임 및 물릴 위험
 - (4) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
 - (5) 연마 장치에 수동 조정하는 동안 연마 장치 외부의 밴드나이프에 의한 절단 위험
- 6.7 윤곽 절단기(Contour cutting machine)
 - (1) 수평형 윤곽 절단기
 - (가) 움직이는 밴드나이프에 의한 절단 위험
 - (나) 절단 장치의 수직 이동에 의한 절단, 끼임 및 물릴 위험
 - (다) 테이블 이동으로 부딪힐 위험
 - (라) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
 - (마) 연마 장치에 수동 조정하는 동안 연마 장치외부의 밴드나이프에 의한 절 단 위험

- (바) 역방향 테이블 또는 컨베이어와 적재 또는 하역하는 컨베이어 사이의 전 달점(Transfer point)에 물릴 위험
- (사) 역방향 테이블과 적재 또는 하역하는 컨베이어 사이의 전달 점에 끼일 위험
- (2) 수직형 윤곽 절단기
- (가) 움직이는 밴드나이프에 접촉에 의한 절단 위험
- (나) 정지된 밴드나이프에 비의도적 접촉에 의한 절단 위험
- (다) 움직이는 컨베이어에 끼임 또는 물릴 위험
- (라) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
- 6.8 프로파일 절단기와 스플리팅 기계(Profile cutting and splitting machine)
 - (1) 기계적 위험
 - (가) 두 개의 롤러에 의한 물림과 밴드나이프에 의한 절단 : 롤러와 기계의 고 정 부분, 앞부분과 뒷부분 및 기계의 옆면 사이에 물릴 위험
 - (나) 하부 롤러와 테이블 밑의 기계의 고정부분 사이에 절단, 끼임 및 물릴 위 험
 - (다) 기계의 뒷면으로부터 닿을 때 상부 롤러에 의해 물리거나 끼일 위험
 - (라) 기계의 뒷면으로부터 닿을 때 압력과 지지 롤러사이에 물리거나 기일 위 험
 - (2) 전기적 위험
 - (가) 단일 시트를 수동으로 떼어내는 분리기에서, 특정 유형의 재료 절단시에 는 정전하(靜電荷)가 발생될 수 있음

- (3) 기계 디자인의 인체공학적 원칙을 무시하여 발생하는 위험
- (가) 인적특성 및 능력과 기계가 맞지 않아서 과도하거나 반복적인 동작과 부적절한 자세로부터 발생하는 근골격계 질환
- 6.9 압축 절단기(Compression cutting machine)
 - (1) 움직이는 밴드나이프에 의한 절단 위험
 - (2) 절단 장치의 수직 이동에 의한 절단, 끼임 및 물릴 위험
 - (3) 재료를 압축하는 벨트 또는 롤러와 재료 그 자체 또는 테이블 사이에 물릴 위험
 - (4) 테이블의 이동에 의해 부딪힐 위험
 - (5) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
 - (6) 연마 장치에 수동 조정하는 동안 연마 장치외부의 밴드나이프에 의한 절단 위험
- 6.10 박피 기계(Peeling machine)
 - (1) 기계적 위험
 - (가) 압력 롤러와 재료사이에 물림, 움직이는 밴드나이프에 의한 절단 위험
 - (나) 정지된 밴드나이프에 비의도적 접촉을 통해 발생하는 절단 위험
 - (다) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
 - (라) 연마 장치에 수동 조정하는 동안 연마 장치외부의 밴드나이트에 의한 절 단

- (2) 전기적 위험
 - (가) 박피 기계에서 특정 유형의 재료 절단 시에는 정전하(靜電荷)가 발생될 수도 있음
- 6.11 교차 절단기 (Cross-Cutting machine)
 - (1) 움직이는 밴드나이프에 의한 절단 위험
 - (2) 절단 장치의 움직임에 의해 절단, 끼임 및 부딪힐 위험
 - (3) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
 - (4) 연마 장치에 수동 조정하는 동안 연마 장치외부의 밴드나이프에 의한 절단 위험

7. 밴드나이프 전단기의 안전대책

7.1 일반 안전대책

- (1) 밴드나이프 전단기의 유해·위험요인은 다음과 같다.
- (가) 밴드나이프 전단기에 대한 일반적인 위험
- (나) 수동 밴드나이프 전단기에 특정한 안전장치가 필요한 추가적인 위험 또 는 일반 위험
- (다) 자동 밴드나이프 전단기에 특정한 안전장치가 필요한 추가적인 위험 또 는 일반 위험
- (2) 밴드나이프 전단기는 7.1에 따라 안전장치를 설치하여야 한다.
- (3) 위험한 부분에 접근하지 못하도록 안전거리를 유지하여야 한다.

- (4) 방호울(Fence)의 높이는 1.8 m 이상으로 설치하고, 출입문에는 연동장치를 설치하여야 한다.
- (5) 고정식 가드의 고정 시스템은 이러한 안전장치가 제거될 때 보호대 또는 기계에 붙어있도록 남아있어야 한다.
- (6) 광전자식 안전장치는 안전인증 기준에 맞는 것을 사용하여야 한다.
- 7.2 기계적인 위험에 대한 안전대책
 - (1) 움직이는 밴드나이프에 의한 절단
 - (가) 최대 절단구역 외부에 있는 움직이는 밴드나이프와의 접촉은 고정 또는 인터록된 안전장치에 의해 예방이 가능하다.
 - (나) 밴드나이프 작동 시에는 경고 신호를 보내는 장치가 설치되어있어야 한다.
 - (2) 밴드나이프를 교체하거나 변경하면서 발생하는 절단
 - (3) 밴드나이프 파괴로 파편에 맞을 위험
 - (4) 위험지역에서의 절단과 물림

위험지역에 접근을 예방할 수 있는 가드를 설치한다.

(5) 연마 숫돌에서 배출되는 조각에 맞을 위험

연마 장치에 장착된 가드는 연마석 조각이 배출될 위험을 줄일 수 있도록 만들어져야 한다.

(6) 안정성을 잃으면서 발생하는 위험

기계를 적합하게 고정할 수 있는 지점에 설치하여야 한다.

- (7) 밴드나이프 절단기는 비상정지장치가 설치되어야 한다.
 - (가) 비상정지버튼은 눌러서 작동되고, 수동으로 돌려서 복귀하는 형식으로 설 치되어야 한다.
 - (나) 작업자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 설치하여야 한다.

7.3 소음에 대한 안전대책

- (1) 설계할 때 원천적으로 소음을 감소하기 위한 밴드나이프 전단기 주요 소음 원은 다음과 같다.
- (가) 테이블 또는 컨베이어에 있는 폼 블럭(Foam block)을 유지하기 위해 사용되는 진공시스템
- (나) 테이블 또는 컨베이어에 있는 폼 블럭(Foam block)을 이동하는데 사용되는 에어쿠션시스템
- (다) 밴드나이프 연마 시 소음 발생
- (라) 밴드나이프 작동 시스템에서 소음 발생
- (마) 컨베이어 시스템에서 소음 발생
- (2) 소음원 대책

추가적인 소음 감소 대책은 다음에 의해 이뤄질 수 있다.

- (가) 방음 재료
- (나) 가능하다면 밴드나이프 작동 부품의 저소음 재료 사용
- (다) 전동기 주변을 밀폐하여 소음 감소
- (라) 진공시스템 배기관에 소음기의 설치

- (마) 컨베이어 시스템에 저소음 재료의 사용
- 7.4 밴드나이프를 연마하면서 불꽃 비산에 의한 화재에 대한 안전대책
 - (1) 연마 장치는 연마 장치에 연결된 배기장치에 의해서 먼지 배출과 비산되는 불꽃이 감소될 수 있도록 설계되어야 한다.
 - (2) 연마 장치와 가드는 가드 내부에 먼지가 축적되는 것을 감소시킬 수 있도록 설계되어야 한다.
- 7.5 절단 작업 시 발생하는 유해한 분진에 대한 안전대책
 - (1) 국소배기장치가 필요한 작업일 경우, 기계는 배기 고장 검출 시스템 (Exhaust failure detection system)이 있어야한다.
 - (2) 이 시스템은 배기장치 고장 시 기계가 작동하거나 제어된 정지가 되거나 하는 것을 막아줄 것이다.