프레스 재해예방 OPS

'작업 전 안전절견' 4400 이번 필수



☞ 중대재해 사례



▶ 프레스 전원을 차단하지 않고 스크랩 제거 중 불시가동으로 금형 사이 끼임



 금형 교체 작업을 위해 고정용 핀을 해체하던 중 상부 금형이 피재자 방향으로 떨어져 깔림



▶ 프레스 정비작업 중 타 근로자의 임의작동으로 인한 끼임

교 중대재해 발생현황

(최근 10년간 28명 사망사고 발생)

프레스 금형 교체 및 조정작업 중 중대재해 발생 (10명, 35%)

끼임 (7명, 70%)

맞음 (3명, 30%)

프레스 사용 중 중대재해 발생 (9명, 32%)

끼임 (6명, 67%)

- 맞음 (3명, 33%)

3 프레스 수리 및 이물질 제거 등 점검 중 중대재해 발생 (7명, 25%)

끼임 (5명, 71%)

맞음 (2명, 29%)

프레스 급유, 설치 중 중대재해 발생 (2명, 71%)

끼임 (1명, 50%)



말림 (1명, 50%)

<u> 프 프레스 위험요인 및 안전대책</u>

금형교체 시 안전블럭 미설치



▶금형교체 및 조정작업 시 슬라이드 불시 하강 방지를 위한 안전블럭 사용 2 금형교체 및 수리점검 시 전원차단 미실시



- ▶ 금형교체 또는 수리점검 시 불시동작 예방을 위한 전원차단
- ▶수리점검 시 타 근로자 임의조작 방지를 위한 표지판부착

프레스 방호장치 무효화



▶ 프레스(양수조작식 안전장치 및 광전자식 안전장치) 설치 및 정상작동

안전 대책

위험

요인

고용노동부



