

# ▲ 화물차 상부 에게 떨어짐 ▲

## THOUSE THOUSE

발생형태	부상 정도	연령	동종경력
떨어짐	사망 1명	54세	



'22. 2. 00.(월) 15:00경 경기도 소재 화물차 개조 현장에서 화물차 상부에서 서서 옷에 붙어있는 분진 등을 압축공기로 제거하던 중 약 2.7m 높이에서 바닥으로 떨어져 사망

#### 📤 **깍업상왕 -** 불안전한 행동

정상

추락위험이 있는 장소에서 작업시 추락방지조치 및 개인보호구 착용

비정상

추락위험이 있는 장소에서 추락방지조치 미실시 및 개인보호구 미착용

### 발생원인

▶직접원인

○ 안전조치 → 추락위험이 있는 장소에 안전대 착용 등의 안전조치 미준수

▶기여요인

( 관리감독 ) 근로자의 개인보호구 착용 및 안전한 작업수행 관리감독 미실시

위험요인 ) 추락위험이 있는 장소에서 작업시 위험요인 통제하기 위한 대책 미수립

## 🙈 예방대책

▶ 추락방지조치 실시

- · 추락하거나 넘어질 우려가 있는 장소 등에는 비계를 조립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치 후 작업수행
- ·작업발판의 설치가 곤란한 경우 근로자에게 안전대를 착용하는 등 추락위험을 방지하기위한 조치를 하여야 함
- ▶ 개인 보호구 지급·착용 철저
- 추락할 위험이 있는 장소에서의 작업수행시 안전모 및 안전대를 근로자에게 지급하고 해당 보호구의 착용여부를 관리감독 하여야 함

※ 본 OPS는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다



