E - 19 - 2012

전기 시험장비에 관한 기술지침

2012. 6

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

0 작성자 : 인천대 안전공학과 교수 황 명환

o 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 안전연구실

o 제·개정 경과

- 2009년 10월 KOSHA CODE 전기분야제정위원회 심의

- 2012년 4월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)

o 관련규격 및 자료

- HSE GS 38 Electrical test equipment for use by electricians

o 관련법령·고시 등

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3장(전기로 인한 위험방지)

o 기술지침 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건 기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2012년 6월 20일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

E - 19 - 2012

전기 시험장비에 관한 기술지침

1. 목적

이 가이드는 전기전문가가 전기설비의 점검, 진단 및 보수작업시 전기시험장비를 안전하게 사용하기 위한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

- (1) 이 가이드는 전기전문가가 전기시험장비를 사용하여, 전기설비를 점검, 진단, 보수 등의 작업을 하는 경우에 적용한다.
- (2) 이 가이드는 정격전압이 600 V를 초과하는 전기설비에 대하여는 적용하지 않는다.

3. 정의

- (1) 이 가이드에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
 - (가) "초저전압(Extra low voltage)"이란 교류전압 50 V 이하, 직류전압 120 V 이하 의 전압을 말한다.
 - (나) "단락(Short circuit)"이란 전위차가 있는 2상 또는 3상전원의 선로가 서로 접촉한 상태를 말한다.
 - (다) "절연(Insulation)"이란 전기가 통하지 않게 차단하는 것을 말한다.
 - (라) "다기능 계측기(Multimeter)"란 하나의 계기로서 전환스위치 등을 사용하여 복수의 양을 측정할 수 있는 다기능 계기를 말한다.
 - (마) "섬락(Flashover)"이란 두 도체간의 전압이 특정 전압 이상이 되었을 때 절연 물 표면에 있는 공기를 통해 아크방전이 일어나 지속되는 현상을 말한다.
 - (바) "전압감지기(Voltage detection instruments)"란 전압, 전류, 전하 등의 유무

E - 19 - 2012

를 검사하는 측정기 전체를 말한다.

- (사) "전자기계적 과부하장치(Electromechanical overload device)"란 과전류가 흐를 경우 원통형 코일 등에 의한 전자기적 힘으로 전기 접촉장치를 움직여서 회로를 차단하는 고전적 보호장치를 말한다.
- (아) 전기전문가(Electrically competent people)란 전기작업자, 전기계약자, 시험감독, 기술자, 관리자 또는 기기수리자를 포함한 전기시험장비에 대한 선정, 사용여부를 판단할 수 있는 전문성을 가진 자를 말한다.
- (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.

4. 검사 등의 작업시 안전 일반사항

- (1) 전기시험장비는 안전하게 사용되어야 하고, 검사작업도 안전한 상태에서 수행되어야 한다.
- (2) 전기시험장비를 사용하는 작업은 전기전문가에 의해 수행되며, 일반적으로 다음 의 장비를 사용한다.
 - (가) 시험탐침
 - (나) 전원 연결선
 - (다) 전등
 - (라) 전압표시기
 - (마) 기타 측정장치
- (3) 전기전문가가 사용하는 전기시험장비에서 가장 중요한 특징은 다음과 같다.
 - (가) 시험장비는 신뢰성 있게 제작되고 유지·관리되어야 하며 사용시 위험을 방지조치가 되어야 한다.
- (나) 전기시험장비를 사용하는 점검작업은 정전상태에서 하여야 한다. 다만 정전작

E - 19 - 2012


업이 불합리하고 활선작업을 하여야할 경우에는 상해를 예방하기 위한 적절한 조치를하여야 한다.

- (다) 작업은 안전한 방식으로 수행되어야 하며, 안전작업 절차를 수립할 때 고려하여야 할 사항은 다음과 같다.
 - ① 작업중 위험의 관리
 - ② 점검지역의 관리
 - ③ 적절한 공구와 복장의 사용
 - ④ 적합한 방호구의 사용
 - ⑤ 정확한 정보
 - ⑥ 작업반의 구성
 - ⑦ 적절한 작업공간 확보, 접근통로, 조명장치 등
- (라) 작업에 참여하는 작업자는 위험이나 재해를 방지하기 위한 적절한 교육을 받고 기술능력과 경험을 가져야 한다.

5. 위험요소

- (1) 경험이 많은 전기작업자도 결함을 가진 시험장비로 인하여 심각한 화상 또는 감전사고를 당할 수 있다.
- (2) 전기 시험시 불량 시험탐침이 아크 또는 섬락(Flashover)을 발생시켜 전격보다 심각한 상해를 초래할 수 있다.
- (3) 주변의 공기를 이온화시켜 발생하는 아크가 한번 발생하면 섬락의 원인이 되며 작업자가 피하기 전에 작업공간으로 순식간에 확산이 된다.
- (4) 교류 50볼트 또는 직류 120볼트 이하의 초저전압 계통은 낮은 수준으로 감전위험을 감소시킨다.
- (5) 전기시험장비는 단락사고를 예방하기 위하여 <그림 1>과 같이 연결단자를 절연시키고, 씌움덮개(Shroud)를 하여야 한다. 배터리도 단락되면 높은 에너지의 섬락을 발생한다.

E - 19 - 2012



<그림 1> 시험장비의 탐침 및 연결전선


- (6) 감전 및 전기화상 이외에도 다음과 같은 위험요인을 고려하여야 한다.
- (가) 배터리의 전해액과 같은 화학물질에 의한 화상
- (나) 점검 작업시 사다리 또는 난간으로부터 추락

6. 사고원인

- (1) 부적합한 측정장치의 탐침, 연결전선, 전구, 표시계 및 다기능 계측기 등은 다음 의 이유로 인해 아크를 발생시킨다.
 - (가) 부적절하게 절연된 과도하게 긴 나금속(裸金屬) 탐침부가 활선부와 인접 접지된 금속체에 함께 접촉하여 사고성 폐회로를 구성하는 경우
 - (나) 다기능 계측기로 전압을 측정하는 경우에 기능선택 스위치를 전류 또는 저항 측정 위치에 설정하여 과도한 전류가 탐침, 연결전선, 측정기구 등을 통해 흐 르는 경우
- (2) 감전사고를 야기할 수 있는 또 다른 사고의 원인은 다음과 같다.
- (가) 연결전선과 탐침이 <그림 2>와 같은 부적합한 절연상태인 경우
- (나) 계기 또는 표시계에서 노출된 충전단자

E - 19 - 2012

- (다) 측정기 또는 전선연결 단자에서 인출된 노후화된 전선
- (라) 측정기의 최대 작동전압을 초과하는 전압을 측정하는 등 과도한 계기의 사용
- (마) 전구 및 소켓, 나선 상태의 전선 등으로 구성한 임의로 제작한 시험장비
- (바) 전선의 한쪽은 계기에 연결되고, 다른 한쪽은 활선상태의 도체에 연결될 수 있 도록 단자의 구분이 어려운 긴 한 쌍의 연결전선을 사용




<그림 2> 부적합한 절연상태의 시험탐침 및 연결전선

7. 안전설계 요구사항

7.1 탐침 및 연결전선

- (1) 전압계, 다기능계측기, 전기작업자용 등기구나 전압표시기와 결합하여 사용하는 시험용 탐침과 연결선은 위험방지가 된 구조의 것을 선정하여야 한다.
- (2) 양호한 탐침과 연결선은 안전을 위하여 다음의 사항을 만족하여야 한다.
 - (가) 탐침은 손가락 방호판(Finger barrier)을 장착하거나 시험시 통전도체와 손이 접촉하지 않도록 방호를 하여야 한다.
 - (나) 활선부분에 접촉되는 탐침의 끝 부분 4 mm를 제외하고는 전부 절연시켜야 한다.
 - (다) 가능하면 탐침부분을 2 mm 이하로 하거나, 용수철에 의해 접촉시 탐침부분이 안으로 매입되는 구조의 것을 사용하여야 한다.
 - (라) 탐침은 적용전기설비에 충분한 차단정격을 가져야 하며 500 mA 이하의 낮은

전류정격의 퓨즈나 전류제한저항과 퓨즈를 조합한 것 등을 사용하여야 한다.



<그림 3> 대표적인 시험용 전구

- (3) 전기시험장비의 연결전선은 안전을 위하여 다음의 사항을 만족하여야 한다.
- (가) 연결전선은 사용 장소의 주변 환경에 적합한 절연재질을 사용하여 적절하게 절연되어야 한다.
- (나) 연결전선은 서로 쉽게 구별을 할 수 있도록 색상이 달라야 한다.
- (다) 예상되는 시험에 지장이 없도록 유연성과 충분한 용량을 가져야 한다.
- (라) 외부의 기계적 손상에 견딜 수 있는 외장(Sheath)을 가져야 한다.
- (마) 연결전선은 측정에 지장을 주지 않도록 충분히 길어야 하지만 지나치게 길지 않아야 한다.
- (바) 연결전선은 탐침 끝단을 제외하고는 접근가능한 노출 도전성의 부분이 없어야 하며, 탐침, 지시계, 시험장비에서 인출된 모든 전선은 측정시 작업자의 손이 활선부분에 닿지 않도록 조치하여야 한다.
- (사) 연결전선은 전압계 본체 속으로 인입되어 밀봉되고, 내부에서 연결하여야 한다.
- (4) 서로 다른 형태의 접촉부분을 측정할 수 있도록 다양한 형태의 탐침을 사용할 수 있다.

E - 19 - 2012

7.2 소켓 및 연결단자

- (1) 통전중인 장비에서 손이나 손가락이 활선상태의 시험용 소켓 도체에 접촉하는 위험을 감소하도록 하여야 한다.
- (2) 전기시험장비의 단자와 소켓은 씌움덮개(Shroud)를 설치하여야 한다.

7.3 전압감지기(Voltage detection instruments)

- (1) 전압을 감지하는데 단순히 사용되는 감지기는 일반적으로 다음의 2가지 분류로 구분된다.
 - (가) 발광 전구나 계기눈금에 의한 감지기
 - ① 유리전구로 된 시험전구는 전구 파손시 위험이 발생하지 않도록 방호망을 사용하여 전구를 보호하여야 한다.
 - ② 감지기는 적절한 고차단용량(HBC)을 가진 퓨즈나 500 mA 이하인 저전류 정격의 퓨즈 또는 한류저항과 퓨즈 조합으로 된 장치 등을 사용하여 과전 류에 대한 보호를 하여야 한다.
 - ③ 과전류 보호장치는 감지기의 탐침 내부에 내장되어 있어야 한다.
 - ④ 시험 연결전선은 감지기 본체 속으로 인입되어 고정되고 밀봉되어야 한다.
 - (나) 두 가지 이상의 독립적 지시시스템을 사용한 감지기
 - ① 두 가지의 지시시스템 중 하나는 소리를 내는 계기를 사용할 수 있으며, 감지기에 입력되는 에너지를 제한하여야 한다.
 - ② 주 탐침, 연결전선, 2차 탐침 등으로 구성된 2극 감지기의 예시는 <그림 4>와 같다. 2극 전압감지기가 있다면 하나의 감지기 유닛은 다중시험 탐침를 가지고 있고 상호 접속 연결선과 2번째 시험탐침을 가지고 있다.



<그림 4> 2극 검전기의 예시

- ③ 전압 감지기의 과전류에 대한 제한은 탐침 내부에 설치된 전류제한장치와 보호협조를 고려한 회로설계로 이루어진다.
- ④ 두 가지 이상의 독립적 지시계를 활용한 감지기는 사용 전·후에 계기성능을 확인할 수 있는 내장 시험기능을 가져야 한다.
- ⑤ 연결전선 및 2차 탐침은 본체와 분리될 수 없는 구조이어야 한다.
- ⑥ 두 가지 이상의 독립적 지시계를 활용한 검전기는 별도의 추가적인 한류 저항기나 고차단용량의 퓨즈가 필요 없으며, 접촉전극은 7.1의 (2)(나)항과 같이 씌움덮개를 하여야 한다.
- (2) 시험용 전구 및 전압 지시계에는 다음과 같은 내용을 선명하게 표시하여야 한다.
- (가) 측정이 가능한 최대전압
- (나) 적용 가능한 경우 시험장치에 수 초 동안 흘릴 수 있는 권장 최대전류의 단시 간 정격
- (3) 감지기는 일반적으로 수 초 이상 연결하여 사용하여서는 안 된다.

E - 19 - 2012

8. 작업 시스템

8.1 일반사항

- (1) 전기작업자가 시험장비를 사용하는 작업은 주로 다음의 3 종류로 나누어진다.
- (가) 전압에 대한 시험(검전)
- (나) 전압 측정작업
- (다) 전류, 저항 그리고 인덕턴스와 커패시턴스 등의 측정
- (2) 제1항 (가)의 검전작업은 전압이 존재하는 지를 확인하는 단순한 작업으로서, 작업을 시작하기 전에 시스템 정전을 증명하기 위한 절차 중 가장 중요한 일이다.
- (3) 제1항 (나)의 전압측정 및 (다)항의 측정작업은 설비의 시운전 절차 또는 고장 탐지와 관련이 된다.

8.2 시험 전 안전조치

- (1) 시험을 시작하기 전에 모든 연결전선, 탐침, 접속기 등을 포함한 시험장치는 시험할 전기계통의 전압과 전류에 따라 적합한 정격을 갖고 있는 지를 확인하여야 한다.
- (2) 시험작업을 시작하기 전 다음의 사항에 대하여 확인을 하여야 한다.
 - (가) 작동시킬 장비가 실시예정 시험에 대해 안전한 지의 여부
 - (나) 작업환경이 다음과 같은 추가적인 위험요인이 없는 지의 여부
 - ① 안전하게 작업을 하는데 부적절한 좁은 공간
 - ② 고정 불량의 작업발판
 - ③ 불충분한 조명
 - ④ 가연성 가스 또는 증기
 - ⑤ 폭발성 또는 도전성 분진

E - 19 - 2012

- (3) 단순히 전압의 존재 유무만을 확인하기 위하여 시험하는 경우에는 검전기로서 다기능 계측기를 사용하는 것보다 전용시험 전구 또는 2극 검전기를 사용하는 것이 일반적이다.
- (4) 다기능 계측기를 잘못 설정하거나 임의로 제작한 전압 검지기구를 사용하는 것 은 자주 사고를 유발하는 것으로 알려져 있다.
 - (주) 시험용 전구와 전압표시기는 위험을 초래할 수 있는데 고장이 난 측정장비로 검사하면 활선상태를 정전으로 오인할 수 있으므로, 사용 전 반드시 유사한 전압의 시험전원으로 시험기의 고장유무를 확인하여야 한다.

8.3 시험 중 안전조치

- (1) 전압의 감지 또는 측정을 위하여 전압계, 특히 다기능 계측기를 사용하는 경우 퓨즈에 의하여 보호되는 연결전선의 사용이 권장된다.
- (2) 전자기계적 과부하장치(Electromechanical overload device)가 내장된 다기능 계측기의 경우에도 단락시의 고장전류를 감당하기에는 부족하므로 전류제한장치를 갖추어야 한다.
- (3) 검사부분을 연결하기 위하여 단자클립을 사용하는 경우 탐침의 경우처럼 연결전 선에 대해 적절히 절연시켜야 한다.
- (4) 다기능 계측기를 사용하는 경우 검사부위에 접촉하기 전 기능스위치의 설정 및 측정범위의 설정이 정확한지를 확인하여야 한다.
- (5) 측정할 전압의 크기가 불분명한 경우에는 측정범위를 계기의 최대값으로 설정하여 검사한다.
- (6) 선로의 단선유무를 확인하기 위한 전압측정 시에는 노출 도전체에 의한 감전 가능성을 고려하여야 하며, 가능하면 검사대상 기기를 정전시킨 후 측정계기에 내장된 직류 저전압 전원을 사용하여 단선유무를 확인하는 것이 안전하다.

E - 19 - 2012

- (7) 집게(Tong)를 이용한 계기를 적용하는 경우에는 시험에 필요한 충분한 작업공간을 확보하여야 하며, 사용 전 집게의 절연상태가 양호한지를 육안으로 확인하여야 한다.
- (8) 변류기의 2차측 전류를 측정하는 경우에는 특별한 주의가 필요하며, 이에 대한 전류측정방법은 별도로 전해진 기술기준에 따라 시행하여야 한다.
- (9) 전류측정 계기를 사용하는 경우 집게를 이용한 경우를 제외하고는 전선연결 작업은 정전상태에서 시행되어야 하며, 전선은 측정대상 설비의 전압과 전류에 충분한 정격을 가져야 한다.
- (10) 수시로 측정이 필요한 설비주변에 있는 노출 금속도체는 접근이 불가능하도록 방호판 등을 사용하여 방호하여야 한다.

8.4 전기시험장비의 시험

- (1) 전기시험장비의 모든 항목은 전문가에 의해 정기점검 및 시험을 하여야 한다.
- (2) 전기시험장비의 점검과 시험 및 특히 고장에 대한 기록을 보존하여야 하며, 이러한 기록을 이용하여 육안점검 및 정밀시험 주기를 결정하여야 한다.
- (3) 전기 작업자는 자주 발생하는 다음과 같은 시험장비의 공통적인 결함의 종류에 대하여 숙지하고 있어야 한다.
 - (가) 시험계기 외함의 손상
 - (나) 유연케이블의 벗겨짐, 절단, 노후화 등으로 인한 절연의 손상
 - (다) 단자의 풀림상태