

## 크레인 재해예방 OPS

# '작업 전 안전절검' 4백이 이번 필수



#### ☆ 중대재해 사례



▶ 인양화물에 부딪힘



▶ 로프 파단으로 인양물 떨어짐



▶ 크레인 수리작업 중 새들과 건물 기둥 사이에 끼임

#### 山 중대재해 발생현황

(최근 10년간 117명 사망사고 발생)

크레인 사용 중 중대재해 발생 (**90**명, 77%)

중량물 부딪힘 (49명, 54%)

**중량물 끼임** (35명, 39%)

떨어짐 (6명, 7%)

크레인 불시점검 (고장수리)중 중대재해 발생 (**17**명, 15%)

**떨어짐** (8명, 47%)

🐝 끼임 (7명, 41%)

🛂 맞음 (1명, 6%)

🎉 감전 (1명, 6%)

크레인 설치·해체 작업 중 중대재해 발생 (**9**명, 8%)

**쌓** 떨어짐 (9명, 100%)

<mark>크레인 정기점검 중</mark> 중대재해 발생 (**1**명, 1%)

**>> 기임** (1명, 100%)

### ☑ 크레인 위험요인 및 안전대책

위험 요인

코일 운반 중 부딪힘

안전 대책

- ▶ 인양물이 흔들리는 장소 출입금지
- ▶ 인양화물 충<del>돌금</del>지

2 훅에서 중량물 떨어짐




- ▶ 훅 해지장치 설치확인
- ▶ 인양물 이동장소 출입금지

3 크레인과 기둥 사이에 끼임



- ▶ 크레인과 건선물 사이 통로 0.6 미터 이상 설치(기둥에 접촉하는 부분에 대해서는 0.4미터 이상)
- ▶ 주행궤도에서 정비·보수·점검 등의 작업 시 크레인 운전정지





- ▶ 크레인 사용 전 보조로프 상태 확인
- ▶ 인양물 이동장소 출입금지



산업재해예방 안전보건공단

