


# 비산재 제거 작업 중 매몰



#### 재해개요

2024.05.00.(일) 07:05경 서울시 강남구 소재 OO 현장에서 재해자가 폐열보일러\* 호퍼 내부에서 벽에 붙어 있던 비산재 제거작업 중, 비산재가 붕괴되며, 호퍼 하단 댐퍼에 끼인 상태에서 비산재에 매몰되어 사망함.

\*폐열보일러 : 생활쓰레기를 소각할 때 발생하는 고온의 폐가스 열을 이용하여 증기를 발생시키는 보일러



## 발생원인

- (비산재 붕괴) 상부에 충분히 제거되지 않은 비산재를 하부에서 제거
- (추락방지 조치 미실시)
  - 호퍼 하단 댐퍼 개방 시 추락 위험
  - 댐퍼 상단 작업발판, 안전대 착용 및 안전대 부착설비 미설치

# 예방대책

#### 1 호퍼 내부 출입 시 추락방지 조치

- 작업발판 설치, 안전대 착용 및 구명줄 등 설치
- 호퍼 하부와 댐퍼 사이에 슬라이딩게이트(Sliding Gate) 추가설치 검토

# ② 작업방법 및 시설개선

- 비산재를 상부부터 순차적으로 제거하여 하부 작업 최소화
- 전기진동장비, 에어햄머, 음파식 등 비산재 제거 장치 변경 검토

## ③ 작업허가절차 준수 및 작업책임자 지정

- 안전조치 및 허가조건 이행여부 확인 후 승인
- 작업책임자는 작업방법, 순서 교육 및 작업지휘



