


## 보행자가 팔레트 운반 지게차에 부딪힘



#### 재해 개요

사내 휴게실 방향으로 걸어가던 근로자가 완제품을 이적하기 위해 팔레트를 2단으로 싣고 주행하던 지게차(3톤, 디젤)에 부딪힘

#### 재해 발생 원인 🃸

- ㅇ근로자 안전통로 미설치
- 전방 시야가 가려진 상태로 지게차 운전

#### 재해 예방 대책 🕕



- o 근로자 안전통로 설치
- o 운전자 전·후방 시야 확보
- ○출입금지 또는 유도자 배치
- > 지게차 접촉 위험장소에 출입 금지하거나 작업지휘자 또는 유도자 배치

#### 관련 법령 🕓





산안법, 안전보건기준에 관한 규칙 및 KOSHA Guide 등

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제172조(<mark>접촉의 방지)</mark>
- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제173조(화물적재 시의 조치)









# 안전의 시작!





### 지게차 사망사고 이것만은 확인!







운전자 시야 확보



안전띠 착용

#### 안전통로 설치 및 지게차 운행 경로 설치 기준



#### 근로자 안전통로 설치

- 작업장 내에 근로자 전용 안전통로 설치 및 유지
- 통로의 주요 부분에 통로 표시하고 관리 및 근로자 안전통로와 지게차 운행경로를 확실하게 구분
- 주된 목적이 하역운반기계용인 출입구에는 인접하여 보행자용 출입구를 따로 설치
- 하역운반기계 통로와 인접하여 있는 <mark>출입구에</mark>는 근로자 접촉 위험 방지를 위한 비상등·비상벨 등 <mark>경보장</mark>치 설치










근로자 안전통로 설치

출입구 및 반사경

#### 지게차 운행경로 설치




#### 운행경로의 폭



운행 지게차의 최대 폭에 60cm 이상의 여유 확보

#### 지게차 1대가 다니는 통로



운행 지게차 2대의 최대 폭에 90cm 이상의 여유 확보

지게차 2대가 다니는 통로

#### 운행경로의 구조

- 화물의 하역작업 장소는 평탄하고 지게차의 하중을 충분히 견딜 수 있는 견고한 구조
- 운행통로는 지반의 부등침하, 갓길의 붕괴에 의한 전도 · 전락 위험이 없어야 함
- 운행통로에는 운행을 방해하는 장애물 제거
- 언덕 등 경사로 등에는 운행 중 전도·전락의 위험이 없도록 가이드레일 설치. 가이드레일의 설치가 곤란한 장소에는 지게차 유도자를 배치