

정밀기구 제조 및 수리 종사자 - 치과기공작업



주요 위험 요인



화상



● 알콜램프 사용 중 고온접촉에 의 한 화상





• 연마작업 중 회전하는 숫돌 (rubber wheel)에 닿아 베임



ਂ 넘어짐(전도)



● 물건 등을 들고 계단 등으로 이동 중 전도



작업안전대책

화상

- 알콜램프에 알콜 보충 시 반드시 불을 끄고 보충
- 알콜램프에 알콜 보충 시 보조기구를 사용
- 작업장 주변을 수시로 청소 및 정리정돈

베임

- 작업장 주변을 수시로 청소 및 정리정돈
- 연삭작업 시 숫돌에 천천히. 필요한 힘만 가하여 연삭
- 해당작업에 충분한 조도의 조명기구를 설치하여 사용

넘어짐(전도)

- 계단 등에 미끄럼 방지조치
- 미끄럼 방지용 신발을 착용
- 작업장 주변을 수시로 청소 및 정리정돈
- 물건을 들고 운반 시 시야를 충분히 확보



알콜 보충 시 보조기구 사용



연삭작업 시 숫돌에 천천히, 필요한 힘만 가하여 연삭





2012-교육미디어-848



재해사례개요

일콜램프에 알콜을 보충하기 위하여 램프의 불을 끄지 않은 채 알콜을 넣던 중 알콜이 흘러 넘치면서 손에 불이 옮겨 붙어 화상을 입게된 재해.

| 소스마이 | 연료보충 작업 시 반드시 불을 끄고 보조기구를 이용하여 작업하세요!













안전보건공단





