

감김·끼임재해!

이것만은 지킵시다.

☼<mark>같김⋅끼임이란</mark>

기계의 움직이는 부분들 사이, 움직이는 부분과 고정 부분 사이에 신체 또는 신체 일부분이 끼이거나, 물리거나, 말려 들어감으로 인해 발생하는 위험요인

當 핵심위험요인

기계기구의 <mark>동력전달</mark> 회전부 노출에 따른 재해위험 기계기구의 동력전달 방호덮개 등 해체 후 사용 중 재해위험

2

정비, 수리 등의 작업 시 3 전원 미차단에 의한 재해위험

添 주요 재해요인 및 대책

기인물별	요인별	사고발생 선행요인	대 책
동력 전달부	인적요인	방호덮개 해체 후 복귀 미실시	지속적인 안전교육 실시
	물적요인	끼임·말림·감김 위험 부위 노출	끼임 위험 부위에 방호덮개, 울 설치 및 설치상태 관리 철저
	작업방법상 요인	가동 중 점검 또는 수리	작업수칙 준수
			점검 수리 중 전원차단
			기동스위치에 잠금장치 및 표지판 설치

☑ 주요 안전 점검 항목

번호	점 검 항 목		
1	동력전달부에 작업자의 신체 일부 등이 말릴 위험은 없는가?		
2	동력전달부에 덮개가 설치되어 있는가?		
3	동력전달부 이음부가 돌출되어 있지는 않은가?		
4	작업자가 조작하기 쉬운 곳에 비상정지 버튼이 부착되어 있는가?		
5	작업 중 작업자가 방호장치를 임의로 제거하지는 않는가?		
6	수리·보수·조정 작업 후 방호덮개를 방치하지는 않는가?		
7	수리·보수·조정 작업 시 전원을 차단하는가?		















주요 안첩 점검 항목

설비 예방 조치 위험 포인트 개선 동력전달부 동력 방호덮개 전달부 설치 방호덮개 선반 설치 가동 중 밀링 접촉금지 프레스/ 방호울 전단기 설치 전원 차단 전원 차단 및 관계자 외 정비수리 조작금지 기동스위치를 열쇠로 잠근다 표지판 부착



