

작업장 보행 중 지개차와 충돌



재해개요

2023. 11. 00.(화) 07:40경 광주광역시 소재 00 광주공장에서 프레스동 입ㆍ출구 자동문 앞으로 보행하던 재해자가 빈 파렛트를 포크에 끼워 이동하던 3톤 지게차와 부딪힘



발생원인

- ▶ 재해발생원인
- (**지게차의 접촉방지 및 안전조치 미실시**)
 상하차 작업순서 및 방법을 미수립 및 주변 근로자 출입 통제를 미실시
- (**작업계획서 미작성**) 지게차를 이용한 파렛트 운반작업에 대한 작업계획서 미작성

예방대책

1 지게차접촉방지조치실시

- 지게차를 사용하여 상하차 작업 시 근로자가 지게차와 접촉하지 않도록 안전한 작업방법 준수,
 유도자 배치 등 안전조치 실시
- 2 작업계획서 작성 및 작업지휘자 배치
 - 지게차를 이용하여 파렛트 등 중량물 운반 작업 시 작업계획서를 작성하고,
 - 작업계획서에 따라 작업을 지휘하고 근로자의 접근을 방지하는 작업지휘자 배치



