

# 유리, 도기 및 관련 장식도장 종사자 - 유리가공작업



### 주요 위험 요인



#### 비래(날아와 맞음)





#### **/** 근골격계질환



• 유리제품을 운반하는 도중 떨어뜨려 파편. 비래



베임



● 유리제품의 날카로운 면에 근로자가 ● 유리제품 가공·설치 시 불안전한 자세 및 중량물 운반으로 인한 근골격계질환

#### 작업안전대책

#### 유리 파편 비래

- 미끄럼 방지용 장갑 및 안전화 착용
- 유리흡착기 등으로 운반
- 보안경 등 보호구 착용

#### 베임 및 가공 파편 비래

- 코너 및 모서리 부분 두꺼운 종이나 천 등으로 마감 처리
- 연삭기에 칩비산 방지판 부착
- 보호경 등의 보호구 착용

#### 근골격계질환

- 작업자의 신체에 맞도록 높낮이 및 각도조절 가능한 작업대 사용
- 작업 전 · 후로 스트레칭 등 실시



유리흡착기 등으로 운반



코너 및 모서리 부분, 두꺼운 종이나 천으로 마감처리





2012-교육미디어-860



재해사례개요 공장 안에서 유리를 재단하기 위해 재단작업대로 옮기던 중 유리가 미끄러지면서 떨어져 파손되어 유리조각이 튀어 얼굴을 다침

## 조심하시네요! 파편에 다치지 않도록 보안경, 안전화 등의 개인보호구 착용을 하세요!

















산업재해예방 안전보건공단