

# 물질이송중폭발·화재



## 재해개요

발생형태	부상 정도	연령	직종
폭발·화재	화상	55세	생산
	화상	49세	생산

2022. 00. 00.(화) 경기도 소재 0000에서 교반탱크 제품을 하부 드럼에 충진하던 중 폭발·화재가 발생하여 근로자 2명이 화상을 입음



### 유사사례

2022.04. 반응기 세척을 위해 투입한 톨루엔을 반응기 하부 배관을 통해 드럼으로 이송하던 중 폭발·화재가 발생하여 드럼 옆에서 작업 중이던 작업자 1명 사망

2022.03. 반응기 내부 인화성 물질을 비우기 위해 반응기 하부 배관의 밸브를 조작하여 드레인 작업 중 화재가 발생하여 작업자 1명 화상

### 작업상황

- (교반탱크 제품) 탱크에는 인화성 물질인 톨루엔과 분말원료가 교반되어 있었음
- (이동식 펌프) 교반탱크 반응물을 이동식 필터 펌프를 이용하여 드럼에 주입하던 중 폭발화재가 발생
- (정전기 축적) 사고 설비 접지 미실시

### 예방대책

- 1 정전기 발생(방전) 억제 조치
  - 인화성 물질 취급 설비에서 정전기 발생을 억제하기 위해 접지 실시
  - 두물체간 등전위 본딩을 실시하여 전위차 해소
  - 인화성 물질 이송 시 유속을 느리게 하여 전하의 축적 감소
  - 물질 주입 완료 후 정체시간을 두어 쌓여 있던 전하가 자연적으로 방전되도록 조치
- 2 설비 유지관리 철저
  - 물질 이송 작업에 사용하는 모든 설비에 대해 양 끝 단의 전기적 연속성 상태를 주기적으로 점검
- 3 작업자 교육 철저
  - 정전기 방전으로 인한 인화성 증기 점화 위험성에 대해 관리감독자 및 작업자가 경각심을
    가질 수 있도록 주기적인 교육 실시