

KEY MESSACE 10\$

주요 사고사례

■ ('25.6.2.) 충남 태안군 소재 발전소에서 선반 가공작업 중 회전부에 작업복이 말려 끼임 <사망 1명>

안전 작업방법



선반 가공작업

- 회전부위 말림 위험방지조치
 - 이동하지 않고 조작 가능한 위치에 동력차단장치 설치
 - 선반의 척, 가공물 등에 말리지 않도록 <mark>작업 전 작업복 정돈</mark>
- ❷ 비산 위험방지조치
 - 회전하는 가공물과 절삭편의 비래 위험이 있는 경우 덮개 또는 울, 보호가드 등 설치
 - 칩 비산방지장치 설치 및 보안경 착용






콘텐츠 링크

OPS 모스터 리플릿







[관리자용] 선반 작업안전



고위험요인 가공설비



금속절삭기계작업 안전가이드

안전보건자료실

<u>Ч</u> (Q



안전보건공단 산업안전포털



스마트폰 APP 위기탈출 안전보건 설치



고용노동부 중대재해 사이렌

