
⚠️채석 중 넘어지는 석재에 깔림 ⚠️

~~~ 재해개요

2024. 04. 00.(수) 14:00경 전북 익산시 소재 ○○산업 내 채석장에서 원석 재단 작업과 굴삭기를 이용한 원석 운반 작업 중. 넘어지는 원석과 석벽 사이에 끼임(깔림).



발생원인

- ▶ 원석 넘어짐 원인
- (**불안정한 바닥 상태**) 완충용 토사 단부와 지면에 걸쳐져 있어 지지면이 불안정함.
- (**굴삭기 진동**) 굴삭기를 이용한 원석 운반 작업 중 주변 원석과 지면의 접촉에 의한 진동이 발생함.
- ▶ 근로자 끼임·깔림 원인
- (위험작업구역출입통제미흡) 굴삭기를 이용한 원석 운반 및 재단 등의 위험 작업 구역에 출입 금지 조치가 실시되지 않은 상태에서 통행 중 넘어지는 원석에 깔림.

🉀 예방대책

위험작업 구역 출입금지 철저

- 굴삭기를 이용한 원석 운반 작업 시 안전거리 확보 및 안전구역으로 대피
- 위험작업 장소는 출입금지 구역으로 지정 및 출입금지 시설(경고표지, 가설방책 등) 설치

2 원활한 소통 방법 마련(통신 장비 지급)

- 굴삭기 이용 작업, 원석 재단 작업 등 소음이 있는 장소에서는 무전기 등을 지급하여 근로자간 소통 부재 예방

