KOSHA GUIDE M - 177 - 2014

스크랩 압축기 사용 시 안전에 관한 기술지침

2014. 11.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

- 작성자 : 신안산대학교 기계설계과 이규배 교수
- 제·개정 경과
- 2014년 11월 기계안전분야 기준제정위원회 심의(제정)
- 관련 규격 및 자료
- HSE, Guidance Note PM 66, Scrap baling machine
- 관련 법규·규칙·고시 등

_

- 기술지침의 적용 및 문의
 - 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지 안 전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2014년 11월 27일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

스크랩 압축기 사용 시 안전에 관한 기술지침

1. 목적

이 지침은 스크랩 압축기 사용 시 안전에 관한 기술적인 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 스크랩 압축기를 사용하는 작업에 적용한다.

3. 용어의 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - (가) "스크랩 압축기(Scrap baling machine)"란 적절한 방법에 의해서 스크랩을 압착하거나 포장하는 기계를 말한다. 또한, 스크랩 압축기는 정치식 또는 이동식으로 사용되며, 특별히 철 또는 비철금속을 포장하는 기계로 정의된다.
 - (나) "정치식과 이동식(Static and mobile)"란 정치식은 압축기를 정지시켜둔 형식이고, 이동식은 이동이 가능한 형식을 말한다.
- (다) "데드맨 형식(Dead man type)"이란 사람이 손을 누르고 있으면 작동하고 손을 떼면 작업하지 않는 자동복구형태를 말한다.
- (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.

4. 스크랩 압축기의 유해·위험요인

- (1) 스크랩 압축기의 유해·위험요인은 다음과 같다.
 - (가) 스크랩에 의해 사람이 밀리거나 압축기를 작동하기 전 덮개가 닫히기 전 에 작업자가 압축 박스로 떨어질 위험
 - (나) 덮개가 닫힐 때 덮개에 신체일부가 끼일 위험
 - (다) 덮개가 열려 있는 상태에서 작동되는 압축 및 배출 램에 작업자가 걸려 넘어져 압축 박스로 떨어질 위험
 - (라) 금속 묶음이 배출될 때 금속 묶음들 사이에 끼일 위험
 - (마) 배출구 문이 닫힐 때 신체일부가 끼일 위험
 - (바) 스크랩 공급 시 스크랩에 부딪힐 위험
- (사) 계단이나 높은 작업대에서 떨어질 위험
- (2) 석유 보관함 등의 스크랩 내부의 잠재적 폭발물, 전기적 사고와 화재 및 가연성 물질에 의한 폭발 위험성은 이 지침에 반영되지 않았다.

5. 대형 정치식 압축기 및 박스형 전단

5.1 일반 안전 요건

- (1) 떨어질 위험을 예방하기 위해 계단이나 작업대의 개구부에는 90 cm 이상 의 안전난간을 설치해야 하고, 압축 박스 주변의 위험 지역도 필요하다면 보수 작업 목적 시 들어갈 수 있는 연동장치가 부착된 방호울을 설치해야 한다.
- (2) 제어실은 계단으로 접근이 가능해야하며, 압축기로부터 물리적으로 분리되

KOSHA GUIDE M - 177 - 2014

어 있어야 한다.

- (3) 압축기 작업자와 크레인 운전자와의 원격소통은 다음과 같이 이루어진다.
- (가) 압축기를 설치할 때 제어실을 위치시켜 작업자가 기계 작동부인 압축 박 스와 방전부 개방구가 잘 보일 수 있도록 해야 한다.
- (나) 제어실은 압축기로부터 분리되어야 하나 제어실을 기계의 내부에 설치하는 경우에는 위험지역으로의 접근을 막기 위한 방책이 설치되어야 한다. 방책의 문은 연동장치가 설치되어야하고, 압축기가 작동하는 동안 접근을 방지해야 한다.
- (다) 안전한 방법으로 제어실에 접근할 수 있어야 한다.
- (라) 작업 승인(Permit to work)과 작업의 안전시스템은 생산품과 보수사항을 고려하여 작성되어야 한다.
- (마) 자동제어장치나 반자동제어장치를 잠글 수 있는 장치가 있어야 한다. 기 계의 필수적인 모든 작동은 수동 제어모드에서만 가능해야 한다.
- (바) 압력시스템 내의 잔류 에너지와 기계적인 정지의 사용에 필요로 할 수 있는 램 등의 미세한 움직임에 대한 계산이 이루어져야 한다.

5.2 워격 제어

- (1) 대형 포장 기계와 박스형 전단 작업의 원격제어 시스템은 기계가 어떤 기능을 수행할 때 크레인 운전자에 의해 충분히 제어될 수 있도록 한다. 크레인의 운전석의 높이는 모든 작업 활동을 감독할 수 있고, 기계들의 작동 상태를 표시하는 등을 인지할 수 있을 정도로 높아야 한다.
- (2) 원격제어 시스템이 완전히 분리될 수 있도록 적절한 폐쇄 시스템이 구축되어야 하고, 이는 기계가 보수작업이나 제품의 결함 발견 작업에 앞서 보통제어 시스템으로 복귀함을 보장할 수 있어야 한다. 이 폐쇄 장치는 작업자주변에 위치해야 한다.

KOSHA GUIDE

M - 177 - 2014

- (3) 원격제어 시스템이 설치되었을 때, 작업자는 기계의 작동 상태를 확실하게 볼 수 있거나, 기계의 작동 기능에 대한 시각적 정보를 인지할 수 있어야한다.
- (4) 한 개 이상의 기계가 원격제어 시스템에 의해 작동되는 경우에 발생 가능 한 무선 신호간의 간섭을 예방하기 위해 다른 주파수를 사용하는 등의 적 절한 조치가 취해져야 한다.

6. 중형 정치식 압축기

- (1) 중형 정치식 압축기는 제어반이 압축 박스 근처에 설치되어 있다. 대부분의 중형 정치식 압축기는 다음의 두 가지 방법으로 설치된다.
- (가) 공급 박스가 지면상에서 열릴 수 있도록 지면 아래에 설치
- (나) 호퍼를 구성하기 위해 공급 박스가 지면상에 설치
- (2) 제어반은 압축기에서 충분히 떨어진 안전한 장소에 설치해야 한다. 크레인 또는 수동으로 공급되는 지면 아래에 설치된 압축기는 압축 박스로 사람이 떨어지는 사고를 일으킬 수 있다.
- (3) 접근을 막기 위해 기둥에 설치한 체인은 적절하지 않은 조치이므로 이런 유형의 압축기는 작동할 때 지정된 작업자에 의한 작동 외에 다른 사람이 접근하고 작동하는 것을 금지해야 한다.

7. 추가적 권고사항

- (1) 압축박스는 지표면 위에 설치되어야 한다.
- (2) 압축박스가 지표면 아래에 위치한 경우 기계의 자동 작동 모드가 제거되어 야 하고 수동 모드에서만 작동이 가능해야 한다.
- (3) 비상정지버튼은 압축박스 근처에 작업자의 사야에 잘 띄는 곳에 설치하여

KOSHA GUIDE

M - 177 - 2014

야 한다.

- (4) 압축박스의 입구는 방호울이 설치되어야 하고 묶음들의 운반을 위한 길이로 제한되어야 한다.
- (5) 압축박스에 연결되는 적절한 크기의 호퍼를 설치할 때에는 인력에 의한 운반을 줄이고 크레인으로 운반하는 것을 고려하여 설치하여야 한다.

8. 이동식 압축기

- (1) 대부분의 이동식 압축기는 작은 크기를 가지고 비철금속의 포장에만 사용된다. 이 기계는 대개 박스를 운반하고 작동시키고 포장 작업을 수행하고 작업자 한 명에 의해서 작동이 가능하다.
- (2) 이동식 압축기의 제어는 데드맨 형식(Dead man type)이며 대개 스크랩 박스에 근접해 있다. 작업자 외의 사람이 기계에 접근할 때 주로 위험성이 높아지며 작업자 외의 사람의 역할이 작동자의 시야를 보조해주는 정도로 제한된다면 위험성은 감소한다.
- (3) 이동식 압축기 작업 시 주의사항
- (가) 이동식 압축기는 반드시 한 사람에 의해 작동되어야 한다.
- (나) 제어부는 데드맨 형식(Dead man type)이어야 하고 작업자가 작동 위치에서 걸려 넘어질 수 있는 사고를 예방하기 위해 압축박스로부터 충분한 거리를 두고 설치하여야 한다. 충분한 거리를 확보하기 어려운 경우에는 기계가 작동할 때 압축박스로의 접근을 제한하기 위한 방호울 등이 설치되어야 한다.
- (다) 가능하다면 압축기는 벽의 맞은편에 설치되어 작업자가 기계에 접근하는 사람들에 대한 시야를 확보할 수 있도록 해야 한다.
- (라) 압축기의 덮개는 포장과정 중 돌출된 금속을 제거하는 경우를 제외하고 제거용으로 사용할 수 없다.

KOSHA GUIDE M - 177 - 2014

- (마) 압축기가 위치한 바닥과 기계 주변은 작업자가 넘어지지 않도록 유지해 야 하고, 조각 등의 부스러기가 없도록 깨끗하게 유지하여야 한다.
- (바) 대형 이동식 기계는 평평하고, 견고한 지반을 가진 장소에 설치하여야 한다.
- (사) 압축기의 위험성에 대해 작업자들에게 적절한 교육을 하여야 한다.