조심조심 코리아 작업전 안전점검 당신의 생명을 지킵니다

2015 - 교육미디어 - 715

회분식 공정(BATCH PROCESS)이라 함은 일반적으로 원료를 투입하여 일정시간 혹은 일정공정을 거쳐 제품을 얻는 모든 공정을 말한다. 회분식 반응기는 반응기에 원료 및 촉매 등을 순서적으로 투입하여 일정시간 반응 후생성물을 배출하는 방식으로 조작되는 반응기이다.

#### 회분식 공정 특성

- · 공정 운전이 여러단계로 구성
- · Batch별 Start-up, Shutdown 빈번함
- · 장치결함 예측이 연속공정보다 어려움
- · Grade 변경시 운전조건 변화
- · 현장 작업자의 수동운전이 많음


- · 인적오류 가능성 높음
- · 장치결함 가능성 높음
- · 장치결함 예측이 어려움
- · 인적피해 가능성 높음
- · 인적피해 규모가 큼



### ✓ 안전점검 체크리스트

점검항목	점검결과	조치사항
온도 · 압력계 등 계측장치가 설치되어 있고, 내부 이상상태를 조기 파악을 위한 자동 경보장치가 설치되어 있는가?		
비상 시 원재료의 긴급차단, 제품 등의 방출, 냉각용수 등의 공급장치가 정상 작동되는가?		
원재료, 개시제 등의 투입량, 순서 등 운전절차를 숙지하고 원료 투입일지가 작성되고 있는가?		
제품(Grade) 변경에 따른 원재료 준비가 잘 되었는가?		
제어실과 무선연락이 잘 이루어지고, 작업자간 연락체계가 잘 유지되고 있는가?		
원재료가 인화성 물질 또는 독성물질인지 확인하였는가?		
취급물질에 따른 적절한 보호구를 착용하고 작업하고 있는가?		
반응기 온도 및 압력이 매뉴얼대로 유지되고 있는가?		
반응기 비상정지절차 등 비정상상태일 때 조치사항을 숙지하고 있는가?		
화재발생시 비상연락 등 대응조치 요령을 숙지하였는가?		

※ 본 점검항목은 참고용으로 사업장 특성(아차사고, 위험성평가 등)에 맞도록 자체적인 점검항목을 추가하여 사용하세요.



# 회분식 공정 안전운전

# 🕟 작업표준

각각 공정마다 작업 포인트를 구체적이고 명확하게 작업표준을 만들어 오조작 등으로 인한 사고를 방지 한다.



- 작업자는 작업표준을 충분히 이해한 후에 작업에 임하고 이를 철저하게 준수한다.
- 작업표준은 공정의 특성, 화학약품 취급 시 위험성, 이상 반응 등으로 인한 재해사례 등을 참고하여 충분히 검토한 후에 작성한다.
- 작업방법 변경, 작업자 제안 등 관계자 전원의 의견교환 등을 통하여 필요시 변경한다.
- 단위공정마다 포인트를 정하여 그렇게 하지 않으면 위험 하거나 공정상 문제가 될 수 있는 것, 그렇게 하면 작업이 순조롭고 능률이 향상되는 것을 명시한다.
- 작업 전에 점검할 사항의 인수인계에 관한 사항을 정한다.
- 비정상 운전 또는 사고수습대책 등에 관한 사항은 별도로 작업표준을 정한다.
- 특히 다음 사항은 명시되어야 한다.
  - 1 밸브, 코크의 조작 2 냉각, 가열 및 교반장치의 조작
  - ❸ 계측 및 제어장치의 감시 및 조정
  - ⁴ 안전밸브, 긴급차단장치 및 기타 안전장치 및 자동경보장치 의 조정
  - 맨홀, 플랜지, 밸브 및 코크 등의 접합부에서 누출여부 점검
  - 🖰 시료의 채취
  - 일시적 또는 부분적인 운전중단시의 작업방법 및 운전재개시 방법
  - () 제품 및 제조공정 변경에 따른 설비의 개조, 배관의 변경 등 작업 방법
  - ① 가연물질의 이송, 인입설비 등의 정전기 제거를 위한 조치
  - 이상상태 발생 시의 응급조치

## 🕟 작업방법

- 위험물질이나 단량체 등을 저장 · 취급 또는 반응시키는 경우에는 질소 등 불활성가스 분위기하에서 실시하거나 강제 배기등에 의해 폭발성분위기를 형성하지 않도록 한다.
- 인화성액체 등 위험물질을 탱크로리로 주입하는 경우에는 15분 이상의 정치시간을 두고 액체의 유속을 1m/sec 이하로 하는 등 정전기 발생을 방지하기 위한 조치를 취한다.
- 인화성액체 등 위험물질을 드럼으로부터 반응기나 탱크 등에 옮기는 경우는 드럼을 접지하고 전도성파이프를 사용하며 공구는 방폭형을 사용한다.
- 폭발 · 화재위험이 있는 장소에서 용접, 용단 등의 작업, 착회원 가능성이 있는 기계기구를 사용하여서는 안되며, 착화원이 될 우려가 있는 물질을 휴대하지 않는다.
- 인화성물질 또는 가연성가스를 설비나 드럼등에 주입할 때는 호스의 결합부를 확실하게 연결한 후에 작업한다.
- 서로 다른 물질의 접촉으로 인하여 발화하거나 폭발할 위험이
  있을 때는 이들 물질을 접근시켜 저장하거나 동일 운반기에 적재하여서는 안된다.
- ※ 더 많은 정보는 KOSHA Guide P-89-2012 회분식공정의 안전 운전지침, P-20-2012 회분식공정의 인적오류 사고 방지 기술 지침을 추가로 참조하세요.



작업전 <mark>앤전점검</mark> 당신의 <mark>생명을</mark> 지킵니다 작업 전 안전점검의 습관화 / 실천문화 조성

• 사 업 주 작업 전 안전점검 문화 조성 및 지원

• 근 로 자 수행 작업의 위험요인 파악, 보고 및 대응

• 관리감독자 해당 작업의 안전점검 및 개선대책 수립

기억하세요!

산업현장 4대 필수 안전수칙

- 1. 안전보건표지 부착(위험장소, 설비 등)
- 2. **안전보건교육 실시** (위험요인, 안전작업방법 인지)
- 3. 안전작업절차 지키기(절차 제정, 준수)
- 4. 보호구 지급 · 착용(작업에 적합한 보호구)