# 접지설비 계획 및 유지관리에 관한 기술지침

2017. 10.

한국산업안전보건공단

# 안전보건기술지침의 개요

o 제정자 : 한국산업안전보건공단 류보혁 o 개정자 : 한국산업안전보건공단 이형수

o 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 안전시스템연구실

o 개정자: 서울과학기술대학교 류보혁

# o 제·개정 경과

- 1997년 3월 전기안전분야 제정위원회 심의
- 1997년 4월 총괄제정위원회 심의
- 2007년 4월 전기안전분야 제정위원회 심의
- 2007년 5월 총괄제정위원회 심의
- 2011년 12월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)
- 2017년 10월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)

# o 관련규격 및 자료

- IEEE Std. 142: 전력계통시스템의 접지 (Grounding of industrial and commercial power system)
- IEEE Std. 80 : IEEE 변전설비 접지지침 (IEEE guide for safety in AC substation grounding)
- 미국 전기설비기술기준 (NEC)
- 미국 연방직업안전보건국(OSHA) CFR 1910-S(Safeguarding of employees in their workplace)
- o 관련법령·고시 등
  - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제302조 (전기기계·기구의 접지)
- o 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2017년 10월 31일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

E - 92 - 2017

# 접지설비 계획 및 유지관리에 관한 기술지침

# 1. 목 적

이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 "안전보건규칙"이라 한다) 제302조 (전기기계·기구의 접지)의 규정에 의거 접지설비의 계획 및 유지관리에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

# 2. 적용 범위

- (1) 이 지침은 사업장 내 전기설비의 사고를 최소화시키기 위한 다음의 접지방식에 대하여 적용한다.
  - (가) 지락전류 또는 과전압으로부터 전기설비를 보호하기 위한 계통접지
  - (나) 인명을 보호하기 위한 외함 접지
  - (다) 낙뢰 등에 의한 기기 및 구조물 손상방지를 위한 피뢰 접지
  - (라) 정전기 장해방지를 위한 설비, 장치 등의 접지
  - (마) 기타 등전위용 접지(Equipotential earthing) 등

# 3. 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
  - (가) "접지전극선(Grounding electrode conductor)"이라 함은 접지전극과 접지선 또는 중성선을 연결하는 도체를 말한다. 접지전극을 단독으로 설치하는 경우 에는 접지전극에서 다른 접지선을 접속하는 점까지의 도체를 말한다.
  - (나) "접지도체"라 함은 피접지물과 접지전극 또는 접지모선을 연결하는 도체를 말한다.
  - (다) "접지전극"이라 함은 피접지물과 대지를 전기적으로 접속하기 위하여 지중에

E - 92 - 2017

매설한 도체를 말한다.

- (라) "대지저항률"이라 함은 접지전극 주위 대지의 전류가 흐르기 어려운 정도를 나타내는 상수로서, 토양의 단위입방 미터당의 고유저항을 말한다.
- (마) "그물망(Mesh)접지"라 함은 보폭전압 및 접촉전압이 문제가 되는 경우 접지 선을 그물망으로 매설하여 구내 외에 극단적인 전위경도가 생기지 않도록 하는 방식이다.
- (바) "단독접지"라 함은 큰 전류를 흘리거나 정밀을 요하는 전자기기 등에서 기기 별로 접지하는 것을 말하며, 피뢰침, 전산실 등에 쓰이는 방식이다.
- (사) "봉상전극"이라 함은 접지전극이 막대모양으로 된 것을 말한다.
- (아) "그물망(Mesh)전극"이라 함은 접지전극이 그물모양으로 된 것을 말한다.
- (자) "병렬접지"라 함은 동일한 형상의 여러 전극들을 적절한 배열형태로 매설하여 이들을 상호 연결하는 접지방식을 말한다.
- (차) "서지보호장치(Surge protection device)"라 함은 과도적 과전압을 제한하고 서지전류를 분류하는 것을 목적으로 하는 장치를 말한다.
- (카) "보폭전압"이라 함은 접지전극에서 대지로 전류가 흐를 때 접지전극 주위의 지표면에 형성되는 전위분포로 인해, 사람의 양발 사이에 발생되는 전위차를 말한다.
- (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.

# 4. 접지설비계획 수립시 고려 사항

접지설비계획은 다음의 조건을 고려하여, 해당 접지목적에 적합하도록 수립한다.

- (1) 인체에 대한 허용전류
- (2) 고장전류의 유입에 의하여 국부적으로 발생하는 대지전위의 상승, 고장시간, 접촉전압 및 보폭전압의 계산방법과 그 허용치
- (3) 부록(접지선의 굵기 및 접지저항 값의 계산)에 의거 필요한 접지저항의 결정

E - 92 - 2017

- (4) 대지저항률 및 접지저항의 측정
- (5) 접지전극과 접지선의 크기 및 형상
- (6) 인건비, 재료비, 유지보수 등을 고려한 접지공법 등

### 5. 접지계통

#### 5.1 접지계통의 구성

- (1) 접지계통은 대지전위의 상승을 억제하고 접촉전압과 보폭전압을 고려하여 다음 과 같이 구성한다.
  - (가) 건물, 구조물, 전기설비, 변전실 등을 포함한 모든 접지설비는 계통적으로 이루어져야 한다.
  - (나) 피뢰용 접지 및 약전 회로용 접지계통은 단독접지방식으로 구성한다.
  - (다) 접지계통의 등전위(Equipotential) 분포를 위하여 각각의 도체는 상호 본딩 (Bonding)한다. 단, 타 접지계통과 멀리 떨어진 기기 등에 대한 접지는 단독 접지로 할 수 있다.
- (2) 지락사고시 또는 피뢰기가 동작하는 경우에는 대지전위 상승으로 타 기기에도 영향을 미칠 우려가 있으므로, 기기의 종류에 따라 사고발생 정도를 고려하여 다음과 같이 접지계통을 구성한다.
  - (가) 전기기기 및 제어함

변압기, 차단기, 발전기, 전동기 등 접지를 필요로 하는 기기류와 제어함은 모두 연결하여 접지한다.

(나) 피뢰기

낙뢰 등으로 인한 피뢰기의 동작 시에는 방전전류에 의해 대지전위의 상승 우려가 있으므로 피뢰기의 접지는 별도 계통으로 구성한다.

(다) 옥외 철구

E - 92 - 2017

변전소 등에 설치되어 있는 기기 등의 외함은 주접지계통과 상호 연결한다.

### (라) 케이블

구내의 단거리용 동력케이블의 금속외피는 부하측을 접지하고 구외에서 인입되는 워거리용 케이블의 금속외피는 양단을 접지한다.

# (마) 경계 울타리

변전소 경계 울타리 접지는 일반 통행인에 대한 위험이 없도록 변전소 접지계 통과는 분리시킨다.

# (바) 전산실

전산실 등은 타 기기 등의 사고에 의하여 간섭받지 않도록 단독 접지하는 것을 원칙으로 한다.

# 5.2 계통 중성점 접지

계통 중성점 접지는 지락사고 등에 의한 선로의 일시적인 과전압 상승을 억제하기 위한 것으로, 각 전압별 중성점 접지는 다음과 같이 실시한다.

#### 5.2.1 특별고압 계통

- (1) 특별고압용 변압기의 1차측 중성점은 불규칙적인 과전압으로부터 변압기의 권선을 보호하고 사고전류를 신속히 차단하기 위하여 직접 접지한다.
- (2) 특별고압용 변압기의 2차측 중성점은 과전류와 불규칙적인 과전압으로부터 권선을 보호하기 위해 저항 접지한다.

#### 5.2.2 고압계통

6.6 kV 및 3.3 kV 계통의 변압기 중성점은 과전류와 불규칙적인 과전압으로부터 권선을 보호하기 위하여 고저항 접지하는 것이 바람직하다.

#### 5.2.3 저압계통

1차측 전압이 고압 이상이고, 2차측이 저압(440 V, 220 V 등)인 계통의 저압 변압기

E - 92 - 2017

중성점은 변압기의 1차측 권선과 2차측 권선의 혼촉사고로 인한 과전압 위험을 최소화하기 위하여 직접 접지한다. 다만, 혼촉방지판이 내장되어 있는 변압기의 경우에는 고저항 접지 또는 비접지 방식으로 할 수 있다.

#### 5.3 전기기기의 접지

- (1) 전기기기와 연결되는 철제 구조물, 전선과 케이블 트레이 및 닥트 등은 전기적으로 상호 접속한다.
- (2) 케이블 등의 차폐용 외피(Shield) 말단에는 접지를 시행한다.

#### 5.4 계측설비 접지

계측설비에 대한 접지는 단독접지로 한다.

# 5.5 정전기 장해 방지용 접지

정전기 방전에 의한 화재·폭발 및 전격을 방지하기 위하여, 정전기 대전이 우려되는 설비의 경우는 다음 조건에 따라 접지한다.

- (1) 설비와 구조물의 금속 등 도전성의 물질은 5.3(1)항에 의한 접지를 정전기용 접지로 활용할 수 있다.
- (2) 인화성 물질 등을 수송하는 배관의 연결부분이 플랜지(Flange) 등으로 인하여, 정전기적으로 절연된 경우에는 플랜지의 양단을 서로 본딩(Bonding)한다.

#### 5.6 이상 전압 방지용 접지

차단기 개폐시의 서지, 외부 사고 또는 낙뢰로 인하여 이상전압의 발생이 우려되는 경우에는 이상전압 발생원에 근접된 적절한 위치에 피뢰기 또는 서지보호장치 (Surge protection device)를 설치하여 접지한다.

E - 92 - 2017

# 6. 접지공사

## 6.1 일반사항

- (1) 모든 전기기기, 배선관 류(트레이 및 닥트)의 노출 금속부분 및 전력계통의 중성선은 관련 도면, 적용 법규 및 시방서에 따라 접지한다.
- (2) 노출된 접지 접속점 등 부식의 우려가 있는 곳은 적절한 방식물질로 도포하거나 테이핑 처리한다.
- (3) 기기 또는 장치 및 철 구조물에 대한 접지선은 용융, 용접, 압착형 볼트 등을 사용하여 접속한다.
- (4) 상기의 모든 접속은 전기적, 기계적으로 완전히 접속되어야 한다.
- (5) 접지공사 완료 후에는 접지저항을 측정하여 기록 · 관리한다.

#### 6.2 접지계통의 공사

- (1) 접지계통은 접지전극과 접지 단자(Bus-bar)를 연결하는 접지전극선으로 구성된다.
- (2) 접지망을 구성하는 구리도체는 최소한 지하 75 cm 이상의 깊이에 매설한다.
- (3) 접지전극선은 KOSHA GUIDE E-102"저압용 전기설비의 접지설비 선정 및 설치에 관한 기술지침"에 따른다.
- (4) 보폭전압의 경감이 필요한 경우에는 접지봉 또는 접지판을 매설하여 주접지망에 접속하다.

#### 6.3 접지전극과 접지선

(1) 접지전극은 가스, 산 등에 의하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치한다.

#### E - 92 - 2017

- (2) 접지선과 접지전극은 전기적, 기계적으로 확실하게 접속한다.
- (3) 접지선에는 퓨즈 등의 과전류 차단기를 설치하여서는 아니 된다.
- (4) 전산실의 접지계통은 특별히 정하지 않는 한, 주 접지망과는 별도로 구성하는 것이 바람직하며, 독립된 실별로 전용단자에 접속한 후 피복된 절연 케이블에 의하여 접지계통에 연결한다.
- (5) 접지선을 연결하는 부분은 도장이 되어 있지 않아야 하고, 페인트칠 등이 있는 경우에 페인트를 깨끗이 제거한 후 접속한다.

#### 6.4 전기기기의 접지

- (1) 발전기 외함은 주접지 계통과 전기적, 기계적으로 확실하게 접속한다.
- (2) 배전반, 전동기 제어반 등에는 최소한 양단에서 주접지 계통과 접속된 접지모선 이 설치되어야 한다.
- (3) 전동기의 전원 단자함 또는 본체 외함에 접지선을 접속하기 위한 전용단자를 설치한다.
- (4) 지상에 설치되는 모든 접지선은 녹색 비닐 절연전선을 사용한다.
- (5) 콘센트 및 플러그는 별도로 분리된 접지전극을 구비하여야 한다.

#### 6.5 전동기 접지

- (1) 전동기 외함은 가까운 접지망에 연결하여 접지한다.
- (2) 파이프 지지대가 접지계통과 접속되었을 경우 전동밸브는 별도 접지할 필요가 없으나, 접지계통과 연결되지 않은 경우에는 접지를 한다.

E - 92 - 2017

# 6.6 변압기 접지

- (1) 전력용 변압기의 외함은 대각선 방향의 2개소에서 각각 접지망과 연결한다.
- (2) 외함 접지선은 변압기 2차 측의 차단기 정격전류 값에 따라 굵기를 결정한다.

# 6.7 배선관류 접지

- (1) 케이블 트레이, 맨홀, 지하 닥트 등을 접지하기 위한 접지선의 굵기는 60 m² 이 상으로 한다.
- (2) 비금속성 전선관과 연결되는 강관은 적어도 한쪽 끝을 적합한 접속 금구를 사용하여 접지 계통과 연결한다.
- (3) 모든 케이블 트레이는 확실한 방법으로 전기적인 연속성이 보장되도록 접지되어 야 하다.

#### 6.8 철 구조물 접지

- (1) 철 구조물은 볼트 조임만으로는 전기적으로 완전히 접속된 것으로 볼 수 없으므로, 확실한 방법으로 전기적으로 연속성을 보장할 수 있도록 접지한다.
- (2) 철 구조물에 직접 연결되지 않은 난간대는 용접에 의해 고정된 경우는 한쪽에만 접지하고, 용접되지 않은 경우에는 각 부분마다 접지하여야 한다.
- (3) 철 구조물 기둥 접지선의 접속점은 바닥에서 최소한 30 cm 높이로 한다.
- (4) 격리된 철 구조물은 가장 가까이 접지된 철 구조물에 접속하거나 직접 소내 접 지망에 연결한다.

#### 6.9 정전기 장해 방지용 접지

#### E - 92 - 2017

- (1) 정전기 제거용 접지를 필요로 하는 기기는 정전기 대전이 우려되는 생산장비, 저장용 장치, 수송용 배관 및 부속장치, 열 교환기, 호퍼, 탑류 등이다.
- (2) 철제 구조물, 탱크, 대형용기 등은 정전기의 대전전위와 낙뢰전류로부터 보호되 도록 적어도 1개소 이상 접지 계통에 연결한다.
- (3) 각종 본딩을 위한 도체의 최소 굵기는 14 ㎡ 로 한다.
- (4) 정전기 대전 방지용 접지설비의 접지저항은 가급적 1,000 ♀ 이하로 한다.
- (5) 충분한 바닥면적을 가진 탱크나 대형 용기류는 접지계통과 연결된 것으로 간주되며, 이에 접속된 배관류도 정전기 접지가 된 것으로 본다. 다만, 배관이 정전기적으로 절연된 플랜지로 접속되는 경우에는 연속접지가 되도록 플랜지 양단을 본딩하고 접지한다.
- (6) 접지된 구조물에 견고히 부착 설치된 배관 지지물은 접지된 것으로 본다.
- (7) 파이프 랙의 철제 지지물은 일정 간격으로 접지모선과 연결하여 접지시킨다.
  - 비고 보다 자세한 사항은 "KOSHA GUIDE E-89(정전기 재해예방에 관한 기술지침)을 참고한다.

#### 6.10 배관 접지

건축물 밖에 설치되는 노출된 금속배관은 30 m마다 접지하고 배관의 접속 부분이 정전기적으로 절연된 경우는 본딩을 실시한다.

#### 6.11 탱크 접지

인화성 액체를 취급하는 도전성 탱크를 옥외에 설치하는 경우에는 다음에 따른다.

(1) 콘크리트 슬래브 위에 설치되는 탱크설비는 대각으로 2개소 이상을 접지하며, 탱크 의 저장용량에 따라 접지 개소의 수를 증가시킨다.

E - 92 - 2017

(가) 1,000 kℓ 이하 : 2개소 이상

(나) 5,000 kℓ 이하 : 3개소 이상

(다) 20,000 kℓ 이하: 5개소 이상

(라) 20,000 kl 초과 : 8개소 이상

(2) 기타 열 교환기, 탑조류 등은 최소 1개소 이상 접지한다.

#### 7. 접지도체

#### 7.1 접지도체의 설치

접지도체의 설치는 KOSHA GUIDE E-102"저압용 전기설비의 접지설비 선정 및 설치에 관한 기술지침"에 따른다.

# 7.2 접지도체 및 접지선의 녹색 표시

- (1) 접지도체 또는 접지선에는 다음의 경우를 제외하고는 녹색표시를 하여야 한다. 다심케이블, 다심 캡타이어 케이블 또는 다심 코드의 1심선을 접지선으로 사용 하는 경우로서 그 심선이 나전선 또는 녹황색 얼룩무늬 모양으로 되어 있을 경우
- (2) 부득이 녹색 또는 녹황색 얼룩무늬 모양인 것 이외의 절연전선을 접지선으로 사용하는 경우에는 말단 및 적절한 위치에 녹색테이프 등으로 접지선임을 표시하여야 한다.

#### 7.3 기타 사항

이항에서 규정하지 않은 사항은 KS C IEC 60173 (유연성 케이블 및 코드의 선심색상) 및 KSC IEC 61138(접지선 및 단락설비용 케이블)에 따른다.

E - 92 - 2017

# 8. 접지전극

접지전극의 설치는 KOSHA GUIDE E-102"저압용 전기설비의 접지설비 선정 및 설치에 관한 기술지침"에 따른다.

# 9. 피뢰설비 접지

피뢰설비의 선정 및 설치는 KOSHA GUIDE E-102"건축물 등의 피뢰설비 설치에 관한 기술지침"에 따른다.

# 10. 접지저항의 측정과 안전점검

- 10.1 접지저항의 측정관리
  - (1) 다음의 경우에는 접지저항을 측정하고 기록을 유지한다.
    - (가) 전기설비의 준공 후 사용하기 전
    - (나) 점검 주기에 따른 정기적인 측정
    - (다) 기기의 이동이나 증설, 개보수의 확인 등 필요시
    - (라) 기기 사용 중에 전격 등과 같은 이상요인이 감지된 경우
  - (2) 정기 접지저항 측정은 1년에 1회 이상을 실시하여. 접지저항의 변화추이 및 규정 치 내의 적합여부를 판정하여 필요한 경우에는 보수한다.
- 10.2 접지전극의 유지관리

매설된 접지전극 및 접속개소는 〈표 1〉을 참조하여 정기적으로 점검한다.

# 〈표 1〉정기점검 사항

점검부위	점검 사항	점검 결과
접지전극 매설부	<ul> <li>굴착작업 또는 지형변경작업 유무</li> <li>접지전극 또는 접지선 연결부의 부식</li> <li>접지전극 또는 접지선 연결부의 절단</li> <li>접지전극 위치 표시판의 설치 유무</li> </ul>	
점검 항목	○ 동판 및 단자의 부식 유무 ○ 접속부 연결 상태(이완해체) 등 ○ 접지선의 오손, 단선 유무	
접속 및 접지 개소	○ 연결부 조임 상태 ○ 접지 개소의 부식, 접촉부 상태 ○ 접지선의 유지관리 상태	

<부록>

# 접지선의 굵기 및 접지저항 계산

# 1. 계산 목적

이 계산의 목적은 전기설비의 안전운전을 위하여, 접지선의 굵기 및 접지저항의 적절한 값을 선정하는데 있다.

# 2. 접지선의 굵기 선정

접지선에 지나치게 큰 전류가 흐르면 주울 열에 의하여 절연피복이 연소되거나 주 위의 가연물에 화재위험을 미치게 되고, 최악의 경우 접지선 자체가 용단될 수도 있 으므로, 전로로서의 그 기능을 만족하기 위하여 충분한 전류용량, 즉 도체의 충분한 단면적이 필요하다.

접지선의 단면적은 통전전류, 통전시간, 온도, 재료의 특성 값 등을 감안하여 식 (2-1)과 같은 미국 전기전자공학회(IEEE)의 표준식으로 구한다.

$$A = I \sqrt{\frac{\frac{t_c \alpha_r \rho_r \times 10^4}{T_{cap}}}{\ln\left\{1 + \left(\frac{T_m - T_a}{K_0 + T_a}\right)\right\}}}$$
 (2-1)

단, /: 접지선에 흐르는 전류 (kA)

A: 접지선 단면적 (mm²)  $T_m$ : 최대 허용온도 ( $^{\circ}$ C)

*Ta* : 주위온도 (℃)


Tr: 물리정수의 기준온도 ( $^{\circ}$ C)  $a_0:$  0[ $^{\circ}$ C]일 때 도체의 열 저항율  $a_r:$  T $_r$ 일 때 도체의 열 저항율

 $\rho_r$ : T<sub>r</sub>일 때 도체의 저항율 ( $\mu\Omega/cm^3$ )

 $K_0$ :  $1/\alpha_0$ 

*t<sub>c</sub>* : 통전시간 (s)

T<sub>cap</sub> : 용량 계수 (J/cm³ · C)



〈그림 1〉 접지선의 전류용량

<표 2-1> 재료의 물리정수

전선재료	<그림 1>의 대응번호	도전률(%)	$\begin{array}{c}\alpha_r\\ (\text{at }20^\circ\!\!C)\end{array}$	$K_0(1/_{a0})$ (at $0^{\circ}$ C)	용융온도 (℃)	$\rho_r(\mu\Omega/cm^3)$ (at $20^{\circ}C$ )	TCAP (J/cm³ · C)
연 동 선	1	100.0	0.00393	234	1083	1.7241	3.422
경 동 선	2	97.0	0.00381	242	1084	1.7774	3.422
동복 강선	3	40.0	0.00378	245	1084/1300	4.397	3.846
동복 강선	4	30.0	0.00378	245	1084/1300	5.862	3.846
알루미늄선	5	61.0	0.00403	228	657	2.862	2.556
내식알루미늄 # 5005	6	53.5	0.00353	263	660	3.2226	2.598
내식알루미늄 # 6201	7	52.5	0.00347	268	660	3.2840	2.598
알루미늄 피복강선	8	20.3	0.00360	258	660/1300	8.4805	2.670
아연도금강선	9	8.5	0.00320	293	419/1300	20.1	3.931
스테인리스강 # 304	10	2.4	0.00130	749	1400	72.0	4.032

$$A = I\sqrt{\frac{t_c \times 8 \times 10^{-3}}{T_m - T_a}}$$
 (2-2)

단, A: 접지선 단면적 (mm²)

/: 접지선에 흐르는 전류 (A)


*T<sub>m</sub>* : 최대 허용온도 (℃)

 $T_a$ : 주위온도 ( $\mathbb{C}$ )  $t_c$ : 통전시간 (s)

식(2-2)를 이용하여 계산하는 경우는 전원측 과전류차단기의 동작특성과 관계되고, 다음과 같은 조건이 필요하다.

- (1) 접지선의 고장전류 크기는 전원측 과전류차단기 정격전류의 20배
- (2) 과전류차단기의 동작감도는 정격전류 20배의 전류에서 0.1초 이하
- (3) 고장전류가 흐를 때의 접지선 주위 온도 30 ℃
- (4) 고장전류가 흐를 때 접지선의 최대 허용온도 Tm은 150 ℃

따라서 최대 허용온도  $T_m=150$   $\mathbb{C}$ , 주위 온도  $T_a=30$   $\mathbb{C}$ 를 식(2-2)에 대입하고, 통전시간을 파라미터로 한 전류와 단면적 관계를 보면 〈그림 2〉와 같다.



〈그림 2〉 고장전류와 접지선 굵기의 관계

# 3. 접지저항의 계산

# (1) 봉전극의 접지저항

막대모양 전극의 접지저항 계산식 중 대표적인 것은 다음과 같으며, 여기서  $\rho$ 는 대지저항률  $(\Omega-m)$ ,  $\ell$ 은 전극길이 (m), r은 전극반지름 (m), t (m)는 매설깊이 이다.

① Tagg & Ollendorff 계산은 식(3-1)과 같다

$$R_1 = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{2l}{r} \dots \tag{3-1}$$

② Sunde & Dwight 계산은 식(3-2)와 같다

$$R_2 = \frac{\rho}{2\pi l} \left( \ln \frac{4l}{r} - 1 \right) \qquad \dots \tag{3-2}$$

#### (2) 선상 전극의 접지저항

선모양 전극(매설지선)의 접지저항 계산식 중 대표적인 것은 다음과 같으며, 여기서  $\rho$ 는 대지저항률 ( $\Omega$ -m),  $\ell$ 은 전극 길이 (m), r은 전극 반지름 (m), t(m)는 매설깊이이다.

① Rűdenberg & Zingraff 계산은 식(3-3)과 같다

$$R_1 = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{l}{r} \left[ 1 + \frac{\ln \frac{l}{2t}}{\ln \frac{l}{a}} \right]$$
 (3-3)


② Tagg & Dwight 계산은 식(3-4)와 같다

$$R_2 = \frac{\rho}{2\pi l} \left( \ln \frac{2l}{r} + \ln \frac{l}{t} - 2 + \frac{2t}{l} - \frac{t^2}{l^2} + \frac{t^4}{8l^2} \right)$$
 (3-4)

③ Sunde & Schwartz 계산은 식(3-5)와 같다

$$R_3 = \frac{\rho}{\pi l} \left[ \ln \frac{2l}{\sqrt{2rt}} - 1 \right] \quad \dots \tag{3-5}$$

(3) 그물망(Mesh) 전극의 접지저항은 〈그림 3〉과 같다



〈그림 3〉 그물망 전극의 형태

그물망 전극에서의 접지저항 계산식은 매설깊이에 따라 약간의 차이가 있는데, 매설깊이가 0.25 (m) 이하일 때에는 식(3-6)을, 0.25~2.5 (m)에서는 식(3-7), 식(3-8)을 주로 이용한다. 여기에서, 식(3-6), 식(3-7) 및 식(3-8)은 간략화한 계산식이다.

① Laurent & Niemann 계산은 식(3-6)과 같다

$$R_1 = \frac{\rho}{4} \sqrt{\frac{\pi}{A}} + \frac{\rho}{L} \qquad (3-6)$$

② Sverak 계산은 식(3-7)과 같다

$$R_2 = \rho \left[ \frac{1}{L} + \frac{1}{\sqrt{20A}} \left( 1 + \frac{1}{1 + h\sqrt{20/A}} \right) \right] \qquad (3-7)$$

③ Schwarz 계산은 식(3-8)과 같다

$$R_{3} = \frac{\rho}{\pi L} \left( \ln \frac{2L}{h^{1}} + K_{1} \frac{L}{\sqrt{A}} - K_{2} \right) \qquad (3-8)$$

E - 92 - 2017

여기에서,


L: 매설된 접지선의 전체길이 (m) A : 그물망 전극의 전체 면적 (m²)


 $h^1$ :  $\sqrt{2rh}$  (전극의 매설 깊이가 h일 경우, 지표면일 경우에는  $h^1 = r$ )

h: 그물망전극의 매설 깊이 (m)

ρ : 대지 저항률 (Ω-m) r: 접지선의 반지름 (m)

 $K_1$ ,  $K_2$ : 길이, 가로폭, 매설 깊이에 따라 결정되는 상수 〈그림 4〉참조





A  $(h = 0) : y_A = -0.04X + 1.41$ 

A  $(h = 0) : y_A = -0.15X + 5.50$ 

B (h =  $1/10\sqrt{A}$ ):  $y_A = -0.05X + 1.20$  B (h =  $1/10\sqrt{A}$ ):  $y_A = -0.10X + 4.68$ 

C (h =  $1/6\sqrt{A}$ ):  $y_A = -0.05X + 1.13$  C (h =  $1/6\sqrt{A}$ ):  $y_A = -0.05X + 4.40$ 

(a) 계수 *K*<sub>1</sub>

(b) 계수 K<sub>2</sub>

〈그림 4〉 Schwarz식에서의 계수  $K_1$ ,  $K_2$