

🔼 화물자동차 적재함에서 떨어짐 🗥



744 재해개요

2024. 5. 24. (금) 14:30경 경북 김천시 소재, 00중공업(주) 제품 상차장에서 재해자가 화물자동차 적재함에 상차된 철골 자재를 적재함 위에 올라가 슬링 벨트로 고정하는 작업을 하던 중 불안전하게 세워져 상차되어 있던 철골 자재(289.5kg)와 함께 지면으로 떨어져(H≒2.5m) 사망



발생원인

▶차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 미흡

- (작업계획서 미작성) 불안전하게 세워 적재되어 있어 외력에 의해 전도되기 쉬운 철골 자재의 전도 방지 대책과 적재함 위에서 떨어짐에 대한 방지 대책을 수립하고 작업계획서에 반영하지 않음

▶차량계 하역운반기계 작업 시 작업지휘자 미배치

- (작업지휘자 미배치) 화물자동차에 적재된 자재에 슬링벨트 고정 작업 시 현장에 해당작업을 지휘할 작업지휘자를 배치하지 않아 근로자가 화물자동차 적재함 위 (H≒2.5m) 로 올라가 불안전하게 작업 함

▶ 전용 승강설비 미사용 등 떨어짐 방지조치 미흡

- (추락, 낙하 방지조치 미실시) 승강과정, 적재함 위에서 이동 및 작업 중 떨어짐 예방을 위한 전용 승강 설비와 작업발판을 사용하지 않고 작업자는 개인보호구를 착용하지 않음

🄼 예방대책

1 차량계 하역운반기계 작업계획서 작성 철저

- 불안전하게 적재되어 있어 외력에 의해 전도되기 쉬운 철골 자재의 전도방지 대책과 적재함 위에서 떨어짐에 대한 대책을 작업계획서에 반영해야 함

2 차량계 하역운반기계 작업의 작업지휘자 역할 수행

- 화물자동차 적재함 위의 슬링 벨트 고정 작업 시 작업지휘자를 배치하여 작업순서·방법을 정하고 전도방지 조치 등의 이행여부를 관리·감독해야 함

3 전용 승강설비 사용 등 떨어짐 방지조치 철저

- 승강과정, 적재함 위에서 이동 및 작업 중 떨어짐 예방을 위한 전용 승강설비와 작업발판을 사용 하고 안전모 등 적정 보호구를 착용해야 함

※ 본 마S는 동종재해 예방을 목적으로 안전보건공단에서 제작하여 제공하는 것으로 일부 내용이 재해 발생 상황과 다를 수도 있음을 알려드립니다



