

# KEY MESSAGE 82

## 주요 사고개요

- ('25.5.23.) 울산 소재 제조업 사업장에서 반응기 내 흡수제 교체작업 중 유독가스 중독(추정) <사망 1명>
- ('25.5.9.) 전북 소재 양돈농가에서 집수조 내 수중펌프 작동여부 확인 중 **황화수소 중독 <부상 2명>**
- ('25.5.4.) 전북 소재 제지공장에서 탱크 내 작업 중 유독가스 중독(추정) <사망 2명, 부상 3명>

#### 안전 작업방법



### 질식

- 밀폐공간 사전 파악 및 관계자 외 출입금지
- **○** 작업 전 산소·유해가스 농도 측정
- 작업 전·중 환기팬으로 충분한 환기 실시
- 작업상황을 확인할 수 있도록 외부에 감시인 배치
- 구조 시 송기마스크 또는 공기호흡기 착용









#### 콘텐츠 링크

OPS 포스터 책자 동영상



밀폐공간 내 작업 시 조치 등



밀폐공간 주요 작업안전수칙



질식재해예방 안전작업가이드



밀폐공간 질식 재해사례

안전보건자료실

검색



안전보건공단 산업안전포털



스마트폰 APP 위기탈출 안전보건 설치



고용노동부 중대재해 사이렌

