

대장원 및 단조관련 종사자 - 다이캐스팅 작업



주요 위험 요인



감김 · 끼임



● 금형 내부 이물질 제거 및 제품 ● 다이캐스팅작업 중 용탕 비산 취출작업 시 끼임



왕탕 비산





》 화재 · 폭발



• 잉곳에 묻어 있는 수분으로 인한 수증기 폭발



작업안전대책

감김·끼임

- 안전문에 유압식 및 전기식 연동장치 설치
- 광전자식 안전장치 설치
- 제품취출용 슈트 설치

용탕 비산

- 금형 파지 감지센서 및 타이 바 인장감지장치 설치
- 용탕 비산방지판 설치

화재·폭발

- 잉곳 건조대 설치
- 이형제 및 수분 유입방지 조치
- 유압작동유를 난연성 유압유로 대체



안전문에 연동장치 설치



난연성 유압유로 대체



2012-교육미디어-882



재해사례개요

알루미늄 다이캐스팅 작업 도중에 기계를 정지시키지 않고 금형 사이에 끼인 이물질을 제거하던 작업자의 팔이 동력으로 작동 중이던 안전문에 끼인 재해

소시하나네! 기계 등의 점검, 정비작업 시 전원을 꼭 차단하세요!















