M - 182 - 2015

유압절곡기 방호장치에 관한 기술지침

2015. 11

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

- o 작성자 : 서울과학기술대학교 이근오 교수
- o 제·개정 경과
 - 2015년 11월 기계안전분야기준 제정위원회 심의(제정)
- o 관련규격 및 자료
 - British Standard Institution. "Safety of machine tools-Hydraulic press brakes". BS EN 12622:2009
 - Canadian Standard Association. "Safeguarding of machinery". CSA Z432-04, 2005
 - Canadian Standard Association. "Code for Power Press Operation: Health, Safety". CSA Z142-02
 - Irsst(Institut de recherche Robert-Sauve en sante et en securite du travail). "Safeguarding of hydraulic power press brakes". 2010
 - KS C IEC 60204-1:2015
 - ISO 14120:2002. "Safety of machinery-Guards General requirements for the design and construction of fixed and movable guards
 - 고용노동부 / 위험 기계·기구 및 설비 가이드북
- o 관련법규·규칙·고시 등
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3절 프레스 및 전단기(제103조~제104조)
- 0 기술지침의 적용 및 문의
 - 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지(www. kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
 - 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2015년 12월 7일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

유압절곡기 방호장치에 관한 기술지침

1. 목적

이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 103조(프레스 등의 위험방지)의 규정에 따라 유압절곡기의 방호장치에 관한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

이 지침은 전단기와 구분하여 상부 램과 하부 램 사이에 금속 판재를 넣고 굽힘 가 공하는 기계에 장착된 방호장치에 적용할 수 있다.

3. 용어의 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - (가) "유압절곡기(Hydraulic press brake)"이라 함은 금속날을 상하 형틀에 끼워 압력을 가하여 굽히는 기계로서 형을 교체하여 여러 종류의 각도나 형상으로 가공하는 기계· 빔 작동방식에 따라 하향식과 상향식이 있으나 대부분 하향식이 사용되는 것을 말한다.
 - (나) "기계 프레임(Machine frame)"이라 함은 기계의 틀을 말한다.
 - (다) "테이블(Table)"이라 함은 하부 금형(Die)를 지지하는 절곡기의 고정된 부분을 말한다.
 - (라) "램(Ram)"라 함은 상부 금형을 지지하여 상하운동을 하는 이동식 부분을 말한다.

M - 182 - 2015


- (마) "압력 액추에이터(Pressure actuator)"라 함은 램의 작동을 위해 유체에너지를 사용하는 액추에이터를 말한다.
- (바) "디지털 제어판(Digital control panel)"이라 함은 유압절곡기의 제어를 위해 사용자와 기계장치와의 인터페이스(Interface: 인간과 기계사이의 상호정보교환 이나 동작을 하기 위한 구조)를 말한다.
- (사) "금형(Die)"이라 함은 금속 재료의 굽힘을 위한 상·하로 구성된 공구(Tool)을 말한다.
- (아) "백 게이지(Back gauge)"이라 함은 금속재료를 굽히기 위해 금형의 뒤에 위 치하여 재료를 지지하는 부품을 말한다.
- (자) "백 게이지 조정기구(Back gauge adjustment mechanism)"이라 함은 백 게이지를 조절하기 위한 기구를 말한다.
- (차) "전자감응식 장치(Electro sensitive device)"라 함은 사람 또는 장치 몸체의 부분들과 장치에 노출되는 사람에게 신호(Signal)를 보내 감지하여 위험을 줄일 의도를 가지는 제어시스템이다.
- (카) "이동식 연동가드(Movable guard with interlocking device)"라 함은 기계의 제어 시스템과 함께 다음 기능이 수행되도록 연동식 장치가 결합된 가드를 말한다.
 - 가드에 의해 "보호를 받는" 위험 기계의 기능이 가드가 닫히기 전까지는 작동할 수 없다.
 - 위험한 기계의 기능이 작동 중일 때 가드가 열리면 정지 명령이 내려진다.
 - 가드를 닫으면, 가드로 보호된 위험한 기계 기능이 수행 가능하게 되지만, 가 드를 닫는 것만으로 위험한 기계 기능이 스스로 가동되지는 않는다.
- (타) "고정식 가드(Fixed guard)"라 함은 공구의 사용 없이 제거하거나 개봉할 수 없도록 만들어진 죔쇠(Fastener: 스크루, 너트 등) 또는 영구적인 방법(용접 등)에 의해 고정된 가드를 말하다.

M - 182 - 2015


(2) 그밖에 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 따른다.

4. 유압절곡기의 주요구성요소

아래의 <그림 1>은 방호장치를 제외한 절곡기의 주요구성요소를 표시하고 있다.




- 1. 기계 프레임(Machine frame)
- 2. 테이블(Table)
- 3. 램(Ram)
- 4. 압력 액추에이터(Pressure actuator)
- 5. 디지털 제어판(Digital control panel)
- 6. 상부금형(Upper die)



- 7. 하부금형(Lower die)
- 8. 백 게이지(Back gauge)
- 9. 백 게이지 조정기구(Back gauge adjustment mechanism)
- 10. 비상정지버튼
- 11. 굽힘 축(Bending axis)
- 12. 강판(Metal sheet)

<그림 1> 유압절곡기의 주요 구성요소

4.1 램의 위치



<그림 2> 절곡기의 램 위치

- (1) 전자 감응식 방호장치(광전자식 방호장치, 레이저 빔 방호장치)에서 안전점 (safety point)은 일반적으로 굽힘재료 상부 6 mm에 위치하며 이 위치에서 램이 정지하도록 설정되어 있다. 판위 6 mm의 개념은 두께가 2 mm 이하인(금형사이 전체 열림이 8 mm) 부품(재료)에 대하여 허용한다.
- (2) 작업속도 변환점은 램의 속도가 접근속도(속도 > 10 mm/s)로부터 판재를 가공하기 위해 더 늦은 속도(속도 < 10 mm/s)로 바뀌는 점이다. 조절에 따라 작업속도 변환점과 안전점이 같을 수도 있다.

4.2 위험요인과 관련 재해

유압절곡기는 <그림 3>과 같은 전면, 후면 및 측면영역 등 여러 영역에서 방호되어 야 하며 각 위험요인에 대한 재해유형과 방호영역은 <표 1>과 같다.



<그림 3> 방호영역

<표 1> 유압절곡기의 위험요인과 재해유형


위험요인	위험한 상황	재해유형	방호영역
금형의 움직임과 절단 형상	상부 금형과 하부 금형 사이의 끼임점에 신체가 위치할 때	끼임(Crushing) 베임(Cuts) 절단(Amputation) 사망(Death)	전면영역 후면영역 측면영역
강판의 리턴운동	굽혀진 강판과 절곡기 쪽 사이에 근접하게 신체가 위치하고 있는 경우 강판의 리턴에 의해 사고발생	찰과상(Abrasions) 타박상/멍(Bruises) 베임	전면영역 측면영역
동력식 백 게이지의 이동	백게이지와 백게이지 구동기구 근처에 사람이 있을 때	찰과상 타박상 베임 골절(Fractures)	후면영역 측면영역

5. 방호장치

5.1 광전자식 방호장치

- (1) 광전자식 방호장치는 전면에 위치한 사람을 보호하기 위한 장치이다.
- (2) 광전자식 방호장치는 전자감응에 의해 작동되는 방호 장치이며, 투광기와 수광기로 구성되어 있고, 투광기(등거리로 분산)는 적외선 광선을 수광기에 전송한다. 이 방호장치는 사람의 몸이 빔을 차단하면 기계장치의 위험한 동작을 멈추게 하는 신호를 준다. 광전자식 방호장치의 분해능은 굽히는 재료의 두께 및 형상을 고려하여 선택되어진다.

5.1.1 굽힘 모드(Bending modes)



1. 강재의 삽입

2. 램의 하강(6 mm 영역 안에서)시 미작동

3. 강재의 굽힘


<그림 4> 테이블에 하강하는 램과 강재의 삽입

5.1.2 광전자식 방호장치의 설정

광전자식 방호장치는 수평 또는 수직으로 설치되어 지거나 가끔은 비스듬히 또는 두 가지를 결합한 형태로 설치한다.(기준 EN 12622:2001 참조)


모든 경우에 있어서 위험한 동작이 일어나는 영역에 작업자가 도착하기 전에 위험한 움직임을 멈출 수 있는 안전거리에 광전자식 방호장치를 설치하여야 한다.

M - 182 - 2015



A: 광전자식 방호장치의 최하 높이

- B: 광전자식 방호장치의 최대 높이
- C: 금형이 없을 때 테이블의 높이
- D: 안전거리
- E: 가장 높은 끼임점



A: 금형이 없을 때 테이블의 높이

- B: 가장 낮은 광축(Detection cell)의 높이
- C: 커튼의 가장 높은 광축과 가장 낮은 광축사이 거리
- D: 허용되는 최소 안전거리
- E: 가장 높은 광축의 높이

<그림 5> 광전자식 방호장치의 설정모드

5.1.3 광전자식 방호장치의 설치

5.1.3.1 수직설치의 경우

- (1) 광전자식 방호장치의 수직설치의 구조 및 성능은 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.
- (2) 설치 안전거리는 다음과 같다.
 - (가) 광전자식 방호장치를 설치한 절곡기 등의 광전자식 방호장치와 위험한계 사이의 거리(이하 "안전거리"라 한다)는 슬라이드 등의 하강속도가 최대로 되는 위치에서 다음 식에 따라 계산한 값 이상이어야 한다.

M - 182 - 2015

 $D=1600 \times (Tc + Ts)$

D: 안전거리 (단위:mm)

Tc: 방호장치의 작동시간[손이 광선을 차단했을 때부터 급정지기구가 작동을 개시할 때까지의 시간(초)]

Ts: 절곡기의 최대정지시간[급정지기구가 작동을 개시했을 때부터 슬라이드등 이 정지할 때까지의 시간(초)]

- (나) (가)목에 따라 안전거리에 설치된 광전자식 방호장치는 절곡기의 본체나 구조물 등에 견고하게 고정되어야 하며, 임의로 옮길 수 없도록 해야 한다.
- (다) (가)목에 따라 안전거리에 설치된 광전자식 방호장치와 위험한계 사이에는 운전자나 다른 사람이 들어갈 수 없는 구조이거나 들어가 있는 상태에서는 슬라이드 등이 작동할 수 없도록 한다.


5.1.3.2 수평설치의 경우

- (1) 베드의 높이가 800 mm 이상 1200 mm 이하인 경우에는 베드와 광전자 센서 하부가의 중첩 치수를 50 mm로 한다.
- (2) 광전자식 방호장치의 총 반응시간이 200 ms 이하인 경우 최소안전거리(D)는 1000 mm 이상, 총 반응시간이 200 ms를 초과하는 경우에는 매 10 ms마다 20 mm를 더한다.
- (3) 광전자식 방호장치의 수직 설치가 불가능한 경우에는 위험구역에 접근을 차단하기 위한 고정식 가드, 인터록 가드 또는 추가적인 광전자식 장치를 주변에 설치해야 한다.

5.1.4 광전자식 방호장치의 주의사항

- (1) 굽힘 작업 전에 빔에 감지되는 장애물을 제거한다.
- (2) 밴딩 박스(Bending box)를 동반한 강재를 삽입 시에는 절곡기가 작동하지 못하 도록 프로그램 되어야 한다.


M - 182 - 2015



<그림 6> 유동 블랭킹(Floating blanking)

- (3) 시스템적인 명령으로 램이 정지될 때 광전자식 방호장치의 방호작동은 불필요 하게 한다.(안전거리의 이유로 시스템의 반응 시간이 증가할 때: 멀티 스캔)
- (4) 두 개의 광전자식 방호장치의 사용으로 상호 간섭이 발생하여 시각적 위험을 초 래하지 않아야 한다.(두 베드 사이의 빔의 코드(Beam coding)를 조정)
- (5) 굽힘 작업순서의 재조정이 요구될 때 굽힘 작업의 복합 구성이 광전자식 방호장 치의 작업선택 모드에 호환이 되어야 한다.
- (6) 복잡한 모양이나 상자(Box)의 굽힘 가공에는 일반적으로 광전자식 방호장치가 사용되어야 한다.

5.2 레이저 빔 방호장치(Laser beam device)




<그림 7> 유압절곡기의 레이저 빔 방호장치

- (1) 레이저 빔 방호장치 또는 카메라 시스템은 적외선을 이용한 레이저에 의한 전자 감응식 장비이며 레이저 빔이 판재 상부로부터 6 mm까지 상부금형과 하부금형 사이에 침입한 물체를 감지한다. 한편, 6 mm 이하가 되면 레이저 빔 방호장치는 작동되지 않는다.
- (2) 이 장치는 상부 테이블에 부착되어 높이를 조절할 수 있으며 램에 부착한 금형에 관한 위치에 대해서는 다음의 사항을 고려해야 한다.
 - (가) 가장 높은 레이저 빔과 상부 금형 지점사이의 거리는 감지되지 않고 손가락이 들어가서는 안 된다.
 - (나) 램의 정지거리를 고려해야 한다.

5.2.1 작동 모드

상부 금형아래 감지는 3가지 영역에서 이루어진다. 영역 1은 전면, 영역 2는 중앙 그리고 영역 3은 후면에 위치하고 작동 모드는 아래와 같다.



<그림 8> 레이저 빔 장치의 감지 영역

- (1) 세 감지영역이 작동하는 정상모드(Regular mode); 예를들면 1차 굽힘 동안에 가능하다. 이 모드는 작업자를 최대한 보호한다.
- (2) 박스모드(Box mode); 수직굽힘(bend) 때문에 정지되는 것을 피하기 위해 전면영역이 비활성화 된다.
- (3) 중앙영역만 작동하는 박스 및 백 게이지 모드(Box and back gauges mode); 모 서리 근처의 굽힘과 같이 수직굽힘과 백게이지로 인한 멈춤을 피하기 위하여 전 면과 후면을 비활성화 된다.
- (2)와 (3)는 절곡기가 안전성이 감소된 상태로 작동하고 있기 때문에 필요한 경우만 사용해야한다.

M - 182 - 2015

5.2.2 레이저 빔 방호장치의 주의사항

- (1) 임시설정은 주로 복잡한 부분에 대한 굽힘 작업을 할 때 굽힘 순서의 수정이 요구되다.
- (2) 아래의 각 변화에 대해 적절하게 높이가 조정되어야 한다.
 - (가) 금형의 변화
 - (나) 강재 두께의 변화
- (3) 강재가 고르지 않아 원하지 않는 정지가 일어날 때는 하부 테이블의 작업표면 우의 자석이 문제점을 감소시킬 수 있다.

5.3 양수조작식 방호장치(Two-hand control device)

- (1) 양수조작식 방호장치에는 버튼이 2개 장착되어 있으며, 이 2개를 동시에 누르면 유압절곡기의 램이 움직이기 시작한다.
- (2) 운용되는 보호 장치가 제 기능을 수행하기 위해서는 양수조작식 방호장치를 안전 거리에 설치해서 조작자가 위험한 절곡기 앞부분과 접촉하는 상황을 사전에 차단 하는 것이 중요하다.
- (3) 제어장치를 사용하는 사람이 양손을 모두 사용하기 있기 때문에, 강재 지지대를 설치해 부품을 지지한다.

5.3.1 양수조작식 방호장치 설치

- (1) 양수조작식 방호장치의 설치조건은 1 행정 1 정지기구를 갖추고 있어야 한다.
- (2) 양수조작식 방호장치의 구조 및 성능은 방호장치 안전인증기준에 적합해야 한다.
- (3) 양수조작식 제어장치의 설치 안전거리는 다음과 같다.

M - 182 - 2015

(가) 양수조작식 제어장치를 설치한 프레스등의 누름버튼과 위험한계 사이의 거리 (이하 "안전거리"라 한다)는 슬라이드등의 하강속도가 최대로 되는 위치에서 다음 식에 따라 계산한 값 이상이어야 한다.

 $D=1600 \times (Tc + Ts)$

D: 안전거리(단위:mm)

Tc: 방호장치의 작동시간[손이 광선을 차단했을 때부터 급정지기구가 작동을 개시할 때까지의 시간(초)]

Ts: 절곡기의 최대정지시간[급정지기구가 작동을 개시했을 때부터 슬라이드 등이 정지할 때까지의 시간(초)]

(나) (가)목에 따른 안전거리에 설치된 양수조작식 방호장치는 설치 안전거리 이내 로 이동할 수 없도록 해야 한다.

5.3.2 양수조작식 방호장치의 주의사항

- (1) 재료의 굽힘 작업 전 또는 작업하는 동안에 양손을 사용하여 굽힐 재료를 잡아야하기 때문에 모든 형태의 부품을 굽히는데 사용할 수는 없다. 그러나 판재를 지지하는 장치(판재 지지대, 자석 등)를 같이 사용하는 것도 하나의 방법이다.
- (2) 버튼의 반복적인 누름이 원인이 되어 근골격계의 장애의 원인이 되므로 버튼의 반응성이 좋은(Touch-sensitive) 양수조작식 방호장치를 사용한다.
- (3) 제거 가능한 양수조작식 방호장치는 안전거리를 준수하여 설계되어야 한다.
- (4) 작업자만을 보호할 수 있으며 절곡기 주변의 다른 사람을 보호할 방안을 수립해야 한다.
- (5) 작업자가 2인 이상인 경우, 각자가 양수조작식 방호장치를 사용해야 하며, 제어판에는 선택 스위치를 장착해야 한다. 선택 스위치는 굽힘 작업에 참여하는 인원수와 이들 작업자 개개인이 각 작업 사이클에서 이 스위치를 누르기 위해 가하는힘을 나타낸다.