

# 自動化光學檢測原理與技術



#### 大綱

- > 檢測的基本概念
- > 二維量測應用
- > 影像定位
- > 特徵分析
- > 瑕疵檢測
- > 瑕疵分類




#### 檢測的基本概念

- □自動光學檢測可以利用圖像識別技術判別物體的 形狀,也可以利用尺寸量測技術,檢查物體的尺 寸是否符合要求。
- □自動光學檢測也可以用來檢查物體表面的色澤及 紋理是否正確,以及表面是否有瑕疵。
- □自動化大量生產的尺寸量測與品質檢驗:
  - 速度及量測效率
  - 產品的微小化、精密化
  - 非接觸式量測,快速高精度



# 檢測的基本概念(續)





## 檢測的基本概念(續)


2.5D影像量測儀



沖壓元件










#### 二維量測應用

- □有一工件擬以自動化光學檢測進行量測。
- □工件之尺寸如下 (30mm x 10mm)。
- □產線要求之容許誤差:±0.06 mm。
- □如何選定量測的光學規格?
  - 由量測精密度的要求,找出相機所需之規格。
  - 再依工作距離的限制,找出適當的鏡頭。








- ▶ 工件尺寸30mm x 10mm · 容許量 測誤差為0.06mm
- 像素解析度一般至少要為容許誤差 之1/4
- ▶ 像素解析度 = 0.06mm/4 =0.015mm
- ▶ 所需相機解析度 > 30mm/0.015mm=2000 (pixel)
- ▶ 可以選2048 x 1088之相機
- ▶ 鏡頭倍率: 11.3/30=0.3767
- ➤ 若工作距離150mm · f=41mm (1/150 + 1/(150\*0.3767) = 1/f)

Mono/ Color A2000-50	Mono
Frame Rate	50 fps
Pixel Size (H x V)	5.5 µm x 5.5 µm
Resolution	2 MP
Resolution (H x V)	2048 px x 1088 px
Sensor Size	11.3 mm x 6 mm
Sensor Type	CMOS
Max. Image Circle	2/3"
Shutter	Global Shutter
Sensor	CMV2000
Sensor Vendor	CMOSIS
Sensor Vendor	CMOSIS



- □影像經過增強及尋邊後,得到一群代 表物體邊界的資料點。
- □從這些離散的資料點,無法得知物體 完整的輪廓線。
- □從這些資料點中,如何找出代表物體 輪廓線的方程式:直線/曲線擬合。
- □由所得方程式可進行物件的量測。
- □大部份工業產品的外型曲線,都是由 簡單的直線、圓弧及橢圓(曲線)所 組成。






112/10/18


8/40




線或元件尺寸



圓的位置及尺寸










(a)框選或自動定位ROI欲量測物體 (b)矩形區域二值化之結果 (c)尺寸濾波並留下最大物體









(a)框選或自動ROI欲量測物體 (b)二值化結果


(c)只留下最大物體


112/10/18 11/40




#### 影像定位

- □實務上很難讓待測物的與設定時的位置一致,導 致檢測或量測的結果不如預期。
- □進行檢測或量測前必須找出待檢測影像與訓練影 像之間的空間座標差異,並將其修正回來。











# 影像定位(續)





# 影像定位(續)


#### 原始影像




剛體轉換: 1+2

仿射轉換: 1+2+3+4


1. 平移



2. 旋轉




3. 縮放



4.推移/剪切



5. 投影



6. 局部變形





### 特徵分析

- □為了要讓機器視覺具備與人類相同的物件辨識能力,有必要深入了解人類是根據那些特徵進行物件的辨識與分類。
- □特徵抽取是將有利於物件分類的特徵分割出來, 再利用這些特徵來描述或表示物件之形狀及顏色。
- □特徵抽取的目的:能夠利用這些特徵對物件之類 別進行判定或判定物件是否有瑕疵。



# 特徵分析(續)

- □特徵種類可分成全域特徵、局部特徵、及關聯性 特徵三大類。
- □在樣本識別上,常用的特徵包括:位置、幾何形 狀、色彩、對比、及紋理等。
- □幾何形狀特徵的種類還包括:周長、面積、離心率、縱橫比、真圓度、粗糙度、簽名、長短距離比。
- □灰階影像之色階特徵包括:最大灰階值、最小灰 階值、平均灰階值、灰階標準差等。



# 特徵分析(續)

- □當物體的大小不相同時,我們可以用面積來分類。
- □當物體的形狀不同時,我們可以利用幾何形狀來 分類。
- □幾何形狀特徵的種類還包括:周長、面積、離心率、縱橫比、真圓度、粗糙度、簽名、長短距離比。
- □灰階影像之色階特徵包括:最大灰階值、最小灰 階值、平均灰階值、灰階標準差等。



#### 瑕疵檢測

- □瑕疵:不想要的部份;未知形狀與尺寸,出現位 置也不確定。
  - 一可能出現在產品上(任意位置)的缺陷有:形狀、尺寸、 顏色、位置等等,都可以被認定為瑕疵。
- □大部份工業產品在其生產過程中,都會經歷幾次的品質檢測。
- □品質管制人員之工作:借助他們的眼睛幫忙找出 產品上各式各樣的瑕疵。



#### 瑕疵檢測

- □判斷瑕疵的標準,事先必須詳細明確的規範清楚。
  - 標準太嚴格會造成誤判 (FP, false positive),太寬鬆會造成漏檢 (FN, false negative)。
- □根據檢測時是否參考到標準影像來分,瑕疵檢測 技術可分成:
  - 参考比對法。
  - 非參考比對法。



- □根據標準影像的來源,參考比對法可進一步分成 Die-to-Die (D2D) 、 Die-to-Reference (D2R) 及 Die-to-Database(D2DB) 三種。
- □Die-to-Die 比對法:將相鄰兩個圖案進行比對,找 出兩者之間的差異,據以判斷是否為瑕疵。
  - 適合用來檢測圖案具有重複出現特性之物體,例如光 罩及晶圓的檢測。



- □Die-to-Reference 比對法:將測試影像與事先擷取並存檔之標準影像進行比對,凡是與標準影像不一樣的地方即視為瑕疵。
- □Die-to-Database 比對法: D2DB 與 D2R 的比對方式類似,差別在於兩者的標準影像來源不同。
  - D2DB 之標準影像來源是原始設計資料檔,亦即標準影像為由電腦輔助設計資料庫所產生之圖形影像。




- □XOR 運算也可以用來進行兩張影像的比對。
- □由真值表可知,將待檢測之f影像與標準影像g 進行XOR運算後。
  - 結果會留下兩張影像相異的部份:包括多出來及缺少的 特徵。


XOR運算之真值表

f(x,y)	g(x,y)	h(x,y)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0










(a) 金樣本影像

(b) 待檢測影像

(c) XOR結果影像










(a) 金樣本影像 (b) 較明較亮之待檢測影像


(c) XOR檢測之結果影像






(a) 金樣本影像 (b) 含瑕疵之待檢測影像 (c) XOR檢測結果影像









Reference Image




Inspected Image

























## 瑕疵分類





- □特徵偵測出來之後,接著便可進行物件的辨識、 分類或判斷是否有瑕疵?
- □根據問題的複雜度,辨識時可能使用分類器或以 特徵直接進行比對。






- □所謂的分類 (classification) 是利用物件的特徵 (features) 進行物件的辨識 (recognition)。
- □根據已知(訓練)樣本的某些特徵,判斷一個新的 樣本屬於哪種已知的樣本類別。
- □分類問題也被稱為監督式學習 (supervised learning)。
- □假設影像中物件的 N 個特徵已經被偵測出,並且 正規化 (normalized),則在 N 維的特徵空間內可 以用一個點來表示。



□最近鄰分類器 (Nearest Neighbor Classifier):





- □最近鄰分類器 (Nearest Neighbor Classifier)
  - 未知類別與已知類別 i 之距離可由下式求出:


$$d_{i} = \left[\sum_{j=1}^{N} (u_{j} - f_{ij})^{2}\right]^{1/2}$$

- 未知類別物件所屬之類別 R 可以下式決定:

$$d_R = \min_{j=1}^N [d_j]$$




□當特徵向量分佈為線性可分時,可以很容易畫出一條直線(二維為平面,三維以上為 hyper-plane) 將數據分為兩類:





□當特徵分布為非線性可分,此時我們很難通過一條直線將數據分開,但是仍有辦法畫出一個多邊 形區域將數據分為兩類:





□如果特徵為不可分的分布,這種情況下很難完全 將兩類數據分開:

