制造过程组织 Organizing of Process in Manufacturing

邱灿华

同济大学经济与管理学院

Outline

- 生产类型
- 过程组织形式
- ■制造业过程的选择



生产类型 Production Types

• 按生产的组织类型

生产类型	制造	服务	
单件小批生产	模具、电站锅炉、大型船舶、长江大桥、	研究项目、计算机软件、博士生、咨询报告、包机、保健、理 发、特快专递邮件	
大量大批生产	汽车、轴承、标准件、 电视机、洗衣机、电 冰箱	公共交通、快餐服务、 普通邮件、批发、体 检	
流程式生产	化工、炼油、面粉、 造纸		

■ 按照工作地的专业化

工作地生产类型	工作地工序数(m)	工序大量系数(K _B = 1/m)
大量生产	1~2	0.5以上
大批生产	2~10	0.1~0.5
中批生产	10~20	0.05~0.1
小批生产	20~40	0.025~0.05
单件生产	40以上	0.025以下

- 连续性和离散性生产 -- 连续程度
- 备货型与订货型生产 -- 计划类型 备货型:

无交货期设置问题,可直接从成品库提货。适合大批和中批生产。

订货型:

按用户的订单的要求,生产规格、质量、价格、 交货期不同的专用产品。单件小批生产(Jobshop production)是典型的订货型生产。



生产类型的比较


因素	生产类型		
	单件	成批	大量
品种	多	较少	一个或几个
生产重复性	不重复	周期性重复	不间断生产集中 产品
工作地工序数	很多工序	较多工序	很少
生产设备	通用设备	通用和专用的	专用的
设备布置	工艺原则	对象和工艺原则	对象原则
工艺装备	通用设备	通用和专用的	专用的
对工人技术水平要求	高	一般	低
管理工作	复杂	比较复杂	比较简单
产品成本	高	较高	低
应变能力	好	较好	差
交货速度	差	一般	好

生产过程组织


- 生产过程组织:
 - 是指对构成生产过程的各种生产要素,在空间和时间上,进行合理地安排。按产品在生产过程中运动的客观规律,进行生产结构和生产流程的设计。
- 生产过程的空间组织
 - 含义:确定生产过程中各生产要素构在空间上的相互 关系。
 - 内容:生产过程的物理结构。确定生产单元及生产设施之间的相对位置关系;生产过程的逻辑关系。确定各生产单元的组成规则和相互连接关系。

工艺专业化原则

- 特点:
 - 按加工工艺相同的特点,建立工作中心。
 - 使用设备相同,机群式布局;
 - 工人的工种相同,但加工对象不同,只是对其相同工艺部分进行加工
- 内部流程: 普通医院的流程




按工艺专业化原则的生产过程流程



■ 工艺专业化原则的分析:

- 优点:加工对象可变,有较强的适应性; 单独设备故障不会影响系统运行; 有利于技术管理和工人技术水平的提高。 系统维护成本低, 可采用于个人激励。
- 缺点:加工对象的中间周转路线长,在制品占用量大; 生产周期长;计划、控制工作复杂; 资金占用大且周转慢;
 - 一般多采用通用设备,生产效率低。
- 适用: 单件、小批生产类型的产品生产或特殊工艺加工。



对象专业化原则

特点:


以加工对象的全部或大部分工艺为中心,建立工作中心。单元中集中所需的各种设备及工种的工人;

设备按工艺过程的顺序排列,加工对象是相同的。例如:生产线、流水生产线、混合流水线等以及自动线。

■ 内部流程 --- 专科医院的流程 (牙科医院)



■ 按对象原则组织的生产过程流程





■ 对象专业化原则的分析:

- 优点:流程合理,可以缩短加工对象的运输过程; 节约加工时间,缩短生产周期; 可采用专用设备,生产效率高; 减少在制品及资金的占用。
- 缺点:分工过细,工作单一,减少工人的发展机会;设备故障影响大; 系统受单独设备影响大; 不能采用个别激励。
- 适用: 大量、流水生产和结构较简单的产品生产。




过程流程结构 Process Flow Structure

- 工艺专业化生产 Job Shop
- 批量生产 Batch Processing
- 装配线生产 Assembly Line
- 连续流程 Continuous Flow



产品过程矩阵 Production-Process Matrix)




提高生产类型效率的途径

- 大量生产→提高应变能力
 - 柔性流水线
 - JIT
 - 大规模定制生产
- 多品种小批生产→提高生产效率、成本能力
 - 减少零件变化(产品系列化、标准化、通用化)
 - Group Technology 成组技术
 - 提高生产系统柔性



七、过程类型决策方法

•定性分析



•定量分析

