

5100 HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

1.0 ÁMBITO DE APLICACIÓN

- 1.1 Esta especificación describe los requisitos para las camisas de carbono partidas 5100.
- 1.2 5100 es aplicable para su uso en prensaestopas que requieren un espaciador.
- 1.3 5100 no deberá contener rellenos ni aglutinantes.

2.0 CONTENIDO

- 2.1 Contenido, % en peso
 - 2.1.1 Carbono/Grafito 99% mínimo
 - 2.1.2 Cenizas 1% máximo
 - 2.1.3 Humedad 1% máximo

3.0 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, TÉRMICAS Y QUÍMICAS

- 3.1 Características físicas
 - 3.1.1 5100 se mecanizará con las siguientes tolerancias además de las holguras de ingeniería:

Diámetro interior: - +.005" -.000" (+ 0,12 mm - 0,000 mm)

Diámetro exterior: +0,000" -0,005" (+ 0,000 mm - 0,12 mm)

Alto - + .020" (+ 0,50 mm)

- 3.2 Características térmicas
 - 3.2.1 Temperatura máxima de servicio: 5000 °F (2760 °C) en una atmósfera no oxidante 800 °F (430 °C) en una atmósfera oxidante 3.2.2

Temperatura mínima de servicio: -400 °F (-240 °C)

- 3.3 Propiedades químicas
 - 3.3.1 Incompatibilidades químicas: evitar el óleum, el ácido nítrico fumante, el agua regia, el flúor y el ácido clorhídrico.

Compañía:

Dirección web: http://www.chesterton.cl

© AWCHESTERTON CO., 1998. Todos los derechos reservados. ® Marca registrada propiedad de y bajo licencia de