

Prévention des blessures aux mains

70 %

des blessures surviennent sans aucun gant

71 %

sont évitables avec le bon ÉPI

15 %

des lésions au Québec touchent les mains

27

os par main — aucune pièce de rechange

◆ LA LIGNE DE TIR

Toute zone où votre main peut être **happée, écrasée, coupée ou pincée** par une énergie — mécanique, hydraulique, électrique ou gravitaire. Avant chaque geste :

« Si cette pièce bouge, où va ma main ? »

◆ LES BONS RÉFLEXES

- ✓ Gardez vos mains **hors de la ligne de tir**.
- ✓ **Cadenassez** et déchargez l'énergie avant d'intervenir.
- ✓ Poussoirs, crochets, outils — **jamais les doigts**.
- ✓ Inspectez vos gants; changez-les dès qu'ils sont usés.
- ✓ **Jamais** retirer un gant près d'une pièce en rotation.
- ✓ Signalez et neutralisez les points de pincement.

◆ LES CAUSES FRÉQUENTES

Points de pincement · pièces en rotation · outils & lames · manutention & arêtes vives · énergie non cadenassée · vibrations · gant inadéquat.

◆ LE BON GANT

Coupure, arêtes vives anti-coupure **EN 388 C-F**

Abrasion, travaux lourds cuir / renforcé **EN 388**

Huiles, chimiques nitrile étanche **EN 374**

Outils vibrants anti-vibration **EN ISO 10819**

Froid, hiver isolé / doublé **EN 511**

Travaux électriques diélectrique **EN 60903**

Le bon gant = le **risque** + la **tâche**. Un gant anti-coupure ne protège pas d'une pièce en rotation.

◆ EN CAS DE BLESSURE

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1
Arrêter
sécuriser la zone | 2
Soigner
secouriste /
infirmier | 3
Signaler
au superviseur | 4
Déclarer
même une
égratignure |
|--|--|--|---|

◆ L'ENJEU DES VIBRATIONS

63 % d'engourdissements chez les travailleurs exposés aux outils vibrants (foreuse, marteau). Portez un gant **anti-vibration** et alternez les tâches.

RÈGLE D'OR

Si vous ne voyez pas vos mains en sécurité, **ARRÊTEZ**.
Aucune tâche n'est urgente au point de risquer une main.