


MESA EXTENDIDA




MESA EXTENDIDA


Una mesa extendida en una máquina láser C4V se refiere a una mesa de trabajo que permite realizar cortes y grabados en materiales más grandes que la propia mesa de trabajo. Esto se logra mediante un sistema de movimiento que permite que la máquina recorra una superficie más amplia que la de la mesa física. La máquina puede, por ejemplo, cortar un material de 1 metro de largo en una mesa de trabajo de 60 cm, al mover la mesa de forma inteligente.

PARA REALIZAR LETRAS GRANDE


Paso 1 : Abrir el programa COREL DRAW




Paso 2 : Dibujar una letra o numero




Paso 3 : Se debe sacar el fondo negro de la letra A , para esto le seleccionamos la letra y dar un (click izquierdo) en la flecha de color negro , seguidamente dar (click- derecho) en la flecha de color rojo.



Así lograremos quitarle el fondo a la letra




Paso 4 : Dibujar un cuadrado , seguido a esto seleccionar letra y el cuadrado , dar click derecho en el centro de la A y finalmente click en: **Combine**




Paso 6 : utilizar la herramienta **KNIFE** , para cortar la letra en dos pedazos
(mindpoint, es el centro para empezar a cortar).


Separar las dos partes




Paso 7: Utilizamos la herramienta 2 point line , para cerrar las partes superior e inferior de la letra A



Quedará de esta forma



Paso 8 : Dar click en FILE y colocar en Export , asignar un nombre exportarlo en formato .dxf , como se muestra en la imagen




También se debe


Export Unit: debe estar en Milimeers

Export Bitmao As: debe estar en PNG files


Como se muestra en la imagen y finalmente dar ok




Paso 10 Desde Rdraw dar click en import y buscar el archivo




Hasta aquí ya tendremos la letra cortada en dos pedazos




Paso 11: Se debe asignar una capa a la letra , yo le asigne la capa de color ROSADO para la parte rectangular y para la letra de color negro.



Para la capa de color negro se debe colocar en la opción mode Dot, con las siguientes características:



Para la capa de color rosado se debe colocar en la opción mode Cut, con las siguientes características :



Antes de mandar a cortar debe utilizar un par de toques en la parte izquierda de su máquina , esto es para evitar que se mueva el material de trabajo.


Se recomienda utilizar topes de 2 Cm de ancho por 6 cm de alto
Cada bloque tiene 10 mm



Topes colocados en la parte derecha de la maquina




Paso 12 : Seleccionar solo la parte superior de la letra y dar Go escale (movimiento de borde) . Finalmente pulsar start (comienzo)



Una vez realizado el corte en la parte superior se debe desplazar el material hasta el fondo para continuar en la parte inferior. Aquí se ayudará con los topes puestos en el lado izquierdo, los cuales ayudaran que este alineado.

Paso 13 Seleccionar la parte inferior de la letra y dar Go escale (movimiento de borde). Finalmente pulsar start (comienzo)

En esta parte deberá verificar que coincida la parte inferior con la parte superior de las dos partes.



PEDIR UN EJEMPLO EN FORMATO RLD

Ing. Aldo Aguilar