
LPSP
0.3
0.2
0.1
0.0
0
20
40
60
80
100
120
140
Storage E [h of demand]
$\mathrm{LPSP}(E) = L_0\, e^{-E/\kappa}$
$E = \kappa$: LPSP falls to L_0/e
κ = 6 h
κ = 12 h
κ = 24 h

(a)


LPSP
10^{-1}
10^{-2}
0
50
100
Storage E [h of demand]

(b)


Required storage E^* [h]
125
100
75
50
25
0
slope = κ per
factor e of LPSP*
20
10
5
2
1
0.5
Reliability target LPSP* [%]

(c)