DECKEL TECHNIQUE 72

Travaux de mortaisage sur machines FP

Le mortaisage sert notamment à l'usinage de rainures à section rectangulaire ou trapézoïdale, d'engrenages cylindriques intérieurs et extérieurs, d'angles rentrants vifs et d'autres parties de pièces, qu'il est difficile de réaliser par fraisage.

La plupart des instructions pour travaux de mortaisage, dans la littérature technique, se réfèrent aux travaux en série sur des machines à raboter ou à mortaiser. Les valeurs chiffrées et autres indications de ces textes ne sont pas du tout ou seulement dans une mesure restreinte valables pour les travaux de mortaisage sur machines FP, puisque les conditions sont tout autres aussi bien en ce qui concerne le nombre des pièces que la conception de la machine, la technique d'usinage et la nature générale de la pièce à usiner. Nous donnons donc ci-après les conseils les plus importants pour les travaux de mortaisage sur machines FP.

Le texte de ce Bulletin Technique constitue un extrait du manuel concernant les machines FP, qui sera publié d'ici quelques mois.


L'outil

Dans la plupart des cas, on peut utiliser des outils de forme normale (Fig. 1).

lls peuvent aussi recevoir un profil déterminé (Fig. 2). Dans ce cas, il faut veiller que l'angle de taillant δ ' soit différent de l'angle δ à réaliser sur la pièce. Le graphique Fig. 3 donne les angles de taillant δ ' correspondant à différents angles δ , sur la

pièce, compte tenu d'angles de dépouille & et d'angles d'attaque 7 différents.

> Fig. 1 Outil normal







Fig. 3 Angles δ ' d'outils de mortaisage (ressemblant à la Fig. 2) en fonction d'angles δ sur la pièce. Exemple: Angle de dépouille $\alpha=8^\circ$, angle d'attaque $\delta=25^\circ$, Δ (sur la pièce) = 60° . D'où Δ δ ' (sur l'outil) = 62° .

Formule exacte: $tg \ \delta' = \frac{tg \ \delta \cdot \cos 3'}{\cos (x+3')}$. Soit l'exemple ci-dessus: $tg \ \delta' = \frac{tg \ 60^\circ \cdot \cos 25^\circ}{\cos (8^\circ + 25^\circ)} = \frac{1,73205 \cdot 0,90631}{0,83867} = 1,87174; \ \delta' = 61^\circ 53'.$

Pour des travaux fins, on peut utiliser des porteoutils que l'on a confectionnés soi-même, et présentant un alésage pour l'emmanchement de fraises à une coupe normales (Fig. 4a à c). Le bout de la La face frontale concave, (8 mm², r ~ 50 mm), correspond à un angle d'attaque d'environ 5° (Fig. 7), valeur encore admissible. La déformation latérale des arêtes coupantes s'élève à environ 0,015 mm.



Puisqu'on se sert du mortaisage spécialement pour l'usinage de parties de pièces difficilement accessibles, l'outil doit, dans la plupart des cas, avoir un diamètre assez réduit.

Fig. 8 Pour des rainures profondes: Outil rigide grâce à un diamètre maximal

Mais les sections faibles devraient être aussi peu nombreuses que possible pour ne pas affecter sa stabilité. Les sollicitations auxquelles il sera soumis, risquent autrement de se traduire par une déformation et une déviation de l'outil. Pour l'exécution d'une rainure profonde à partir d'un creux étroit, il faudrait doter l'outil d'un diamètre compte tenu du passage pour lui conférer une résistance optimale (Fig. 8).

La largeur de coupe dans l'acier ne devrait pas dépasser 8 mm, les arêtes coupantes devraient toujours être bien affûtées.

fraise est transformé en outil de mortaisage aux dimensions voulues, de façon simple, précise et rapide sur des machines S0(E).

Le porte-outil "a" peut recevoir l'outil à l'horizontale. Pour certains travaux, celui-ci peut être affûté aux deux bouts et servir ainsi d'outil double (voir aussi Fig. 9g et Fig. 36).

Un outil serré verticalement dans le porte-outil "b", peut travailler des parties de pièces très étroites et peut souvent être retaillé et replacé. Les deux porteoutils permettent d'utiliser, pour l'exécution de rainures, des outils moins larges que les outils de mortaisage normaux, car leurs queues peuvent facilement être étagées de façon connue.

A l'aide de deux prismes de serrage "c", il est possible de monter, de façon très simple et directement dans la tête à mortaiser, une queue d'outil Ø 12 mm,

soit p.ex. une fraise à une coupe, transformée en outil de mortaisage fin.

Fig. 4


transformées en outil

de mortaisage.


Pour l'exécution des angles d'un orifice rectangulaire, sans être obligé de tourner ni l'outil ni la pièce, on peut utiliser un outil à tête carrée (Fig. 5). Il est toutefois difficile de réaliser sur la face frontale, assez grande, les angles d'attaque nécessaires.

Fig. 5 Outil de mortaisage à tête carrée

Pour des travaux fins, ou peut réaliser de façon simple un tel outil de mortaisage (Fig. 6), à partir d'une fraise à une coupe Ø 12 mm (acier SR 5), sur une machine S0 ou S1.



La Fig. 9 montre quelques outils de mortaisage.



Quelques outils de mortaisage: a à d: Outil à rainurer; e: Outil pour pattes d'araignée; g: Outil double f: Outil de forme pour mortaise;

De la Fig. 10 ressortent les valeurs approximatives des angles de dépouille et d'attaque pour des outils de mortaisage en acier SR.


	Angle da Jépouille	Angle d'attaque
mortaisage SR usiner	α°	80
Acier faiblement allié, revenu spécial, 120 à 160 kp/mm²	68	68
Acier fortement allié (Cr, CrNi,) 60 à 90 kp/mm²	68	812
Acier faiblement allié, revenu, 90 à 120 kp/mm²	57	710
Fonte grise, dureté moyenne, fonte malléable, fonte ductile	68	510
Acier non allié et faiblement allié (acier coulé), 70 à 90 kp/mm²	68	810
Acier non allié et faiblement allié,50 à 70 kp/mm²	79	1518
Acier non allié, inférieur à 50 kp/mm²	911	2024
Laiton, bronze à l'étain, doux	79	1225
laiton rouge dur J	57	412
Fonte AI, silumin, AI (pur)	1012	2026
Alliages Al, maturés	79	3040
Alliages Mg	68	612

Les outils de mortaisage en carbure ne sont guère utilisés sur les machines FP.

Lorsque l'angle d'attaque est grand, il n'est pas indiqué de prévoir un congé ni d'exécuter la face d'attaque toute droite. Un large rayon favorise plutôt


Montage de l'outil et de la pièce

L'outil devrait être aussi court que possible. En général on calcule: longueur de course s + quelques mm de dépassement u distance a qui est choisie de sorte qu'entre la surface de la pièce et la face inférieure du coulisseau d'une part, ainsi qu'entre la queue élargie de l'outil et les flancs de la rainure à réaliser d'autre part, il reste juste assez de place (Fig. 12).



Le taillant de l'outil devrait être orienté

de préférence vers le bâti de la machine. Cela se traduit, dans la plupart des cas, par un porte-à-faux moins important de la poupée porte-broche d'où une




plus grande rigidité, ainsi que par une sollicitation moins importante du chariot de table et de ses guidages. On évitera, dans la mesure du possible, de monter l'outil, le taillant orienté en sens longitu-

En serrant l'outil, il faut veiller qu'il s'applique correctement sur les portées Fig. 13

Outil correctement serré

la formation du copeau, contribue à la rigidité de l'outil et permet des retaillages sans enlèvement important de matière.

Fig. 11 Faces d'attaque pour des angles 7 importants







A déconseiller

verticales et s'appuie bien au fond de l'alésage d'emmanchement (Fig. 13). On y parvient, en ébranlant l'outil pendant qu'on serre légèrement l'écrou de sorte que l'outil puisse ensuite être poussé dans sa position voulue et serré définitivement.

A l'aide d'une équerre, l'outil est ajusté par contrôle à contre-jour de sorte que ses faces de dépouille latérales soient aussi égales que possible (Fig. 14).





Fig. 14 Ajuster verticalement l'outil




En cas de mortaisage débouchant, la pièce est posée sur des cales et bridée de préférence sur la table fixe. Lorsqu'un alésage doit être muni d'une rainure, on monte la pièce de dimensions réduites —


sur un plateau circulaire; l'alésage à usiner est alors aligné sur l'axe du plateau. On peut alors aligner également l'outil sur l'axe du plateau, par retournement, et ainsi sur l'alésage à usiner (Fig. 15).

Réglages sur la machine

La longueur de course L se compose de l'approche a, de la longueur de coupe s et du dépassement u de 1 à 3 mm (Fig. 16). C'est pendant l'approche que doit se faire, à la main, le mouvement de pénétration, puisque dans d'autres positions de l'outil, le taillant La course de l'outil risquerait d'être endommagé. On



prévoit en conséquence, en règle générale, une longueur "a" de 10 à 20 mm, suivant l'habilité et la routine de l'opérateur.



La vitesse à laquelle se déplacent les coulisseaux des têtes à mortaiser FP, s'adapte bien à cette course. Comme il résulte de la Fig. 17, la valeur maximale de v se situe dans la moitié inférieure de la course totale. Les vitesses avantageuses correspondent

Graphique des vitesses caractéristiques des têtes à mortaiser FP

donc à la longueur de coupe s, tandis qu'il reste au début une part assez importante pour l'approche "a", et une part moins importante pour le dépassement "u". L'approche "a" permet de faire pénétrer l'outil de la valeur voulue.

Le nombre de coups est choisi notamment compte tenu du temps nécessaire pour la pénétration, à la main, pendant l'approche "a". Les vitesses de coupe maxi résultant du nombre de coups et de la longueur de coupe, atteignent rarement les valeurs admissibles. Le nombre de coups se trouve donc presque toujours déterminé par d'autres facteurs, notamment par la pénétration, mais, pour de hautes exigences. également par la précision et la qualité de surface voulue. Car aux vitesses de coupe faibles, l'outil risque moins de dévier. Les nombres de coups utilisés en général, figurent donc dans le quart inférieur de l'échelle des valeurs admissibles.

La Fg. 34 permet de déterminer pour telle ou telle machine FP, compte tenu d'une longueur donnée de course en mm, le nombre de coups par minute dans les limites des valeurs admissibles, la vitesse de coupe en m/mn qui en résulte, pouvant, le cas échéant, être vérifiée ou retenue comme une valeur d'expérience.

Suite page 12

Exemples de travail

Dans la pratique, on tire profit non seulement des bons exemples, mais — et peut-être même dans une plus large mesure — également des fautes. C'est pourquoi les commentaires qui suivent, font mention aussi bien de solutions bonnes que moins bonnes. En partie, les figures montrent des machines démodées. Tout de même, ces photos sont également utiles puisqu'elles offrent la possibilité d'opposer de façon visible des méthodes éventuellement démodées, à des procédés modernes, y compris les dispositifs nécessaires pour leur application.

Fig. 18:

Mortaisage de deux angles rentrants non exécutés lors du fraisage, et de trois rainures.

La pièce était bridée sur la table fixe de la machine, avec interposition de cales.

Données: Pièce en acier 45 kp/mm², mortaisage des angles rentrants et des rainures sur FP33,

longueur de coupe 55 mm.

Réglages: Outil 8 mm, longueur de course 65 mm, nombre de coups 50/mn, pénétration 0,1 mm par coup, exécutée au volant de la poupée porte-broche. Arrosage par huile de coupe.

Fig. 20:

Les trous de la plaque de découpage étaient fraisés. Les angles devaient être exécutés par mortaisage. Comme les flancs ne formaient pas un angle droit avec le bord extérieur, ces angles ont dû être exécutés par deux opérations (a et b), à des positions différentes du plateau circulaire déporté et avec des outils taillés symétriques l'un par rapport à l'autre. L'outil fut bridé de sorte que son taillant était orienté vers le bâti de la machine. Il en résultait un porte-àfaux peu important et par là une grande stabilité de la poupée porte-broche.

La pièce était posée sur des cales, sur le plateau circulaire monté de son côté sur la table fixe de la machine. Division par plateau à trous.

Données: Pièce en acier 90 kp/mm², mortaisage sur FP1, longueur de coupe 43 mm.

Réglages: Outil 6 mm, longueur de course 55 mm, nombre de coups 63/mn, pénétration 0,025 à 0,05 mm par coup, commandée à la main sur la poupée porte-broche. Arrosage par huile de coupe.

La photo montre une machine FP1 démodée. Les machines modernes — à part leur aspect plus agréable — se signalent p. ex. par des roulements plus efficaces de la broche, des volants de sécurité, des sélecteurs de vitessee et d'avance, des supports de cales-étalons mieux visibles et protégés, des soufflets également pour les guidages en long et verticaux, un réservoir de liquide d'arrosage mieux accessible, une disposition plus avantageuse du moteur et une armoire électrique séparée.

Fig. 19:

Mortaisage d'une rainure dans l'alésage horizontal d'une grande pièce encombrante. A cet effet, la tête à mortaiser fut également orientée horizontalement.

Comme la pièce n'avait pas besoin d'être inclinée, elle fut bridée sur la table fixe, dont la surface a été agrandie à l'aide de la table supplémentaire.

Données: Pièce en fonte grise de dureté moyenne, mortaisage de rainure sur FP33, longueur de coupe 70 mm.

Réglages: Outil 8 mm, longueur de course 80 mm, nombre de coups 62/mn, pénétration 0,1 mm par coup, réglée au volant de la poupée porte-broche, sans arrosage.

Fig. 21:

Mortaisage d'une longue rainure incurvée sur un poinçon. L'outil fut réalisé à partir d'un outil carré brut (fraisé, cintré à chaud, trempé, affûté) et serré dans un porte-outil.


Le poinçon était monté sur le dispositif à fraiser les poinçons, fixé dans le diviseur qui était appliqué de son côté directement au chariot de table de la machine. On pouvait ainsi, comme pour le fraisage d'un poinçon, exécuter les réglages et pénétrations nécessaires à l'exécution de la rainure. La pièce n'avait pas de dégagement en bas. En conséquence, elle fut descendue (ce qu'il faudrait éviter dans toute la mesure du possible) après chaque coup de l'outil — dont l'angle d'attaque était 36° —, d'environ 0,015 à 0,03 mm (voir Fig. 37, page 13). La longueur de coupe fut ainsi continuellement diminuée, et la rainure moins profonde à son extrémité. La valeur du déplacement en descente fut déterminée par essai. Données: Pièce en acier 90 kp/mm², rainurage sur

FP1, longueur de coupe 60 mm.
Réglages: Outil profilé, longueur de course 70 mm,
nombre de coups 40/mn, pénétration
0,025 à 0,05 mm par coup, réglée avec la
manivelle du diviseur.


Arrosage par liquide chimique.


Très important: évacuation des copeaux.


Contrairement à cet exemple de travail de longue date, on donnerait de nos jours à l'outil la forme représentée en bas à coté et on le briderait plus court. Par un alésage transversal au-dessous de la rainure à exécuter, on permettrait à l'outil de déboucher. Le porte-outil devrait assurer une fixation plus sûre de l'outil (p. ex. vis en bas, voir Fig. 4 a, page 2).




















Fig. 23:

Les flancs des rainures trapézoidales furent exécutés l'un après l'autre, c'est-à-dire que, à une position donnée de la tête à mortaiser, toutes les rainures ont été usinées d'un côté, puis, à la position opposée de la tête, de l'autre côté.

L'outil fut serré de sorte à présenter son taillant en direction de la machine. Il en résultait un porte-à-faux plus court de la poupée porte-broche et, en plus, une meilleure visibilité de l'outil.

La pièce était posée sur des cales, sur le plateau circulaire monté sur la table fixe de la machine. Division directe suivant plateau à rochets.

Données: Pièce en acier 45 kp/mm², rainurage sur FP1, longueur de coupe 35 mm.

Réglages: Outil 5 mm, longueur de course 45 mm, nombre de coups 125/mn, pénétration 0,02 à 0,04 mm par coup, réglée au volant de la poupée porte-broche. Arrosage par huile de coupe.

La figure représente une tête à mortaiser démodée. En outre, les pièces sont dorénavant fixées à l'aide de brides étagées, de facon simple et très sûre. Mortaisage d'un carré dans un avant-trou. L'outil fut réalisé à partir d'un outil brut normal 16 sur 16 mm (cote de la queue). Il comporte 4 taillants perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, détalonnés, et présente une face frontale concave d'un rayon 50 mm. Il en résulte un angle d'attaque d'environ 10° encore suffisant pour des alliages d'aluminium. La longueur des taillants doit être inférieure à 0,7 x ϕ de l'avant-trou (voir Fig. 5 et 7, page 2).

A l'aide de cet outil, tous les angles droits peuvent être exécutés sans replacement de la pièce ni resserrage de l'outil. Il n'y a que pénétration en sens longitudinal ou transversal.

On a utilisé le diviseur monté directement sur le chariot de table et muni d'un plateau de montage seulement pour la raison qu'on en avait encore besoin pour d'autres travaux à exécuter sur la même pièce. Pour permettre le dégagement de l'outil et l'évacuation des copeaux, la pièce était posée sur des cales.

Données: Pièce en alliage d'aluminium de forge, mortaisage d'un carré sur FP1, longueur de coupe 40 mm.

Réglages: Outil carré 10 mm (encore admissible pour alliages d'aluminium), longueur de course 50 mm, nombre de coups 200/mn, pénétration 0,1 à 0,15 mm par coup, réglée en longitudinal ou transversal par volant. Arrosage par alcool dénaturé.

Fig. 24:

Mortaisage d'une rainure trapézoidale dans le moyeu d'un élément d'accouplement. On a utilisé le diviseur, avec mandrin trois mors, monté directement sur le chariot de table, parce que la rainure à réaliser devait être alignée sur la denture extérieure de l'élément, et que la pièce pouvait être serrée de façon simple. Il était très facile d'aligner la pièce sur l'outil: Accostage d'un taillant au pourtour de la pièce, déplacement de la pièce de la moitié du diamètre et de la moitié de la longueur du taillant.

Données: Pièce en acier 60 kp/mm², rainurage sur FP1, longueur de coupe 50 mm.

Réglages: Outil 8 mm, longueur de course 60 mm, nombre de coups 100/mn, pénétration 0,05 mm par coup, réglée au volant de la poupée porte-broche.

Arrosage par huile de coupe.

Si l'outil avait été orienté vers le bâti de la machine, la pièce et la surface usinée auraient été mieux visibles.

Fig. 25:

Usinage d'un orifice fraisé, notamment des angles.

La pièce était bridée sur la table fixe de la machine.

Données: Pièce en acier 45 kp/mm², mortaisage d'angles rentrants sur FP4, longueur de coupe 50 mm.

Réglages: Outil 8 mm, longueur de course 60 mm, nombre de coups 105/mn, pénétration 0,1 mm par coup, réglée au volant de la poupée porte-broche.

Arrosage par huile de coupe.

L'outil pourrait être beaucoup plus court et ainsi plus rigide. La pièce pourrait être placée plus près du bâti (2 rainures de table plus près). Il en résulterait un porte-à-faux beaucoup moins important de la poupée porte-broche, et le chariot de table serait moins sollicité par les efforts de coupe.

Fig. 26:

Rabotage d'une surface inaccessible pour outils normaux.

En dépit de la pénétration continuelle en sens longitudinal, le taillant était orienté en direction du bâti. C'était plus avantageux en vue du premier mouvement de pénétration transversal suivant cote, l'outil travaillant sur toute la longueur du taillant. Pour la pénétration en sens longitudinal, la largeur du copeau a autorisé l'utilisation du taillant secondaire.

C'est avec ses surfaces non usinées que la pièce de fonderie a dû être serrée dans l'étau. Il fallait donc l'ajuster dans deux directions, car la surface à réaliser devait être parallèle aux autres. Pour effectuer les ajustements, on a profité des possibilités de réglage de la table orientable sur laquelle la pièce était bridée à l'aide de l'étau.

Données: Pièce en alliage d'aluminium de fonderie, rabotage plan sur FP1, longueur de coupe iusqu'à 50 mm.

Réglages: Outil 8 mm, longueur de course 60 mm, nombre de coups 125/mn, pénétration 0,1 à 0,15 mm par coup, réglée au volant de déplacement longitudinal de la table. Arrosage par pétrole.

Fig. 27:

Mortaisage de rainures profondes dans un alésage relativement petit. Un outil de mortaisage normal aplati des deux côtés sur toute sa longueur et, en plus, dépouillé le long du dos — compte tenu du faible diamètre de l'alésage —, s'est avéré trop peu rigide. Pour cette raison, on a exécuté, à partir d'un outil brut cylindrique, un outil au dos renforcé (Fig. 8 et 9 b, page 2). On lui a donné une longueur plus grande pour pouvoir l'affûter à plusieurs reprises avant usure.

La pièce était posée sur le centre du plateau de montage du diviseur monté directement au chariot de table de la machine. Division indirecte par plateau à trous.

Données: Pièce en fonte grise de dureté moyenne, rainurage sur FP1, longueur de coupe 30 mm.

Réglages: Outil 2 mm, longueur de course 40 mm, nombre de coups 100/mn, pénétration 0,1 mm par coup, réglée au volant de la poupée porte-broche, pas d'arrosage.

Il aurait été mieux de choisir un outil brut carré 16 mm pour la confection de l'outil, puisqu'il comporte une queue mieux adapté et permettant un serrage plus sûr.

Fig. 28:

Mortaisage d'angles rentrants arrondis, à partir de rayons résultant d'un fraisage. Les arêtes de l'outil furent en conséquence légèrement arrondies.

La pièce était bridée sur le plateau de montage du diviseur, monté directement au chariot de table de la machine. Ainsi, la pièce, en vue de l'usinage des faces non perpendiculaires l'une par rapport à l'autre, pouvait être orientée dans la direction voulue (a à c). Lors du mouvement de pénétration en sens longitudinal (c), l'outil pouvait rester dans sa position (a; b), la faible largeur de copeau permettant l'utilisation du taillant secondaire.

Données: Pièce en acier 45 kp/mm², mortaisage d'angles rentrants sur FP1, longueur de coupe 40 mm.

Réglages: Outil 6 mm, longueur de course 50 mm, nombre de coups 105/mn, pénétration 0,05 à 0,1 mm par coup, réglée au volant de la poupée porte-broche. Arrosage par huile de coupe.

On aurait pu employer un outil beaucoup plus court et rigide qui risque moins de dévier et produit une surface de meilleure qualité.

Fig. 29:

Mortaisage de trois rainures trapézoïdales dans le moyeu d'une roue de vis sans fin.

Le plateau circulaire avec la pièce était bridé sur la table fixe. Celle-ci était fixée au chariot de table, près du bâti (retournée, elle peut aussi être montée à une distance de 80 mm). La pièce, alignée sur l'axe du plateau circulaire, était posée sur des cales pour permettre à l'outil de déboucher et pour avoir assez de place pour l'évacuation des copeaux. Division directe indexée 3 x 120°, sur le plateau.

Données: Pièces en fonte grise de dureté moyenne, rainurage sur FP2, longueur de coupe 70 mm.

Réglages: Outil 8 mm, longueur de course 80 mm, nombre des coups 84/mn, pénétration 0,025 à 0,05 mm par coup, réglée au volant de la poupée porte-broche, pas d'arrosage.

Si le taillant de l'outil avait été orienté vers le bâti de la machine, le porte-à-faux de la poupée porte-broche aurait été moins important, la sollicitation du chariot de table par suite des efforts de coupe, moins grande, et la visibilité de l'outil et de la surface usinée, meilleure.



