PROTECTED 関係者外級

# 目次

1. 目的	3
2. 適用範囲	3
3. 関連文書と用語集	3
4. 評価要求の詳細	4
4.1. ECU独自のサイバーセキュリティ評価要求	4

# 変更履歴

Version	Date	Changes	Target	Resp.
1.01	2022/6/30	New release		TMC Kurashige
1.02	2022/7/29	V-24MM.SEC.QC.FDE.5を追加 [DC24-6389]		TMC Kitamura
1.03	2023/07/07	V-24MM.SEC.HW.PER.4を追加[SEC24-5337] V-24MM.SEC.PLAT.CRT.4を追加[SEC24-5337] V-24MM.SEC.APP.COM.WIFI.1を追加[SEC24-5337]		TMC Kawasaki
1.03	2023/7/12	V-24MM.SEC.RI5は要件がなくなったため削除[AGLSD-6782] V-24MM.SEC.RI1の試験内容を追記[SEC24-5432] V-24MM.SEC.RI1の試験手順を修正[SEC24-5432] V-24MM.SEC.RI1の合否判定を修正[SEC24-5432] V-24MM.SEC.RI2の試験内容を追記[SEC24-5432] V-24MM.SEC.RI2の試験手順を修正[SEC24-5432] V-24MM.SEC.RI3の試験予順を修正[SEC24-5432] V-24MM.SEC.RI3の試験手順を修正[SEC24-5432] V-24MM.SEC.RI3の試験手順を修正[SEC24-5432] V-24MM.SEC.RI3の合否判定を修正[SEC24-5432]		TMC Kawasaki

#### 1. 目的

本書は、24CY情報セキュリティ要求仕様書の詳細を記載するものである。

#### 2. 適用範囲

本書の適用範囲は、24CY情報セキュリティ要求仕様書と同様のものとする

#### 3. 関連文書と用語集

本書に関連する文書は、24CY情報セキュリティ要求仕様書を基本とする。特に、詳細化において、関連する文書を下記に記載する。

表 3-1 関連文書一覧

ID	文書名	説明	発行者
ADC01	_	_	_

本書は、46F発行の『DC02』の要求を受け、その要求をシステムに適用する方法および結果について規定する。 DC02に記載のない要求については、本書独自に規定する。

#### 注記:

· 本書および本書から参照する関連書において記載される、「Post21CY」は「24CY」と、読み替えること。

次に、用語は、24CY情報セキュリティ要求仕様書に記載のものを基本とする。下記に、本書で特に記載すべき用語を記載する。

表 3-2 用語集

名称	説明
_	_
_	_
_	-

### 4. 評価要求の詳細

## 4.1. ECU独自のサイバーセキュリティ評価要求

ECU独自サイバーセキュリティ要求仕様に対する評価要求を下記に示す。

サイバーセキュリティ要求仕様のは上位要求の詳細化にあたるため、上記要求の評価仕様に従うことを基準とする。本書では、特に、詳細化にあたり、不明な部分について、記載する。

表4.1-1にRIに対する評価仕様を記載する。

表4.1-1 RIに対する評価仕様

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定	備考
V-24MM.SEC.RI1	RIシステムはSecure	-	1. MMを起動する。	-	2 で監視モジュールよ	実機評価の口グは保
	Bootで起動した機器が動		2. 侵入検知システムを改ざ		り危殆化のログが出力	存しておくこと。
	作を終了するまでの間に、		んする。		されること。	
	機器内のソフトウェアが改					
	ざん等により危殆化したこ					
	と検知することを確認す					
	る。本試験ではRIシステム					
	の機能を利用するアプリケ					
	ーションに対する改ざんを					
	実施する。					
V-24MM.SEC.RI2	RIシステムはセキュアブート	-	1. 信頼の連鎖に含まれる基	-	2でMMの起動がエラー	実機評価の口グは保
	にて検証され、完全性が		点監視モジュールを改ざんす		終了すること。	存しておくこと。
	保証されることを確認す		<b>る</b> 。			
	る。本試験ではRIシステム		2. MMを起動する。			
	を構成するコンポーネントで					
	ある基点監視モジュールに					
	対する改ざんを実施する。					
V-24MM.SEC.RI3	RIシステムは基点監視モ	-	1. MMを起動する。	-	2で基点監視モジュー	実機評価の口グは保
	ジュールと1つ以上の監視		2. RIシステムの信頼の連鎖		ルより危殆化のログが	存しておくこと。
	モジュールによって構成さ		に含まれる監視モジュールを改		出力されること。	
	れ、侵入検知機能に至る		ざんする。			
	まで、定期的な検証を行う		3. RIシステムの定期検証時			
	ことで信頼の連鎖を構築す		間分待機する。			
	ることを確認する。本試験					
	ではRIシステムを構成する					
	コンポーネントである監視モ					
	ジュールに対する改ざんを					
	実施する。					

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定	備考
V-24MM.SEC.RI4	基点監視モジュール、監視	-	-	-	以下の設計情報に基	-
	モジュール、侵入検知機能				づき試験内容が確認	
	に対して監視モジュールは				できること。	
	論理的、もしくは物理的に				・基点監視モジュー	
	異なる領域に配置すること				ル、監視モジュール、侵	
	で十分な機能分離を行				入検知機能に対して	
	う、同様に監視モジュール				監視モジュールは論理	
	に対して基点監視モジュー				的、もしくは物理的に	
	ルも十分な機能分離を行				異なる領域に配置する	
	うことを確認する。例えば、				ことで十分な機能分離	
	基点監視モジュールは				を行う、同様に監視モ	
	ARM Trust Zone等の八				ジュールに対して基点	
	ードウェアレベルで保護され				監視モジュールも十分	
	たセキュアワールド上に、監				な機能分離を行うこ	
	視モジュールはカーネル領				と。	
	域上に配置する。侵入検					
	知機能の配置領域は侵					
	入検知の仕様に従う。					

# 表4.1-2にTMNA要求に対する評価仕様を記載する。

表4.1-2 TMNA要求に対する評価仕様

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.1	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.2	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.3	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.4	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.6	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.8	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫してい るか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.9	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.10	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.12	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.PGM.13	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.1	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.2	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.3	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.4	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.5	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.6	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PRJ.SW.7	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.8	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認 する	ドキュメントが一貫してい るか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.9	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.10	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.11	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.12	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.SW.13	ISO21434に沿った開発 プロセスにそって、脅威分 析、脆弱性 分析している こと、評価していることを確 認する	-	ISO21434沿って、情報資産、 および、脅威を特定し、脅威分 析、脆弱性分析、評価を実施し 報告する	提出した報告書を確認する	ドキュメントが一貫しているか、網羅しているかを 確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.TST.2	デバイスの脆弱性テストを 可能にするために必要なす べてのワイヤーハーネス、テ ストハードウェア、およびドキ ュメントを提供する。	-	テストに必要なハードやドキュメントが提出されていることを確認する。	提出されたハードやドキュ メントの一覧を確認する	提出物が一貫しているか、網羅しているか、網羅しているかを確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.TST.3	ECUのテストを実施するために、外部デバイスを模擬またはシミュレートするために必要なすべてのハードウェアおよびソフトウェアツールを提供する。	-	テストに必要なハードやソフトウェ アが提出されていることを確認す る。	提出されたハードやソフト ウェアの一覧を確認する	提出物が一貫しているかを確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.TST.5	開発およびテスト中にサブ ライヤーから独立してアップ デートをインストールできる ように、必要な文書とツー ルを提供するものを確認す る。	-	開発に要な文書とツールを提供 できていることを確認する	テスト工程が独立して実施できていることを確認する	

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PRJ.TST.6	完全な更新プログラム パッケージでは、ユニットの現在のバージョンに関係なく、ユニットを最新バージョンにアップグレードできるものを提供できていることを確認する。	-	テスト工程において、プログラムを 更新できることを確認する。		プログラムのバージョンが 想定されたバージョンになっていることを確認する
V-24MM.SEC.PRJ.TST.8	トヨタに配信されるすべてのアップデートには、前回のアップデート以降にセキュリティ機能に加えられた変更を文書化し、記述した変更ログを含める。	-	アップデート時の変更管理を実 施することで確認する。	アップデート時に差分の 変更を記載した文書を 確認する運用フローが作 成されていることを確認	運用フローに、アップデート時の変更に管理について、文書化することが明示されていることを確認する。
V-24MM.SEC.PRJ.TST.11	有線・無線問わず、すべて のI/Fに対してファジングテ ストによって問題が修正さ れていることを確認する	-	ファジングテストの内容を合意し、 テスト結果を入手し、問題点が 修正されているエビデンスを確認 する。	-	計画したテストがすべて 完了していること、問題 点がすべて修正されてい ること
V-24MM.SEC.PRJ.TST.12	コンフィグを確認する	-	コンフィグを確認する	-	コンフィグが正しいことを 確認した結果を報告書 として受領する
V-24MM.SEC.PRJ.TST.13	コンフィグを確認する	-	コンフィグを確認する	-	コンフィグが正しいことを 確認した結果を報告書 として受領する
V-24MM.SEC.PRJ.TST.14	コンフィグを確認する	-	コンフィグを確認する	-	コンフィグが正いことを確認した結果を報告書として受領する
V-24MM.SEC.PRJ.FCT.2	各社のセキュリティ対策を 確認する	-	工場への入退出制限について実 現されていることを確認する	-	セキュリティ対策について、人の認証が実施される運用となっているかを確認する
V-24MM.SEC.PRJ.FCT.3	各社のセキュリティ対策を 確認する	-	工場への入退出制限について実 現されていることを確認する	-	ツールの利用時に、人の 認証が実施される運用と なっているかを確認する
V-24MM.SEC.PRJ.FCT.4	各社のセキュリティ対策を 確認する	-	ツールがスタンドアローンで運用さ れているかを確認する	-	ツールがスタンドアローン で運用されているかを確 認する
V-24MM.SEC.HW.SB.1	ECU上のすべてのプロセッサがセキュアブートをサポートしていることを確認する。 サポートしていないものがあった場合、トヨタのレビューを依頼する。	-	各プロセッサに対してセキュアブートのサポート状況を確認する。	-	すべてのプロセッサがセキュアブートをサポートしていることを確認した場合、合格とする。またサポートしていないプロセッサは全てトヨタのレビューが済んでいること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.HW.SB.2	全てのプロセッサがハードウェアベースのアンチロールバック機能をサポートしていることを確認する。サポートしていないものがあった場合、トヨタのレビューを依頼する。	-	各プロセッサに対してハードウェア ベースのアンチロールバック機能を サポートしていることを確認する。	-	全てのプロセッサがハードウェアベースのアンチロールバック機能をサポートしていることを確認できた場合、合格とする。またサポートしていないプロセッサは全てトヨタのレビューが済んでいること。
V-24MM.SEC.HW.COM.WIFI.1	Wi-FiチップセットがWPA2 とWPA3の双方をサポート していることを確認する。	-	全てのWi-Fiチップセットが WPA2とWPA3の双方をサポートしていることを確認する。	-	全てのWi-Fiチップセット がWPA2とWPA3の双 方をサポートしていること を確認できた場合、合格 とする。
V-24MM.SEC.HW.COM.WIFI.2	Wi-Fiチップセットが、メイン SoCに対して新しいMAC アドレスを設定することを許 可していることを確認する。	-	メインSoCからWi-Fiチップセット に対して新しいMACアドレスが設 定可能なことを確認する。	-	メインSoCからWi-Fiチップセットに対して新しい MACアドレスが設定可能なことを確認できた場合、合格とする。
V-24MM.SEC.HW.COM.BLT.1	Bluetoothチップセットが Bluetooth 4.2またはそ れ以上のバージョンをサポ ートしていることを確認す る。	-	Bluetoothチップセットのプロトコルバージョンを確認する。	-	Bluetoothチップセットが Bluetooth 4.2またはそ れ以上のバージョンをサ ポートしていた場合、合 格とする。
V-24MM.SEC.HW.PER.4	HDCPを無効化することで、上位アプリケーションが動作しないこと、もしくは上位アプリケーションの機能が制限されていることを確認する。	ーションを洗い	・HDCPを利用するアプリケーションの動作を確認する・HDCPを無効化する・該当するアプリケーションの動作を確認する。	-	該当するアプリケーション が稼働しない、もしくはア プリケーションの機能が制 限されていること。
V-24MM.SEC.HW.MEM.2	SoC上のフラッシュストレー ジがRPMBをサポートして いることを確認する。	-	SoC上のフラッシュストレージが RPMBをサポートしていることを確 認する。	-	SoC上のフラッシュストレ ージがRPMBをサポート していることを確認できた 場合、合格とする。
V-24MM.SEC.HW.MEM.3	すべてのRAMモジュールが はんだ付けされており、ソケットや簡単に除去できる方 法で取り付けられていない ことを確認する。	-	すべてのRAMモジュールを確認す る。	-	すべてのRAMモジュールがはんだ付けされており、 ソケットや簡単に除去できる方法で取り付けられていないことを確認できた場合、合格とする。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.CRYP.1	デジタル署名は、FIPS PUB 186-4を満たし、 NIST SP 800-57 Part 1 Rev.5に従ってセキュリティ強度128以上のキー長を使用していることを確認する。その他のすべての署名アルゴリズムは、トヨタによって承認されていることを確認する。例:RSA-4096;ECDSA-256;ECDSA-384;ED 25519。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・デジタル署名はFIPS PUB 186-4を満たしていること ・セキュリティ強度128以上のキー長を使用していること。 ・その他のすべての署名アルゴリズムは、トヨタによって承認されていること。
V-24MM.SEC.PLAT.CRYP.2	NIST SP 800-131A Rev. 2によって使用が承認されたメッセージ認証コード(MAC)のみを使用していることを確認する。	-		-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・NIST SP 800-131A Rev. 2によって使用が承認されたメッセージ認証コード(MAC)のみを使用していること。
V-24MM.SEC.PLAT.CRYP.3	ハッシュ関数は、NIST SP 800-57 Part1 Rev 5に 従ってセキュリティ強度128 以上であることを確認する。使用される他のすべて のハッシュアルゴリズムは、トヨタによって承認されていることを確認する。 例:SHA-256、SHA-384。	-		-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・ハッシュ関数は、NIST SP 800-57 Part1 Rev 5に従っていること。 ・セキュリティ強度128以上であること。 ・使用される他のすべてのハッシュアルゴリズムは、トヨタによって承認されていること。
V-24MM.SEC.PLAT.CRYP.4	AES-128、AES-192およびAES-256は、使用される唯一の対称暗号化アルゴリズムであることを確認する。AESの実装では、NIST SP 800-38シリーズで承認されたモードを使用していることを確認する。ECBモードはトヨタの承認がない限り使用していないことを確認する。	-		-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・AES-128、AES-192、AES-256であること。 ・NIST SP 800-38シリーズで承認されたモードを使用すること。 ・ECBモードはトヨタの承認がない限り使用しないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.CRYP.5	AESモードの動作に初期 化ペクト(IV)が必要な場 合、IVは、TRNGまたは TRNGによってシードされた PRNGを使用してランダム に生成されることを確認す る。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・AESモードの動作に初期化ベクト(IV)が必要な場合は、IVを無作為に生成すること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.KEY.2	事前共有および保存された暗号秘密(例:プライベート非対称キー、対称キー)は、Trusted Execution Environment (TEE)またはSecure Element (例:HSM、セキュリティプロセッサ)によって保存および管理されていることを確認する。暗号秘密を使用するすべての暗号操作は、TEEまたはセキュアエレメント内で実行されていることを確認する。暗号の秘密は、Normal Worldのソフトウェアにアクセスできないことを確認する。ここで、暗号秘密を使用する暗号操作は、Normal Worldのソフトウェアによって開始され得て		-		以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・事前共有および保存された暗号秘密は、TEEまたはSecure Elementによって保存および管理されること。 ・暗号秘密を使用するすべての暗号操作は、TEEまたはセキュアエレメント内で実行されること。 ・暗号の秘密は、Normal Worldのソフトウェアにアクセスできないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.KEY.4	る。 暗号秘密(非対称秘密鍵、対称鍵など)は、TEE 又はセキュアエレメントに裏打ちされたメカニズムを用いて機密性が保護されていることを確認する。このメカニズムは、TEEまたはセキュアエレメント以外のいかなるソフトウェアによっても、または外部通信バスをブローブする攻撃者によっても、暗号エレメントが読み取られないことを保証することを保証するものである。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・暗号秘密は、TEE又はセキュアエレメントに裏打ちされたメカニズムを用いて機密性が保護されていること。
V-24MM.SEC.PLAT.KEY.5	暗号マテリアルは、TEEまたはセキュアエレメントに裏打ちされたメカニズムを用いて完全性が保護されることを確認する。このメカニズムは、暗号マテリアルが意図された更新プロセスの外で変更されないことを保証するものである。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・暗号マテリアルは、TEEまたはセキュアエレメントに裏打ちされたメカニズムを用いて完全性が保護されること。
V-24MM.SEC.PLAT.KEY.6	暗号マテリアルは、TEEまたはセキュアエレメントに裏打ちされたメカニズムを使用して、ロールバック攻撃から保護されることを確認する。	-	1. 以前のバージョンにアップデートしようとする。	-	1でアップデートがエラー 終了すること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.KEY.8	暗号マテリアルの更新プロセスでは、一般的な更新に使用されるキーと同じキーではなく、キーの更新にのみ使用される特殊なキーを使用してデータを暗号化および認証することを確認する。	-	1. トヨタサーバから割り当てられたキーを使用して鍵のアップデートを実施する。	-	1で鍵のアップデートに成功すること。
V-24MM.SEC.PLAT.KEY.9	暗号マテリアルの更新プロセスは、TEEまたはセキュアエレメントを使用して実行することを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・暗号マテリアルの更新プロセスは、TEEまたはセキュアエレメントを使用して実行すること。
V-24MM.SEC.PLAT.KEY.10	暗号マテリアル更新処理の 後に、古い暗号マテリアル への参照が存在しないこと を確認する。	-	1. 古い暗号キーを使ってアップデートを実施する。	-	1でアップデートがエラー 終了すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.2	セキュアブートが、サポートされる唯一のブートモードであることを確認する。セキュアブートプロセスのどの段階でも、セキュアブートをバイバスしたり無効にしたりする仕組みはないことを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・セキュアブートが、サポートされる唯一のブートモードであること。 ・セキュアブートプロセスのどの段階でも、セキュアブートをバイパスしたり無効にしたりする仕組みはないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.3	セキュアブートには、ブート アップを停止して、セキュア ブートのバイパスを防止す るように設計されていない 汎用コマンドラインまたはそ の他のモードに入ることがで きる機能を含んでいないこ とを確認する。	-	1.ECUの起動時にICEなどのテ スターを接続し、デバッグモードに 移行しようとする。	-	1でデバッグモードに移行 せず、ECUが起動するこ と。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.4	電源投入時、SoCが、 SoC内に埋め込まれた不 変ROMから常に最初の命 令を実行することを確認す る。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・電源投入時、SoCが、SoC内に埋め込まれた 不変ROMから常に最初 の命令を実行すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.5	SoC ROMの実行を変更 するいかなる機能も、変更 をインストールする前に認 証を必要とすることを確認 する。 例:ROMパッチメカニズム。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・SoC ROMの実行を変更するいかなる機能も、変更をインストールする前に認証を必要とすること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.SB.6	インストール後に、トヨタが 承認したSoC ROMの実 行に対する変更を無効に するメカニズムがないごとを 確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・トヨタが承認したSoC ROM実行に対する変更は、インストール後は変更できず無効にすることができないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.7	SoC ROMに変更を加え る前に、トヨタの承認を得 ていることを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・SoC ROMに変更を加える前に、トヨタの承認を得ていること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.8	セキュアブート処理を実行する場合、SoC ROMコードは、SoC内部の揮発性メモリ、または外部メモリの暗号化された完全性保護領域のみを使用することを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・セキュアブート処理を実行する場合、SoC ROMコードは、SoC内部の揮発性メモリ、または外部メモリの暗号化された完全性保護領域のみを使用すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.9	SoC ROMコードは、セキュ アブート処理に使用される 揮発性メモリへのアクセスを セキュアプロセッシング環境 内のコードのみに制限する ように、セキュアプロセッシン グ環境内で動作することを 確認する。 例: ARM TrustZone。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・SoC ROMコードは、セキュアブート処理に使用される揮発性メモリへのアクセスをセキュアプロセッシング環境内のコードのみに制限するように、セキュアプロセッシング環境内で動作すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.10	SoC ROMコードは、処理 /例外レベルセグメンテーションの最も特権的なレベル で動作を開始することを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・SoC ROMコードは、処理/例外レベルセグメンテーションの最も特権的なレベルで動作を開始すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.11	後のステージのブートローダは、ブートを実行しているイメージ部分の最高の特権レベルより高い特権レベルでは動作しないことを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・後のステージのブートローダは、ブートを実行しているイメージ部分の最高の特権レベルより高い特権レベルでは動作しないこと。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.SB.12	マスクROMは、ハードウェア 暗号化エンジンを使用し て、すべての暗号化操作を 実行することを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・マスクROMは、ハードウェア暗号化エンジンを使用して、すべての暗号化操作を実行すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.13	ブートプロセスの各段階は、次のブートステージに実行を移す前に、次のブートステージに実行を移す前に、次のブートステージの信頼性を検証することを確認する。これにはSoC ROMブートステージが含まれ、ロードされたすべてのソフトウェアイメージの信頼性を検証することを確認する。	-	<ol> <li>次のブートステージのイメージ に対して正しくない署名を作成する。</li> <li>上記イメージと署名を組み込んでセキュアブートを実施する。</li> </ol>	-	2でセキュアブートがエラ ー終了すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.14	ROMコード後のブートステージでは、ROMコードを使用して信頼性チェックを実行することを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・ROMコード後のブートステージでは、ROMコードを使用して信頼性チェックを実行すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.15	ソフトウェアイメージの信頼 性は、ソフトウェアイメージ を使用するSoC (「ターゲットSoC」) によって検証され ることを確認する。 ソフトウェアイメージの信憑 性を検証しないプロセッサ は、サプライヤによって文書 化され、トヨタによってレビュ ーおよび承認されることを 確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・ソフトウェアイメージの信頼性は、ソフトウェアイメージを使用するSoC(「ターゲットSoC」)によって検証されること。 ・ソフトウェアイメージの信憑性を検証しないプロセッサは、サプライヤによって文書化され、トヨタによってレビューおよび承認されること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.16	ソフトウェアイメージの信頼 性は、次の2つの手順で検 証していることを確認する。 ・ソフトウェアイメージの長 さと暗号化ハッシュを含む セキュアブート証明書のデ ジタル署名を検証する。 ・ソフトウェアイメージのハッ シュが、セキュアブート証明 書に含まれるハッシュと一 致することを検証する。	-	1. 正しくない証明書を組み込んでセキュアブートを実行する。 2. ソフトウェアイメージのハッシュと異なるハッシュを含む証明書を組み込んでセキュアブートを実行する。	-	1、2でセキュアブートがエ ラー終了すること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.SB.17	デジタル署名を検証するために使用される鍵は、信頼されたルート鍵で終わる公開鍵証明書チェーンの一部であることが検証されていることを確認する。	-	1. 証明書のチェーンに含まれない鍵で署名を作成する。 2. 上記鍵の証明書と上記署名を組み込んでセキュアブートを実施する。	-	2でセキュアブートがエラ -終了すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.18	セキュアブート署名の検証 に使用される信頼されたルートキーは、SoCハードウェ アに不変に保存されること を確認する。 注:信頼されたルートキー は完全なキーではなくハッ シュとしてSoCハードウェア に不変に格納される場合 がある。ハッシュは 24MM.SEC.PLAT.CRY P.3に準拠している必要が ある。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・セキュアブート署名の検証に使用される信頼されたルートキーは、SoCハードウェアに不変に保存されること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.19	すべてのセキュアブート証明書は、X.509v3形式を実装することを確認する。 代替の証明書フォーマットは、サブライヤーによって文書化され、レビューと承認のためにトヨタと共有されることを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・すべてのセキュアブート証明書は、X.509v3形式を実装すること。 ・代替の証明書フォーマットは、サプライヤーによって文書化され、レビューと承認のためにトヨタと共有されること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.20	HMACまたはCMACを使用して真正性を検証する場合、秘密鍵はSoCハードウェアに不変に保存されることを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・HMACまたはCMACを使用して真正性を検証する場合、秘密鍵は SOCハードウェアに不変に保存されること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.21	HMAC又はCMACが真正性を確認するために使用される場合、秘密鍵は、いかなるソフトウェアもそれを読み取ることができないような方法で保存されていることを確認する。計算を実行する暗号化エンジンのみが秘密鍵にアクセスできることを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・HMAC又はCMACが真正性を確認するために使用される場合、秘密鍵は、いかなるソフトウェアもそれを読み取ることができないような方法で保存されていること。 ・計算を実行する暗号化エンジンのみが秘密鍵にアクセスできること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.SB.22	Linuxオペレーティングシス テムによってロードされるす べてのカーネルモジュール は、トヨタが発行した鍵で 署名されていることを確認 する。	-	1.署名されていないか署名が正 しくないカーネルモジュールをロード する。	-	1でカーネルモジュールの ロードに失敗すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.23	セキュアブートに使用される キーの失効は、不可逆的 な方法で行うことを確認す る。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・セキュアブートに使用されるキーの失効は、不可逆的な方法で行うこと。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.24	セキュアブートプロセスは、 指定されたセキュリティバー ジョンより古いソフトウェアイ メージのロードを恒久的に 防止するメカニズムをサポートすることを確認する。 以下、この機構を「アンチロールバック機構」と称す る。	-	<ol> <li>指定されたセキュリティバージョンより古いソフトウェアイメージを組み込む。</li> <li>セキュアブートを実施する。</li> </ol>		2でセキュアブートがエラ 一終了すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.25	アンチロールバックメカニズム は、アップデートによるセキュ リティバージョンの増加をサ ボートすることを確認する。	-	1. ソフトウェアをアップデートする。	-	1でセキュリティバージョン が増加していること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.26	すべてのソフトウェアイメージ に対して、アンチロールバッ クメカニズムを有することを 確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・すべてのソフトウェアイメージに対して、アンチロールバックメカニズムを有すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.28	セキュアブートプロセスは、 ウォッチドッグまたはSoCの セキュアに読み込まれたサ ブブロセッサによって監視さ れることを確認する。ブート プロセスが読み込まれず、 すべてのセキュアブートイメ ージの検証が予想される 時間枠内に完了しない場 合、ブートプロセスが中止さ れることを確認する。	-	1. セキュアブートプロセスが予想される時間枠内に完了しないようにして、セキュアブートを実施する。	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・セキュアブートプロセスは、ウォッチドッグまたはSoCのセキュアに読み込まれたサブプロセッサによって監視されること。 2でセキュアブートがエラー終了すること。
V-24MM.SEC.PLAT.SB.31	ECUが起動できない場合、ECUは、サプライヤーおよびトヨタの担当者がヘッドユニットを分析および復元できるリカバリモードに入ることを確認する。	-	1. 代替側もセキュアブートが失 敗する状態にして、セキュアブート を実施する。 2. 上記を3回繰り返す。	-	2で下記挙動となること。 ● リカバリモードに移行すること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.1	ECU装置は、トヨタの Root-of-Trustキーにチェ ーンするキーを使用して、ト ヨタによって発行されたもの として認証されたアップデー トのみを適用することを確 認する。	-	1. トヨタのRoot-of-Trustキー にチェーンするキーを使用して、ト ヨタによって発行されたものとして 認証されたアップデートを使ってリ プロを実施する。	-	1でリプロが成功すること。
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.2	ECU装置は、トヨタの Root-of-Trustキーにチェ ーンするキーを使用して、ト ヨタによって発行されたもの として認証されていないアッ ブデートパッケージのコンポ ーネントを実行しないことを 確認する。	-	1. トヨタのRoot-of-Trustキー にチェーンするキーを使用して、ト ヨタによって発行されたものとして 認証されていないアップデートを 使ってリプロを実施する。	-	1でリプロがエラー終了す ること。
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.5	更新メカニズムは、更新パッケージのローカルおよびリ モート配布をサポートすることを確認する。	-	1. OTAによるリプロを実施する。 2. ローカルからのリプロを実施する。	-	1、2でリプロが成功する こと。
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.7	ECUの各プロセッサは、イメージが外部プロセッサによって検証された場合でも、更新イメージを自ら検証することを確認する。 更新イメージ検証をサポートしないプロセッサは、サプライヤによって文書化され、トヨタによってレビューおよび承認されることを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・ECUの各プロセッサは、イメージが外部プロセッサによって検証された場合でも、更新イメージを自ら検証すること。 ・更新イメージ検証をサポートしないプロセッサは、サブライヤによって文書化され、トヨタによってレビューおよび承認されること。
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.8	セキュアな更新検証コード は、電力およびクロックグリッチ攻撃によるバイパスに耐性があるように構築されて いることを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・セキュアな更新検証コードは、電力およびクロックグリッチ攻撃によるバイパスに耐性があるように構築されていること。
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.10	ECUは、インストール前に ソフトウェアイメージのサイズ を検証するメカニズムを備 えることを確認する。指定 されたサイズは、認証機構 によって保護される。	-	1. OTAにおいて、指定されたサイズを超えた更新パッケージを ECUに送信する。	-	1でリプロがエラー終了す ること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.14	ECU内のプロセッサの更新 データは、ターゲットプロセッ サから外部不揮発性メモリ に保存されるときに暗号化 されることを確認する。	-	1. 外部不揮発性メモリに保存されている更新データを確認する。	-	1で更新データが暗号化されていること。
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.15	プロセッサの更新データは、 更新パッケージの整合性を 検証するメカニズムで検証 されることを確認する。この メカニズムの衝突率は低く する必要があります。	-	1. ソフトウェア更新パッケージを 改ざんした上でリプロを実施す る。	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・プロセッサの更新データは、更新パッケージの整合性を検証するメカニズムで検証されること。 1でリプロがエラー終了すること。
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.16	ECUは、いかなる方法(バックドアなど)でも、セキュア更新手順をバイパス、無効化、または回避することができないことを確認する。例えば、秘密性、完全性、または真正性の暗号保証を無効にするメカニズムは許可されない。これには、トヨタの発行キーによって署名されていないイメージを受け入れるか、まったく署名されていないイメージを受け入れるメカニズムが含まれる。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・ECUは、いかなる方法 (バックドアなど)でも、セキュア更新手順をバイパス、無効化、または回避することができないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.17	ECUは、更新が失敗した場合、トヨタサーバに通知することを確認する。	-	1. リプロを失敗させる。	-	1でトヨタサーバにおいてリ プロが失敗したログが記 録されていること。
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.18	更新が正常に適用された後、更新ファイルまたはソフトウェアイメージがデバイスに保持されないことを確認する。これには、周辺プロセッサのファームウェアイメージに対しても同じであることを確認する。注:起動時に周辺プロセッサにロードする必要があるファームウェアは存続する可能性がある。注:代替のブート側イメージは保持しても問題ない。	-	-		以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・更新が正常に適用された後、更新ファイルまたはソフトウェアイメージがデバイスに保持されないこと。 ・これには、周辺プロセッサのファームウェアイメージに対しても同じであること。

評価仕様ID	試験内容 (MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.UPD.19	デバイスにアップデートを適用するソフトウェアアブリケーションは、アップデートと一緒に提供されることを確認する。 ソフトウェアアップデートアブリケーションは、デバイス上で永続化していないことを確認する。 注: これには、周辺プロセッサ用のソフトウェア更新アプリケーションが含まれる。	-		-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・デバイスにアップデートを適用するソフトウェアアブリケーションは、アップデートと一緒に提供されること。 ・ソフトウェアアップデートアブリケーションは、デバイス上で永続化していないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.DEV.1	号口暗号鍵またはその他 の秘密は、デバッグ・ユニッ トにインストールしたり、デバ ッグ・ソフトウェアに組み込 んだりしていないことを確認 する。	-	1. デバッグユニットから号口サー バに接続する。	-	1で号口サーバに接続できないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.DEV.2	デバッグユニットは、デバッグ ユニットであることを明確に 示す認証情報のみを発行 することを確認する。	-	1. デバッグユニットから号口サー バに接続する。	-	1で号口サーバに接続できないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.1	すべてのデバッグおよび診断機能とサービスは、実稼働ユニットで削除または無効化することを確認する。例外は以下の通り。 ・ディーラーまたはサービス技術者に必要なデバッグまたは診断サービス。 ・分析のためにログを取得します。 ・安全なデバッグメカニズム。	-	1. 開発中に使用されたデバッグ ポートに物理的にアクセスする。 2. USB JTAGなどのアクセスポートを介してデバッグ機能にアクセスする。	-	1、2でアクセスできないこ と。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.2	ハードウェアに関連付けられた一意の識別子に基づいて、特定の実稼働デバイスにのみデバッグ機能を追加できるようにする、排他的な安全なデバッグメカニズムを実装していることを確認する。 注:サプライヤーは、実稼働デバイスに他のデバッグメカニズムを実装してはなりません。	-	<ol> <li>特定のデバイス向けに発行したクレデンシャルを該当するデバイスで使用する。</li> <li>特定のデバイス向けに発行したクレデンシャルを他のデバイスで使用する。</li> </ol>	-	1でデバッグ機能を使用できること。 2でデバッグ機能を使用できないこと。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.3	セキュアデバッグメカニズム は、ハードウェアベースの暗 号化認証メカニズム (Qualcommデバッグポリ シーなど)を使用して、トヨタ が発行した資格情報でセ キュアデバッグが有効になっ ていることを確認することを 確認する。	-	1. トヨタが発行したものでないク レデンシャルをデバイスで使用す る。	-	1でデバッグ機能を使用できないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.5	SoC構成では、 24MM.SEC.PLAT.DBG .PROD.1の許可されたデ バッグ機能に必要なハード ウェアデバッグインターフェイ スのみを有効にする必要が あります。JTAGを含む他 のすべてのハードウェアデバ ッグインターフェイスは、SoC 構成によって無効にされる ことを確認する。	-	1. P21.MM.SEC.PLAT.DBG.P ROD.1で許可されていないデバッグ機能を使用しようとする。	-	1でデバッグ機能を使用できないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.6	永続的に無効にされていないハードウェアデバッグインターフェイスは、24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.3のメカニズムによる検証後にのみ有効になることを確認する。注:デバッグインターフェイスを使用する前の暗号化認証が不可能な場合は、デバッグインターフェイスを永続的に無効にすることを確認する。メカニズムの例:許可されたデバッグ機能を指定し、その署名がSoCのマスクROMによって検証されるQualcommデバッグポリシー。	_	1. デバッグポートに接続し、トヨタ バックエンド接続を使用して認証 を実行してクレデンシャルを作成 し、該当するデバッグ機能を使用 する。 2. デバッグポートに接続し、トヨタ バックエンド接続を使用して認証 を実行せずに、該当するデバッグ 機能を使用する。	-	1でデバッグ機能を使用できること。 2でデバッグ機能を使用できないこと。 以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・デバッグインターフェイスを使用する前の暗号化認証が不可能な場合は、デバッグインターフェイスを永続的に無効にすることを確認する。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.8	セキュアデバッグ検証コードは、グリッチ攻撃によるバイパスに耐性があるように構築されていることを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・セキュアデバッグ検証コードは、グリッチ攻撃によるバイパスに耐性があるように構築されていること。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.13	ECUは、エクスポートされた ログファイルおよびデバッグ 情報を暗号化して、特権 ユーザーのみが情報にアク セスできることを確認する。	-	<ol> <li>ログファイルおよびデバッグ情報をエクスポートする。</li> <li>特権ユーザーがログファイルおよびデバッグ情報にアクセスする。</li> </ol>	-	1でログファイルおよびデバッグ情報が暗号化されていること。 2で特権ユーザのみが復号されたログファイルおよびデバッグ情報にアクセスできること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.14	すべてのデバッグおよび診 断認証の試みは、4.11項 ロギングに従ってログに記録 されることを確認する。	-	1.エクスポートされたログファイル およびデバッグ情報に特権ユーザ ーがアクセスする。	-	1で復号されたログファイ ルおよびデバッグ情報は、 4.11項ロギングに従って ログに記録されること。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.15	ECUは、ダイアグ通信を介して機密情報またはソフトウェアの読み取りまたは書き込みを一切許可しないことを確認する。	-	1.トヨタバックエンド接続を使用して認証を実行した後、診断コンソールを使用して拡張セッションを要求する。 2. ダイアグ通信を介して機密情報またはソフトウェアの読み取り、書き込みを試みる。	-	1で読み取り、書き込みの試みが失敗すること。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.16	ECUは、診断通信による 揮発性または不揮発性メ モリの直接の読み取りまた は書き込みをサポートしな いことを確認する。	-	1.診断コンソールを使用して読み取り、書き込みサービスを実行する。	-	1で読み取り、書き込み の試みが失敗すること。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.17	UDSサービスは、証明書を 使用した認証についてのみ SID 0x29をサポートする ことを確認する。SID 0x27はサポートされないこ とを確認する。。	-	1. USDサービスで、SID 0x29 に対する応答を監視する。 2. USDサービスで、SID 0x27 に対する応答を監視する。	-	1で肯定応答が返され、システムが証明書ベースの認証をサポートしていること。 2で否定応答が返され、システムが証明書ベースの認証をサポートしていないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.19	Diagnostics over IP (DoIP)の使用は、内部イーサネットネットワークに限定されていることを確認する。Wi-Fi、Bluetooth、その他の通信インターフェイスを介したDoIPサービスへのアクセスは許可されない。	-	1. 内部イーサネットインターフェイ ス以外のネットワークインターフェイ スを介してDoIPサービスにアクセ スする。	-	1でアクセスできないこと。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.21	セキュアデバッグメカニズム は、新しい署名付きLinux カーネルイメージ、 initramfs、デバイスツリー バイナリ、およびカーネルブ ートパラメータのロードと実 行をサポートすることを確 認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・セキュアデバッグメカニズムは、新しい署名付きLinuxカーネルイメージ、initramfs、デバイスツリーバイナリ、およびカーネルブートパラメータのロードと実行をサポートすること。
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.22	セキュアデバッグメカニズム は、新規または変更された 起動構成ファイルの使用を サポートすることを確認す る。 例:systemdユニットファ イル、MACポリシー、ロギン グ構成、/etc内のファイル など。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・セキュアデバッグメカニズムは、新規または変更された起動構成ファイルの使用をサポートすること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.DBG.PROD.23	セキュアデバッグイメージは 暗号化することを確認す る。	-	1. セキュアデバッグイメージを確認する。	-	1でセキュアデバッグイメー ジが暗号化されているこ と。
V-24MM.SEC.PLAT.TEE.1	TEEは、可能な限り、認証操作を実行し、機密情報を管理するために使用されることを確認する。実装されるべきTEEのいくつかの用途は以下の通りである。 ・セキュアストレージ。 ・セキュアブートサービス。 ・セキュアデバッグサービス。 ・セキュアデバッグサービス。 ・ビキュアアリフェラルのドライバー。 ・相互TLSのクライアント秘密鍵を含む暗号化シークレットの管理。	-	-	_	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・左記のセキュリティサービスの設計文書をトヨタに提出し、レビューを受けること。 ・トヨタ、すべてのセキュリティ・サービスが高い権限レベル(SEL 3、SEL 1、SEL 0)で実行されていること。
V-24MM.SEC.PLAT.TEE.2	TEEは、TEEサービスにアクセスするNormal Worldのアプリケーションのアイデンティティを検証する認証メカニズムを実装することを確認する。	-	_	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・サプライヤーは、検証のために認証メカニズムの設計をトヨタに提供すること。 ・TrustZone(Secure World)に存在するセキュリティ機能にアクセスできるのは、Normal Worldから認証されたアプリケーションだけであること。
V-24MM.SEC.PLAT.TEE.3	TrustZoneアーキテクチャ 拡張をサポートするすべて のArm Cortex®-Aマイ クロプロセッサに対して TrustZoneを有効にして いることを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・サプライヤは、 TrustZoneアーキテクチャがシステムで有効になっていることを確認するための証拠を提供すること。
V-24MM.SEC.PLAT.TEE.4	TrustZoneは、オプションのTrustZoneアーキテクチャ拡張をサポートするすべてのSoC Arm Cortex®-Mマイクロプロセッサに対して有効にしていることを確認する。	-	-	-	以下の設計情報に基づき試験内容が確認できること。 ・サプライヤは、 TrustZoneアーキテクチャがシステムで有効になっていることを確認するための証拠を提供すること。

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.TEE.5	全ての電源状態で作動する全てのセキュリティクリティカルな機能がTEEを介して処理されることを確認	・全ての電源 状態で作動 するセキュリティクリティカル な機能が全て 明確であること	-	-	事前条件で明確となっている全ての電源状態で作動する全てのセキュリティクリティカルな機能がTEEを介して処理されること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.1	システム起動パラメータがセ キュアブートの一部として完 全に保護されることを確認	-	-	-	文書化されたセキュアブ ートのブートステージ構成 を確認し、システム起動 パラメータが含まれること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.2	「/proc/sys」の下のシステ ムデフォルト設定が最小限 の設定になっていることを確 認	」の下の最小	-	-	「/proc/sys」の下のシス テムデフォルト設定を確 認し、事前条件で明確 となっている最小限の設 定となっていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.3	ユーザーが使用できるデフォルトのLinuxリソース制限が最小限の値に設定されていることを確認	ユーザーが使 用できる Linuxリソー ス制限の最 小限の値が 明確であるこ と	1. ulimitやgetrlimitのコマンド を使用してデフォルト設定を確認	-	ユーザーが使用できるデ フォルトのLinuxリソース 制限が最小限の値に設 定されていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.5	Linuxカーネルの CONFIG_AUDITオプショ ンがオンになっていることを 確認	-	1. カーネルパラメータが audit=1に設定されていることを 確認	-	Linuxカーネルの CONFIG_AUDITオプ ションがオンになっているこ と
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.6	Linux PRNGの初期および起動時にPRNGをシードすることを確認	-	-	-	Linux PRNGの初期お よび起動時にPRNGをシ ードすること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.7	パスワードおよびPINの全 てはソルト処理されたハッシュとして保存されることを確認		-	-	パスワードおよびPINの 全てはソルト処理された ハッシュとして保存される こと
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.8	ASLRが有効であることを 確認	-	1. /proc/sys/kernel/randomi ze_va_spaceの設定を確認	-	/proc/sys/kernel/ra ndomize_va_space の設定値が2であること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.9	KASLRが有効であることを 確認	-	1. Linuxカーネルの CONFIG_RANDOMIZE_BA SEの設定を確認	-	CONFIG_RANDOMI ZE_BASEの設定値がY であること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.10	KASLRに使用するPRNG は、PRNGによってシードさ れることを確認	-	-	-	KASLRに使用する PRNGは、PRNGによっ てシードされること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.11	強制アクセス制御が有効 であることを確認	-	1. 許可されていないアクションを 実行	-	強制アクセス制御が有 効であり、許可されてい ないアクションがブロックさ れること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.OS.GEN.12	強制アクセス制御は enforcingモードで作動す ることを確認	-	1. 許可されていないアクションを実行	-	強制アクセス制御は enforcingモードで作動 し、アクションがブロックさ れること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.SFC.1	全てのデバッグおよび開発 ユーティリティと未使用のコンポーネントがすべての号 ロソフトウェアイメージから 削除されていることを確認	使用する必要最小限のコンポーネントが明確であること	1. ファイルシステムダンプを使用 して、この要件に違反するオブジェクトが残っていないことを確認	_	全てのデバッグおよび開発ユーティリティと未使用のコンポーネントがすべての号ロソフトウェアイメージから削除されていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.SFC.2	ライブカーネルパッチツール が無効かつ削除されている ことを確認	-	1. ファイルシステムダンブを使用 して、この要件に違反するオブジ ェクトが残っていないことを確認	-	ライブカーネルパッチツー ルが無効かつ削除されて いること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.SFC.3	全てのソフトウェアバイナリ がストリップされていることを 確認	-	1. ファイルシステムダンプを使用 して、すべてのソフトウェアバイナリ がこの要件を満たしていることを 確認	-	全てのソフトウェアバイナリ がストリップされていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.SFC.4	全てのソフトウェアバイナリ が再配置に必要でない全 てのシンボルを削除してい ることを確認(非パブリックシ ンボルは要削除)	-	1. ファイルシステムダンプを使用 して、すべてのソフトウェアバイナリ がこの要件を満たしていることを 確認	-	全てのソフトウェアバイナリ が再配置に必要でない 全てのシンボルを削除し ていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.USR.1	Linuxのrootユーザーを使用するのは必要最小限とし、それ以外では通常のユーザーとして実行することを確認(adminなどの他の特権ユーザーは不可)	するすべての プロセスが明	1. 実行中のシステム上の全て のプロセスが非rootで実行される ことを確認	-	Linuxのrootユーザーを 使用するのは必要最小 限とし、それ以外では通 常のユーザーとして実行 すること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.USR.2	使用されていないユーザー アカウントが削除されている ことを確認	使用するユー ザーアカウント が明確である こと	1. システム構成および実行中 のプロセスを調査し、全てのユー ザーアカウントが使用されているこ とを確認	-	使用されていないユーザ ーアカウントが存在しない こと(削除されていること)
V-24MM.SEC.PLAT.OS.USR.3	使用されていないグループ が削除されていることを確 認	使用するグル	1. システム構成および実行中 のプロセスを調査し、全てのグル ープが使用されていることを確認	-	使用されていないグルー プが存在しないこと(削除 されていること)
V-24MM.SEC.PLAT.OS.USR.4	全てのユーザーアカウントが ロックされていることを確認	-	1. ユーザーアカウント設定ファイルを分析し、無効な(壊れた)ハッシュとなっていることを確認	-	全てのユーザーアカウント のログインが無効化され ていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.USR.5	全てのグループがロックされ ていることを確認	-	1. グループアカウント設定ファイルを分析し、無効な(壊れた)ハッシュとなっていることを確認	-	全てのユーザーアカウント のログインが無効化され ていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.USR.6	ログインシェルが無効である ことを確認	-	1. ユーザーアカウント設定ファイルの分析、および各ユーザーとしてのログイン試行を行い、シェルが作成されないことを確認	_	ログインシェルが無効であ ること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.OS.USR.7	suidおよびsgid機能で特権昇格が組み込まれた機能が削除されていることを確認。また、最低限の権限昇格を必要とするバイナリについては、ソフトウェアサンドボックスの強制アクセス制御要件によって文書化および保護されていることを確認	特権昇格を 必要とするバ イナリが明確 であること	1. ファイルシステムのダンプにより suidおよびsgidが設定されたバ イナリやスクリプトが文書化された もの以外存在しないことを確認	-	・suidおよびsgid機能で特権昇格が組み込まれた機能が削除されていること・最低限の権限昇格を必要とするバイナリについては、ソフトウェアサンドボックスの強制アクセス制御要件によって文書化および保護されていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.FS.1	「/dev」のマウントを除くす べてのファイルシステムで 「nodev」マウント・オプショ ンを使用していることを確 認	-	1. 各ファイルシステムのオプション をランタイム解析で確認	-	「/dev」のマウントを除く すべてのファイルシステム で「nodev」マウント・オプ ションを使用していること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.FS.2	すべてのファイルシステムのマウントで「nosuid」マウント・オプションを使用していることを確認(suid/sgidアプリが存在してはならない場合に限る)	suid/sgidア プリが存在し てはならない ファイルシステ ムが明確であ ること	1. マウントされた各ファイルシステムのオプションをランタイム解析で確認	-	すべてのファイルシステム のマウントでで「nosuid」 マウント・オプションを使用 していること(suid/sgid アプリが存在してはならな い場合に限る)
V-24MM.SEC.PLAT.OS.FS.3	すべてのファイルシステムのマウントでで「noexec」マウント・オプションを使用していることを確認(実行可能バイナリを持たない場合に限る)	いファイルシス	1. マウントされた各ファイルシステムのオプションをランタイム解析で確認	-	すべてのファイルシステム のマウントでで 「noexec」マウント・オプ ションを使用していること (実行可能バイナリを持 たない場合に限る)
V-24MM.SEC.PLAT.OS.FS.4	デフォルトのumaskが制限 的であることを確認(推奨 設定は027であり、可能な 限り制限的であること)	/ファイルに対	1. umaskと論拠が記載された 文書と各プロセスの実行時の umaskの整合性を確認	-	デフォルトのumaskが制限的であり、文書と一致すること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.FS.5	ファイルとディレクトリのアク セス許可が最低限であり、 DACで保護されていること を確認	各ディレクトリ /ファイルに対	1. ファイルシステムのダンプと動的ファイルシステムのランタイム分析により事前に明確化された設定と一致することを確認	-	ファイルとディレクトリのアクセス許可が最低限であり、DACで保護されていること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.OS.FS.6	業界のベストプラクティスに 従って、システムパーティションがファイルシステムの論理 的に分離された領域に適 用されていることを確認 (例:①起動に必須でないディレクトリ:/home, /usr、②動的に変化する ディレクトリ:/var、③起 動に必須のディレクトリ:そ の他(/bin,/boot,/dev,/etc,/lib,/mnt,/opt,/root,/sbin,/tmp)、②をRAMに割り 当て、①・③をROMに割り 当て、①・③をROMに割り	イル、必須でないファイル、動的に変化するファイルの区別が明確であり、別のパーティション	1. ファイルシステムのダンブを使用し、ファイルの格納場所が事前に明確化された設定と一致することを確認	-	業界のベストプラクティス に従って、システムパーティションがファイルシステム の論理的に分離された 領域に適用されていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.KRN.1	Linuxカーネルが整合性モードでロックダウン機能を使用するように設定されていることを確認し、かつバイパスできないように設定されていることを確認	-	1. 「/sys/kernel/security/lsm」を調べて、アクティブなLinux LSMを検証し、ロックダウンされていることを確認	-	Linuxカーネルが整合性 モードまたは機密性モー ドでロックダウン機能を使 用するように設定され、 かつバイパスできないよう に設定されていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.KRN.2	Linuxカーネルは、Yama Linuxセキュリティモジュー ル(デフォルトモード:3)を 有効にするように設定され ていることを確認	-	1. 「/sys/kernel/security/lsm」を調べて、アクティブなLinux LSMに「yama」が含まれていることを確認し、起動後に 「/proc/sys/kernel/yama」が 3に設定されていることを確認	-	Linuxカーネルは、 Yama Linuxセキュリティモジュール(デフォルトモード:3)を有効にするように設定されていること
V-24MM.SEC.PLAT.OS.KRN.3	Linuxカーネルが署名付き カーネルモジュールのみをロ ードすることを確認	-	1. 署名ありのカーネルモジュール が正常にロードされることを確認 2. 署名なしのカーネルモジュー ルがロードを拒否されることを確 認	-	Linuxカーネルが署名付 きカーネルモジュールのみ をロードすること
V-24MM.SEC.PLAT.STG.1	4.1「暗号アルゴリズム」および4.2「鍵管理」に従って、ストレージに渡されるデータが暗号化されていることを確認	-	1. ソフトウェア上にストレージの 安全性を確保できる暗号化メカ ニズムがあることを確認	-	暗号鍵がTEEにのみアクセス可能でHLOSのソフトウェアへはアクセスできない仕組みになっていること
V-24MM.SEC.PLAT.STG.2	暗号化データが古いバージョンに置換されることを防ぐロールバック保護が実装されていることを確認	-	1. 暗号化データを古いものと新 しいものの2種類用意し(タイムス タンプのみを変えて他のパラメータ は変えない)、ストレージ上に古い データを格納後に新しいデータに 置き換える	-	再書き込み不可であり、 ロールバック保護が実装 されていること
V-24MM.SEC.PLAT.STG.3	RPMBセクションに収まらな いアイテムはハッシュ化が必 須であり、直接RPMBに格 納されるか、グループハッシ ュと一緒にRPMBに格納さ れることを確認	-	1. RPMBの使用方法について 文書化	-	RPMBセクションに収まらないアイテムについてハッシュ化を行ったうえで、直接RPMBに格納されるか、グループハッシュと一緒にRPMBに格納されること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.STG.4	ルート鍵が装置に固有の暗号鍵に基づいて生成されていることを確認	-	1. セキュアストレージの実装と鍵生成プロセスについて文書化し、レビューを実施 2. 2つの異なるデバイス上のセキュアストレージに保存された同一のシークレット値が異なる暗号文で保存されていることを確認	-	ルート鍵が装置に固有の暗号鍵に基づいて生成されていること
V-24MM.SEC.PLAT.STG.8	セキュアストレージ内の機 密情報は、作成した Linuxアプリケーションのみ がアクセスできることを確認	-	1. セキュアストレージの実装と通常のワールドアクセス制御メカニズムを文書化し、レビューを実施2. 別のアプリケーションのシークレット値にアクセスを試行するテストアプリを作成し、結果を確認	-	セキュアストレージ内の機 密情報は、作成した Linuxアプリケーションの みがアクセスできること
V-24MM.SEC.PLAT.STG.9	セキュアストレージ実装は、 APIを内部的に呼び出す アプリケーションのアイデンティティを決定することを確認	-	1. セキュアストレージの実装と通常のワールドアクセス制御メカニズムを文書化し、レビューを実施2. 別のアプリケーションのシークレット値にアクセスを試行するテストアプリを作成し、結果を確認	-	セキュアストレージ実装 は、APIを内部的に呼び 出すアプリケーションのア イデンティティを決定する こと
V-24MM.SEC.PLAT.STG.10	HLOSセキュアストレージが、機密情報を保護するために使用できる共通アプリケーションプログラミングインターフェース (API)を公開することを確認	-	1. セキュアストレージの実装と通常のワールドアクセス制御メカニズムを文書化し、レビューを実施2. セキュアなストレージにアイテムを格納し、APIを用いて構築したテスト・アブリケーションによる読み取りを試行し、結果を確認	-	HLOSセキュアストレージ が、機密情報を保護す るために使用できる共通 アプリケーションプログラミ ングインターフェース (API) を公開すること
V-24MM.SEC.PLAT.STG.11	HLOSセキュアストレージ APIが、機密情報を保護 するために使用するすべて のソフトウェアと互換性のあ るプログラミング言語をサポ ートすることを確認	-	1. セキュアストレージの実装と APIを文書化し、レビューを実施 2. サポートされている各言語で テストアブリケーションを構築し、セ キュアなストレージに格納したアイ テムの読み戻しを試行し、結果を 確認	-	HLOSセキュアストレージ APIが、機密情報を保護するために使用するす べてのソフトウェアと互換 性のあるプログラミング言 語をサポートすること
V-24MM.SEC.PLAT.FDE.1	外部の永続ストレージに書き込まれるECU上のすべてのデータが暗号化されることを確認	-	1. 外部の永続ストレージ内の 未加工コンテンツをダンブし、エントロピーを分析して、コンテンツが 暗号化されていることを確認	-	外部の永続ストレージに 書き込まれるECU上の すべてのデータが暗号化 されること
V-24MM.SEC.PLAT.FDE.2	フルディスク暗号化が、一般的なソフトウェアアプリケーションに対して明白な方法で、SoCの外部に保存されたすべてのデータを暗号化することを確認	-	1. フルディスク暗号化の実施について文書化し、レビューを実施	-	フルディスク暗号化が、一般的なソフトウェアアプリケーションに対して明白な方法で、SoCの外部に保存されたすべてのデータを暗号化すること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.FDE.3	(利用可能な場合)フルディスク暗号化を実施するためにSoCのインライン暗号化機能、またはdm-cryptのような代替実施手段が使用されることを確認	-	1. フルディスク暗号化の実施について文書化し、レビューを実施	-	(利用可能な場合)フルディスク暗号化を実施するためにSoCのインライン暗号化機能、またはdm-cryptのような代替実施手段が使用されること
V-24MM.SEC.PLAT.FDE.6	全ディスク暗号化アルゴリ ズムが、AES-XTRまたは AES-GCMであることを確 認	-	1. フルディスク暗号化と暗号化 アルゴリズムの実施ついて文書化 し、レビューを実施	-	全ディスク暗号化アルゴリ ズムが、AES-XTRまた はAES-GCMであること
V-24MM.SEC.PLAT.FDE.7	完全なディスク暗号化鍵 長が、少なくとも128ビット であり、性能目標を満たす 最大長であることを確認	-	1. フルディスク暗号化と暗号化アルゴリズムの実施ついて文書化し、レビューを実施。最大暗号鍵長でない場合、パフォーマンスメトリクスを使用した正当化根拠も併せて提供すること	-	完全なディスク暗号化鍵 長が、少なくとも128ビットであり、性能目標を満 たす最大長であること
V-24MM.SEC.PLAT.SOC.1	SoCにより、各プロセッサー のアクセスが、メモリマップさ れた対象となる周辺機器 のみに制限されることを確 認	-	1. メモリマッピングされた周辺機器のアクセスコントロールについて文書化し、レビューを実施2. プロセッサーが意図しない周辺機器へのアクセスを試みるテストアプリを作成し、そのアクセスが許可されないことを確認	-	SoCにより、各プロセッサ ーのアクセスが、メモリマッ プされた対象となる周辺 機器のみに制限されるこ と
V-24MM.SEC.PLAT.SOC.2	SoCにより、各プロセッサーのアクセスが、意図したメモリ範囲のみに制限されることを確認	-	1. 各プロセッサーによるメモリへのアクセス制御について文書化し、レビューを実施 2. プロセッサーが意図しないメモリへのアクセスを試みるテストアプリを作成し、そのアクセスが許可されないことを確認	-	SoCにより、各プロセッサ ーのアクセスが、意図した メモリ範囲のみに制限さ れること
V-24MM.SEC.PLAT.SOC.3	SoCにより、バスマスタ機能を有する周辺機器のメモリアクセスが制限されることを確認	-	1. バスマスタ周辺機器のアクセス制御について文書化し、レビューを実施 2. アクセスを意図しないメモリの読み書きを試行するバスマスタ周辺機器を接続し、アクセスが許可されないことを確認	-	SoCにより、バスマスタ機能を有する周辺機器のメモリアクセスが制限されること
V-24MM.SEC.PLAT.SOC.4	SOCメモリ制御が、TEEまたはリッチOS以上の特権で動作するノーマルワールドソフトウェアによってのみ変更又は更新されることを確認。	-	1. SOCメモリ制御の実装と設定のメカニズムについて文書化し、レビューを実施2. 特権のないノーマルワールドのテストアプリにSoCメモリコントロールの設定変更を施行させ、許可されないこと確認	-	SOCメモリ制御が、TEE またはリッチOS以上の特 権で動作するノーマルワ ールドソフトウェアによって のみ変更又は更新され ること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.LOG.GEN.1	ECU上のすべてのソフトウェアコンポーネントが、本文書の要件を満たすロギングサブシステムにアクセスできることを確認	-	1. ソフトウェア設計レビュー時 に、各ソフトウェアコンポーネントが 使用するログサブシステムについ て文書化し、レビューを実施	-	ECU上のすべてのソフト ウェアコンポーネントが、 本文書の要件を満たす ロギングサブシステムにア クセスできること
V-24MM.SEC.PLAT.LOG.GEN.2	ECUログアーキテクチャが、 ECUの中核機能や安全 性や車両運用などの重要 な機能のパフォーマンスを 低下させるほど多くの処理 リソースやIOリソースを消 費しないように設計される ことを確認		1. ECU上の各ログサブシステムが、記録を生成できる速度でログ記録の連続ストリームを同時に生成するようにし、事前に定義した各ログ設定セットに対して実施	-	重要な機能またはユーザ ーが視認できる機能の性 能が低下しないこと
V-24MM.SEC.PLAT.LOG.GEN.3	すべてのログアベンダまたは ログシンクが、本番環境で 使用されていない場合、無 効にされるか削除されることを確認	-	1. ECUで使用されるすべてのログアペンダまたはログシンクについて文書化し、レビューを実施2. ECUファイルシステムおよびログ構成を分析し、システム上に本番環境で使用されないログアペンダまたはログシンクが存在しないことを確認	-	すべてのログアペンダまた はログシンクが、本番環 境で使用されていない場 合、無効にされるか削除 されること
V-24MM.SEC.PLAT.LOG.GEN.4	ECUログサブシステムがすべて、少なくとも1ミリ秒の 精度の時間源を使用する ことを確認	_	1. ECUロギングサブシステムが、使用する時刻源から現在時刻を読み取る能力を提供し、その時刻が1ミリ秒以内に現在の時刻と一致することを確認	-	ECUログサブシステムが すべて、少なくとも1ミリ秒 の精度の時間源を使用 すること
V-24MM.SEC.PLAT.LOG.CFG.3	ロギング・エコシステムは、ロギング構成の変更が意図されたメカニズムによってのみ発生するように設計されていることを確認。さらに、更新可能なロギング構成が破損している場合、ロギング構成は既知のデフォルトに設定されることを確認。。	②の手順で 利用されるル	1. ECUロギングアーキテクチャの設計について文書化し、レビューを実施 2. テストファームウェアによりログ設定ファイルを変更できないことを確認。また、ロギングサブシステムが非ロギングソフトウェアによる他のソフトウェアのログ設定の変更を許可しないことを確認。さらに、意図されたメカニズムで破損したロギング構成に変更時にデフォルト構成で設定されることを確認。	-	ロギング・エコシステムは、 ロギング構成の変更が意 図されたメカニズムによっ てのみ発生するように設 計されていること。また、 裏返しで、意図されてい ないメカニズムによってロ グ構成が変更できないこ と。さらに、更新可能なロ ギング構成の破損時は デフォルト構成で設定さ れること。
V-24MM.SEC.PLAT.LOG.CFG.6	ログ設定変更によるログ機能検証 ・ロギング設定変更中の電源のFFにより、再起動後、ロギングが設定変更前の状態で処理されること・異なるユーザにより、ログ設定の同時設定変更しても正常にログ設定がなされること	能が正常に	変更中の電源OFF 1. ロギング設定変更中の電源 OFF 2. 再度電源ON 複数ユーザによる設定変更 3. 異なるユーザから同時にロギ ング設定変更を実施	・ロギング設定内容に一貫性があること ・ログ処理が正常に動作すること	・ロギング設定の変更中の突然の電源切断後、ログ機能が正常に動作すること・異なるユーザーによるロギング設定への同時変更しても一貫性を保持し、ログ機能が正常に動作すること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.LOG.CI.1	ログレコードの暗号化による機密性担保 すべてのログ記録は、保管 時に不正な読み取りから 保護されるものとする。この 保護は、ログ記録を暗号 化することによって実施する ものとする。	こと ・FDEが有効 の状態で端	1. 任意のログを記録 2. ログレコードを含む領域のバイナリフラッシュイメージを取得 3. バイナリフラッシュイメージ内にログのテキストデータが含まれないことを検証	-	・バイナリフラッシュイメージ内にログのテキストデータが含まれないことを確認すること
V-24MM.SEC.PLAT.LOG.CI.2	ログレコードの完全性保護 メカニズム検証 システムが意図しないログ レコードの変更により、ログ がバックエンドログデータベ ースにアップロードされない ことを検証	・ロギング機 能が正常に 動作している こと	1. 規定のプロセス以外でログレ コードを編集	-	・バックエンドログデータベ ースにアップロードされな いことを確認すること
V-24MM.SEC.PLAT.LOG.CI.3	ログレコードのアクセス保護 アプリケーションまたはソフト ウェアプロセスは、他のアプ リケーションまたはプロセスの ログを読み取ったり、変更し たり、削除したりできないこ とを検証	能が正常に動作していること・強制アクセ	1. テスト用の規定外のプロセスから、特定プロセスの専用ログの読み込み、変更をおこなう	-	・実行中に他のソフトウェ アがログレコードにアクセ スできないことを確認する こと
V-24MM.SEC.PLAT.CRT.1	証明書管理 証明書マネージャは、証明 書検証のために信頼のルートを確立する認証局 (CA) ストアを維持すること を確認	-	・セキュリティチップのコンフィグレー ションを確認する	-	190_[Body]_jpn_2 4CY_情報セキュリティ要求仕様書の Appendix.Aに規定されている証明書がセキュリティチップに登録されていることを確認すること
V-24MM.SEC.PLAT.CRT.2	証明書管理 証明書マネージャによって 維持されるCAストアは、必 要な接続を可能にするた めに必要な最小セットに制 限されることを確認	-	・セキュリティチップのコンフィグレー ションを確認する	-	190_[Body]_jpn_2 4CY_情報セキュリティ要求仕様書の Appendix.Aに規定されている証明書がセキュリティチップに登録されていることを確認すること
V-24MM.SEC.PLAT.CRT.4	証明書失効確認の検証 証明書失効確認が共通 のモジュールで実行されて いることを確認する		2つのユースケースで検証 ・トヨタセンターサーバと接続する ・3rdPartyサーバと接続する	-	失効された証明書を検証した結果、サーバと接続が確立しないこと
V-24MM.SEC.PLAT.COM.TLS.3	証明書チェーンの検証 TLSエンドポイントの認証 は、信頼できる証明書スト ア内のルート証明書に証 明書がチェーンしていること を検証することによって、常 に強制されることを確認	・トヨタサーバ との通信が可 能であること	1. トヨタセンターサーバと接続する	-	・多段の証明書を使ったサーバ認証が行われていること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.COM.TLS.5	TLS接続で使用するクライアント証明書の検証 各ユニットは、相互TLSのために使用される固有のクライアント証明書を持つことを確認	アント証明書 が実機に格 納されている	1. センタとの接続を実施する	-	・正常に認証が完了し、 センタサーバと接続が完 了すること。 ・クライアント証明書が ECUごとにユニークである こと
V-24MM.SEC.PLAT.COM.TLS.6	TLS接続で使用するクライアント証明書の検証クライアント証明書は、トヨタによって発行され、トヨタ認証局で終わる証明書チェーンによって署名されることを確認	アント証明書 が実機に格 納されている	1. センタとの接続を実施する	-	・正常に認証が完了し、センタサーバと接続が完了すること。 ・クライアント証明書がトヨタ認証局が発行したものと一致することを確認すること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.2	証明書管理 ・OSCPによる失効チェック	-	1. トヨタセンターサーバと接続する	_	OCSPレスボンダによる証明書の失効確認を行うこと。以下の仕様に準拠すること。 - RFC 5019 - RFC 6960・ECUは、CRLによる失効確認を行うこと。 CRL ダウンロード前に証明書のステータスをチェックすること。
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.3	証明書管理 ECUは、OCSPステープリング (RFC 6066) をサポートするものとする。ECUは、TLSハンドシェイク中、常にStatus_request拡張を含むものとする。ECUは、OCSP応答が有効であり、かつ証明書が有効であることを検証するものとする。ECUは、OCSP応答が供給されている場合、常にステープルOCSP応答を使用するものとする。	-	1. トヨタセンターサーバと接続する		OCSPレスポンダによる証明書の失効確認を行うこと。以下の仕様に準拠すること。 - RFC 6066OCSPステープリング・ECUからのすべてのTLS接続にませれい。Trequest拡張が存在すること・有効なOCSPステープル応答が返された場合、ECUはその証明書の直接OCSPまたはCRLを続行しないこと・無効なOCSPステープル応答が返された場合、ECUがTLS接続を終了すること・OCSPステイブル応答が返されない場合、ECUは引き続きその証明書のOCSP検証を指示すること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.4	証明書管理 ECUは、OCSP must staple (RFC 7633) を サポートするものとする。 ECUは、必須ステイブル証 明書オプションが存在する 場合はOCSP応答を提供 しなければならず、存在し ない場合はハードフェイルを 強制するものとする。	明書を持つテ	1. テストサーバと接続する		OCSPレスポンダによる証明書の失効確認を行うこと。以下の仕様に準拠すること。 - RFC 7633 OCSP must staple・有効なOCSPステープル応答が返された場合、ECUはその証明書の直接OCSPまたはCRLを続行しないこと・無効なOCSPステープル応答が返された場合、ECUがTLS接続を終了すること・OCSPステープル応答が返されない場合は、ECUがTLS接続を終了すること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.6	証明書管理 ECUは、信頼証明書ストアに保存されたルート証明書にロールアップするために、証明書チェーン内のすべての証明書を検証するものとする。これには、サーバー証明書とすべての中間証明書が含まれます。	明書を持つテ ストサーバを 使用すること	1. テストサーバと接続する		・ECUがTLS接続を終 了すること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.7	証明書管理 ステープルされたOCSPが、 証明書チェーン内の1つ以 上の証明書についてサーバ によってサポートされていな い場合、ECUは、OCSPレ スポンダ(「ダイレクト」 OCSP)からOCSP応答の オンライン収集および検証 を直接実行するものとしま す。	明書を持つテ ストサーバを 使用すること ・サーバ証明 書および各中	1. テストサーバと接続する	-	・ECUがTLS接続を終 了すること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.8	証明書管理 ECUは、「ダイレクト」 OCSPの実行時に複数の OCSP URLをサポートする ものとする。OCSP URLへ の接続が失敗した場合 (例えば、タイムアウト)、 ECUは、有効な応答が収 集されるかリストが枯渇す るまで、リスト内の次の OCSP URLを使用して再 試行するものとする。		1. テストサーバと接続する	-	・2つ以上のOCSP URL を持つ証明書を生成し、 最初のURLが接続を拒 否した場合に、2番目の URLで直接OCSPが実 行されること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.9	証明書管理 ECUは、すべてのアプリケーションが使用するOCSP応答をキャッシュするものとする。	・2つのヘッド ユニットアプリ ケーションまた はサービスが 同じエンドポイ ントにアクセス する必を確認 することを確認 するじ中間証 明書を設定	1. テストサーバと接続する		・両方が独立して、同じ エンドポイント証明書また は中間証明書に対して 直接OCSPを実行すること ・1つのアブリケーションで 直接OCSPを実行して、 良好なOCSP応答を得 てすぐに2番目のアブリケーションを起動し、直接 OCSPを実行しないこと (キャッシュを使用)と TLS接続を完了すること ・1つのアブリケーション に、不良OCSP応答に 対して直接OCSPを実 行させる。次に、すぐに2 番目のアブリケーションを 起動し、TLS接続を終 了すること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.10	証明書管理 ECUは、OCSP応答をキャッシュする時間を通知する Cache-Control HTTP ヘッダをサポートするものと する (RFC 5019)。	-	1. テストサーバと接続する (Cache-control HTTPへッダーをサポートするエンドポイントへの接続を実行)	-	OCSPレスポンダによる証明書の失効確認を行うこと。以下の仕様に準拠すること。 - RFC 5019 Cache-Control HTTPヘッダをサポート・有効期限の直前にはキャッシュされたレスポンスが使用され(直接OCSPは実行されない)、有効期限の直後には新しいレスポンスが収集される(直接OCSPが実行される)こと

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.11	証明書管理 ECUは、キャッシュ制御 max-age指令および OCSP応答の nextUpdateフィールドの 最小値を超えない範囲で OCSP応答をキャッシュする ものとする。	_	1. テストサーバと接続する (Cache-control HTTPへッダ ーをサポートするエンドポイントへ の接続を実行)		OCSPレスポンダによる証明書の失効確認を行うこと。以下の仕様に準拠すること。 - RFC 5019 Cache-Control HTTPへッダをサポート・有効期限の直前にはキャッシュされたレスポンスが使用され(直接OCSPは実行されない)、有効期限の直後には新しいレスポンスが収集される(直接OCSPが実行される)こと・キャッシュ制御maxage指令およびOCSP応答のnextUpdateフィールドの最小値を超えない範囲でOCSP応答をキャッシュすること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.12	証明書管理 ECUは、必要な場合にの み更新されたOCSP応答 をダウンロードするために、 ETag HTTPへッダーをサ ポートするものとします (RFC 5019)。	-	1. テストサーバと接続する (ETag HTTPヘッダーをサポート するエンドポイントへの接続を実 行)	-	OCSPレスポンダによる証明書の失効確認を行うこと。以下の仕様に準拠すること。 - RFC 5019 ETag HTTPヘッダをサポート・ETagがOCSPが不要であることを示している場合、ECUが直接OCSPを実行する際にOCSPステータスを再ダウンロードしないこと
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.13	証明書管理 OCSPがサーバによってサポートされていない場合、 ECUは、すでにECUにインストールされている失効リストに対する検証をサポートするものとする。	ストに失効し た証明書が 設定されてい	1. リプログラミングにより失効リスト (失効した証明書を設定)を更新 2. テストサーバと接続する	-	・失効した証明書による TLS接続が終了すること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.COM.REV.14	証明書管理 インストールされた失効リストが該当しない場合、 ECUはCRLをダウンロード して検証するものとする。	・HU内に保持する失効リストへの失効設定がないこと	1. テストサーバと接続する	-	・OCSP非サポートのインストールされている失効リストの範囲外にある証明書を確認すること。CRLがダウンロードされ、適用されていること・証明書がCRLで失効としてリストされているケースで、TLS接続が終了していること・証明書がCRLで失効としてリストされてないケースで、TLS接続が続行されること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.FWL.2	Firewall検証 ネットワークファイアウォール は、すべての組み込みチェ ーンに対してデフォルトの DROPポリシーを採用する 必要があります。	-	1. Iptables -Lコマンドを実行 し、Firewall設定を表示	-	・INPUT, OUTPUT, FORWARDチェーンに 対してデフォルトのDROP ポリシーが採用されている こと
V-24MM.SEC.PLAT.COM.FWL.3	Firewall検証 ネットワークファイアウォール は、システム要件/ユーザー ストーリーを実装するために 必要なインパウンドおよびア ウトバウンドトラフィックルー ルのみを許可するものとす る。	-	1. Firewallによるホワイトリスト (iptables ACCEPT設定が対 象)以外の条件でpingを実行	-	・システム要件/ユーザー ストーリーを実装するため に必要なインバウンドおよ びアウトバウンドトラフィッ クルールのみを許可する こと ・pingが接続タイムアウ トすること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.FWL.4	Firewall検証 ネットワークファイアウォールは、期待されるIPアドレス からのトラフィックのみを許可し、他のすべてをドロップ するものとする。これは、各 ネットワークサービス/ボート に対して特別に設定される。	-	1. Firewallによるホワイトリスト (送信元IPアドレス)以外の条 件で有効なサービスポートに対し pingを実行	-	・ネットワークファイアウォー ルは、期待されるIPアド レスからのトラフィックのみ を許可し、他のすべてを ドロップすること ・pingが接続タイムアウ トすること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.FWL.5	Firewall検証 ネットワークファイアウォール は、ステートフルなパケット 検査をサポートする。	-	1. Iptablesコマンドにより、 Firewall設定を確認	-	・ネットワークファイアウォー ルは、ステートフルなパケ ット検査をサポートするこ と ・Firewallの設定に connection tracking が設定されていること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.COM.FWL.6	Firewall検証 ネットワークファイアウォール は、FTPのようなマルチボー トTCP/UDPプロトコルのサ ボートを省略する。	-	1. Iptablesコマンドにより、 Firewall設定を確認	-	・FTPのようなマルチボートのTCP/UDPプロトコルのサポートを省くこと・マルチボートのTCP/UDPプロトコルを必要とする場合、ICMPプロトコルエラーのiptables->conntrack->RELATED機能を禁止しないことを確認すること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.FWL.7	Firewall検証 ネットワークファイアウォールは、次のものを包括的に許可しないものとする。 ・ アドレス範囲 ・ ポート範囲 ・ ネットワークインタフェース ・ プロトコル。	-	1. Iptablesコマンドにより、 Firewall設定を確認	-	・アドレス範囲、ポート範囲、ネットワークインターフェイス、プロトコルが要求 に応じてどんなときでもプロードキャストされないことを確認すること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.FWL.8	Firewall検証 ネットワークファイアウォール はICMP要求を破棄する。	-	1. Iptablesコマンドにより、 Firewall設定を確認	-	・ICMP要求を破棄する 設定になっていること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.WIFI.1	Wi-Fiインターフェース検証 Wi-Fiインターフェースは、 WPA 2およびWPA 3モー ドをサポートするものとす る。	-	1. Wi-Fi接続	-	・WPA 2 (AES) およびWPA 3モードにより Wi-Fi接続できることを 確認すること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.WIFI.2	Wi-Fiインターフェース検証 Wi-Fiインターフェースは、 TKIPモードをサポートしな いものとする。	-	1. Wi-Fi接続設定を確認	-	・Wi-Fiインターフェース は、TKIPモードをサポー トしないこと
V-24MM.SEC.PLAT.COM.WIFI.5	Wi-Fiインターフェース検証 Wi-Fiインターフェースは、 SSID、パスフレーズ、およ びすべての秘密暗号物質 を、セクション4.8 HLOSセ キュアストレージに記述され ているようにHLOSセキュア ストレージに保存するものと する。	-	-	-	・Wi-Fiインターフェース は、SSID、パスフレー ズ、およびすべての秘密 暗号物質を、HLOSセキ ュアストレージに保存され ていること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.BLT.1	Bluetoothインターフェース 検証	-	-	-	・Bluetoothチップセット がBluetooth 4.2以上 をサポートしていること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.COM.BLT.2	Bluetoothインターフェース 検証	-	-	-	・Bluetoothインターフェイスは、Bluetooth LE 接続のセキュリティモード 1レベル4をサポートし、Bluetoothファームウェアがファームウェアのセキュリティモード1およびレベル4を使用しており、各ハードウェア(BLE v 4.2)が Bluetooth LE接続でサポートされていること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.BLT.3	Bluetoothインターフェース 検証 Bluetoothインターフェース は、Just Worksペアリング モードをサポートしないもの とする。ECUは、Just Worksペアリングのペアリン グ要求に失敗するものとす る。それが不可能な場合、 ECUはJust Worksのペ アリング完了後、通信を受 け付けずに1秒以内に強 制的に接続を切断します。	Bluetoothテ ストデバイスを	・Bluetoothテストデバイスをペア リングする		・Bluetoothインターフェースは、Just Worksペアリングモードをサポートしない・JustWorksペアリングモードが無効になっていることを確認するため、第2フェーズ(キー生成および交換フェーズ)でデバイスが交換する一時キー値がゼロ以外に設定されていることを検証すること。 ・Bluetoothテストデバイスを使用して、JustWorksペアリングの有無にかかわらず接続し、JustWorksペアリングがない場合、Bluetoothテストデバイスが正常に接続できることを確認すること・JustWorksペアリングが使用されている場合は、ペアリングが失敗するか、切断されること

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.COM.BLT.4	Bluetoothインターフェース 検証 Bluetoothインターフェース は、解決可能なプライベー トBluetoothアドレスをサ ポートするものとし、15分 以内ごとにアドレスをローテ ーションするものとする。	-	1. Bluetoothプロトコルアナライザを用いて装置からのBluetooth広告パケットを監視		・Bluetoothインターフェースは、解決可能なプライベートBluetoothアドレスをサポートしていること ・15分以内ごとにアドレスをローテーションすること・Bluetooth MACがランダム化されていることを検証し、MACランダム化をサポートするようにBluetoothファームウェアが実装されていることを確認すること・デバイスからのBluetooth広告パケットを監視することによって、Bluetooth MACがランダム化されることを検証すること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.BLT.5	Bluetoothインターフェース 検証 Bluetoothインタフェース は、2.5.2節に記述される ように、HLOS安全記憶 装置にBluetoothリンクキ ーを格納する。	-	-	-	・Bluetoothリンクキーを セキュアストレージに格納 すること
V-24MM.SEC.PLAT.COM.INT.1	USBインターフェース検証 USBインタフェースは、生 産ユースケースに必要なデ バイスのみをサポートするも のとする。	-	1. USB-イーサネットアダプタを 接続し、ネットワーク接続をおこな う	-	・USBインタフェースは、 USB-イーサネットアダプ タをサポートしないことを 確認する
V-24MM.SEC.PLAT.COM.INT.2	CANインターフェース検証 CANインターフェースは、 ECUの意図した機能を実 行するために必要なCAN IDのみを送受信するものと する。これは、CAN IDのた めの送信および受信ホワイ トリストによって実施され る。	-	1. 不正なCAN信号をHUに送信	-	・CANインターフェース は、ECUの意図した機 能を実行するために必要 なCAN IDのみを送受 信すること ・ECU宛であるがホワイト リストに実装されていない メッセージでCANBUSを フラッディングすることを確 認する
V-24MM.SEC.PLAT.COM.INT.3	CANインターフェース検証 CANインターフェースのホワイトリスト機能は、CAN送 受信パス内のすべての SoCで実装されるものとする。	-	1. 不正なCAN信号をHUに送信		・CANインターフェース は、ECUの意図した機 能を実行するために必要 なCAN IDのみを送受 信すること ・ECU宛であるがホワイト リストに実装されていない メッセージでCANBUSを フラッディングすることを確 認する

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.PLAT.PER.1	シリアル・SSH コンソールの 無効化	商品用ソフト ウェアを使用 すること	1. HUを起動し、シリアルポート に接続	-	・コンソールが認識しない こと
V-24MM.SEC.PLAT.PER.2	ECU内のプロセッサ間の周辺バス通信 ECU上のプロセッサ間の周辺バス通信は、機密情報の送信時に暗号化されるものとする。	-	1. ECU上のプロセッサ間周辺バス通信に機密情報の電気信号が流れるように操作する	-	・機密情報を含むバスレベル通信において、プロセッサー間のデータラインを利用して通信データ内容が暗号化されていることを検証すること
V-24MM.SEC.PLAT.PER.3	ECU内のプロセッサ間の周辺パス通信 機密情報を含むパスレベル通信は、メッセージ内容 に完全性保護機構を実装 しなければならない。	-	1. ECU上のプロセッサ間周辺バス通信に機密情報の電気信号が流れるように操作する	-	・機密情報を含むバスレベル通信は、メッセージ内容に完全性保護機構を実装され、完全性保護メカニズムを検証すること
V-24MM.SEC.PLAT.PER.8	周辺機器のパスマスタへの対策 がスマスタ機能を有する周辺機器は、必要最小限のメモリアクセスに制限されるものとする。	-	-	-	・IOMMUマッピングおよ び割り当てを検証し、必 要最小限のメモリアクセ スに制限されていること
V-24MM.SEC.APP.CRYP.1	使用されている暗号アルゴ リズムを精査し、自作され た暗号アルゴリズムが使用 されていないこと確認する。	-	使用されている暗号アルゴリズム を精査し、自作された暗号アルゴリズムが使用されていないことソースコードレビューで確認をする。	ズムが使用されていないこ	自作された暗号アルゴリ ズムが使用されていない
V-24MM.SEC.APP.SB.1	U-Boot、Linux カーネル、ファイルシステム、およびアプリケーションのSWイメージを変更した状態でシステムをブートすると、ブートプロセスが終了することを確認する。 セキュアブートチェーンに組み込まれていない動的ライブラリを読み込み、実行した際に、システムが該当ライブラリのロードに失敗することを確認する。		U-Boot、Linux カーネル、ファイルシステム、およびアプリケーションのSWイメージを変更した状態でシステムをブートする。ブートプロセスが終了することを確認する。セキュアブートチェーンに組み込まれていない動的ライブラリ読み込ませ、実行した際に、システムが該当ライブラリのロードに失敗することを確認する。	ことを確認する。	ブートプロセスが終了する ライブラリのロードに失敗 する
V-24MM.SEC.APP.LOG.1	ソースコードのレビューにて、 レビュー対象のソフトウェア によって実行されるすべての ロギングが明示的にログサ ブシステムを使用していることを確認する。標準出力または標準エラーに依存して いないことを確認する。確 認結果は、各マイルストー ンでトヨタに送付する。		ソースコードのレビューにて、レビュー対象のソフトウェアによって実行されるすべてのロギングが明示的にログサブシステムを使用していることを確認する。標準出力または標準エラーに依存していないことを確認する。確認結果は、各マイルストーンでトヨタに送付する。	ていることを確認する。 標準出力または標準エラ ーに依存していないことを	ている 標準出力または標準エ

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
評価仕様ID V-24MM.SEC.APP.LOG.2	試験内容(MUST) サプライヤーは、各サイバーセキュリティ対策を違反しているテスト実施し、対応するログレコードが生成されることを確認する。サプライヤーは、テストを再現するために必要なすべてのツールと文書をトヨタに提供する。	事前条件	試験手順 各サイバーセキュリティ対策を違反しているテスト実施し、対応するログレコードが生成されることを確認する。	測定項目 対応するログレコードが生成されることを確認する。	下記のセキュリティ関連イベントを収集している。  Authorization errors. Examples: o A process attempts to access memory it is not authorized for. o A process attempts to access a file it is not authorized for. o Unauthorized policy changes to Mandatory Access Control. o Violations of Mandatory Access Control policy.  Authentication errors. Examples: o A Linux user login fails. o Wi-Fi authentication failure. o PKI validation failure. o PKI validation failure.  Texample: o SoC throws an exception when normal world process accesses peripheral reserved for TrustZone. Unexpected data: o High CPU, memory, IO, or network usage. o Low free storage. o Low free storage. o Malformed communication packets or frames. o Unexpected return values or function parameters. Failed updates. Unexpected
					Failed updates.

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.APP.LOG.3	サプライヤーは、特にセキュ リティに関連するすべてのイ ベントの少なくとも1つの例 をテストし、対応するログレ コードが生成されることを確 認する サプライヤーは、トヨタの検 証施設でテストを再現する ために必要なすべてのツー ルと文書をトヨタに提供す る。		セキュリティに関連するすべてのイベントの少なくとも1つの例をテストし、対応するログレコードが生成されることを確認する	対応するログレコードが生 成されることを確認する。	下記のセキュリティ関連イベントを収集している。 Successful updates. Kernel modules loaded / unloaded. User logins. Debug tool accesses. Startup / shutdown
V-24MM.SEC.APP.LOG.4	サプライヤは、最も許容度 の高いログ重大度レベルで ECUのできるだけ多くの機 能を実行しながら作成され たサンプルログファイルを生 成する。生成されたログファ イルにはソフトウェアコンポー ネントのバージョン番号が 含まれていることを確認す る。 サンプルログファイルはトヨタ に提供する。		生成されたログファイルにはソフトウェアコンボーネントのバージョン 番号が含まれていることを確認する。	生成されたログファイルにはソフトウェアコンボーネントのバージョン番号が含まれていることを確認する。	
V-24MM.SEC.APP.LOG.5	サブライヤは、最も許容度 の高いログ重大度レベルで ECUのできるだけ多くの機 能を実行しながら作成され たサンブルログファイルを生 成する。ログファイルのバー ジョン番号がソースコードの バージョン番号と一致する ことを確認する。		ログファイルのバージョン番号がソ ースコードのバージョン番号と一致 することを確認する。	ログファイルのバージョン番号がソースコードのバージョン番号と一致することを確認する。	
V-24MM.SEC.APP.LOG.7	サプライヤは、最も許容度 の高いログ重大度レベルで ECUのできるだけ多くの機 能を実行しながら作成され たサンブルログファイルを生 成する。ログレコードに機密 情報が含まれていないこと を確認する。 サンブルログファイルはトヨタ に提供する。		ログレコードに機密情報が含まれていないことを確認する。	ログレコードに機密情報 が含まれていないことを確認する。	ログレコードが下記が含まれていない。 Personal Information as defined in the P21MM Privacy Specification. Raw protocol streams such as CAN frames or HTTPS payloads. Firmware dumps. Financial information Cryptographic keys or state information Bluetooth link keys Wi-Fi passphrase PIN codes Passwords

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.APP.LOG.9	サブライヤは、最も許容度 の高いログ重大度レベルで ECUのできるだけ多くの機 能を実行しながら作成され たサンブルログファイルを生 成する。ログレコードに異な るソフトウェアコンポーネント を区別するラベルが含まれ ていることを確認する。 サンブルログファイルをトヨタ に提供する。		ログレコードに異なるソフトウェアコ ンポーネントを区別するラベルが 含まれていることを確認する。	ログレコードに異なるソフト ウェアコンポーネントを区 別するラベルが含まれてい ることを確認する。	トウェアコンポーネントを
V-24MM.SEC.APP.LOG.10	サプライヤは、最も許容度 の高いログ重大度レベルで ECUのできるだけ多くの機 能を実行しながら作成され たサンプルログファイルを生 成する。ログファイルのラベ ルがソースコードのラベルと 一致することを確認する。		ログファイルのラベルがソースコード のラベルと一致することを確認す る。	ログファイルのラベルがソー スコードのラベルと一致す ることを確認する。	ログファイルのラベルがソー スコードのラベルと一致す る
V-24MM.SEC.APP.LOG.11	サプライヤは、最も許容度 の高いログ重大度レベルで ECUのできるだけ多くの機 能を実行しながら作成され たサンブルログファイルを生 成する。ログレコードに少な くとも1秒の精度のタイムス タンブが含まれていることを 確認する。 サンプルログファイルをトヨタ に提供する。		ログレコードに少なくとも1秒の精度のタイムスタンブが含まれている ことを確認する。	ログレコードに少なくとも1 秒の精度のタイムスタンプ が含まれていることを確認 する。	秒の精度のタイムスタンプ
V-24MM.SEC.APP.LOG.12	サプライヤは、最も許容度 の高いログ重大度レベルで ECUのできるだけ多くの機 能を実行しながら作成され たサンブルログファイルを生 成する。ログレコードに重大 度レベルが含まれていること を確認する。 サンブルログファイルをトヨタ に提供する。		ログレコードに重大度レベルが含まれていることを確認する。	ログレコードに重大度レベ ルが含まれていることを確 認する。	ログレコードに重大度レベ ルが含まれている

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.APP.CRT.1	ファイルシステムをスキャンし、下記を実行する。 ・*.cer、*.pem、*.crt、 *.derなどの一般的なファイル拡張子を探します。 ・PEMへッダーで始まるファイルを探します。 ・Java 鍵ストア・ファイルを探します。 すべての証明書が単一の central certificate storeに属していることを確認する。		ファイルシステムをスキャンし、下記を実行する。 ・*.cer、*.pem、*.crt、*.derなどの一般的なファイル拡張子を探します。 ・PEMヘッダーで始まるファイルを探します。 ・Java 鍵ストア・ファイルを探します。 すべての証明書が単一の central certificate storeに属していることを確認する。		すべての証明書が単一 のcentral certificate storeに属している
V-24MM.SEC.APP.CRT.2	TLS 操作を実行するすべてのアプリケーションを識別できていることを確認する。下記の観点で確認をする 1) サプライヤから提供されたドキュメント上で確認をする。 2) アプリケーションのトラフィックに対してセクション 4.13.5 証明書失効チェックの検証チェックを実行できていることを確認する。 または 3) アプリケーションをリバースエンジニアリングすることにより、各アプリケーションが共通の証明書失効サービスを使用していることを証明する。		TLS 操作を実行するすべてのアプリケーションを識別できていることを確認する。 1) サプライヤから提供されたドキュメント上で確認をする。 2) アプリケーションのトラフィックに対してセクション 4.13.5 証明書失効チェックの検証チェックを実行できていることを確認する。または 3) アプリケーションをリバースエンジニアリングすることにより、各アプリケーションが共通の証明書失効サービスを使用していることを証明する	4.13.5 証明書失効チェ ックの検証チェックを実行 できていることを確認す る。 または、アプリケーションを リバースエンジニアリングす	識別できている。 アプリケーションのトラフィックに対してセクション 4.13.5 証明書失効チェックの検証チェックを実行できている。または各アプリケーションが共通の証明書失効サービスを使
V-24MM.SEC.APP.COM.EXT.3	バックエンド接続試行のトレースまたはログから、この要件を検証できいることを確認する。 ログは、使用されている認証の種類の証明となります。		バックエンド接続試行のトレースまたはログから、この要件を検証できいることを確認する。	バックエンド接続試行のトレースまたはログから、使用されている認証の種類を確認する。	
V-24MM.SEC.APP.COM.EXT.11	サプライヤーは、受信機またはテストツールの認証コードを変更して暗号化できていることを確認する受信したデータが正確であるか、正確でない場合通信を終了しているか確認する		受信機またはテストツールの認証 コードを変更して暗号化できていることを確認する 受信したデータが正確であるか、 正確でない場合通信を終了しているか確認する	を変更し、暗号化できて いることを確認する。 受信したデータが正確で	化に加えてエンドツーエンドで暗号化している。 受信したデータが正確でない場合通信を終了し

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.APP.COM.WIFI.1	WPA2、WPA3の接続方式でのみ接続されることを確認する。 上記以外の接続方式は無効化されていることを確認する。	WPA2、 WPA3以外 の接続方式 は無効化され ている。	WPA2、WPA3で接続できること を確認する。	-	WPA2、WPA3で接続できること。 WPA2、WPA3以外の接続方式が無効化されていることを確認すること
V-24MM.SEC.APP.COM.BLT.1	サブライヤーは、 Bluetoothのバージョンお よびその他の情報の証明を 提供し、この要件を検証で きていることを確認する。 コマンドを使用して取得で きます: sudo hcitool -a		Bluetoothのパージョンおよびその他の情報の証明を提供し、この要件を検証できていることを確認する。	NIST SP 800-121 ป	Bluetoothサービスは、 NIST SP 800-121 リ ビジョン 2 に準拠してい る
V-24MM.SEC.APP.COM.BLT.2	サプライヤーは、使用されて いるBluetoothパリアント の文書を提供することによ り、この要件が検証できて いることを確認する。 コマンドを使用して取得す ることができます: sudo hcitool -a		使用されているBluetoothバリアントの文書を提供することにより、この要件が検証できていることを確認する。	ビスは、Bluetoothの	
V-24MM.SEC.APP.COM.BLT.3	サプライヤーは、使用されているBluetoothパリアントの文書を提供することにより、この要件が検証できていることを確認する。コマンドを使用して取得することができます: sudo hcitool -a		使用されているBluetoothパリア ントの文書を提供することにより、 この要件が検証できていることを 確認する。		ためにセキュリティモード1
V-24MM.SEC.APP.COM.BLT.4	サブライヤーは、 Bluetooth sniffer tool を使用して要件が検証されていることを確認する。 例.)nRF Sniffer for Bluetooth LE ツールから取得したデータ は、コンテンツが暗号化されていることを示す証拠として残すこと。		Bluetooth sniffer tool を使用して要件が検証されていることを確認する。	Bluetoothサービスは、Bluetoothの既存のメカニズムの上にアプリケーションレベルの認証と暗号化を実装され、下記に準拠しているかを確認する。 Security Recommend ation #25 Table 4-2. Bluetooth Piconet Security Checklist from NIST SP 800-121 revision 2 https://csrc. nist.gov/publ ications/detai l/sp/800-	#25 Table 4-2. Bluetooth Piconet Security Checklist from NIST SP 800- 121 revision 2 に準

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
				121/rev- 2/final.	
V-24MM.SEC.APP.HRD.1	サプライヤーはlinker ELF ファイルをレビューし、GNU- STACK項目がRWを示し ていることを検証、確認す る。 トヨタでも、GNU-STACK の項目がRWを示している ことを確認する。		linker ELFファイルをレビューし、 GNU-STACK項目がRWを示し ていることを検証、確認する。	ARM Execute Never (XN)ビットは、コードを含むメモリ領域のみを実行できるように、ソフトウェアによって有効にして構成できているかを確認する。(XN)ビット・タグ領域は、「実行しない」または「非実行可能コード」として指定され、この領域のコードを実行しようとすると、実行を停止するセグメンテーション違反が発生することを確認する。	(XN)ビットは、コードを含むメモリ領域のみを実行できるように、ソフトウェアによって有効にして構成できている。 (XN)ビット・タグ領域は、「実行しない」または「非実行可能コード」として指定されている。 (XN)ビット・タグ領域の
V-24MM.SEC.APP.SBX.1	MAC ポリシーとシステム リソース (ファイル、プロセスなど) に配置されている MAC ラベルを確認する。 アプリケーションが可能な限り制限されていることを確認する。		MAC ポリシーとシステム リソース (ファイル、プロセスなど) に配置されている MAC ラベルを確認する。 アプリケーションが可能な限り制限されていることを確認する。		下記のリソースに対し、 強制アクセス制御ポリシーが有効になっている。 ・Files ・Directories ・Inter-process communication channels ・Other processes ・Peripherals

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.APP.SBX.2	実行中のすべてのプロセス の機能が必要な特権のみ を持っていることを確認す る。 アプリケーションの初期化の 構成、実行時に機能が正 しく設定されていることを確 認する。		実行中のすべてのプロセスの機能が必要な特権のみを持っていることを確認する。 アプリケーションの初期化の構成、実行時に機能が正しく設定されていることを確認する。		実行中のすべてのプロセスの機能が必要な特権のみを持っている(最小権限)。 アプリケーションの初期化の構成、実行時に機能が正しく設定されている。
V-24MM.SEC.APP.SBX.5	名前空間のコマンド ライン ツールを使用して、各プロ セスが必要なネットワーク インターフェイスにのみアクセ スできることを確認する。		名前空間のコマンド ライン ツール を使用して、各プロセスが必要な ネットワーク インターフェイスにのみ アクセスできることを確認する。	namespaceでネットワークインターフェースなどへの アクセス制限でできている ことを確認する。 ・IPC namespaceで、 通信意図しない IPC 通信を防止されていることを確認する ・namespaceをマウントして、不要なファイルへの アクセスを防がれていることを確認する。 ・PID namespaceで、 他のプロセスの操作を防がれていることを確認する。 ・cgroup namespace	使用されている。 ・Network namespaceでネットワークインターフェースなどへのアクセス制限でできている ・IPC namespaceで、通信意図しない IPC 通信を防止されている・namespaceをマウントして、不要なファイルへのアクセスを防がれている。・PID namespaceで、他のプロセスの操作を防がれている・cgroup namespace
V-24MM.SEC.APP.SBX.6	アプリケーションにてデータまたはコマンドをあふれさせて 過剰なリソースを消費されないかを確認する。 アプリケーションが消費できるリソースが限られているため、システムの残りの部分が安定していることを確認する。 cgroup 構成を分析して、他のアプリケーションを検証し、制限が設定されていることを確認する。		アプリケーションにてデータまたはコマンドをあふれさせて過剰なリソースを消費されないかを確認する。アプリケーションが消費できるリソースが限られているため、システムの残りの部分が安定していることを確認する。 cgroup 構成を分析して、他のアプリケーションを検証し、制限が設定されていることを確認する。	Linux cgroupを過剰なリソースを消費されないために使用されていることを確認する。システムが安定していることを確認する。 cgroup 構成を分析して、他のアプリケーションを検証し、制限が設定されていることを確認する。	なリソースを消費されない ために使用している。 過剰にリソースを消費し ようとしても、システムが 安定している。 cgroup 構成を分析し て、他のアプリケーションを

評価仕様ID	試験内容(MUST)	事前条件	試験手順	測定項目	合否判定
V-24MM.SEC.QC.FDE.1	外部フラッシュストレージが Qualcomm Inline Crypto Engine (ICE)を 使用したFull Disk Encryptionに対応してい ることを検証する。	-	外部フラッシュストレージが Qualcomm Inline Crypto Engine (ICE)を使用したFull Disk Encryptionに対応してい るか確認する。	-	外部フラッシュストレージ がQualcomm Inline Crypto Engine (ICE) を使用したFull Disk Encryptionに対応して いることを検証できた場合、合格とする。
V-24MM.SEC.QC.FDE.2	Qualcomm Inline Crypto Engine (ICE) がFull Disk Encryption を行う際、NIST SP 800-38Eに従いAES XTSモードを利用するよう 設定されていることを確認 する。	-	Qualcomm Inline Crypto Engine (ICE)がFull Disk Encryptionを行う際の設定を 確認する。	-	Qualcomm Inline Crypto Engine (ICE) がFull Disk Encryptionを行う際、 NIST SP 800-38Eに 従いAES XTSモードを 利用するよう設定されて いることを確認できた場 合、合格とする。
V-24MM.SEC.QC.FDE.3	下記のブートイメージに対 して、Qualcomm Unified Image Encryption (UIE) が実 装されていることを確認す る。 • XBL (including XBLSEC) • QSEE / QTEE • QHEE • All Trusted Applications	-	評価内容記載のブートイメージを確認する。	-	下記のブートイメージに 対して、Qualcomm Unified Image Encryption (UIE) が 実装されていることを確 認できた場合、合格とす る。 ・ XBL (including XBLSEC) ・ QSEE / QTEE ・ QHEE ・ All Trusted Applications"
V-24MM.SEC.QC.FDE.5	下記のブートイメージが暗 号化されており、 Qualcomm APPSBLで 復号化されること確認す る。 •Linux kernel •initramfs •DTB images		<ol> <li>評価内容記載のブートイメージを確認する。</li> <li>システムを起動する。</li> </ol>		下記のブートイメージが 暗号化されており、2でシ ステムが起動できることが 確認できた場合、合格と する。 ・Linux kernel ・initramfs ・DTB images

PROTECTED 関係者外秘

## Appendix C. 暗号鍵

別紙『190\_AppendixC+D\_鍵フォーマット資料』を参照のこと。

## Appendix D. 鍵フォーマット

別紙『190\_AppendixC+D\_鍵フォーマット資料』を参照のこと。

## Appendix E. 車両サイバーセキュリティECU開発プロセス CIAD

車両サイバーセキュリティECU開発プロセスにおける、トヨタとTier1サプライヤの責務を、

本CIAD (Cybersecurity Interface Agreement for Development) を用いて明確化する。別紙参照のこと。

## Appendix F. 24MM Cybersecurity Specification\_v1.3

TMNAより示された24MM Cybersecurity Specification\_v1.3に記載した要件の一部を、本書に統合する。本要件は、全仕向けに適用する。24MM Cybersecurity Specification\_v1.3.pdfを参照のこと。