大家好 下面是有关KEIL软件的应用及下载方法

首先 简单的说一下程序方面 这里面我所提供的程序主要是.txt的文本格式

不像以往买开发板时给带的都是用KEIL编好了的各种个样的程序

感觉那样并没有什么特别的益处

刚开始的时候可能会感觉挺方便的 可以拿过来就能用

慢慢的你就会发现你的改程序能力和写程序能力并没有提升多少


说白了这样做的目的就是希望朋友们能有一个很好的动手能力

有自己的编程思路

废话不多说 下面简单的为初学者介绍下 KEIL的应用(高手这部分可以不看了)


首先安装KEIL 先看好文件里的安装方法 主要是里面的 选择Full安装 和下面的序列号 SN = K1DZP-5IUSH-A01UE 之后选择文件里的setup 按步骤安装即可

然后打开软件




### 选择新建工程选项







### 然后在自己喜欢的位置 新建文件夹 这里我新建在桌面上



### 在新建的文件夹里 为自己KEIL文件起个名字 并保存



### 在接下来的选项里 选择Atmel里的 AT89C52







# 然后在下面的选项里选择 否




## 新建文本






#### 把要编辑的程序 复制出来并粘帖到KEIL里




# 点击保存 并以 .c 后缀形式保存



#### 右击Source Group 1 然后先择如图选项 是将刚才保存的.c文件添加到该组中








此时 已把 .c 文件添加到该组中




### 单击此项

e Group 1 xt1.c

#### 在弹出的对话框中选择 Output



### 将下面的生成HEX文件点选





### 然后点击编译选项

#### 编译成功后就会出现下图 并且生成HEX文件 这个文件就是我们要下载到单片机里的文件

compiling Text1.c... linking... Program Size: data=11.1 xdata=0 code=314 creating hex file from "text1"... "text1" - 0 Error(s), 0 Warning(s).

生成HEX文件后 接下来就是下载了

判断PL2303是否驱动起来 然后检查USB接口是否接上

下一步 确定应用的USB口是COM几口




右击我的电脑 选择设备管理器 这时可以看到 我这里面的USB下载口是COM6



stc非安装版



然后选择下载器




# Step1/步骤1: Select MCU Type 选择单片机型· MCU Type STC89C52RC ▼


### 这里选择单片机型号为 STC89C52RC

「Step2/步骤2: Open File / 打开文件(文件范围内


### 先择 打开文件 选项 然后选择上面已经生成的 HEX 文件即可








# 选择好要下载的HEX后将COM口选择为COM6 这时就可以点击下载了同时对应的COM6口也会变成绿色 这说明连接成功





当出现 请给MCU 上电... 这时就要打开开关给单片机上电 这就是所谓了冷启动

Programming.../正在下载...(Begin: 10:56:54)
Program OK / 下载 OK
Verify OK / 校验 OK
erase times/擦除时间:00:00
program times/下载时间:00:00
Have already encrypt. / 已加密

这时即代表着下载成功 然后就可以观察效果了