

ESCOPO DO PROJETO: PSMQ16 - Axon VB com Hormetro

9 de junho de 2021

1 Descrição do Projeto

Nova versão de firmware que faça uma medição do nível de vibração de tempos em tempos e envie essa informação junto com as ondas de vibração aquisitadas, que por padrão são transmitidas a cada hora.

Pela intensidade da vibração é possível dizer se a máquina está funcionando e, por isso, atualmente já é possível entregar essa informação ao cliente com uma resolução de hora em hora. Porém, com um pequeno esforço em firmware, é possível melhorar essa resolução, dando maior precisão à funcionalidade horímetro.

2 Justificativas

- 1. O esforço de desenvolvimento é relativamente pequeno, uma vez que é um incremento ao firmware já existente do Axon VB.
- 2. Agrega valor ao Axon VB.
- 3. Existem vários clientes com interesse nessa funcionalidade, especialmente a Ambev.

3 Requisitos do Produto

- 1. Axon VB: Utilizar o sensor Axon VB como base.
- 2. Relatório de Erros Adaptado: Adicionar ao relatório de erros qualquer nova variável de controle que seja de interesse nessa nova funcionalidade.
- 3. Vetor RMS ajustável remotamente: O vetor de RMS gerado deve possuir seus parâmetros ajustáveis remotamente. Exemplo: quantidade de pontos entre transmissões.
- 4. Data e Hora Exatas: As datas e horas de cada ponto do vetor RMS devem ser exatas. Para isso, é necessário reajustar o RTC interno do MCU para medir o datetime pareado com o gateway.



- 5. **Interface Axon VB:** A interface atual deve ser adaptada para indicar as informações de horímetro.
- 6. 2 anos bateria: A bateria do sensor deve durar, pelo menos, 2 anos.


4 Premissas

1. **Apenas firmware:** Para adicionar as funcionalidades descritas neste projeto ao Axon VB, é assumido que apenas alterações de firmware serão necessárias.

5 Restrições do Projeto

1. **Sem alterações na mecânica:** A carcaça mecânica do produto resultante deve ser exatamente a mesma do Axon VB 3.1.3.5.


6 Estrutura Analítica do Projeto





7 Recursos Estimados

7.1 Tempo





7.2 Equipe

| Nome | Horas de Trabalho |
|--------------------------------------|-------------------|
| Luiz | 112 |
| 1.1.1 Aquisição RMS Rápida | 40 |
| 1.2.1 Levantamento dos Requisitos | 16 |
| 2.1.1 Vetor RMS | 40 |
| 1.2.2 Planejamento do Projeto | 16 |
| Denis | 240 |
| 2.1.2 BURTC | 40 |
| 4.1 Liberação do Firmware do Sensor | 40 |
| 4.2 Liberação do Firmware do Gateway | 40 |
| 2.1.3 Sincronismo Gateway | 80 |
| 1.1.2 BURTC como Datetime | 40 |
| Felipe | 200 |
| 3.1 Preparo Rede | 40 |
| 3.2 Testes de Validação | 80 |
| 1.1.1 Aquisição RMS Rápida | 40 |
| 2.1.1 Vetor RMS | 40 |
| Amaury | 24 |
| 2.2.1 Ajuste Process | 24 |
| Diego (?) | 80 |
| 2.2.2 Ajuste Interface | 80 |

7.3 Custos

Valor do dólar considerado: R\$5.00 Taxa de importação considerada: 1.80

| Pacote de Trabalho | Descrição | Custo (R\$) |
|--------------------|--|-------------|
| 3.1 Preparo Rede | Montagem de pelo menos 10 sensores para os testes de stress. | 3,600.00 |
| TOTAL | | 3,600.00 |



8 Riscos Estimados

| Risco | Descrição | Ação | Atraso | Custo | Probabilidade |
|----------------|---|---|-----------|----------------------------------|---------------|
| RTC Externo | Pode ser necessário adicionar um RTC externo devido à complexidade de se refatorar o RTC interno ao microcontrolador. | Escolher um RTC externo de baixo consumo e projetar, produzir e testar uma nova placa. | 2 semanas | R\$3.000,00 + US\$2/sensor | Moderada |

9 Controle de Versão Deste Documento

| Versão | Data | Editado por | Aprovado por |
|--------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | $09/\mathrm{jun}/2021$ | Luiz Fernando Telles | Amaury Bosso André |