XRUN 调试

xrun 是 underrun 和 overrun 的总称。

参考资料:

https://www.alsa-project.org/wiki/XRUN Debug

《ALSA 子系统(五)-----XRUN 排查_alsa xrun.pdf》

xrun 形成原因:

参见《alsa 数据收发流程和 buffer 管理.docx》

以 playback 为例,就是 appl_ptr 走太慢了,被追赶的 hw_ptr 撞上了,就会报错 underrun

xrun 调试:

xrun 在 3.19 kernel 之前,只需打开

```
[*] Sound Proc FS Support

[*] Debug ---> [*] Enable PCM ring buffer over
```

3.19 以后,大部分 xrun debug 信息通过 kernel 的 tracing 子系统输出。

 ${\sf CONFIG_SND_DEBUG/CONFIG_SND_PCM_XRUN_DEBUG/CONFIG_FUNCTION_TRACER}$ 打开即可。

调试步骤:

echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/events/snd_pcm/enable

#打开所有 snd pcm 的 debug 信息,包括 hw_ptr,appl_ptr,xrun 等

echo 1 > /sys/kernel/debug/tracing/tracing_on

#复现 xrun 现场

echo 0 > /sys/kernel/debug/tracing/tracing_on

 $cat / sys / kernel / debug / tracing / trace > {\sim} / audio_trace.txt$

正常播放的流程是:

1.applptr 先跑一个 buffer_size 距离

2.hwptr 开始追,此时 applptr 已经跑到下一个 buffer 了,avail=0

3.hwptr 和 applptr 以相同的速度往前跑,始终相距一个 buffer_size

4.这就是为什么等于缓存了一个 buffer_size,因为 applptr 比 hwptr 要跑在前面一个 buffer_size。如果 applptr 跑的慢,时间长了就会被 hwptr 追上。

5.applptr 虽然先跑,buffer 也只能短期缓解 applptr 卡顿的情况,applptr 长时间太慢,buffer 再大也会被 hwptr 追上。

正常播放抓到的 xrun debug 是:

applptr:每次写 1024

applptr:每次写 1024

applptr:每次写 1024

applptr:每次写 1024

applptr:每次写 1024

applptr:每次写 1024

...

```
hwptr:每次走 1024 开始播放
applptr:每次写 1024
hwptr:每次走 1024
applptr:每次写 1024
hwptr:每次走 1024
applptr:每次写 1024
hwptr:每次走 1024
applptr:每次写 1024
当系统发生 underrun:
hwptr:每次走 1024
hwptr:每次走 1024
hwptr:每次走 1024
hwptr:每次走 1024
hwptr:每次走 1024
hwptr:每次走 1024
... applptr 卡住了没写入
...avail=buffer_size,alsa 检测发生 xrun
alsa 进入 xrun 恢复流程
applptr:每次写 1024
applptr:每次写 1024
applptr:每次写 1024
applptr:每次写 1024
applptr:每次写 1024
applptr:每次写 1024
applptr 再填满一个 buffer_size,hwptr 硬件音频流先 stop 掉,等 buffer 补满,再 start。
```

/proc/asound 调试

《Proc asound documentation.pdf》

applptr 先填满一个 buffer_size

Documentation\sound\designs\procfile.rst