地球站3KW高功放关机流程(通用) E402

卫星	地球	站值	班	者	说	明
	准备	r关机				
	,					
	按[STA	NDBY]键				
	屏幕显示	示STANDBY 率值消失				
	输出功益	率值消失				
	等待5分	钟风机冷				
	2	却				
	,	•				
	关闭3K 电源	W高功放 打关				
	,					
	关机	L结束				