


Break-even $\pi^* = k/\beta$
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-2}
10^{-1}
Defect prevalence π
$\Delta C > 0$
$\Delta C < 0$


Share of products (cumulative)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Edge-cell carbon as % of benefit over manual inspection