



설명


- MAR : memory address register
 - 기억 소자 배열의 n번지에 데이터를 R/W할 경우, 먼저 n(주소)을 MAR에 저장해야 한다.
- MBR : memory buffer register
 - n 번지에 W할 데이터를 임시 저장
 - n 번지에 R한 후 데이터를 임시 저장하는 레지스터.
- R/W제어 : 제어장치에서 발생하는 제어 신호


Register: CPU에 있는 소규모 데이터 기억장치 (64, 32, 128 bit 등)

19










설명

- program counter(PC):다음 실행할 명령어의 메모리주소를 보관
- instruction register(IR) : PC가 지정한 메모리번지에서 읽어온 명령어를 해석하기전에 임시 보관(다음 실행할 명령어)
- instruction decorder : 명령어 해독기(해석), instruction set에 대한 해독회로가 내장 (기계어 명령어 → 해석 → 순차적인 제어 신호set)
- control unit : clock에 맞춰 해독된 제어신호를 전송
- status register/flag 상태 레지스터 : 명령실행(연산,비교)후 결과 의 상태를 저장하는 레지스터
 - 각 bit마다 carry,overflow,zero,sign 등의 결과를 표현한다.
- working register 작업 레지스터 : 명령의 실행에 쓰이는 레지스터 (programmer가 지정하여 사용할 수 없다)
- general purpose register 범용 레지스터 : 여러 목적에 사용될 수 있는 레지스터. 레지스터번호(0,1,2..)를 두어 사용한다.
- clock : MHz, GHz

24

24



register

2³² = 4,294,967,296 (4GB) 2⁶⁴ = 18,446,744,073,709,551,616(16 ExaByte)

- 32bit-computer와 64bit-computer란?
 - CPU가 한 번에 처리할 수 있는 데이터의 크기(bits)
 - 32bit 단위의 처리능력 vs 64bit 단위의 처리능력
 - 32bit register


64bit register

- MAR 의 크기 64bit
 - 실제 64bit 모두 사용하지 않는다.
 - OS에 따라 최대 지원 메모리 용량이 다르기 때문이다.
 - 예) Window 11 Education 2TB
 - -Window 11 Enterprise 6TB


26

26

Instruction set ■ 한 컴퓨터가 사용할 수 있는 instruction code들의 집합 CPU 종류마다 다르다. 제어신호 instruction 기호 2전 opcode 0001 1000 add and 0100 0000 clear 1011 0100 0010 1000 compare divide 0010 0100 jump 0011 1100load 0000 0000 multiply 0010 0000 0100 0100 or subtract 0001 1100 27





CPU의 처리(fetch time) ■ 메모리 → CPU 로의 데이터 흐름은 두가지.	0	memory :
 ① 명령어 PC → MAR로 번지 전달 RAM의 해당 번지로 부터 데이터 → IR ② 데이터 	500	7
IR → instruction Decoder IR의 번지 부분 → MAR RAM의 해당 번지로 부터 데이터 → 작업 R 또는 범용 R	1000	Load 500
PC 1000	-	1000 Load 500
	ciiciai Ng	29





CPU의 처리(execution time) 이 메모리 → CPU 로의 데이터 흐름은 두가지. 명령어 PC → MAR로 번지 전달 500 7 RAM의 해당 번지로 부터 데이터 → IR ② 데이터 IR > instruction Decoder 1000 ADD 500 IR의 번지 부분 → MAR RAM의 해당 번지로 부터 데이터 → 작업 R 또는 범용 R PC 1004 MAR 500 IR Load 500 general Rs 7



















설명


- MAR : memory address register
 - 기억 소자 배열의 n번지에 데이터를 R/W할 경우, 먼저 n(주소)을 MAR에 저장해야 한다.
- MBR : memory buffer register
 - n 번지에 W할 데이터를 임시 저장
 - n 번지에 R한 후 데이터를 임시 저장하는 레지스터.
- R/W제어 : 제어장치에서 발생하는 제어 신호


Register: CPU에 있는 소규모 데이터 기억장치 (64, 32, 128 bit 등)

19










설명

- program counter(PC):다음 실행할 명령어의 메모리주소를 보관
- instruction register(IR) : PC가 지정한 메모리번지에서 읽어온 명 령어를 해석하기전에 임시 보관(다음 실행할 명령어)
- instruction decorder : 명령어 해독기(해석), instruction set에 대한 해독회로가 내장 (기계어 명령어 → 해석 → 순차적인 제어 신호set)
- control unit : clock에 맞춰 해독된 제어신호를 전송
- status register/flag 상태 레지스터 : 명령실행(연산,비교)후 결과
 의 상태를 저장하는 레지스터
 - 각 bit마다 carry,overflow,zero,sign 등의 결과를 표현한다.
- working register 작업 레지스터 : 명령의 실행에 쓰이는 레지스터 (programmer가 지정하여 사용할 수 없다)
- general purpose register 범용 레지스터 : 여러 목적에 사용될 수 있는 레지스터. 레지스터번호(0,1,2..)를 두어 사용한다.
- clock : MHz, GHz

24

24



register

2³² = 4,294,967,296 (4GB) 2⁶⁴ = 18,446,744,073,709,551,616(16 ExaByte)

- 32bit-computer와 64bit-computer란?
 - CPU가 한 번에 처리할 수 있는 데이터의 크기(bits)
 - 32bit 단위의 처리능력 vs 64bit 단위의 처리능력
 - 32bit register


64bit register

- MAR 의 크기 64bit
 - 실제 64bit 모두 사용하지 않는다.
 - OS에 따라 최대 지원 메모리 용량이 다르기 때문이다.
 - 예) Window 11 Education 2TB
 - -Window 11 Enterprise 6TB


26

26

Instruction set ■ 한 컴퓨터가 사용할 수 있는 instruction code들의 집합 CPU 종류마다 다르다. 제어신호 instruction 기호 2전 opcode 0001 1000 add and 0100 0000 clear 1011 0100 0010 1000 compare divide 0010 0100 jump 0011 1100load 0000 0000 multiply 0010 0000 0100 0100 or subtract 0001 1100 27



CPU의 처리(fetch time) ■ 메모리 → CPU 로의 데이터 흐름은 두가지.	0	memory :
 ① 명령어 PC → MAR로 번지 전달 RAM의 해당 번지로 부터 데이터 → IR ② 데이터 	500	7
IR → instruction Decoder IR의 번지 부분 → MAR RAM의 해당 번지로 부터 데이터 → 작업 R 또는 범용 R	1000	Load 500
PC 1000	-	1000 Load 500
	ciiciai Ng	29



CPU의 처리(execution time) 이 메모리 → CPU 로의 데이터 흐름은 두가지. 명령어 PC → MAR로 번지 전달 500 7 RAM의 해당 번지로 부터 데이터 → IR ② 데이터 IR > instruction Decoder 1000 ADD 500 IR의 번지 부분 → MAR RAM의 해당 번지로 부터 데이터 → 작업 R 또는 범용 R PC 1004 MAR 500 IR Load 500 general Rs 7



