بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش کار پروژه رباتیک مقدماتی Kuka LWR Robot

استاد درس:


دکتر خسروی

اعضای گروه: امین سرخی لله لو ۹۶۲۳۹۰۱ سپهرقمری ۹۶۲۳۰۹۰ محمدمهدی شجاعی فر ۹۶۲۳۰۶۵

تيرماه ۱۴۰۰

1- از مزایای این ربات دارا بودن هفت درجه ازادی که مانند بازوی انسان عمل میکند و دارای انعطاف پذیری بالایی می باشد و همچنین می توان گشتاور را در تمام مفاصل با استفاده از سنسور های گشتاور اندازه گیری نمود. همچنین این ربات دارای وزن کمی می باشد و در نتیجه باعت استفاده از انرژی کمتر می شود. به دلیل اینکه سه مفصل اخر ربات در موقعیت نهایی تاثیر ندارد، پس می تواند هر جهت گیری ای را اتخاذ کند و هردو فضای کاری ان یکسانند که به دلیل داشتن فضای کاری ماهر بسیار گسترده، بسیار کاربردی است. این ربات در زمینه های مختلفی مانند بازوهای مکانیکی استفاده می شود.

۲- محور های مختصاتی ربات به شکل زیر میباشد:



۳- جدول پارامترهای ربات به شرح زیر است:

i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
١	•	•	•	q_1
٢	٩.	•	•	q_2
٣	-9.	•	٠.۴	q_3
۴	-9.	•	•	q_4
۵	٩.	•	٠.٣٩	q_5
۶	٩.	•	•	q_6
٧	-9.	•	•	q_7
٨	•	•	•	q_8

۴- با استفاده از جدول بالا و فرمول کلی و کد متلب ماتریس های تبدیل زیر به دست می آیند.

$${}^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} d_i \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{0}T_1 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 & 0 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{1}T_2 = \begin{bmatrix} \cos q_2 & -\sin q_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin q_2 & \cos q_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{2}T_3 = \begin{bmatrix} \cos q_3 & -\sin q_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.4 \\ -\sin q_3 & -\cos q_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{3}T_{4} = \begin{bmatrix} \cos q_{4} & -\sin q_{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin q_{4} & -\cos q_{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{4}T_{5} = \begin{bmatrix} \cos q_{5} & -\sin q_{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0.39 \\ \sin q_{5} & \cos q_{5} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{5}T_{6} = \begin{bmatrix} \cos q_{6} & -\sin q_{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \sin q_{6} & \cos q_{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{6}T_{7} = \begin{bmatrix} \cos q_{7} & -\sin q_{7} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\sin q_{7} & -\cos q_{7} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{7}T_{8} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{0}T_{8} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} & T_{14} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} & T_{24} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} & T_{34} \\ T_{41} & T_{42} & T_{43} & T_{44} \end{bmatrix}$$

$$\begin{split} T_{11} &= -\sin(q_7) \left(\cos(q_5) \left(\cos(q_3) \sin(q_1) + \cos(q_1) \cos(q_2) \sin(q_3) \right) \right. \\ &- \sin(q_5) \left(\cos(q_4) \left(\sin(q_1) \sin(q_3) - \cos(q_1) \cos(q_2) \cos(q_3) \right) \right. \\ &- \cos(q_1) \sin(q_2) \sin(q_4) \right) \\ &- \cos(q_7) \left(\sin(q_6) \left(\sin(q_4) \left(\sin(q_1) \sin(q_3) - \cos(q_1) \cos(q_2) \cos(q_3) \right) \right. \\ &+ \cos(q_1) \cos(q_4) \sin(q_2) \right) \\ &+ \cos(q_6) \left(\sin(q_5) \left(\cos(q_3) \sin(q_1) + \cos(q_1) \cos(q_2) \sin(q_3) \right) \right. \\ &+ \cos(q_5) \left(\cos(q_4) \left(\sin(q_1) \sin(q_3) - \cos(q_1) \cos(q_2) \cos(q_3) \right) \right. \\ &- \cos(q_1) \sin(q_2) \sin(q_4) \right) \right) \end{split}$$

```
T_{12} = \sin(q_7) \left( \sin(q_6) \left( \sin(q_4) \left( \sin(q_1) \sin(q_3) - \cos(q_1) \cos(q_2) \cos(q_3) \right) \right) \right)
                    +\cos(q_1)\cos(q_4)\sin(q_2)
                    +\cos(q_6)\left(\sin(q_5)\left(\cos(q_3)\sin(q_1)+\cos(q_1)\cos(q_2)\sin(q_3)\right)\right)
                   +\cos(q_5)(\cos(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3)-\cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                    -\cos(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4)))
                    -\cos(q_7)(\cos(q_5)(\cos(q_3)\sin(q_1)+\cos(q_1)\cos(q_2)\sin(q_3))
                    -\sin(q_5)(\cos(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                    -\cos(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4))
T_{13} = \sin(q_6) \left( \sin(q_5) \left( \cos(q_3) \sin(q_1) + \cos(q_1) \cos(q_2) \sin(q_3) \right) \right)
                   +\cos(q_5)(\cos(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3)-\cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                   -\cos(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4)))
                    -\cos(q_6)(\sin(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                    +\cos(q_1)\cos(q_4)\sin(q_2)
T_{14} = -0.4\cos(q_1)\sin(q_2) - 0.39\sin(q_4)\left(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3)\right)
                   -0.39\cos(q_1)\cos(q_4)\sin(q_2)
T_{21} = \sin(q_7) \left(\cos(q_5) \left(\cos(q_1) \cos(q_3) - \cos(q_2) \sin(q_1) \sin(q_3)\right)\right)
                    -\sin(q_5)(\cos(q_4)(\cos(q_1)\sin(q_3) + \cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1))
                   +\sin(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4))
                   +\cos(q_7)\left(\sin(q_6)\left(\sin(q_4)\left(\cos(q_1)\sin(q_3)+\cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1)\right)\right)\right)
                    -\cos(q_4)\sin(q_1)\sin(q_2)
                    +\cos(q_6)\left(\sin(q_5)\left(\cos(q_1)\cos(q_3)-\cos(q_2)\sin(q_1)\sin(q_3)\right)\right)
                    +\cos(q_5)(\cos(q_4)(\cos(q_1)\sin(q_3)+\cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1))
                   +\sin(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4))
T_{22} = \cos(q_7) \left( \cos(q_5) \left( \cos(q_1) \cos(q_3) - \cos(q_2) \sin(q_1) \sin(q_3) \right) \right)
                   -\sin(q_5)(\cos(q_4)(\cos(q_1)\sin(q_3)+\cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1))
                   +\sin(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4))
                   -\sin(q_7) \left( \sin(q_4) \left( \cos(q_1) \sin(q_3) + \cos(q_2) \cos(q_3) \sin(q_1) \right) \right)
                    -\cos(q_4)\sin(q_1)\sin(q_2))
                   +\cos(q_6)(\sin(q_5)(\cos(q_1)\cos(q_3)-\cos(q_2)\sin(q_1)\sin(q_3))
                   +\cos(q_5)(\cos(q_4)(\cos(q_1)\sin(q_3)+\cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1))
                   +\sin(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4))
T_{23} = \cos(q_6)\left(\sin(q_4)\left(\cos(q_1)\sin(q_3) + \cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1)\right) - \cos(q_4)\sin(q_1)\sin(q_2)\right)
                    -\sin(q_6)(\sin(q_5)(\cos(q_1)\cos(q_3) - \cos(q_2)\sin(q_1)\sin(q_3))
                    +\cos(q_5)(\cos(q_4)(\cos(q_1)\sin(q_3)+\cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1))
                    +\sin(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4))
T_{24} = 0.39\sin(q_4)\left(\cos(q_1)\sin(q_3) + \cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1)\right) - 0.4\sin(q_1)\sin(q_2)
                    -0.39\cos(q_4)\sin(q_1)\sin(q_2)
```

```
T_{31} = \cos(q_7) \left( \sin(q_6) \left( \cos(q_2) \cos(q_4) + \cos(q_3) \sin(q_2) \sin(q_4) \right) \right. \\ \left. - \cos(q_6) \left( \cos(q_5) \left( \cos(q_2) \sin(q_4) - \cos(q_3) \cos(q_4) \sin(q_2) \right) \right. \\ \left. + \sin(q_2) \sin(q_3) \sin(q_5) \right) \right) \\ \left. + \sin(q_2) \sin(q_3) \sin(q_5) \right) \\ \left. + \sin(q_7) \left( \sin(q_5) \left( \cos(q_2) \sin(q_4) - \cos(q_3) \cos(q_4) \sin(q_2) \right) \right. \\ \left. - \cos(q_5) \sin(q_2) \sin(q_3) \right) \right. \\ T_{32} = \cos(q_7) \left( \sin(q_5) \left( \cos(q_2) \sin(q_4) - \cos(q_3) \cos(q_4) \sin(q_2) \right) - \cos(q_5) \sin(q_2) \sin(q_3) \right) \\ \left. - \sin(q_7) \left( \sin(q_6) \left( \cos(q_2) \cos(q_4) + \cos(q_3) \sin(q_2) \sin(q_4) \right) \right. \\ \left. - \cos(q_6) \left( \cos(q_5) \left( \cos(q_2) \sin(q_4) - \cos(q_3) \cos(q_4) \sin(q_2) \right) \right. \\ \left. + \sin(q_2) \sin(q_3) \sin(q_5) \right) \right. \right. \\ T_{33} = \cos(q_6) \left( \cos(q_2) \cos(q_4) + \cos(q_3) \sin(q_2) \sin(q_4) \right) \\ \left. + \sin(q_6) \left( \cos(q_5) \left( \cos(q_2) \sin(q_4) - \cos(q_3) \cos(q_4) \sin(q_2) \right) \right. \\ \left. + \sin(q_2) \sin(q_3) \sin(q_5) \right) \right. \\ T_{34} = 0.4 \cos(q_2) + 0.39 \cos(q_2) \cos(q_4) + 0.39 \cos(q_3) \sin(q_2) \sin(q_4) \right. \\ T_{41} = T_{42} = T_{43} = 0 \quad T_{44} = 1
```

 Δ^{-} برای محاسبه سینماتیک معکوس، با توجه به پیچیده بودن درایه ها، امکان حل پارامتری ان وجود ندارد و به صورت عددی ان را حل کرده ایم. برای اینکار ابتدا ربات را به برنامه شناسانده ایم و موقعیت مجری نهایی نیز به عنوان ورودی به ربات می دهیم. برای محاسبه سینماتیک معکوس از تابع مجری نهایی GeneralizedInverseKinematics می توان زاویای مفاصل را با استفاده از موقعیت مجری نهایی به دست اورد. خروجی نهایی این تابع، هفت زاویه برحسب درجه است. برای مثال اگر ورودی تابع Δ^{-} باشد، خروجی نهایی که نشان دهند زوایای هرمفصل به درجه است، به صورت زیر است:


-42.0906, -87.5777, 68.7825, -111.8214, 73.9408, 19.1302, 5.0061

با توجه به اینکه سه مفصل اخر فقط در جهت گیری نهایی تاثیر دارد و در موقعیت مجری نهایی تاثیر ندارد، پس پاسخ های زیادی وجود دارد.

۶- باتوجه به اینکه سه مفصل اخر محورهایشان از یک نقطه عبور میکند در جابجایی مجری نهایی تاثیر ندارد و صرفا جهت گیری ان را مشخص می کند، پس کافی است برای به دست اوردن فضای کاری، صرفا چهار مفصل اول را جابجا کنیم و ابرنقاط را به دست اوریم. با استفاده از اطلاعات موجود در مقالات دیگر که به پیوست اومده است، محدودیت زاویه هر مفصل به شرح زیر است:

مفصل	مينيمم درجه	ماكزيمم درجه
١	- \ V •	۱۷۰
٢	-17.	17.
٣	- \ V •	۱۷۰
۴	-17.	17.
۵	-17.	۱۷۰
۶	-۴۵	۸٠
γ	-40	١٣٠

باتوجه به شکل به دست امده، فضای کاری ربات بیضی گون می باشد.



 $J_{\omega_i}=g$ و برای مفصل چرخشی $J=\begin{bmatrix}J_v\\J_\omega\end{bmatrix}$ ، و برای مفصل جزوه، $J=\begin{bmatrix}J_v\\J_\omega\end{bmatrix}$ است. ماتریس Z_i که Z_i ستون سوم ماتریس تبدیل می باشد و J المان های ستون چهارم J است. ماتریس ژاکوبین در زیر اورده شده است و مشتق ان نیز در فایل J محاسبه شده است.

$$J = \begin{bmatrix} J_{v_{11}} & J_{v_{12}} & J_{v_{13}} & J_{v_{14}} & J_{v_{15}} & J_{v_{16}} & J_{v_{17}} \\ J_{v_{21}} & J_{v_{22}} & J_{v_{23}} & J_{v_{24}} & J_{v_{25}} & J_{v_{26}} & J_{v_{27}} \\ J_{v_{31}} & J_{v_{32}} & J_{v_{33}} & J_{v_{34}} & J_{v_{35}} & J_{v_{36}} & J_{v_{37}} \\ J_{\omega_{11}} & J_{\omega_{12}} & J_{\omega_{13}} & J_{\omega_{14}} & J_{\omega_{15}} & J_{\omega_{16}} & J_{\omega_{17}} \\ J_{\omega_{21}} & J_{\omega_{22}} & J_{\omega_{23}} & J_{\omega_{24}} & J_{\omega_{25}} & J_{\omega_{26}} & J_{\omega_{27}} \\ J_{\omega_{31}} & J_{\omega_{32}} & J_{\omega_{33}} & J_{\omega_{34}} & J_{\omega_{35}} & J_{\omega_{36}} & J_{\omega_{37}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{split} J_{v_{11}} &= 0.4\sin(q_1)\sin(q_2) - 0.39\sin(q_4)\left(\cos(q_1)\sin(q_3) + \cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1)\right) \\ &+ 0.39\cos(q_4)\sin(q_1)\sin(q_2) \\ J_{v_{12}} &= -\cos(q_1)\left(0.4\cos(q_2) + 0.39\cos(q_2)\cos(q_4) + 0.39\cos(q_3)\sin(q_2)\sin(q_4)\right) \end{split}$$

$$\begin{split} J_{v_{13}} &= -\cos(q_2) \left(0.39 \sin(q_4) \left(\cos(q_1) \sin(q_3) + \cos(q_2) \cos(q_3) \sin(q_1) \right) \right. \\ &- 0.39 \cos(q_4) \sin(q_1) \sin(q_2) \right. \\ &- \sin(q_1) \sin(q_2) \left(0.39 \cos(q_2) \cos(q_4) + 0.39 \cos(q_3) \sin(q_2) \sin(q_4) \right) \end{split}$$

$$J_{v_{14}} = (0.39\cos(q_2)\cos(q_4) + 0.39\cos(q_3)\sin(q_2)\sin(q_4))(\cos(q_1)\cos(q_3) \\ -\cos(q_2)\sin(q_1)\sin(q_3)) \\ +\sin(q_2)\sin(q_3)(0.39\sin(q_4)(\cos(q_1)\sin(q_3) + \cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1)) \\ -0.39\cos(q_4)\sin(q_1)\sin(q_2))$$

$$J_{v_{15}} = J_{v_{16}} = J_{v_{17}} = 0$$

$$J_{v_{21}} = -0.4\cos(q_1)\sin(q_2) - 0.39\sin(q_4)\left(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3)\right) - 0.39\cos(q_1)\cos(q_4)\sin(q_2)$$

$$J_{v_{22}} = -\sin(q_1)\left(0.4\cos(q_2) + 0.39\cos(q_2)\cos(q_4) + 0.39\cos(q_3)\sin(q_2)\sin(q_4)\right)$$

$$J_{v_{23}} = \cos(q_1)\sin(q_2)(0.39\cos(q_2)\cos(q_4) + 0.39\cos(q_3)\sin(q_2)\sin(q_4)) - \cos(q_2)(0.39\sin(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3)) + 0.39\cos(q_1)\cos(q_4)\sin(q_2))$$

$$\begin{split} J_{v_{24}} &= (0.39\cos(q_2)\cos(q_4) + 0.39\cos(q_3)\sin(q_2)\sin(q_4))(\cos(q_3)\sin(q_1) \\ &+ \cos(q_1)\cos(q_2)\sin(q_3)) \\ &+ \sin(q_2)\sin(q_3)\left(0.39\sin(q_4)\left(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3)\right) \\ &+ 0.39\cos(q_1)\cos(q_4)\sin(q_2)\right) \end{split}$$

$$J_{v_{25}} = J_{v_{26}} = J_{v_{27}} = 0$$
$$J_{v_{31}} = 0$$

```
J_{v_{32}} = -\sin(q_1)(0.4\sin(q_1)\sin(q_2) - 0.39\sin(q_4)(\cos(q_1)\sin(q_3) + \cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1))
                    + 0.39 \cos(q_4) \sin(q_1) \sin(q_2)
                    -\cos(q_1)(0.4\cos(q_1)\sin(q_2))
                    +0.39\sin(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3)-\cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                    + 0.39 \cos(q_1) \cos(q_4) \sin(q_2)
J_{v_{33}} = -\cos(q_1)\sin(q_2)\left(0.39\sin(q_4)\left(\cos(q_1)\sin(q_3) + \cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_4)\right)\right)
                    -0.39\cos(q_4)\sin(q_1)\sin(q_2)
                    -\sin(q_1)\sin(q_2)(0.39\sin(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3)-\cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                    + 0.39 \cos(q_1) \cos(q_4) \sin(q_2)
J_{v_{34}} = (0.39\sin(q_4))(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                    +0.39\cos(q_1)\cos(q_2)\sin(q_2)(1.0\cos(q_1)\cos(q_3)-\cos(q_2)\sin(q_1)\sin(q_3))
                    -(0.39\sin(q_4)(\cos(q_1)\sin(q_3)+\cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1))
                    -0.39\cos(q_4)\sin(q_1)\sin(q_2)(\cos(q_3)\sin(q_1)+\cos(q_1)\cos(q_2)\sin(q_3))
J_{v_{35}} = J_{v_{36}} = J_{v_{37}} = 0
J_{\omega_{11}} = 0
J_{\omega_{12}} = \sin(q_1)
J_{\omega_{13}} = -\cos(q_1)\sin(q_2)
J_{\omega_{14}} = -\cos(q_3)\sin(q_1) - \cos(q_1)\cos(q_2)\sin(q_3)
J_{\omega_{15}} = -\sin(q_4)\left(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3)\right) - \cos(q_1)\cos(q_4)\sin(q_2)
J_{\omega_{16}} = \cos(q_5)(\cos(q_3)\sin(q_1) + \cos(q_1)\cos(q_2)\sin(q_3))
                    -\sin(q_5)(\cos(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                    -\cos(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4)
J_{\omega_{17}} = \sin(q_6) \left( \sin(q_5) \left( \cos(q_3) \sin(q_1) + \cos(q_1) \cos(q_2) \sin(q_3) \right) \right)
                    +\cos(q_5)(\cos(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3)-\cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                    -\cos(q_1)\sin(q_2)\sin(q_4))
                    -\cos(q_6)(\sin(q_4)(\sin(q_1)\sin(q_3) - \cos(q_1)\cos(q_2)\cos(q_3))
                    +\cos(q_1)\cos(q_4)\sin(q_2)
J_{\omega_{21}} = 0
J_{\omega_{22}} = -\cos(q_1)
J_{\omega_{23}} = -\sin(q_1)\sin(q_2)
J_{\omega_{24}} = \cos(q_1)\cos(q_3) - \cos(q_2)\sin(q_1)\sin(q_3)
J_{\omega_{25}} = \sin(q_4)(\cos(q_1)\sin(q_3) + \cos(q_2)\cos(q_3)\sin(q_1)) - \cos(q_4)\sin(q_1)\sin(q_2)
J_{\omega_{26}} = \sin(q_5) \left(\cos(q_4) \left(1.0 \cos(q_1) \sin(q_3) + \cos(q_2) \cos(q_3) \sin(q_1)\right) + \sin(q_1) \sin(q_2) \sin(q_4)\right)
                    -\cos(q_5)(1.0\cos(q_1)\cos(q_3) - \cos(q_2)\sin(q_1)\sin(q_3))
```

 ${}^{i}n_{i} = {}^{i}N_{i} + {}^{i}R_{i+1}{}^{i+1}n_{i+1} + {}^{i}P_{C_{i}} \times {}^{i}F_{i} + {}^{i}P_{i+1} \times {}^{i}R_{i+1}{}^{i+1}f_{i+1}$

$$\tau_i = {}^i n_i {}^i Z_i$$

$$\tau_i = {}^i f_i^{T} {}^i Z_i$$

برای محاسبات این قسمت، مقادیر اولیه زیر درنظر گرفته شد:

جرم مفاصل:

$$m_1 = 3.94781$$

$$m_2 = 4.50275$$

$$m_3 = 2.45520$$

$$m_4 = 2.61155$$

$$m_5 = 3.41000$$

$$m_6 = 3.38795$$

$$m_7 = 0.35432$$

مقادير اوليه سرعت ها:

$$\omega_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$v_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

مقادير اوليه مشتق سرعت ها:

$$\dot{\omega}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{v}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix}$$

نیرو و گشتاور وارده به مجری نهایی:

$$f_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$n_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ماتریس تنسور اینرسی از مقاله برداشته شده است:

$$I_{C_1} = \begin{bmatrix} 0.00455 & 0 & 0 \\ 0 & 0.00454 & 0.00001 \\ 0 & -0.00001 & 0.00029 \end{bmatrix}$$

$$I_{C_2} = \begin{bmatrix} 0.00032 & 0 & 0 \\ 0 & 0.00010 & 0 \\ 0 & 0 & 0.00042 \end{bmatrix}$$

$$I_{C_3} = \begin{bmatrix} 0.00223 & -0.00005 & 0.00007 \\ 0.00005 & 0.00219 & 0.00007 \\ -0.00007 & -0.00007 & 0.00073 \end{bmatrix}$$

$$I_{C_4} = \begin{bmatrix} 0.03844 & 0.00088 & -0.00112 \\ -0.00088 & 0.01144 & -0.00111 \\ 0.00112 & 0.00111 & 0.04988 \end{bmatrix}$$

$$I_{C_5} = \begin{bmatrix} 0.00277 & -0.00001 & 0.00001 \\ 0.00001 & 0.00284 & 0 \\ -0.00001 & 0 & 0.00012 \end{bmatrix}$$

$$I_{C_6} = \begin{bmatrix} 0.00050 & -0.00005 & -0.00003 \\ 0.00005 & 0.00281 & -0.00004 \\ 0.00003 & 0.00004 & 0.00232 \end{bmatrix}$$

$$I_{C_7} = \begin{bmatrix} 0.00795 & 0.00022 & -0.00029 \\ -0.00029 & 0.00029 & 0.00029 \end{bmatrix}$$

مختصات مركز جرم نيز از مقاله برداشته شده است:

$$P_{C_1} = \begin{bmatrix} -0.00351\\ 0.00160\\ -0.03139 \end{bmatrix}$$

$$P_{C_2} = \begin{bmatrix} -0.00767\\ 0.16669\\ -0.00355 \end{bmatrix}$$

$$P_{C_3} = \begin{bmatrix} -0.00225 \\ -0.03492 \\ -0.02652 \end{bmatrix}$$

$$P_{C_4} = \begin{bmatrix} 0.00020 \\ -0.05268 \\ 0.03818 \end{bmatrix}$$

$$P_{C_5} = \begin{bmatrix} 0.00005 \\ -0.00237 \\ -0.21134 \end{bmatrix}$$

$$P_{C_6} = \begin{bmatrix} 0.00049 \\ 0.02019 \\ -0.02750 \end{bmatrix}$$


$$P_{C_7} = \begin{bmatrix} -0.03466 \\ -0.02324 \\ 0.07138 \end{bmatrix}$$


با استفاده از توابع نوشته شده در Matlab که در پوشه dynamic قرار داده شده است، گشتاور همه مفاصل محاسبه شده که نتایج محاسبات در پوشه dynamic توارداده شده است.

۹- دراین قسمت برای کنترل ربات با استفاده از مدل دینامیکی به دست امده از مرحله قبل، کنترلر مناسب در محیط Simulink طراحی شد:


با توجه به محاسبات زیاد برای این قسمت و هماهنگی های صورت گرفته با تدریس یار، کنترلر این قسمت برای چهار مفصل ابتدایی طراحی شده است. کنترلر استفاده شده از نوع PD است و ضرایب k_d به ترتیب برابر 10 و 30 انتخاب شد. نتایج شبیه سازی به شرح زیر است:

همانطور که مشاهده می شود، overshoot و خطای حالت دائم نداریم و rise time نیز حدود یک ثانیه است. تصاویر این شبیه سازی در زیر موجود است.






۱۰ و ۱۱ - برای صحت سنجی سینماتیک مستقیم، شبیه سازی در محیط سیمولینک به صورت زیر انجام گرفته است.



نتایج شبیه سازی به شرح زیر می باشد:



end effector position




x dot







x ddot



w dot



Jaccobian



Jaccobian dot

باتوجه به اینکه با استفاده از کنترلر، هرکدام از زوایا به مقادیر مشخص شده رسیدند و پایدار شده اند، پس مجری نهایی نیز باید طبق سینماتیک مستقیم به موقعیت مشخصی براساس همان زوایا برسد. همانطور که مشاهده می شود، در طی دوره های مختلف برای هرکدام از پله ها، موقعیت مجری نهایی در مقادیر خاصی پایدار شده است. از طرفی سرعت خطی بعد از رسیدن به موقعیت نهایی باید صفر شود که این اتفاق افتاده است. همچنین تمامی درایه های مشتق ژاکوبین هم به صفر میل کرده است.

برای مثال در دوره اول(صفر تا چهار ثانیه) تمامی زوایا و در نتیجه مجموع انها برابر صفر است که باتوجه به طرز قرار گرفتن مفاصل در حالت اولیه، موقعیت نهایی ربات باید طوری باشد که فقط در راستای محور Z مقدار داشته باشد(ربات باید عمود بر صفحه باشد). همانطور که در نمودار

، به میل کرده و p_z ربات به صفر میل کرده و p_z ربات به صفر میل کرده و p_z ربات به p_z ربات به مطابق با انتظار است.

در قسمت 11، موقعیت، سرعت و شتاب خطی و سرعت و شتاب زاویه ای خواست شده است. با توجه به توضیحات بالا، نمودار $end\ effector\ position$ نشان دهنده موقعیت لحظه ای است.

برای به دست اوردن سرعت خطی و زاویه ای نیز کافی است ماتریس ژاکوبین($J=\begin{bmatrix} J_v \\ J_\omega \end{bmatrix}$) را در بردار مشتق فضای مفصلی ضرب کنیم. سه درایه اول نشان دهنده سرعت خطی و سه درایه بعد نشان دهنده سرعت زاویه ای است که نمودار های xdot و xdot و xdot است. برای به دست اوردن شتاب خطی و زاویه ای کافی است از سرعت خطی مشتق بگیریم که نمودار آن نیز xdot و xdot است.

۱۲- با استفاده از $toolbox\ rvc$ پارامترهای دناویت هارتنبرگ بهبودیافته و نوع هرلینک (چرخشی یا انتقالی) را مشخص میکنیم. سپس با استفاده از دستور SerialLink این مفاصل را به هم مرتبط و ربات را شبیه سازی میکنیم و با استفاده از دستور plot ربات را به صورت سه بعدی نمایش می دهیم که به صورت زیر است:

