

FORMULIR LAPORAN KERUSAKAN

No. LK	ASB-LK-000	01/2023/Dec		·	
Nama	tester				
r.kimia					
Catatan Kerusakan/Kelainan :					
			mati		
Tindakan yang diambil :					
				lapor	
			(diisi oleh		
	Diperiksa		Supervisor		
Pelapor:	oleh:		Produksi)		
		Produksi	L	k ini berhubungan dengan proses pro	
/storage/images/656fb67382806.png	orage/images/	65706bc1ed421.	nng		
/storage/images/656fb67382806.png					
ttd/tgI	ttd/tgl.				
Intervensi Yang Dibutuhkan			(1:: 1 1 DI	(34)	
			(diisi oleh Plant Manager)		
Penting	g		Catatan:	Sagara Diltarialtan	
				Segera Dikerjakan	
Diajukan Kepada Teknisi :			-		
				Elektrikal	
Untuk dilakukan :					
				Reparasi	
(diisi oleh supervisor)				Reparasi	
Waktu Penyelesaian Pekerjaan					
a. Total Waktu Sub Kontraktor			: Mulai tgl:		
b. Total Waktu Dikerjakan Sendiri			:1		
	Tahap				
Pelaksana	Pengerjaan			Tanggal	
User MTC		rbaikan ganti spa	repart	2023-12-06	
Hasil Pengerjaan				Cara Pencegahan Masalah:	
		Sudahdapatdiata	1 asi	Di cleaning	
·		Budanaapataraa		Material Yang Dibutuhkan:	
				1.	
				2.	
				3.	
				4.	
				5.	

	Dilaksanakan Oleh :		Diperiksa Oleh :				
		/s	torage/images/65706c547ad8c.pr	g Pelapor :			
dd","email":"add@a","email_verified_at":null,"level":"Ad 09-22T15:28:50.000000Z","updated_at":"2023- 09-22T15:28:50.000000Z"}							
	Nama/Ttd./Tgl.		Nama/Ttd./Tgl.	Nama/Ttd./Tg	gl.		