## PERIODICAL INSPECTION

## **ELEKTRÍK JENERATÖRÜ**



Rapor Tarihi:					6.06.2022										
Rapor No:				PRT22 - H10 / ADT - EJR01											
Unvan:					E-	AKYOL DENÎM TEKSTÎL SAN. VE TÎC. LTD. ŞTÎ.									
Müşteri	Adres:			SEMSİBEY OSB. MAH. AHTAMAR CAD. NO:17 TUŞBA / VAN											
Bilgileri				TN-PM22-H110											
	Sözleşme No.:								D. L						
Muayene Tarihi:			Muayer	e Yeri:	VAN	Bir Sonraki Muayene Tarihi:		1.06.2023		Muayene Süresi:	Başlangıç Saati: Bitiş Saati:	09:00:00 18:00:00			
İlgili Mevzuatlar:			ımında S	Sağlık ve	Güvenlik Şartları Yönetmeliği(	Savisi 28628) 25 04 2013					10.00.00				
TEKNÍK ÖZELLÍKLER															
Jeneratörün Markası:				AKS	6A	EKİPMAN KORUYUCU:				KABİNLİ					
imal Yılı:				202	1	Jeneratör Kütlesi :				1570 kg					
Seri No:				17981	126	Max: Ortam Sıcaldığı :				50 ∘C					
Güç:				136 H	Κw	Güç Faktörü:				8,0					
Faz Sayısı:				3		Devir Sayısı:				1500 RPM					
Gerilim:			231 ~ 400 V			Soğutma Sisteminin Tipi:				HAVA VE SIVI					
Frekans:		50 ~ 60 Hz							SIVI YAKITLI						
Akim:				196	A	Yakıt Tipi : İlk Hareket Sistem Tipi:				OTOMATİK VE MANUEL					
PERİYODİK KONTROL METODU			i i		*Görsel Kalite Kontrollerinin Ya										
6.0700160000				*Fonksiyonel Kontrollerin Yapılması											
Kullan	ıllan Olç	üm Cihazları			TS 1700 Topraklama Cihazi U: UYGUN, U.D.: UYGUN DEĞİL, N.U.: NUMUNEYE UYGULANMAZ										
		GENEL KON	TROLLE	R	0. 0100N, 0.D 0100N	U.	U.D.	N.U.	AWWAZ	ACIKLAMALAR					
Bir önceki periyodik muayene raporu var mı? Bakım kayı					cut mu?	V.	0.5.	14.0.	Muaye	ne Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
2) İkaz ve uyan levhaları mevcut mu? yangın söndürme tüp						1			Muaye	ne Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
3) Elektrik temasına karşı koruma var mı?*						~			Muaye	ne Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
4) Radyatör su seviyesi ve antifreeze seviyesi uygun mu? Motor yağı seviyesi durumu?						1			Muaye	ne Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
<ol> <li>Jeneratör odası hava girişi panjurla kapatılmış, oda jeneratörü iklim şartlarından koruduğu kontrol edildi mi?</li> </ol>						~			Muaye	ne Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
6) Ekipmanın göstergeleri çalışıyor mu?(Hararet, batarya, yakıt seviye göstergesi ve elektriksel göstergeler)*						1			Muaye	ne Esnasında Herhanç	gi bir uygunsuzluğa rast	lanılmamıştır.			
7) Yağ filtresinin değişim tarihini kontrol et. 1 yılı geçmiş ise bu madde sonucu uygun değildir.						1			Muaye	ene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
8) Yakıt filtresinin değişim tarihini kontrol et. 1 yılı geçmiş ise bu madde sonucu uygun değildir.						✓			Muaye	ne Esnasında Herhang	gi bir uygunsuzluğa rast	lanılmamıştır.			
9) Jeneratór kapali bir alanda muhafaza ediliyor mu?						1			Muaye	rene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
10) Egsoz sistemi kaçaksız bir şekilde çalışıyor mu? Susturucu var mı?						1			- 7	ıyene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
11) Egsoz ucu havaya açık ve jeneratör odasına egsoz gazı girişi olmadığı kontrol edildi.						~			Muaye	luayene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
12) Çalışma esnasında kritik elemanlarda ısınma var mı? (Rulmanlar yataklar, yakıt-yağ pompaları)*						1			Muaye	ene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
13) Çalışma yağ basıncı durumu?* Jeneratör çalışırken alarm durumu?*						1		×	Muaye	ene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
14) Jeneratörün verdiği Voltaj değeri şebeke voltajına yakındır.*						~			Muaye	ene Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
15) Tesis elektriği ana dağıtım panosundan kesildi, jeneratör grubu 10 sn içinde devreye girdi ve sistem için tasarlanan elektrik gücünü sağladığı görüldü.*						~			Muaye	ne Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
16) Tesis elektriği ana dağıtım panosundan kesildi, jeneratör grubu yarım saat çalıştırıldı ve tesise elektrik jeneratör üzerinden verildi. Herhangi bir kesinti, dalgalanma, güç kaybı, mekanik problem gözlenmedi.*						~			Muaye	rne Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.					
ÖLÇÜM SONUÇLARI						Ölçülen Sınır Ω Ω				AÇIKLAMALAR					
Gövde topraklaması direnç değeri								ne Esnasında Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.							
İKAZ VE ÖNERİLE	E ÖNERİLER: Muayene Esnasında Herhangi bir i								unsuzluğa rastlanılmamıştır.						
sonuç:		Kontrolü gerçekleştirilen ekipmanın bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar kullanılması UYGUNDUR.													
		KONTROLÜ YAPAN & ONAYLAYAN													
Adı Soyadı / Ekipnet N	0.	To be										TE.			
									BU EKIPMANIN						
Meslek: Harun I							YADA BIRKEZ STILL								
Elektrik Elekt						ronik Mü	onik Mühendisi KOMTROLÜ								
Diploma No:						064773 // A									
lmza:	72587 - 18877080 Arryy														