Pb

Hz	Vrms	dBV	deg	rad	tg
100	0,011	-38,800	129,8	2,265	-1,200
200	0,008	-42,090	156,8	2,737	-0,429
300	0,009	-40,498	162,6	2,838	-0,313
400	0,009	-40,629	163,0	2,845	-0,306
500	0,013	-38,033	163,2	2,848	-0,302
600	0,012	-38,102	162,0	2,827	-0,325
700	0,017	-35,592	160,6	2,803	-0,352
800	0,019	-34,594	159,0	2,775	-0,384
900	0,021	-33,356	157,8	2,754	-0,408
1000	0,028	-31,143	156,4	2,730	-0,437
2000	0,057	-24,873	142,2	2,482	-0,776
3000	0,079	-22,016	131,7	2,299	-1,122
4000	0,090	-20,870	124,3	2,169	-1,466
5000	0,098	-20,173	119,3	2,082	-1,782
6000	0,102	-19,788	115,2	2,011	-2,125
7000	0,103	-19,731	112,6	1,965	-2,402
8000	0,104	-19,657	110,1	1,922	-2,733
9000	0,105	-19,603	108,1	1,887	-3,060
10000	0,104	-19,697	106,4	1,857	-3,398