

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

нормы точности

**ΓΟ**CT 5368—81 (CT CЭВ 1311—78)

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# **ЛРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ**ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

ГОСТ

Типы и основные параметры. Нормы точности 5368 - 81

Testers for spur gears. Types and basic parameters. Precision standards

(CT C9B 1311-78)

**€**0K∏ 39 4520

Дата введения

01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес с модулем от 1 мм.

Стандарт не распространяется на приборы специального назначения.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1311—78.

#### 1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес следует изготовлять групп, типоразмеров и классов точности, указанных в табл. 1.

Таблица 1

| Номер<br>группы | Наименование групп приборов   | Типоразмер | Класс точности |
|-----------------|---|------------|----------------|
| 1               | Приборы для измерения кинематической погрешности $(F_{1r}',f_{1r}')$            | S1, S2, S3 | A, AB          |
| 1a              | Приборы для измерения циклической погрешности ( $f_{zkr}$ )                     |            |                |
| 2               | Приборы для измерения шага: a) накопленной погрешности $(F_{ m pr},F_{ m pkr})$ | S1, S2, S3 | A, AB          |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



- © Издательство стандартов, 1981
- © Издательство стандартов, 1993 Переиздание с изменениями

| Номер<br>группы | Наименование групп приборов  | Типораз <b>мер</b>               | Класс точности             |
|-----------------|--|----------------------------------|----------------------------|
|                 | б) отклонения шага (fptr)  | S1, S2, S3<br>M1, M2             | A, AB, B<br>AB, B          |
|                 | в) разности шагов (f <sub>vptr</sub> )   | M3, M4<br>S1, S2, S3<br>M1       | B<br>A, AB, B<br>AB, B     |
| 3               | Приборы для измерения радиального биения зубчатого венца $(F_{rr})$                          | M2, M3, M4<br>S1, S2, S3         | B<br>A, AB, B              |
| 4               | Приборы для измерения смещения исходного контура ( $E_{\rm Hr}$ )                            | S1, S2, S3<br>M1, M2             | A, AB, B<br>AB, B          |
| 5               | Приборы для измерения измерительного межосевого расстояния                                   | M3, M4<br>S1, S2, S3             | B<br>AB, B                 |
| 6               | $(F_{ m lr}'',f_{ m lr}'',E_{ m a''r})$ Приборы для измерения шага зацепления $(f_{ m pdr})$ | S1, S2, S3<br>M1, M2             | A, AB, B<br>AB, B          |
| 7               | Приборы для измерения профиля зуба ( $f_{tr}$ )  | M3, M4<br>S1, S2, S3             | B<br>A, AB, B              |
| 8               | Приборы для измерения направле-  | S1, S2, S3                       | A, AB, B                   |
| 9               | ния зуба (F в )<br>Приборы для измерения контактной  | S1, S2, S3                       | A, AB, B                   |
| 10              | линии $(F_{kr})$ Приборы для измерения длины   | S1                               | A, AB, B                   |
| 11              | общей нормали $(F_{vWr}, E_{Wmr}, E_{Wr})$ Приборы для измерения толщины зуба $(E_{cr})$     | M1, M2, M3<br>S1<br>M1, M2<br>M3 | AB, B<br>A, AB, B<br>AB, B |
| 13              | Приборы для измерения осевого  | S1<br>M1                         | A, AB                      |
| 14              | шага $(F_{\text{рхпr}})$ Приборы для измерения погрешности обката $(F_{\text{cr}})$          | 1,14                             |                            |

Примечания:

1. Приборы групп 1а, 13 (М1), 14 приведены для информации.

2. Обозначение групп, типоразмеров и классов точности приборов — по ГОСТ 25513—82.

# (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.2. Приборы разных групп, типоразмеров и классов точности допускается объединять в одном конструктивном исполнении (универсальные измерительные приборы) при соблюдении требований настоящего стандарта.

Для универсальных приборов допускается уменьшать пределы параметров измеряемых зубчатых колес при измерении этим прибором показателей, не отраженных в наименовании прибора.

1.3. Приборы одной группы разных типоразмеров допускается объединять в одном конструктивном исполнении и расширять пределы параметров измеряемых зубчатых колес.

1.4. Приборы групп 1—4, 6—9, 13 и 14 должны обеспечивать измерение цилиндрических зубчатых колес с параметрами, указанными в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 2

| Типоразмер                             | Диаметр делительной окружности              | Модуль  |
|--|---|---|
| S1<br>S2<br>S3<br>M1<br>M2<br>M3<br>M4 | От 20 до 320<br>» 200 » 800<br>» 500 » 1250 | От 1 до 8<br>» 2 » 16<br>» 4 » 16<br>» 2 » 10<br>» 10 » 16<br>» 16 » 28 |

- 1.5. Приборы для измерения цилиндрических зубчатых колес с внешними зубьями следует изготовлять с приспособлениями для измерения зубчатых колес с внутренними зубьями.
- 1.6. Приборы с приспособлениями для измерения зубчатых колес с внутренними зубьями должны обеспечивать измерение зубчатых колес с параметрами, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| 1.  |   |
|-----|---|
| IVI | M |
|     |   |

| Типоразмер | Диаметр делительной окружности | Модуль    |
|------------|--------------------------------|-----------|
| S1         | От 60 до 250                   | От 1 до 8 |
| S2         | * 200 * 630                    | » 2 » 16  |
| S3         | * 500 * 1000                   | » 4 » 16  |

1.7. Приборы следует оснащать отсчетными устройствами со шкалой и (или) цифровыми отсчетными устройствами, и (или) регистрирующими устройствами с отсчетом измеряемой величины в единицах длины или угла.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.8. Приборы следует изготовлять со сменными или переключаемыми отсчетными устройствами с разными диапазонами показаний, обеспечивающими в сумме диапазоны измерения, установленные настоящим стандартом. В этом случае наименьшая цена деления используемых отсчетных устройств должна быть не более, а диапазон показаний не менее значений, указанных в настоящем

стандарте. При замене или переключении отсчетных устройств допускается использовать другие цены деления.

Примечания:

1. Цена деления записывающего устройства относится к делениям диаграмм-

ной ленты бумаги; цифровых — к шагу дискретности.
2. В табл. 4, 7, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 34 указана наименьшая цена деления и наибольший диапазон показаний отсчетных устройств.

1.9. Значения диапазонов показаний отсчетных устройств допускается располагать несимметрично относительно нуля.

#### 2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

- 2.1. Погрешность прибора разность между показанием прибора и истинным значением измеряемой им величины. Погрешность прибора включает случайные и неучтенные систематические погрешности.
- 2.2. Погрешности приборов, установленные в настоящем стандарте, имеют знак плюс (+) или минус (—).
- 2.3. Погрешность прибора не включает погрешности контрольно-обкатных измерительных элементов (измерительного колеса, рейки и др.), оправки и погрешность базирования.
  - 2.2; 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
- 2.4. Приборы для измерения кинематической погрешности  $F_{\rm ir}$ ,  $f_{\rm ir}$ .
- 2.4.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 4.

Таблица 4

|            | Кла           | cc A             | Клас          | cc AB            |
|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Тыпоразмер | Цена деления, | Диапазон показа- | Цена деления, | Диапазон показа- |
|            | не более      | ний, не менее    | не более      | ний, не менее    |
| \$1        | 0,001         | ±0,05            | 0,002         | ±0,1             |
| \$2        | 0,002         | ±0,1             | 0,002         | ±0,25            |
| \$3        | 0,002         | ±0,15            | 0,002         | ±0,3             |

2.4.2. Погрешность приборов при измерении кинематической погрешности  $F_{ir}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 5.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4.3. Погрешность приборов при измерении местной кинематической погрешности  $f_{1r}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 6.

Таблица 5

Размеры в мкм

| <del>Claire</del>          | Класс А               |   | Класс А                     | В   |
|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|---|
| Делительный<br>диаметр, мм | Диапазон<br>измерений | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений       | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности |
| До 50                      | До 20<br>Св. 20 » 35  | 2 3   | До 30<br>Св. 30 <b>»</b> 70 | 4<br>6                                      |
| Св. 50 до (125             | До 20                 | 3   | До 40                       | 6   |
|                            | Св. 20 » 55           | 5   | Св. 40 » 125                | 8   |
| Св. 125 до 200             | До 30<br>Св. 30 » 60  | <b>4</b> 6                                  | До 40<br>Св. 40 » 135       | 8<br>10                                     |
| Св. 200 до 320             | До 30                 | 5   | До 50                       | 10  |
|                            | Св. 30 <b>»</b> 80    | 7   | Св. 50 » 170                | 12  |
| Св. 320 до 400             | До 35                 | 6   | До 50                       | 10  |
|                            | Св. 35 » 80           | 8   | Св. 50 » 180                | 14  |
| Св. 400 до 500             | До 40                 | 7   | До 80                       | 12  |
|                            | Св. 40 » 100          | 10  | Св. 80 » 220                | 18  |
| Св. 500 до 600             | До 40                 | 8   | До 90                       | 14  |
|                            | Св. 40 » 100          | 11  | Св. 90 <b>» 220</b>         | 23  |
| Св. 600 до 700             | До 50                 | 10  | До 100-                     | 16  |
|                            | Св. 50 <b>»</b> 120   | 14  | Св. 100 » 260               | 25  |
| Св. 700 до 800             | До 50                 | 10  | До 100                      | 18  |
|                            | Св. 50 » 120          | 15  | Св. 100 » 260               | 25  |
| Св. 800 до 900             | До 50                 | 11  | До 100                      | 20  |
|                            | Св. 50 » 125          | 16  | Св. 100 » 260               | 30  |
| Св. 900 до 1000            | До 50                 | 12  | До 120                      | 25  |
|                            | Св. 50 » 135          | 17  | Св. 120 » 290               | 35  |
| Св. 1000 до 1250           | До 50                 | 13  | До 150                      | 27  |
|                            | Св. 50 » 140          | 17  | Св. 150 <b>»</b> 290        | 40  |

# Таблица 6

# Размеры в мкм

|                            | Класс А                        |   | Класс А                        | В   |
|----------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Делительный<br>диаметр, мм | Диапазон<br>измерений          | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений          | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности |
| До 125                     | До 10<br>Св. 10 <b>»</b> 30    | 2 3   | До 25<br>Св. 25 <b>»</b> 50    | 4<br>6                                      |
| Св. 125 до 200             | До 10<br>Св. 10 <b>&gt;</b> 35 | 2,5<br>4,5                                  | До 25<br>Св. 25 <b>&gt; 90</b> | 5<br>7                                      |

Размеры в мкм

|                            | Класс А               |   | Класс А               | В   |
|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|
| Делительный<br>диаметр, мм | Диапазон<br>измерений | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности |
| Св. 200 до 500             | До 15<br>Св. 15 » 35  | 3<br>5                                      | До 25<br>Св. 25 » 90  | 6 8   |
| Св. 500 до 630             | До 15<br>Св. 15 » 35  | 3<br>5                                      | До 35<br>Св. 35 » 100 | 8<br>10                                     |
| Св. 630 до 800             | До 15<br>Св. 15 » 35  | 4<br>5                                      | До 35<br>Св. 35 » 100 | 9 12  |
| Св. 800 до 1250            | До 15<br>Св. 15 » 45  | 4<br>6                                      | До 40<br>Св. 40 » 112 | 10<br>12                                    |

2.5. Приборы для измерения шага  $F_{
m pr}$ ,  $f_{
m vptr}$ ,  $f_{
m vptr}$ ,

 $f_{
m ptr}$  2.5.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств приборов при измерении накопленной погрешности шага  $F_{
m ptr}$  должны соответствовать указанным в табл. 7.

Таблица 7

|    | 3.0 |
|----|-----|
| W. | IVI |
|    |     |

|                | Кла                       | cc A                               | Клас                      | c AB   |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| Типоразмер     | Цена деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее                             |
| S1<br>S2<br>S3 | 0,001<br>- 0,002<br>0,002 | $\pm 0.05 \\ \pm 0.1 \\ \pm 0.1$   | 0,002<br>0,002<br>0,002   | $\begin{array}{c c} \pm 0,1 \\ \pm 0,2 \\ \pm 0,2 \end{array}$ |

2.5.2. Погрешность приборов при измерении накопленной погрешности шага  $F_{\rm pr}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 8.

Таблица 8

Размеры в мкм

|                            | Класс А               |   | Класс АВ                    |   |  |
|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|---|--|
| Делительный<br>диаметр, мм | Диапазон<br>измерений | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений       | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности |  |
| До 125                     | До 15<br>Св. 15 » 45  | 2 3   | До 25<br>Св. 25 <b>»</b> 90 | 5<br>6                                      |  |

## Продолжение табл. 8

Размеры в мкм

|                            | Класс А               |   | Класс АВ                |   |  |
|----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|--|
| Делительный<br>диаметр, мм | Диапазон<br>измерений | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений   | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности |  |
| Св. 125 до 200             | До 20                 | 3   | До 30                   | 6   |  |
|                            | Св. 20 » 45           | 5   | Св. 30 » 90             | 8   |  |
| Св. 200 до 320             | До 20<br>Св. 20 » 60  | 4 6   | До 50<br>Св. 50 » 125   |   |  |
| Св. 320 до 400             | До 20                 | 4,5   | До 50                   | 9   |  |
|                            | Св. 20 » 65           | 6   | Св. 50 <b>»</b> 125     | 12  |  |
| Св. 400 до 500             | До 25                 | 5   | До 65                   | 10  |  |
|                            | Св. 25 » 80           | 7   | Св. 65 » 160            | 14  |  |
| Св. 500 до 630             | До 30                 | 6   | До 65                   | 12  |  |
|                            | Св. 30 » 80           | 7   | Св. 65 » 160            | 15  |  |
| Св. 630 до 700             | До 35                 | 6,5   | До 80                   | 13  |  |
|                            | Св. 35 » 100          | 8   | Св. 80 » 200            | 18  |  |
| Св. 700 до 800             | До 35                 | 7   | До 80                   | 14,5  |  |
|                            | Св. 35 » 100          | 8   | Св. 80 » 200            | 20  |  |
| Св. 800 до 900             | До 35                 | 8   | До 80                   | 16  |  |
|                            | Св. 35 » 100          | 9   | Св. 80 » 200            | 22  |  |
| Св. 900 до 1000            | До 35<br>Св. 35 » 100 | 9   | До 80<br>Св. 80 » 200   | 17<br>25                                    |  |
| Св. 1000 до 1250           | До 40<br>Св. 40 » 115 | 10  | До 100<br>Св. 100 » 225 | 20<br>27                                    |  |

2.5.3. Погрешность приборов при измерении накопленной погрешности k шагов  $F_{\rm pkr}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 9.

## Таблица 9

# Размеры в мкм

| ,                          | Класс А               | Класс АВ                                    |                       |  |  |
|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|--|
| Делительный<br>диаметр, мм | Диапазон<br>измерений | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений | Предел<br>допускае-<br>мойу по-<br>грешности |  |
| До 50                      | До 10<br>Св. 10 » 20  | 1<br>2,5                                    | До 10<br>Св. 10 » 20  | 1-12.5<br>3 1661                             |  |

. Размеры в мкм

| Диапазон измерений  Св. 10 > 25  До 15 Св. 15 > 32  До 15 Св. 15 > 45 | Предел допускае-<br>мой по-<br>грешности  1,5 3 2 4  | Диапазон<br>измерений<br>До 25<br>До 32 | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности<br>4  |
|---|--|---|---|
| Св. 10 <b>&gt;</b> 25<br>До 15<br>Св. 15 <b>&gt;</b> 32               | 2 4  |   | -   |
| Св. 15 <b>»</b> 32  | _   4  | До 32                                   | 5   |
| До 15<br>Св. 15 <b>»</b> 45   | 3  |   |   |
|   | 5  | До 45                                   | 6   |
| До 15<br>Св. 15 <b>»</b> 45   | 3 5  | До 45                                   | . 7   |
| До 15<br>Св. 15 <b>»</b> 45   | 3,5  | До 45                                   | 8   |
| До <u>20</u><br>Св. 20 <b>»</b> 63                                    | 4 6  | До 63                                   | 9   |
| До 25<br>Св. 25 <b>»</b> 63   | 4,5  | До 63                                   | 10  |
| До 25<br>Св. 25 <b>»</b> 63   | 5<br>7,5   | До 63                                   | 11  |
| До 25<br>Св. 25 → 63  | 5<br>8   | До 63                                   | 12  |
| До 25<br>Св. 25 » 63  | 5,5<br>8   | До 63                                   | 12,5  |
| До 30<br>Св. 30 <b>»</b> 80   | 6 9  | До 80                                   | 13  |
|   | CB. 15 * 45  CB. 15 * 45  CB. 15 * 45  CB. 20 * 63  CB. 25 * 63 | CB. 15 * 45                             | Св. 15 * 45       3       До 45         Св. 15 * 45       3,5       До 45         Св. 15 * 45       5       До 45         Св. 20 * 63       4       До 63         Св. 20 * 63       4,5       До 63         Св. 25 * 63       7       До 63         Св. 25 * 63       5       До 63         Св. 25 * 63       8       До 63         Св. 25 * 63       8       До 63         Св. 25 * 63       8       До 63         До 30       6       До 80 |

Примечание. Проверка прибора должна производиться на дуге, соответствующей <sup>1</sup>/<sub>6</sub> окружности колеса (или на дуге, соответствующей ближайшему большему целому числу зубьев).

2.5.4. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств приборов при измерении отклонений шага  $\int_{\text{ptr}}$  и разности шагов  $f_{\text{vptr}}$  должны соответствовать указанным в табл. 10.

MM

|                 | Класс А                      |                                    | Класс А Класс АВ             |                                    | Класс В                      |                                    |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Типораз-<br>мер | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее |
| Si              | 0,0005                       | ±0,015                             | 0.001                        | $\pm 0.05$                         | 0.002                        | ±0,125                             |
| S2              | 0,0005                       | $\pm 0.015 \\ \pm 0.020$           | 0,001                        | ±0,05<br>±0,05                     | 0,002                        | ±0,125<br>±0,160                   |
| S3              | 0,0005                       | $\pm 0.020$                        | 0,001                        | $\pm 0.05$                         | 0.002                        | $\pm 0.160$                        |
| M1              |                              |                                    | 0,002                        | $\pm 0.1$                          | 0,002                        | $\pm 0,200$                        |
| M2              |                              |                                    | 0,002                        | $\pm 0.1$                          | 0,002                        | $\pm 0.225$                        |
| М3              | - <del>-</del>               |                                    |                              |                                    | 0,002                        | $\pm 0.300$                        |
| M4              | -                            | _                                  |                              |                                    | 0,002                        | $\pm 0,400$                        |
|                 |                              | :                                  |                              |                                    | -                            |                                    |

 $f_{
m ptr}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 11.

Таблица 11

|                      |   |  | \$  |  |   |  |  |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| ₹.                   | Класс   | A  | Класс А   | В  | Класс В   |  |  |
| Типо-<br>раз-<br>мер | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетно-<br>му и регули-<br>рующему уст-<br>ройствам | Предел<br>допускае-<br>мой<br>погреш-<br>ности | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регулирую-<br>щему устрой-<br>ствам | Предел<br>допускае-<br>мой<br>погреш-<br>ности | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регулирую-<br>щему устрой-<br>ствам | Предел<br>измерений<br>по отсчет-<br>ному и ре-<br>гулирую-<br>щему ус-<br>тройствам |  |
| S1                   | До 15   | 0,7  | До 20<br>Св. 20 » 45  | 2 4  | До 50<br>Св. 50 » 125   | 4 6  |  |
| S2                   | До 20   | 0,8  | До 20<br>Св. 20 » 60  | 2<br>4   | До 50<br>Св. 50 » 160   | 5<br>88  |  |
| S3                   | До 20   | 0,8  | До 25<br>Св. 25 » 60  | 2,5<br>5                                       | До 50<br>Св. 50 » 160   | 6<br>10  |  |
| M1                   |   |  | До 25<br>Св. 25 » 70  | 3<br>5   | До 50<br>Св. 50 <b>»</b> 200  | 5<br>7.  |  |
| M2                   | <u> </u>  | _  | До 30<br>Св. 30 » 100   | 4 7  | До 60<br>Св. 60 » 225   | 6<br>10  |  |
| M3                   | <u></u>   | _  |   |  | До 60<br>Св. 60 <b>»</b> 300  | 7<br>12  |  |
| M4                   | :   |  |   |  | До 100<br>Св. 100 <b>»</b> 400  | 10<br>15   |  |
|                      | ĺ   |  | '   |  | 1   |  |  |

2.5.6. Погрешность приборов при измерении разности шагов  $f_{\text{vat}}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 12.

Таблица 12

|   | ** |   |
|---|----|---|
| м | n  | м |

| <del></del>     | Класс АВ                    |   | Класс АВ              |   | Класс В                 |   |  |
|-----------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|---|--|
| Типораз-<br>мер | Диапазон<br>измерений       | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений   | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности |  |
| SI              | До 10<br>Св. 10 <b>»</b> 30 | 1,3<br>2.5                                  | До 20<br>Св. 20 » 50  | 3 4   | До 50<br>Св. 50 » 200   | 5<br>10                                     |  |
| S2              | До 10<br>Св. 10 <b>»</b> 30 | 1,5<br>2,5                                  | До 20<br>Св. 20 » 65  | 4<br>5_                                     | До 60<br>Св. 60 » 250   | 8<br>8                                      |  |
| <b>S</b> 3      | До 10<br>Св. 10 <b>»</b> 30 | 2 3   | До 30<br>Св. 30 » 80  | 5<br>7                                      | До 80<br>Св. 80 » 250   | 10<br>15                                    |  |
| MI              |                             | *****                                       | До 30<br>Св. 30 » 90  | 5<br>7                                      | До 50<br>Св. 50 » 200   | 7<br>10                                     |  |
| M2              | _                           |   | <u> </u>              | _   | До 80<br>Св. 80 » 300   | 9<br>15                                     |  |
| М3              | _                           |   |                       | _   | До 100<br>Св. 100 » 450 | 10<br>18                                    |  |
| M4              | _                           |   | _                     |   | Св. 200 » 600           | 20<br>25                                    |  |

# (Измененная редакция, Изм. № 1).

- $2.6.\ \Pi$ риборы для измерения радиального биения зубчатого венца  $F_{\rm rr}$
- 2.6.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 13.

Таблица 13

| 34 | 20 |
|----|----|
|    |    |

|                 | Класс А                      |                                    | Класс АВ                     |                                    | Класс В                      |                                    |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Типораз-<br>мер | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее |
| S1<br>S2<br>S3  | 0,001<br>0,002<br>0,002      | ±0,05<br>±0,1<br>±0,1              | 0,002<br>0,002<br>0,002      | ±0,1<br>±0,15<br>±0,15             | 0,005<br>0,01<br>0,01        | ±0,25<br>±0,3<br>±0,3              |

2.6.2. Погрешность приборов при измерении радиального биения зубчатого венца  $F_{\rm rr}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 14.

Таблица 14

| М | K | M |
|---|---|---|
|   |   |   |

|                 | Класс А                     |   | Класс АВ                     |   | Класс В                                |                             |
|-----------------|-----------------------------|---|------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Типо-<br>размер | Диапазон<br>измерений       | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений        | Предел<br>допускае-<br>мой ло-<br>грешности | Диапазон<br>измерений                  | Предел допускае-<br>мой по- |
| S1              | До 20<br>Св. 20 <b>»</b> 45 | 1,5<br>4                                    | До 50<br>Св. 30 » 100        | 3<br>6                                      | До 100<br>Св. 100 » 250                | 6 8                         |
| S2              | До 20<br>Св. 20 <b>»</b> 63 | 3 5   | До 50<br>Св. 50 <b>»</b> 160 | 6<br>10                                     | До 60<br>Св. 60 » 150<br>» 150 » 315   | 10<br>15<br>20              |
| S3              | До 30<br>Св. 30 → 70        | 3,5<br>6                                    | До 60<br>Св. 60 <b>»</b> 160 | 8 12  | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 315 | 15<br>20<br>25              |

2.7. Приборы для измерения смещения исходного контура  $E_{
m Hr}$ 

2.7.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 15.

Таблица 15

MM

|  | Класс А                      |                                    | Кл                                   | acc AB                               | Класс В  |  |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Типоразмер                             | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более         | Диапазон<br>показаний,<br>не менее   | Цена<br>деления,<br>не более                         | Диапазон<br>показаний,<br>не менее                   |
| S1<br>S2<br>S3<br>M1<br>M2<br>M3<br>M4 | 0,005<br>0,005<br>0,005<br>  | ±0,7<br>±1,0<br>±1,2<br>—          | 0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01 | ±1,0<br>±1,3<br>±1,5<br>±1,8<br>±2,3 | 0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01 | ±2,0<br>±2,6<br>±3,0<br>±3,6<br>±3,8<br>±5,2<br>±6,2 |

Для приборов типоразмеров М3 и М4 допускается использовать отсчетные устройства с диапазоном показаний 0—10 мм. 2.7; 2.7.1. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.7.2. Погрешность прибора при измерении смещения исходного контура  $E_{\rm Hr}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 16.

Таблица 16-

| - de       | Класс А                                 |  | Класс АВ   |   | Класс В   |   |
|------------|---|--|--|---|---|---|
| Типоразмер | Диапазон<br>измерений                   | Предел<br>допускае<br>мой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений                                    | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности | Днапазон<br>измерений   | Предел<br>допускае-<br>мой по-<br>грешности |
| S1         | До 100<br>Св. 100 » 400<br>» 400 » 1000 | 4<br>10<br>20                              | До 100<br>Св. 100 » 400<br>» 400 » 1000                  | 7<br>12<br>25                               | До 100<br>Св. 100 » 400<br>» 400 » 1000<br>» 1000 » 2000                  | 10<br>20<br>30<br>40                        |
| S2 ·       | До 100<br>Св. 100 » 400<br>» 400 » 1000 | 5<br>12<br>22                              | До 100<br>Св. 100 » 400<br>» 400 » 1000<br>» 1000 » 1300 | 8<br>15<br>25<br>30                         | До 100<br>Св. 100 » 400<br>» 400 » 1000<br>» 1000 » 2000<br>» 2000 » 2600 | 12<br>17<br>30<br>35<br>40                  |
| S3.        | До 100<br>Св. 100 » 400<br>» 400 » 1160 | 8<br>15<br>25                              | До 100<br>Св. 100 » 400<br>» 400 » 1000<br>» 1000 » 1500 | 10<br>17<br>30<br>35                        | До 150<br>Св. 150 » 630<br>» 630 » 1250<br>» 1250 » 3600                  | 18<br>30<br>40<br>50                        |
| M1         |   |  | До 100<br>Св. 100 » 1000<br>» 1000 » 1800                | 9<br>12<br>18                               | До 100<br>Св. 100 » 400<br>» 400 » 2000<br>» 2000 » 3600                  | 12<br>17<br>20<br>32                        |
| M2         |   |  | До 160<br>Св. 160 » 1250<br>» 1250 » 2300                | 10<br>17<br>22                              | До 160<br>Св. 160 » 630<br>» 630 » 2000<br>» 2000 » 3800                  | 16<br>20<br>25<br>40                        |
| M3         |   |  | -  |   | До 250<br>Св. 250 » 2000<br>» 2000 » 5200                                 | 16<br>25<br>40                              |
| M4         | -                                       | -  | <u></u>  |   | До 320<br>Св. 320 » 2500<br>» 2500 » 6200                                 | 22<br>30<br>50                              |

2.8. Приборы для измерения измерительного межосевого расстояния  $F_{
m ir}{}''$ ,  $f_{
m ir}{}''$ ,  $E_{
m a''r}$ 

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.8.1. Измерительное межосевое расстояние у приборов должно быть не менее:

для приборов типоразмера S1 от 50 до 320 мм » » S2 » 160 » 630 мм » » » S3 » 320 » 800 мм 2.8.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 17.

Таблица 17

|                | Класс                     | AB                                 | Клас                      | c B                                |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Типоразмер     | Цена деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее |
| S1<br>S2<br>S3 | 0,002<br>0,002<br>0,002   | ±0,7<br>±0,9<br>±0,9               | 0,01<br>0,01<br>0,01      | ±1,4<br>±1,8<br>±1,8               |

2.8.3. Погрешность приборов при измерении колебания измерительного межосевого расстояния  $F_{ir}''$ ,  $f_{ir}''$  не должна превышать значений, указанных в табл. 18.

Таблица 18

| • | * | T. | • |  |
|---|---|----|---|--|

|                 |                                    | Класс                 | AB                                   | Класс                                  | В                                    |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Типо-<br>размер | Контролируемый показатель точности | Диапазон<br>измерений | Предел<br>допускаемой<br>погрешности | Диапазон<br>измерений                  | Предел<br>допускаемой<br>погрешности |
| S1 <sup>6</sup> | F <sub>ir</sub> "                  | До 50<br>Св. 50 » 160 | 5<br>10                              | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 355 | 10<br>15<br>20                       |
|                 | fir"                               | До 25<br>Св. 25 » 56  | 2<br>5                               | До 50<br>Св. 50 » 112                  | 5<br>8                               |
| S2              | $F_{ m tr}''$                      | До 80<br>Св. 80 » 224 | 8<br>12                              | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 450 | 12<br>20<br>25                       |
|                 | fir"                               | До 30<br>Св. 30 » 70  | 3,0<br>6                             | До 50<br>Св. 50 » 140                  | 6<br>10                              |
| S3              | $F_{ir}''$                         | До 80<br>Св. 80 » 224 | 10<br>15                             | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 450 | 15<br>25<br>30                       |
| 1               | fir"                               | До 30<br>Св. 30 » 70  | 4 7                                  | До 60<br>Св. 60 » 140                  | 8<br>12                              |

2.8.4. Погрешность приборов при измерении отклонения измерительного межосевого расстояния от номинального  $E_{\,\mathrm{a''r}}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 19.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

#### MKM

|            |  | MKM   |  |  |  |
|------------|--|---|--|--|--|
|            |  | Класс АВ  |  | Класс В  |  |
| Типоразмер | Номинальное<br>измерительное<br>межосевое<br>расстояние,<br>мм | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистрирую-<br>щему<br>устройствам                         | Предел<br>допускае-<br>мой<br>погреш-<br>ности | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистрирую-<br>щему<br>устройствам        | Предел<br>допускае-<br>мой<br>погреш-<br>ности |
|            | До 100   | До 50<br>Св. 50 » 100<br>» 100 » 200<br>» 200 » 400<br>» 400 » 700                                      | 5<br>8<br>10<br>15<br>20                       | До 100<br>CB. 100 » 200<br>» 200 » 400<br>» 400 » 800<br>» 800 » 1400                  | 8<br>12<br>18<br>23<br>28                      |
| S1         | Св. 100 до 320   | До 100<br>Св. 100 <b>&gt;</b> 200<br><b>&gt;</b> 200 <b>&gt;</b> 400<br><b>&gt;</b> 400 <b>&gt;</b> 700 | 8<br>12<br>18<br>23                            | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 400<br>» 400 » 800<br>» 800 » 1400                  | 12<br>15<br>20<br>25<br>30                     |
|            | До 320   | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 400<br>» 400 » 800<br>» 800 » 900                                    | 8<br>12<br>18<br>23<br>28                      | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 400<br>» 400 » 800<br>» 800 » 1400<br>» 1400 » 1800 | 12<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35               |
| 32         | Св. 320 до 630   | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 400<br>» 400 » 800<br>» 800 » 900                                    | 10<br>15<br>20<br>25<br>30                     | До 150<br>Св. 150 » 300<br>» 300 » 630<br>» 630 » 1000<br>» 1000 » 1800                | 15<br>20<br>25<br>30<br>40                     |
|            | До 630   | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 400<br>» 400 » 800<br>» 800 » 900                                    | 10<br>15<br>20<br>25<br>30                     | До 150<br>Св. 150 » 300<br>» 300 » 630<br>» 630 » 1000<br>» 1000 » 1800                | 15<br>20<br>25<br>30<br>40                     |
| \$3        | Св. 630 до 800   | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 400<br>» 400 » 800<br>» 800 » 900                                    | 11<br>17<br>25<br>30<br>35                     | До 150<br>CB. 150 » 300<br>» 300 » 630<br>» 630 » 1000<br>» 1000 » 1800                | 17<br>25<br>30<br>35<br>40                     |
|            | 1  |   | I  | ı  | i  |

- 2.9. Приборы для измерения шага зацепления  $oldsymbol{f}_{ exttt{pbr}}.$
- 2.9.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 20.

Таблица 20

|   | 16 |
|---|----|
| w | M. |

| ę,         | д Класс А                    |                                    | Класс АВ                     |                                    | Класс В                      |                                    |
|------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Типоразмер | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее |
| SI         | 0,0005                       | ±0,015                             | 0,001                        | ±0,05                              | 0,002                        | ±0,120                             |
| S2         | 0,0005                       | $\pm 0,020$                        | 0,001                        | ±0,05                              | 0,002                        | ±0,150                             |
| <b>S</b> 3 | 0,0005                       | $\pm 0,020$                        | 0,001                        | ±0,05                              | 0,002                        | ±0,150                             |
| Mi         | _                            | _                                  | 0,001                        | <u>±</u> 0,1                       | 0,002                        | ±0,200                             |
| M2         | _                            | _                                  | 0,002                        | ±0,1                               | 0,002                        | ±0,200                             |
| М3         | _                            | _                                  | · _                          | <b> </b>                           | 0,002                        | ±0,300                             |
| M4         | _                            | · <del></del>                      | · -                          |                                    | 0,002                        | ±0,400                             |

2.9.2. Погрешность приборов при измерении шага зацепления  $f_{
m pbr}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 21.

#### MKM

|            | Класс А   | 1.11                                     | Класс АВ  |  | Класс В   |  |
|------------|---|--|---|--|---|--|
| Типоразмер | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистрирую-<br>щему<br>устройствам | Предел допу-<br>скаемой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистрирую-<br>щему<br>устройствам | Предел допу-<br>скаемой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистрирую-<br>щему<br>устройствам | Предел допу-<br>скаемой по-<br>грешности |
| SI         | До 15   | 0,9                                      | До 20<br>Св. 20 » 45  | 2,0<br>4,0                               | До 50<br>Св. 50 » 120   | 4 6                                      |
| S2         | До 20   | 1,0                                      | До 25<br>Св. 25 » 50  | 2,0<br>4,0                               | До 50<br>Св. 50 » 150   | 5<br>8                                   |
| S3         | До 20   | 1,2                                      | До 25<br>Св. 25 » 50  | $\frac{2,5}{5,0}$                        | До 50<br>Св. 50 » 150   | 6<br>10                                  |
| M1         |   | -  | До 25<br>Св. 25 » 70  | 2,5<br>4,0                               | До 50<br>Св. 50 » 170   | 5<br>                                    |
| M2         |   | _  | До 30<br>Св. 30 » 100   | 3,0                                      | До 60<br>Св. 60 » 200   | 6<br>10                                  |
| M3         |   |  | _   |  | До 60<br>Св. 60 » 300   | 7  |
| M4         |   |  | <u>-</u>  | -  | До 100<br>Св. 100 » 400   | 10<br>15                                 |

- $f_{tr}$ .
- 2.10.1. Цена деления и диапазоны показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 22.

Таблица 22

| 3.5 |  |
|-----|--|
|     |  |

| Δ.         | Класс А  |            | Клас     | ec AB      | Класс В  |   |
|------------|----------|------------|----------|------------|----------|---|
| Типоразмер | Цена     | Диапазон   | Цена     | Диапазон   | Цена     | Диапазон  |
|            | деления, | показаний, | деления, | показаний, | деления, | показаний,  |
|            | не более | не менее   | не более | не менее   | не более | не менее  |
| S1         | 0,0005   | ±0,015     | 0,001    | ±0,03      | 0,001    | $\begin{array}{ c c c }\hline \pm 0.03 \\ \pm 0.04 \\ \pm 0.05 \\\hline\end{array}$ |
| S2         | 0,0005   | ±0,02      | 0,001    | ±0,04      | 0,001    |   |
| S3         | 0,001    | ±0,025     | 0,001    | ±0,05      | 0,002    |   |

2.10.2. Погрешность приборов при измерении профиля зуба  $f_{\rm tr}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 23.

#### MKM

| ,          | Класс А                     |  | Класс АВ                    |  | Класс В                     |  |
|------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Типоразмер | Днапазон<br>измерений       | Предел допу-<br>скаемой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений       | Предел допу-<br>скаемой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений       | Предел допу-<br>скаемой по-<br>грешности |
| SI         | До 15                       | 1,0                                      | До 15<br>Св. 15 » 30        | 2,0<br>4,0                               | До 20<br>Св. 20 <b>»</b> 30 | 3,5<br>5,0                               |
| S2         | До 10<br>Св. 10 <b>»</b> 20 | 1.5<br>3,0                               | До 20<br>Св. 20 <b>»</b> 40 | 2.5<br>5,0                               | До 20<br>Св. 20 » 40        | 4,0<br>6,0                               |
| S3         | До 10<br>Св. 10 » 22        | 1,5<br>3.0                               | До 20<br>Св. 20 » 50        | 3,0<br>6,0                               | До 25<br>Св. 25 » 50        | 5<br>8                                   |

- $2.11.\ \Pi$ риборы для измерения направления зу- ба  $F_{
  m Br}$
- 2.11.1. Приборы типоразмера S1 должны обеспечивать измерение зубчатых колес шириной не менее  $160\,$  мм, а типоразмеров S2 и S3  $400\,$  мм.
- 2.11.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 24.

Таблица 24

| ** | 10 |
|----|----|
| M  | M  |

| <u></u>    | Класс А  |             | Класс АВ |                                    | Класс В                      |                                    |
|------------|--|-------------|----------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Типоразмер | Цена Диапазон Цена деления, показаний, деления, не более не менее не более |             |          | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее |
| SI         | 0,001  | ±0,025      | 0,001    | ±0,05                              | 0,002                        | ±0,2                               |
| <b>S2</b>  | 0,001  | ±0,025      | 0,001    | ±0,05                              | 0,002                        | $\pm 0,\!28$                       |
| S3         | 0,001  | $\pm 0.025$ | 0,001    | ±0,05                              | 0,002                        | $\pm 0,28$                         |
|            |  |             |          | ,                                  |                              |                                    |

2.11.3. Погрешность приборов при измерении направления зуба  $\boldsymbol{F}_{\beta r}$  не должна превышать значений в табл. 25.

Размеры в мкм

|                                      | Класс .               | A   | Класс АВ                     |  | Класс В                 |  |
|--------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|-------------------------|--|
| Ширина<br>зубчатого<br>колеса,<br>мм | Диапазон<br>измерений | Предел допу-<br>скаемой по-<br>грешности<br>имеренности<br>иности<br>иности |                              | Предел допу-<br>скаемой по-<br>грешности | Диапазон<br>измерений   | Предел допу-<br>скаемой по-<br>грешности |
| До 40                                | До 10                 | 1,5   | До 20                        | 2,5                                      | До 50<br>Св. 50 » 112   | 4<br>10                                  |
| Св. 40 до 100                        | До 12                 | 2   | До 15<br>Св. 15 » <b>2</b> 5 | 3 4                                      | До 65<br>Св. 65 » 160   | 5<br>12                                  |
| Св. 100 до 160                       | До 16                 | 2,5   | До 20<br>Св. 20 » 50         | 4<br>6                                   | До 100<br>Св. 100 » 200 | 6<br>15                                  |
| Св. 160 до 250                       | До 20                 | 3   | До 25<br>Св. 25 » 50         | 5<br>7                                   | До 100<br>Св. 100 » 250 | 7<br>16                                  |
| Св. 250 до 400                       | До 25                 | 4   | До 30<br>Св. 30 » 50         | 6 8                                      | До 100<br>Св. 100 » 280 | 8<br>18                                  |

# (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.12. Приборы для измерения контактной линии  $F_{
m kr}$ 

2.12.1. Наибольшая длина измеряемой контактной линии должна быть не менее 200 мм у приборов типоразмера S1 и 400 мм — у приборов типоразмеров S2 и S3.

2.12.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств

должны соответствовать указанным в табл. 26.

Таблица 26

| Д.         | K.                           | тасс А                             | Клас                         | c AB                               | Класс В                      |                                    |  |
|------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|
| Типоразмер | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее |  |
| S1         | 0,001                        | ±0,03                              | 0,002                        | ±0,1                               | 0,002                        | ±0,36                              |  |
| S2         | .0,001                       | ±0,04                              | 0,002                        | ±0,125                             | 0,002                        | ±0,50                              |  |
| <b>S</b> 3 | 0,001                        | ±0,04                              | 0,002                        | ±0,125                             | 0,002                        | ±0,50                              |  |
| -          | l '                          |                                    |                              |                                    |                              |                                    |  |

2.12.3. Погрешность приборов при измерении контактной линии  $F_{\rm kr}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 27. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Размеры в мкм

|                                     | Класс А               |  | Класс АВ              |  | Класс В               |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|--|
| Длина<br>контактной<br>линии,<br>мм | Диапазон<br>измерений | Предел до-<br>пускаемой<br>погрешности | Диапазон<br>измерений | Предел до-<br>пускаемой<br>погрешности | Диапазон<br>измерений | Предел до-<br>пускаемой<br>погрешности |  |
| До 100                              | До 15                 | 2                                      | До 30                 | 3                                      | До 50                 | 5                                      |  |
|                                     | Св. 15 » 25           | 4                                      | Св. 30 » 80           | 6                                      | Св. 50 » 315          | 8                                      |  |
| Св. 100 до 200                      | До 15                 | 3                                      | До 30                 | 5                                      | До 50                 | 7                                      |  |
|                                     | Св. 15 » 30           | 5                                      | Св. 30 » 100          | 8                                      | Св. 50 » 355          | 10                                     |  |
| Св. 200 до 400                      | До 20                 | 4                                      | До 40                 | 6                                      | До 100                | 8                                      |  |
|                                     | Св. 20 » 40           | 6                                      | Св. 40 » 125          | 10                                     | Св. 100 » 500         | 15                                     |  |

- $2.13.~\Pi$  риборы для измерения длины общей нормали  $F_{
  m vwr},\,E_{
  m wmr},\,E_{
  m wr}.$
- 2.13.1. Приборы типоразмеров M1 должны обеспечивать измерение длины общей нормали до 120 мм зубчатых колес с модулями от 1 мм; типоразмеров M2 от 50 до 300 мм зубчатых колес с модулями от 2 мм; типоразмеров M3 от 150 до 535 мм с модулями от 2.5 мм.

Примечание. Зубомерные микрометры или другие универсальные средства измерения, используемые для измерения длины общей нормали, могут изготовляться с меньшими пределами измерения.

2.13.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств при измерении колебания длины общей нормали  $F_{vWr}$  должны соответствовать указанным в табл. 28.

Таблица 28

|            |                              |                                    | 147 141                      |                                    |                              |                                    |
|------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Типоразмер | Класс А                      |                                    | Класс АВ                     |                                    | Класс В                      |                                    |
|            | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее |
| S1         | 0,001                        | ±0,03                              | 0,002                        | ±0,05                              | 0,01                         | ±0,05                              |
| M1         |                              | _                                  | 0,002                        | ±0,05                              | 0,01                         | ±0,05                              |
| M2         | -                            | _                                  | 0,002                        | ±0,10                              | 0,01                         | ±0,10                              |
| МЗ         | . —                          |                                    | 0,002                        | <b>±0,10</b>                       | 0,01                         | ±0,10                              |
|            | ì                            | ì                                  | 1                            | ]                                  | Ì                            | 1                                  |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### C. 20 FOCT 5368-81

2.13.3. Погрешность приборов при измерении колебания длины общей нормали  $F_{\mathbf{v}\mathbf{Wr}}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 29.

Таблица 29

| Номинальная длина общей нормали, мм Днапазон измерений Регомовной измерений | Предел допу скаемой по- |
|---|-------------------------|
| S1; CB. 10 » 30 3 CB. 20 » 50 6   | 6                       |
|   |                         |
| M1 Св. 50 до 120 До 15 2 До 25 4 До 50 Св. 15 » 30 4 Св. 25 » 50 7  | 8                       |
| M2  | 7                       |
| Св. 120 — До 50 6 До 50<br>до 300 — Св. 50 » 120 10 Св. 50 » 120  | 10<br>12                |
| От 150 — До 50 7 До 120<br>до 300 — Св. 50 » 120 10   | 12                      |
| M3  | 20                      |
| Св. 535<br>до 700 — — До 120 12 До 200<br>Св. 120 » 200 20  | 25                      |

<sup>\*</sup> Только для приборов S1.

2.13.4. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств при измерении отклонений длины общей нормали  $E_{
m Wmr}$ ,  $E_{
m Wr}$  должны соответствовать указанным в табл. 30.

Таблица 30

MM

|                      | Класс А                      |                                    | Класс АВ                      |                                    | Класс В                      |  |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|
| Типо-<br>размер      | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более  | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее   |
| S1<br>M1<br>M2<br>M3 | 0,002<br>—<br>—<br>—         | ±0,5<br>—<br>—<br>—                | 0,002<br>0,01<br>0,01<br>0,01 | ±0,70<br>±0,75<br>±1,20<br>±2,00   | 0,01<br>0,01<br>0,01<br>0,01 | $\begin{array}{c c} \pm 1,50 \\ \pm 2,0 \\ \pm 2,80 \\ \pm 3,00 \end{array}$ |

2.13.5. Погрешность прибора при измерении отклонений длины общей нормали  $E_{\mathrm{Wmr}}$ ,  $E_{\mathrm{Wr}}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 31.

Таблица 31

| $\mathbf{p}$ | аз | M | e | p | Ы | B | MKM |
|--------------|----|---|---|---|---|---|-----|
|--------------|----|---|---|---|---|---|-----|

| 0 100 630 | 11редел<br>допускаемой<br>погрешности  |
|-----------|--|
| 630       | . 7  |
| 1390      | 10<br>15   |
| 630       | 10<br>12<br>20   |
|           | 8<br>15<br>20  |
|           | 10<br>16<br>25   |
| 630       | 10<br>16<br>25   |
| 630       | 12<br>20<br>30   |
| 630       | 15<br>25<br>35   |
| 1000      | 20<br>30<br>40   |
|           | 25<br>35   |
|           | 630<br>1455<br>100<br>630<br>1900<br>100<br>630<br>1900<br>150<br>630<br>1900<br>2740<br>2740<br>200<br>1000<br>2940 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.14. Приборы для измерения толщины зуба  $E_{\rm cr}$ . 2.14.1. Приборы типоразмера M1 должны обеспечивать измерение зубчатых колес с модулями от 2 до 16 мм; M2 — от 16 до 32 мм; M3 — от 28 до 45 мм.

2.14.2. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств приборов должны соответствовать указанным в табл. 32.

2.4.1; 2.14.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 32

| e.                   | Класс А                      |                                    | Клас                         | c AB                               | Класс В                       |   |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| Типоразмер           | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена<br>деления,<br>не более  | Диапазон<br>показаний,<br>не менее  |
| S1<br>M1<br>M2<br>M3 | 0,001                        | ±0,5<br><br>                       | 0,002<br>0,01<br>0,01<br>—   | ±0,7<br>±1,0<br>±2,0               | 0,002<br>0,01<br>0,01<br>0,01 | $\begin{array}{c c} \pm 1,500 \\ \pm 2,800 \\ \pm 3,600 \\ \pm 4,400 \end{array}$ |

2.14.3. Погрешность приборов при измерении толщины зуба  $E_{\rm cr}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 33.

Таблица 33

MKM

|            | Класс А   |                                      | Класс АВ  |                                      | Класс В   |                                      |
|------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Типоразмер | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистри-<br>рующему<br>устройствам | Предел<br>допускаемой<br>погрешности | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистри-<br>рующему<br>устройствам | Предел<br>допускаемой<br>погрешности | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистри-<br>рующему<br>устройствам | Предел<br>допускаемой<br>погрешности |
| S1         | До 100<br>Св. 100 <b>»</b> 500  | 3<br>8                               | До 100<br>Св. 100 » 700   | 5<br>10                              | До 100<br>Св. 100 » 630<br>» 630 » 1450   | 8<br>15<br>25                        |
| M1         | _   | -                                    | До 100<br>Св. 100 » 630<br>» 630 » 1000   | 8<br>15<br>25                        | До 100<br>Св. 100 » 200<br>» 200 » 1000<br>» 1000 » 2800                        | 10<br>15<br>20<br>30                 |
| M2         |   | _                                    | До 150<br>Св. 150 » 630<br>» 630 » 2000   | 10<br>20<br>30                       | До 150<br>Св. 150 » 630<br>» 630 » 3600   | 15<br>25<br>40                       |
| МЗ         | _   | _                                    | _   |                                      | До 200<br>Св. 200 » 630<br>» 630 » 4400   | 20<br>40<br>60                       |

2.15. Приборы для измерения осевого шага  $F_{\rm pxnr}$  (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.15.1. Цена деления и диапазон показаний отсчетных устройств должны соответствовать указанным в табл. 34.

Таблица 34

MM

|            | Кла                       | cc A                               | Класс АВ                  |                                    |  |
|------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|
| Типоразмер | Цена деления,<br>не более | Диапазон<br>показаний,<br>не менее | Цена деления,<br>не более | Днапазон<br>показаний,<br>не менее |  |
| <b>S</b> 1 | 0,001                     | ±0,03                              | 0,002                     | ±0,1                               |  |

2.15.2. Погрешность приборов при измерении осевого шага  $F_{\text{pxnr}}$  не должна превышать значений, указанных в табл. 35. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 35

Размеры в мкм

|  | Кла   | ee A                                 | Класс АВ  |                                      |  |
|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Номинальный<br>осевой шаг,<br>мм       | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистри-<br>рующему<br>устройствам | Предел<br>допускаемой<br>погрешности | Диапазон<br>измерений<br>по отсчетному<br>и регистри-<br>рующему<br>устройствам | Предел<br>допускаемой<br>погрешности |  |
| До 160<br>Св. 160 » 250<br>» 250 » 320 | До 15<br>» 20<br>» 25   | 2<br>3<br>4                          | До 25<br>Св. 25 » 45<br>» 30<br>» 30 » 60<br>» 35<br>» 35 » 70                  | 4<br>6<br>5<br>8<br>6                |  |
|  |   | ·                                    | 7 00 7 70   | 10,                                  |  |

## информационные данные

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

## РАЗРАБОТЧИКИ

- **М. Б. Шабалина**, канд. техн. наук (руководитель темы); **Н. В. Семенова**
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.81 № 3257
- 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1311-78
- 4. B3AMEH FOCT 5368-73
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-ТЫ

| Обозначение НТД, на который<br>дана ссылка | Номер пункта |
|--|--------------|
| ΓΟCT 25513—82                              | 1.1          |

- 6. Переиздание (декабрь 1992 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1985 г., июле 1989 г. (ИУС 11-85, 11-89)
- 7. Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.91 № 806

Редактор Т. С. Шеко Технический редактор О. Н. Никитина Корректор В. И. Варенцова

Сдано в наб 07.12.92 Подп. в печ. 05.02.93 Усл. п. л. 1,75 Усл. кр.-отт. 1,75. Уч.-иэд. л. 1,57. Тир. 833 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14 Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1730