

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МАНОМЕТРЫ ШИННЫЕРУЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9921-81

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

Редактор Л. В. Афанасенко Технический редактор Н. С. Гришанова Корректор А. С. Черноусова

Сдано в наб. 18.08.94

Подп. в печ. 23.09.94 Усл. п. л. 0,58. Уч.-иэд. л. 0,95. Тираж 384 экз. С 1658.

Усл. кр.-отт. 0,58.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

манометры шинные ручного пользования

Общие технические условия

ГОСТ 9921—81

Ture hand operated manometers. General specifications

ОКП 45 7383

Дата введения __01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на шинные манометры, имеющие трубчатую пружину в качестве упругого чувствительного элемента и рычажный передаточный механизм, предназначенные для периодического измерения давления в пневматических шинах автомобилей, автобусов, мототранспортных средств, тракторов и сельскохозяйственных машин.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Манометры следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации,

утвержденной в установленном порядке.

1.2. Диапазон измерения, цена деления и пределы допускаемой основной погрешности показаний манометров при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C должны соответствовать значениям, указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1981

© Издательство стандартов, 1994 Переиздание с изменениями

Диапазон измерения, кПа (кгс/см-)	Цена деления шкалы, кПа (кгс/см²)	Пределы допускаемой основ- ной погрешности. кПа (кгс/см²), не более
50—300 (0,5—3,0) 40—400 (0,4—4,0) 200—700 (2—7) 300—900 (3—9) 400—1000 (4—10)	10 (0,1) 15 (0,15) 20 (0,2) 25 (0,25) 25 (0,25)	$\begin{array}{c} \pm 10 & (\pm 0,1) \\ \pm 15 & (\pm 0,15) \\ \pm 20 & (\pm 0,2) \\ \pm 25 & (\pm 0,25) \\ \pm 25 & (\pm 0,25) \end{array}$

- 1.3. Манометры должны быть работоспособными в диапазоне температур окружающей среды от минус 50 до плюс 60 °C.
- 1.4. Допускаемая погрешность показаний манометров при предельных температурах окружающей среды, указанных в п. 1.3, не должна превышать удвоенного значения предела допускаемой основной погрешности.
- 1.5. Манометры должны выдерживать перегрузку давлением, на 25% превышающим верхний предел измерения.
- 1.6. Манометры должны выдерживать воздействие вибрации c частотой 50 Γ ц и ускорением 50 $\mathrm{m/c^2}$.
- 1.7. Манометры должны выдерживать воздействие ударной нагрузки при частоте от 80 до 120 ударов в минуту с ускорением 100 м/с². Число ударов 10000.
- 1.8. Манометры должны быть устойчивыми к воздействию относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре (40 ± 2) °C.
 - 1.6—1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 1.9. Манометры следует изготовлять в пыле- и брызгозащищенном исполнениях, степень защиты IP52 по ГОСТ 14254—80.
- 1.10. На органическом стекле, предохраняющем шкалу прибора, не должно быть дефектов, препятствующих правильному отсчету показаний.
- 1.11. Детали манометров должны быть изготовлены из материалов, коррозийностойких к воздействию окружающей среды, или защищены антикоррозионными локрытиями.
- 1.12. Цифры и отметки шкалы должны быть четко видимыми на расстоянии 0,6 м без помощи увеличительных оптических приборов.
- 1.13. Наконечники манометров (присоединительные головки) должны обеспечивать герметичность присоединения манометров к вентилю шины по ГОСТ 8107—75. Уплотнители должны быть изготовлены из маслобензостойких материалов.

1.14. Манометры должны быть снабжены устройством для

возвращения стрелки в начальное положение.

1.15. 95%-ная наработка до отказа должна быть не менее: 10000 циклов переменного давления, плавно изменяющегося от С до 75% верхнего предела измерений; для манометров, проектирование которых начато после введения в действие настоящего стандарта, — 5000 циклов переменного давления, плавно изменяющегося от нуля до верхнего предела измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 1.16. Установленная безотказная наработка должна быть не менее 4000 циклов переменного давления, плавно изменяющегося от 0 до 75% верхнего предела измерений, а для манометров, проектирование которых начато после введения в действие настоящего стандарта, 2000 циклов переменного давления, плавно изменяющегося от 0 до верхнего предела измерений.
 - 1.17. Масса манометров должна быть не более 0,15 кг.
 - 1.16; 1.17. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Для проверки соответствия требованиям настоящего стандарта манометры должны быть подвергнуты государственным контрольным, приемо-сдаточным, периодическим испытаниям и испытаниям на надежность.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 2.2. Порядок проведения государственных контрольных испытаний по ГОСТ 8.001—80.
- 2.3. При приемо-сдаточных испытаниях следует проверять соответствие каждого манометра требованиям пп. 1.2; 1.10; 1.12 и 4.1

Проверку по п. 1.1 (габаритные и присоединительные размеры) и п. 1.17 (масса) следует проводить на 5% манометров, взятых от объема выборки. Объем выборки — 100 манометров от партии. Партией считают число приборов, изготовленных за смену.

Результаты выборочной проверки распространяют на всю

партию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Периодические испытания следует проводить в полном объеме на соответствие всем требованиям настоящего стандарта не реже раза в год не менее чем на пяти манометрах из числа прошедших приемо-сдаточные испытания.

Если при периодических испытаниях будет обпаружено несоответствие манометров хотя бы по одному из требований настоящего стандарта, то следует проводить повторные испытания удвоенного числа манометров. Повторные испытания допускается проводить по сокращенной программе, но обязательно по пунктам несоответствия. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

2.5. Испытания на надежность (пп. 1.15; 1.16) следует TIDOводить по ГОСТ 27.410-87.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Габаритные и присоединительные размеры (п. 1.1), отсутствие дефектов стекла (п. 10), требования к шкалам (п. 1.12) и возврат стрелки в начальное положение (п. 1.14), а также массу (п. 1.17) следует проверять внешним осмотром и с помощью универсальных измерительных средств или специальных калибров. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Допускаемую основную погрешность показаний (п. 1.2) следует проверять на пневмоаккумуляторе вместимостью не менее 8 дм³, снабженном автомобильным вентилем и контрольным манометром. По контрольному манометру устанавливают давление в пневмоаккумуляторе, соответствующее той или другой контрольной отметке шкалы. Затем, подключая поверяемый прибор к вентилю, определяют его показания в течение 5 с после приложения давления.

Погрешность показаний контрольного манометра превышать 25% допускаемой основной погрешности поверяемо-

го прибора.

Допускаемую основную погрешность показаний манометра следует определять не менее чем на трех числовых отметках шкалы, включая точку наиболее частых показаний. Показания поверяемого прибора следует снимать не менее трех раз. При каждом измерении допускаемая основная погрешность ний не должна превышать значений, указанных в п. 1.2.

3.3. Для определения воздействия температур на работоспособность (пп. 1.3 и 1.4) приборы последовательно помещают в камеру холода (тепла) и температуру в камере изменяют до нижнего (верхнего) рабочего значения, указанного в п. 1.3. Допускаемое отклонение температуры — ± 3 °С. Приборы выдерживают при данной температуре без нагрузки в течение 2 ч. Затем при нахождении манометров в камере или не позднее 2 мин после извлечения из камеры проверяют соответствие требованиям п. 1.2 с соблюдением условий п. 3.2.

3.4. Испытание на воздействие перегрузки избыточным давлением (п. 1.5) следует проводить выдержкой манометра под перегрузочным давлением в течение 2 мин. После испытания манометры должны соответствовать требованиям п. 1.2.

- 3.5. Испытания манометров на воздействие вибрации (п. 1.6), следует проводить без нагрузки на вибростенде, создающем гармонические колебания. Манометры жестко закрепляют на плитеры вибростенда. Направление колебаний должно быть перпендикулярно к плоскости шкалы манометра. Продолжительность испытаний 8 ч. После испытаний не должно быть механических повреждений и ослабления соединений. Допускаемая основная погрешность манометров не должна превышать значений, указанных в п. 1.2.
- 3.6. Испытание манометров на ударную прочность (п. 1.7) следует проводить без нагрузки на ударном стенде. Манометры должны быть жестко закреплены на столе стенда. Направление удара должно быть перпендикулярно к плоскости шкалы. После испытаний не должно быть механических повреждений и ослабления соединений. Допускаемая основная погрешность приборов должна соответствовать требованиям п. 1.2.

3.7. Испытание манометров на воздействие повышенной влажности (п. 1.8) следует проводить в камере влажности. Манометры помещают в камеру влажности, повышают влажность до 95% при температуре (40±2) °C и выдерживают не менее 96 ч.

Влажность в камере поддерживают с допускаемой погрешностью $\pm 3\%$. Манометры извлекают из камеры и после выдержки при температуре (23 ± 5) °С и относительной влажности окружающего воздуха не более 80% не ранее чем через 6 ч проводят внешний осмотр. Манометры считают выдержавшими испытания, если не наблюдается коррозии на паружных и внутренних деталях и ухудшения качества покрытий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.8. Испытания манометров на защищенность от проникания пыли и воды (п. 1.9) следует проводить:

от проникания пыли — по ГОСТ 3940—84 (в защитном чехле или футляре);

от проникания воды — по ГОСТ 14254—80.

3.9. Внешний вид, толщину и прочность сцепления металлических покрытий и защитную способность неметаллических неорганических покрытий (п. 1.11) следует контролировать одним из методов по ГОСТ 9-302—88. Контроль внешнего вида лакокрасочных нокрытий—по ГОСТ 9.032—74. Адгезию лакокрасочного покрытия в баллах следует оценивать методом решетчатых надрезов по ΓΟCT 15140-78

3.10. Испытание манометров на надежность (пп. 1.15; 1.16) следует проводить на специальной установке, создающей циклически и плавно изменяющееся давление. Манометры при температуре (23±5) °C подвергают воздействию переменного давления при частоте не более 60 пиклов в 1 мин.

После испытания манометры должны оставаться в работоспособиом состоянии и погрешность показаний их не должна вышать значения допускаемой основной погрешности, указанной в п. 1.2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждом манометре должны быть нанесены: товарный знак предприятия-изготовителя; условное сокращенное обозначение манометра: год и месяц выпуска; обозначение настоящего стандарта.

На циферблате манометра должно быть нанесено обозначение единины давления.

Место, размеры и способ панесения маркировки должны быть указаны на рабочих чертежах и должны обеспечивать сохранпость ее в течение срока службы манометра.

4.2. Қаждый манометр должен быть уложен в защитный чехол или футляр и затем упакован в деревянные ящики по ГОСТ 2991—85, выложенные изпутри водонепроницаемой бумагой ГОСТ 8828—89 или упаковочной бумагой по ГОСТ 515—77. Допускается применять ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142 - 90.

Допускается применять другую тару, обеспечивающую транспортирования полное соответствие манометров требованиям настоящего стандарта.

- 4.3. Масса ящиков с упакованными манометрами не должна превышать 60 кг.
 - 4.2; 4.3 (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 4.4. На каждом ящике должны быть нанесены стойкой краской манипуляционные знаки или надписи по ГОСТ 14192-77.
- 4.5. В транспортную тару должен быть вложен сопроводительный документ с указанием наименования или товарного предприятия-изготовителя, сокращенного условного манометров, числа упакованных манометров, обозначения

стоящего стандарта, номера упаковщика, даты упаковывания, штампа ОТК.

4.6. Хранение манометров в упаковке — по условиям 2 (С) ГОСТ 15150—69. Не допускается хранить манометры в одном помещении с веществами, вызывающими коррозию.

4.7. Транспортируют манометры транспортом любого вида при наличии защиты от атмосферных осадков по условням ния 2 (С) ГОСТ 15150-69 в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте каждого вида.

4.5—4.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие манометров требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации манометра должен быть равен гарантийному сроку эксплуатации автотранспортного сред-

ства, для использования на котором он предназначен.

Гарантийный срок хранения манометров — 3 года со дия готовления.

C. 8 FOCT 9921-81

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством автомобильной промышленности

РАЗРАБОТЧИКИ

- Ю. А. Купеев, канд. техн. наук, Б. Е. Бадо (руководитель темы); И. В. Селезнев; Т. А. Ретунская
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.08.81 № 3709
- 3. Срок первой проверки 1991 г. Периодичность проверки 5 лет
- 4. B3AMEH FOCT 9921-68
- 5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение ИТД, на который дана ссылка	Номер пункта
FOCT 8.001—80	2.2
FOCT 9.032—74	3.9
FOCT 9.302—88	3.9
FOCT 27.410—87	2.5
ΓOCT 515—77	4.2
ГОСТ 2991—85	4.2
ΓOCT 3940—84	3.8
FOCT 8107—75	1.13
ГОСТ 8828—89	4.2
ΓOCT 9142—90	4.2
ΓOCT 14192—77	4.4
ΓOCT 1425480	1.9; 3.8
TOCT 15140—78	3.9
FOCT 15150—69	4 .6; 4.7

- 6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 24.02.92 № 179
- 7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1987 г. (ИУС 10—87)