

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ РТУТНЫЕ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 13646-68

Издание официальное

Ė



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ РТУТНЫЕ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Технические условия

ГОСТ 13646—68*

Glass mercury thermometers for precise measurements.

Specifications

OKI 43 2121

Дата введения 01.01.70

Постановлением Госстандарта № 1328 от 17.10.92 снято ограничение срока действия

Настоящий стандарт распространяется на стеклянные ртутные термометры с равноделенной шкалой, предназначенные для точных измерений температуры от 0 до плюс 500°C, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Пределы измерения и цена деления шкалы изготавливаемых термометров должны соответствовать указанным в табл. 1 и черт. 1 и 2.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

E

С Издательство стандартов, 1994


* Переиздание (июль 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1979 г., декабре 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 8—79, 3—86, (06—01

Таблица 1

At 4 44	1904 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	3, 120	2.2.45 - 124-125	4.0 (4.1 4.1 4.1)		1 4 0 11 11	
Группа термометра	Номер термометра	Пределы измерений, °C		Цена де- ления	L	ı	d
		нижний	верхний	шкалы, °С	±20	не более	
		пажала	верхнии			мм	
I	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	0 4 8 12 16 20 24 28 32 86 40 44 48 52 56	4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60	0,01	500	80	11
II .	1 2 3 4 5 6 7 8 9	55 65 75 85 95 105 115 125 135	65 75 85 95 105 115 125 135 145	0,02	540	80	11
Ш	1 2 3 4 5 6 7 8	140 160 180 200 220 240 260 280	160 180 200 220 240 260 280 300	0,05	500	80	8
1V	1 2 3 4	300 350 400 450	350 400 450 500	O.,1	500	40	7

Пример условного обозначения термометра стеклянного ртутного I группы с пределами измерения от 24 до 28 °C:

Термометр точный I № 7 ГОСТ 13646—68



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 2.1. Термометры должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
- 2.2. Термометры должны изготовляться из стекла по ГОСТ 1224—71.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

- 2.3. Термометры должны быть градуированы в градусах Цельсия по Международной практической температурной шкале по ГОСТ 8.157—75.
 - 2.1; 2.2; 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Градуировка термометров должна производиться при их погружении в термостат до уровня отсчитываемой отметки шкалы,

2.5. Предел допускаемой погрешности термометров, приведенный к нормальному атмосферному давлению 101,08 кПа (760 мм рт. ст.), не должен превышать значений, указанных в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 2

	Предел допускаемой погрешности термометров			
Группа термометров	для поверяемых отметок	на нулевой отметке		
I II III IV	± 0.05 ± 0.10 ± 0.30 ± 1.20	±0,03 ±0,06 ±0,15 ±0,30		

2.6. Термометры должны быть прокалиброваны методом объемного калибрования в системе крайних точек через 50 делений.

2.6.1. Поправки на калибр и плавность хода поправок не должны превышать значений, указанных в табл. 3.

°C.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 3

Группа термометров Поправки на калибр Плавность хода поправок 0.02 0.01 H 0.04 0.02 0.05

2.7. Термометры должны наполняться по ГОСТ ртутью 4658—73, которая перед наполнением должна быть специально очищена и просущена.

2.8. При движении в капилляре ртуть не должна разрываться на несоединяемые части и оставлять следов на стенках капилляра.

2.9. Термометры с пределами измерения до плюс 105 °C должны быть вакуумными. Термометры, предназначенные для измерения температуры выше плюс 105°C, должны быть газонаполненными.

2.10. Для определения величины поправки на изменение внешнего давления, а также для отсчета температур в вертикальном и горизонтальном положениях для каждого термометра I и II групп должен быть указан коэффициент внутреннего и внешнего давления.

2.11. Длина деления шкалы должна быть не менее 0,5 мм.

2.12. Отметки шкалы наносят перпендикулярно оси капилляра. Ширина отметок не должна превышать 0,2 длины деления шкалы.

2.11, 2.12. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.13. Термометры, независимо от предела измерений, должны

иметь отметку 0 °С.

2.14. За верхним и нижним пределами шкалы, а также нулевой стметкой должны быть нанесены не менее пяти дополнительных делений для термометров I и II групп, шести делений — для термометров III группы, двенадцати делений — для термометров IV группы.

2.15. За верхними дополнительными делениями шкалы должно быть расширение капилляра, допускающее увеличение объема ртути, соответствующее повышению температуры не менее чем до 35 °C для термометров с конечным значением шкалы до 16 °C и на 20 °C для всех остальных термометров.

(Измененная редакция, Изм. №1).

2.16. На внутренней поверхности капиллярной трубки не допускаются утолщения, загрязнения и другие дефекты, препятствующие движению ртути в канале капилляра и затрудняющие отсчет по мениску или влияющих на точность показаний термометров.

2.17. На резервуаре и внешней поверхности капиллярной трубки не допускаются царапины, камни, пузыри, свили и другие дефекты, которые влияют на прочность термометров или затрудняют отсчет температуры по шкале.

2.18, 2.19. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.20. Ампулы термометров должны быть подвергнуты отжигу и искусственному старению. Удельная разность хода лучей не должна превышать $8\,$ млн $^{-1}$.

Величина смещения показаний на нулевой отметке шкалы в зависимости от температуры контрольного старения и цены деления шкалы не должна превышать значений, указанных в табл. 4.

- **2.21.** Верхняя часть термометра после запайки должна быть отожжена. Удельная разность хода лучей не должна превышать $15~\rm Mn\,h^{-1}$.
- 2.22. Вероятность безотказной работы термометров за 16000 ч должна быть не менее 0,96.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.23. К термометрам прилагаются инструкция по эксплуатации и паспорт, в котором должны быть указаны:

Toursen anywa	Допусатомия величина смещения при цене деления шкалы					
Температура контрольного старения	10,0	0,02	0,05	0,1		
35 60 100 150 200 250 300 350 400 450 500	0,01 0,01	0,01 0,02 0,02	0,05 0,1 0,1 0,1	0.1 0,1 0,2 0,2		

поправки на калибр;

положение нулевой точки;

коэффициент внешнего и внутреннего давления;

средняя цена градусного деления шкалы, определяемая при вертикальном положении термометра, °С;

температурные поправки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.24. Термометры в упаковке для транспортирования должны выдерживать транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в минуту.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 2а.1. Термометры должны подвергаться государственным приемо-сдаточным, периодическим испытаниям и испытаниям на надежность.
- 2a.2. Порядок проведения государственных испытаний по ГОСТ 8.001—80 и ГОСТ 8.383—80.
 - 2а.1, 2а.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
- 2а.3. При приемо-сдаточных испытаниях каждый термометр следует проверять на соответствие требованиям пп. 1.1, 2.1, 2.3, 2.8, 2.13—2.17 и 2.23, а на соответствие требованиям пп. 2.11, 2.12. и 2.21 проверяют не менее 2 % термометров от партии, на соответствие п. 2.20 проверяют не менее 2 % от партии при операционном контроле.

Партией следует считать число термометров одной группы, предъявленных к приемке по одному документу.

Результаты выборочной проверки распространяются на всю

партию.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2а.4. Периодические испытания следует проводить один раз в год. При периодических испытаниях следует проверять 5 % термометров от партии, но не менее 5 шт. из числа прошедших приемосдаточные испытания, на соответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме п. 2.22.

При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному показателю испытаниям следует подвергать удвоенное

число термометров по полной программе.

Результаты повторных испытаний являются окончательными. 2а.5. Контроль надежности (п. 2.22) следует выполнять путем сбора и обработки информации о надежности термометров при их эксплуатации по методике, утвержденной в установленном порядке.

Для контроля стабильности производства следует проводить раз в три года испытания на надежность по ГОСТ 27.410—87 при $P_{\alpha} = 0.98$, $P_{\beta} = 0.85$, $\alpha = 0.1$, $\beta = 0.1$, n = 15, c = 0.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

Разд. 2а. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

з методы испытаний

- 3.1. Размеры термометров, отметки шкалы (пп. 1.1, 2.11 и 2.12) следует проверять измерительным инструментом по ГОСТ 166—80 и ГОСТ 427—75.
- 3.2. Проверку соответствия требованиям пп. 2.16 и 2.17 следует проводить внешним осмотром термометров невооруженным глазом.
- 3.3. Проверку качества отжига (пп. 2.20 и 2.21) следует проводить по ГОСТ 7329—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4. Проверку качества искусственного старения (п. 2.20) следует проводить после определения предела допускаемой погрешности термометров (п. 2.5).

До начала испытания термометры выдерживают в течение 24 ч при температуре (20 ± 5) °C.

Проверку положения отметки 0°C следует проводить по ГОСТ 8.279—78.

Термометры подвергают контрольному старению в течение 6 ч при температуре, соответствующей верхнему пределу измерений шкалы.

Термометры с пределом измерения до 32 °C старят при температуре 35 °C. Термометры помещают в термостат или печь для старения до отметки, находящейся примерно на 100 мм ниже верхней оцифрованной отметки шкалы.

Затем термометры извлекают из термостата или печи старения и выдерживают при температуре (20 ± 5) °C не менее 20 ч, термометры с верхним пределом измерения выше 200 °C извлекают из термостата или печи старения предварительно охлажденных до температуры не выше 200 °C.

Термометры помещают в нулевой термостат и производят отсчет положения отметки $0\,^{\circ}$ С. Разность показаний положения отметки шкалы $0\,^{\circ}$ С до и после контрольного старения, составляющая величину смещения, не должна превышать величины, указанной в табл. 4.

Если величина смещения положения отметки шкалы 0°С котя бы у одного термометра, прошедшего контрольное старение, превышает указанное в табл. 4, то всю партию подвергают контрольному старению.

3.5. Проверка предела допускаемой погрешности термометров (п. 2.5) — по ГОСТ 8.279—78.

3.4, 3.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

- 3.6. Соответствие термометров требованиям пп. 2.7 и 2.8 следует устанавливать визуально в процессе проверки термометров в термостатах.
- 3.7. Вместимость верхнего расширения капилляра термометров (п. 2.15) следует проверять нагреванием термометров с конечным значением шкалы до 16 °C до температуры 35 °C и для всех остальных термометров до температуры, превышающей конечное значение шкалы на 20 °C. При этом наблюдают за заполнением верхнего расширения капилляра ртутью.

Ртуть должна заполнить верхнее расширение не более чем

на $^{2}/_{3}$.

- 3.6, 3.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).
- 3.8. Испытания термометров на надежность (п. 2а.5) следует выполнять путем выдержки термометров в течение 1000 ч в термостате (камере тепла). Температурный режим задается по методике, утвержденной в установленном порядке.

Критерием отказа следует считать несоответствие термометров

требованиям п. 2.5.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.9. Термометры на устойчивость к транспортной тряске (п. 2.24) проверяют по ГОСТ 12997—84.

Ящик с упакованными термометрами закрепляют без дополнительной амортизации на платформе ударного стенда и подвергают испытанию в течение 2 ч.

Изделия считают выдержавшими испытания, если после испытаний на стенде не будут обнаружены механические повреждения термометров и несоединимые разрывы столбиков ртути.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждом термометре должны быть нанесены: единица физической величины °С;

номер термометра по системе нумерации предприятия-изготовителя;

товарный знак предприятия-изготовителя.

На термометрах, предназначенных для экспорта, наносят товарный знак, зарегистрированный за границей в установленном порядке, или товарный знак внешнеторгового объединения;

год и квартал изготовления;

обозначения настоящего стандарта (для термометров, предназначенных для экспорта, если предусмотрено заказом-нарядом внешнеторгового объединения);

слово «Состарен» (на термометрах, предназначенных для нужд народного хозяйства);

надпись «Сделано в СССР» (на термометрах, предназначенных для экспорта).

4.2. Надпись «Сделано в СССР» должна наноситься на языке, указанном в заказе-наряде внешнеторгового объединения.

Надпись «Сделано в СССР» и торговый знак внешнеторгового объединения допускается наносить на первичной упаковке.

- 4.3. Каждый термометр должен быть упакован в футляр из бумаги по ГОСТ 981—75 с мягкой или амортизирующей прокладкой.
- 4.4. Термометры в футлярах должны быть уложены с прокладкой стружки по ГОСТ 5244—79 в плотные дощатые ящики типов II и III по ГОСТ 2991—85.

Размеры ящиков должны соответствовать ГОСТ 15841—88 или ГОСТ 16536—84, а для термометров, предназначенных для экспорта, — ГОСТ 24634—81. Упаковка должна обеспечить сохранность изделий при транспортировании транспортом любого вида.

- 4.5. Масса ящика с упакованными изделиями не должна превышать 50 кг.
- 4.6. Термометры транспортируют в крытых транспортных средствах и универсальных контейнерах по ГОСТ 15102—75 транспортом любого вида, кроме воздушного, при температуре окружающего воздуха не ниже 0 °C и не выше плюс 35 °C.
- 4.7. Транспортная маркировка грузов должна соответствовать ГОСТ 14192—77 и содержать основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки «Осторожно, хрупкое», «Верх, не кантовать», «Боится сырости».

Транспортную маркировку наносят краской по трафарету. Лакокрасочные материалы для нанесения маркировки применяют в соответствии с приложением 3 к ГОСТ 14192—77. Маркировка

должна быть выполнена ясно, четко и разборчиво.

4.8. Транспортная маркировка грузов, предназначенных для экспорта, должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77 и заказу-наряду внешнеторговых организаций.

Маркировка тары должна быть устойчива к воздействию атмосферных осадков, не должна стираться и выцветать.

- 4.9. Термометры в футлярах, предназначенные в районы с тропическим климатом, должны быть упакованы в чехлы из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм по ГОСТ 10354—82, чехлы должны быть герметично заварены.
- 4.10. Қаждый ящик с термометрами должен сопровождаться документом с указанием:

наименования и типа термометра;

количества термометров;

даты изготовления;

обозначения настоящего стандарта.

4.11. Товаросопроводительная документация для термометров, предназначенных на экспорт, должна соответствовать условиям договора между предприятием и внешнеэкономической организацией.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

- 4.12. Упаковочный лист, завернутый в водонепроницаемую бумагу, помещенный в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354—82 с заваренными швами, должен быть уложен в карман ящика. При упаковке партии термометров в несколько ящиков карман укрепляют на ящике № 1.
- 4.13. Термометры должны храниться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха не ниже 0°C и не выше плюс 35°C.

C. 11 FOCT 13646-68

4.14. Упаковка, транспортирование и хранение термометров, предназначенных для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов, — по ГОСТ 15846—79.

Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие термометров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2. Гарантийный срок хранения термометров — 30 мес с момента их изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 мес со дня ввода в эк-

сплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Для термометров, предназначенных на экспорт, гарантийный срок — 12 мес с момента проследования через Государственную границу СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Редактор А. Л. Владимиров Технический редактор Н. С. Гришанова Корректор Т. А. Васильева

Ќдано в наб. 13,07.94 Подп. в неч. 19,08.94 Усл. п. л. 0,70 Усл. кр.-отт. 0,70 Уч.-изд: л: 0,83 Тираж 868 ≰кз. С1586