

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

### МАШИНЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТЯЖЕНИЕ, СЖАТИЕ И ИЗГИБ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 28840-90

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

#### МАШИНЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТЯЖЕНИЕ, СЖАТИЕ И ИЗГИБ

#### Общие технические требования

ΓΟCT 28840—90

Machines for tension, compression and bending testing of materials. General technical requirements

OKΠ 42 7111, 42 7121, 42 7131, 42 7151

Срок действия

с 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб при статических режимах нагружения (разрывные, сжатия и универсальные) согласно стандартизованным в СССР методам испытаний материалов, перечисленным в приложении 1.

Перечень организационно-методических документов дан в при-

дожении 2.

Стандарт не распространяется на машины специального назначения.

Требования разд. 2 (пп. 2.2—2.4; 2.11; 2.13), 3,4 являются обязательными.

#### 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Машины по виду деформации, сообщаемой образцу в процессе испытания, подразделяют на:

·разрывные (растяжение);

прессы (сжатие);

универсальные (растяжение, сжатие, изгиб).

1.2. По способу силовозбуждения (виду привода) машины подразделяют на:

электромеханические;

электрогидравлические.

Издание официальное

(С) Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Таблица

	Группы машин по	пределу до- пустимой погрешности измерения нагрузки (усилий)	(п. 2.3)	-y; 1-y	-y; 1-y -y; 1-y -y	-y; 1-y -y; 1-y	—y; 2—y	0—V; 1—V	0-y; $1-y$
	наибольшая пт предельная п нарузка, кН по (ряд типо- размеров)			0,5; 1,0; 5; 10; 20; 0—V; 1—V	0.5; 5; 10; 20; 50 0- 100; 200; 500; 1000 0- 0.05; 0.5; 1.0; 2,5; 1-	3; 3 0,5; 5; 50; 100 0,01; 0,05; 0,5; 5; 0—		3000; 5000; 10000 100	00%
	материалы лег — — кой промышлен — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			-	11.+	   	1		l
	Вид испытываемого материала полимер-	-a.Lr	строит име ма риалы	1	111	11	+	1	1
		олимер- ые мате- риалы	нз Бези-		111	+	1	!	l
		поли ные риа	нласт- массы	l	111	1 1	[	+	
	Вид	-netau Mn		+	++1	11	l	+-	+
	вектри- вектри- вектри- вектри-		аеский ческий	1	+	+	+	+	+
	Тип силоизмери- тельного устройства	-1-	торско ный	1	+	11	+		
			интка <i>м</i> Йідноя	+	+	+	1		1 .
	Способ силовоз- буждения (вид привода)	+лектрогил- +лектрогий		I	+		+	ļ	+
	Сп скл буж (		иеский электр	+	+1+	++	1	+	1
	код ОКП			42 7111	42 7111 42 7111 42 7131	42 7151 42 7151	42 7121	42 7151	42 7111 42 7111 42 7151
		Виды машин		Разрывные	* * *	* *	Прессы	Уняверсальные	*
	пп 🕬.			_	2004	65	7	∞ 0	n

Примечание. Знак «+» означает наличие у машины классификационного признака, указанного в соответ-отвующей графе.

- 1.3. По типу силоизмерительного устройства машины подразделяют на:
  - с маятниковым (рычажно-маятниковым) силоизмерителем;
  - с торсионным силоизмерителем;
- с электрическим (тензорезисторным, вибрационно-частотным и др.) силоизмерителем.
- 1.4. По виду испытываемых материалов машины подразделяют в соответствии со следующими кодами ОКП (общесоюзного классификатора промышленной продукции) на машины:

для испытания образцов металлов — 72 7111;

для испытания строительных материалов — 42 7121;

для испытания полимерных материалов — 42 7151;

для испытания текстильных материалов — 42 7131 (материалов легкой промышленности).

Возможность проведения испытаний нескольких видов материалов на одной модели указывают в ТУ на выпуск машин.

1.5. Компоновочные схемы и составные части машин должны соответствовать принципам блочно-модульного конструирования (модульного формирования техники).

#### 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Ряды наибольших предельных нагрузок и группы машин по п. 2.3, разработанных и выпускаемых промышленностью, с указанием классификационных признаков по пп. 1.1—1.4 указаны в табл. 1.
- 2.2. Значения наибольших предельных нагрузок и диапазонов нагружения вновь разрабатываемых машин должны выбираться из ряда  $1,0\cdot 10^n$ ;  $2,0\cdot 10^n$ ;  $2,5\cdot 10^n$ ;  $3,0\cdot 10^n$ ;  $5,0\cdot 10^n$  кH, где n целое положительное или отрицательное число, или 0.
- 2.3. Пределы допускаемой погрешности измерения нагрузки при прямом ходе (в процентах от измеряемой нагрузки) и разделение на группы по этому параметру приведены в табл. 2.

				Таблица 2
Группа машин	0-У	1-У	2-У	3-У
Предел допускаемой погрешности измерения нагрузки (усилий) при прямом ходе, %, от измеряемой нагрузки	±0.5	±1,0	±2,0	±3,0

2.4. Пределы допускаемой погрешности измерения деформации (удлинения) и разделение машин на группы по этому параметру приведены в табл. 3.

Таблица 3

Группа машин по точности измерения деформации (удлинения) образца	Предел допускаемой погрешности измерения деформации (удлинения), % от верхнего предела диапазона измерителя
1-Д 2-Д 3-Д 5-Д	$\begin{array}{c} \pm 1.0 \\ \pm 2.0 \\ \pm 3.0 \\ \pm 5.0 \end{array}$

Примечания: 1. Группы точности, значения пределов допускаемой погрешности измерения деформации (удлинения) и диапазон измеряемых деформаций (удлинений) устанавливают в ТУ на выпуск машин.

2. Для машин с термокриокамерами значения пределов допускаемой погрешности и диапазон измеряемых удлинений устанавливают в ТУ по согласо-

ванию с потребителем.

- 3. С 01.01.95 предел допускаемой погрешности при измерении деформации (удлинения) устанавливают в процентах от измеряемой величины удлинения.
- 2.5. Значения масштабов записи деформации (удлинения) образца и перемещения активного захвата выбирают из ряда: 2000:1; 1000:1; 500:1; 100:1; 50:1; 20:1; 10:1; 5:1; 2:1; 1:1; 1:2; 1:5; 1:10 и устанавливают по согласованию с заказчиком в технических условиях на выпуск машин.
- 2.6. Предел допускаемой погрешности измерения и записи деформации в машинах, оснащенных электрическими измерителями деформации, не должен превышать  $\pm 2,0\%$  от верхнего предела диапазона измерителя деформации и устанавливается в ТУ по согласованию с заказчиком в соответствии с нормами точности используемых стандартизованных устройств записи и регистрации показаний.
- 2.7. Предел допускаемой погрешности записи перемещения активного захвата не должен превышать  $\pm 3,0\,\%$  измеряемого значения величины при длине записанного самопишущим устройством отрезка по координате «перемещение» св. 30 мм, при длине записанного отрезка до 30 мм  $\pm 1$  мм при масштабах записи до 50:1 и  $\pm 2$  мм при масштабе записи 100:1.
- 2.8. Значения отношений наибольшей предельной нагрузки к наименьшей и разделение машин на группы по этому параметру указаны в табл. 4.

Габлица 4

Группа машин	1-0	2-O	3-O	4-0	5-O	6-O	7-0	8-O
Отношение наибольшей предельной нагрузки к наименьшей	10000	5000	1000	500	200	100	50	20

Примечание. Группу и значение отношения наибольшей предельной нагрузки к наименьшей устанавливают по согласованию с потребителем и указывают в ТУ на выпуск машины.

2.9. Диапазон регулирования скоростей перемещения активного захвата без нагрузки и разделение машин на группы по этому параметру указаны в табл. 5. Группу, наибольшую скорость и диапазон скоростей указывают в ТУ на выпуск машин.

Таблица 5

Группа машин	Отношение наибольшей скорости перемещения активного захвата к наименьшей
1-C	100000
2-Č	50000
3-C	10000
4-C	1000
5-C	100
6-C	10

Примечания: 1. Допускается использование других диапазонов регулирования скоростей, выбираемых из ряда  $1\cdot 10^n$ , где n равно 0 или любому целому числу.

целому числу.
2. Значения наибольших скоростей перемещения активного захвата уста-

навливают в диапазоне от 2 до 1000 мм/мин.

- 3. Заглавные буквы в обозначениях групп машин в табл. 1—5 означают: У — нагрузка (усилие), Д — деформация, О — диапазон нагрузок; С — диапазон регулирования скоростой.
- 2.10. В разрывных и универсальных машинах по требованию заказчика должна быть обеспечена возможность установки термокриокамер для проведения испытаний при повышенных и пониженных температурах. Пределы и точность регулирования повышенных и пониженных температур по согласобанию с заказчиком устанавливают в ТУ на машины в соответствии с требованиями стандартов на методы испытаний материалов, указанных в приложении 1.

2.11. Вероятность безотказной работы машин за заданную наработку выбирают из ряда: 0,80; 0,85; 0,90; 0,92; 0,94. Заданную наработку выбирают из ряда: 250; 500; 750; 1000; 1500; 2000 ч. Конкретные значения вероятности безотказной работы, задан-

ной наработки и критериев отказов устанавливают по согласованию заказчика и изготовителя в ТУ на выпуск машин конкретного типа.

Значения вероятности безотказной работы 0,92; 0,94 устанавливают для машин без учета надежности электронной и вычислительной техники.

- 2.12. Полный средний срок службы машин должен быть не менее 15 лет
- 2.13. Масса машин и потребляемая мощность должны быть указаны в технических условиях на выпуск машин, согласованных в установленном порядке с заказчиком.
- 2.14. Исполнение и категория машин по условиям эксплуатации должны устанавливаться в технических условиях на выпуск машин и соответствовать требованиям I ОСТ 15150.
- 2.15. Машины, предназначенные для экспорта, должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 15151, технических условий на машины конкретного тыпоразмера и заказа-наряда внешнеторговой организации.
- 2.16. Лакокрасочные покрытия наружных и внутренних поверхностей — по ГОСТ 9.032.

#### 3. ПАРАМЕТРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СОВМЕСТИМОСТЬ

- 3.1. Выходные сигналы
- 3.1.1. Основные параметры электрических входных и выходных сигналов тока и напряжений должны устанавливаться в технических условиях и соответствовать требованиям ГОСТ 26.011.
- 3.1.2. В машинах с электрическим силоизмерителем должен быть обеспечен выход на ЭВМ или цифропечатающее устройство.
- 3.2. Параметры питания
  3.2.1. Значения номинальных напряжений, их допустимых отклонений и частот переменного электрического питания машин должны указываться в технических условиях и соответствовать требованиям ГОСТ 21128.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Общие требования безопасности к конструкции машин должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.
- 4.2. Общие требования безопасности к электрооборудованию машин в зависимости от конструкции ГОСТ 12.2.007.0 и (или) ГОСТ 12.2.007.7. должны соответствовать

4.3. Значения шумовых характеристик должны устанавливаться в технических условиях и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

## Перечень стандартов на методы испытаний материалов (металлы, полимерные материалы, строительные материалы, текстильные материалы на растяжение, сжатие, изгиб)

FOCT 1497 IOCT 9651		Металлы. Методы испытаний на растяжение. Металлы. Методы испытаний на растяжение при по-
FOCT 14019 FOCT 11150	• (₹ *	вышенных температурах. Металлы и сплавы. Методы испытаний на изгиб. Металлы. Методы испытания на растяжение при по-
FOCT 25.503		ниженных температурах. Расчеты и испытания на прочность. Методы механиче- ских испытании металлов. Метод испытания на сжатие,
ΓΟCT 4648 ΓΟCT 4651 ΓΟCT 11262 ΓΟCT 270		Пластмассы, Метод испытания на статический изгиб, Пластмассы. Метод испытания на сжатие. Пластмассы. Метод испытания на растяжение. Резина, Метод определения упруго-прочностных свойств
ΓΟCT 20014		при растяжении. Резины пористые. Методы определения сопротивления
TOCT 23020		сжатию. Резина, Метод определения работы разрушения при растяжении.
ГОСТ 11721	. •	Резина губчатая, Метод определения упруго-прочностных свойств при растяжении.
ΓΟCT 10180		Ветоны. Методы определения прочности по контроль- ным образцам
ΓΟCT 6611.2	•	Нити текстильные. Методы определения разрывной на-
FOCT 3813	s. <b>4</b>	грузки и удлинения при разрыве. Ткани и штучные изделия текстильные. Методы опре-
ΓΟCT 265		деления разрывных характеристик при растяжении. Резина. Методы испытаний на кратковременное ста-
ΓΟCT 2857 <b>0</b>	e e war di	тическое сжатие. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.

# Перечень организационно-методических и общетехнических стандартов, необходимых при разработке технических заданий и технических условий на конкретные типы машин, рекомендаций МОЗМ, стандартов ИСО и СЭВ по разрывным и универсальным машинам

FOCT FOCT		ГСС. Порядок разработки стандартов. ГСС. Порядок согласования, утверждения и государ-
FOCT FOCT		ственной регистрации технических условий. ЕСКД. Эксплуатационные документы. ГСИ. Организация и порядок проведения государст-
гост	8.383	венных испытаний средств измерений. ГСИ. Государственные испытания средств измерений.
FOCT	9.032	Основные положения. ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, техничес- кие требования и обозначения.
LOCT LOCT		Маркировка грузов. Ящики дощатые неразборные для грузов массой до
roct		500 кг. Общие технические условия. Изделия ГСП. Общие технические условия.
FOCT		Электрическая изоляция изделий ГСП, Технические требования. Методы испытаний.
<b>LOCT</b>	26.011	Средства измерений и автоматизации. Электрические сигналы тока и напряжения непрерывные входные и выходные.
FOCT	21128	Системы электроснабжения, сети, источники, преобра- зователи и приемники электрической энергии. Номи- нальные напряжения до 1000 В и допустимые откло-
гост	20504	нения. Система унифицированных типовых конструкций агре- гатных комплексов ГСП. Типы и основные параметры.
roct	15150	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
TOCT	1.0254	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
roct		Гарантии изготовителя Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие положения.
roct	14254	Изделия электротехнические. Оболочки, степени защиты. Обозначения. Методы испытаний.
FOCT	16842	Радиопомехи индустриальные. Методы испытания источников индустриальных радиопомех.
LOCL	12.1.030	ССБТ. Электробезопасность, Защитное заземление, За-
ГОСТ	12.1.038	ССВТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов
LOCL	12.2.003	Оборудование производственное. Общие требования
roct	12.2.007.0	Изделия электротехнические. Общие требования безо- пасности,

ΓΟCT 12.2.007.7	Устройства комплектные низковольтные. Требования безопасности.
ΓΟCT 12.3.019	ССБТ. Испытания и измерения электрические, Общие требования безопасности.
Нормы 1-72 — 9-72	Общесоюзные нормы допустимых индустриальных ра- диопомех
ΓΟCT 15846	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера: и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка,
ΓΟCT 17532	транспортирование и хранение. Изделия ГСП, предназначенные для районов с тропическим климатом. Общие технические требования. Правила приемки. Методы испытаний.
ΓΟCT 356	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды.
ΓΟCT 26.010	Средства измерений и автоматизации. Сигналы частот-
ΓΟCT 20.57.406	ные электрические непрерывные входные и выходные. КСКК. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний.
FOCT 15151	Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические
ΓΟCT 16272	условия. Пленка поливинилхлоридная пластифицированная тех- ническая. Технические условия.
РД 50—690	Методические указания. Надежность в технике. Мето- ды оценки показателей надежности по эксперименталь-
FOCT 24297	ным данным СПКП. Входной контроль качества продукции. Основные положения.

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

#### **РАЗРАБОТЧИКИ**

- А. П. Осокина, канд. техн. наук (руководитель темы); А. К. Гусев; И. Е. Китман; Н. А. Брио
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3530
- 3. ВЗАМЕН ГОСТ 7762—74, ГОСТ 7855—84, ГОСТ 8905—82, ГОСТ ЭД1 8905—87
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пунжта, приложения
FOCT 1.2—85	Приложение 2
ΓΟCT 1.385	»
TOCT 2.601—68	<b>»</b>
FOCT 8.001—80	*
TOCT 8.383—80	»
FOCT 121 202	2.16, приложение 2
FOCT 12.1.003—83	4.3
ΓΟCT 12.1.030—81 ΓΟCT 12.1.038—82	Приложение 2
ΓOCT 12.2.003—74	» 4.1, приложение 2
OCT 12.2.007.0—75	4.2, приложение 2
ΓΟCT 12.2.007.7—83	4.2, приложение 2
ΓΟCT 12.3.019—80	Приложение 2
TOCT 20.57.406—81	»
FOCT 26.01180	3.11, приложение 2
ΓOCT 265—77	Приложение 1
ΓΟCT 270—75	<b>»</b>
TOCT 356-80	»
ГОСТ 1497—84	»
FOCT 299185	» .
ΓΟCT 3813—72 ΓΟCT 4648—71	»
FOCT 4651—82	» »
ΓΟCT 6611.2—73	»
FOCT 10180—90	»
TOCT 10354—82	Приложение 2
ΓOCT 11150—84	Приложение 1
ΓOCT 11262—80	»
$\Gamma$ OCT 11721—78	`»
TOCT 12997—84	Приложение 2
ΓΟCT 14019—80	Приложение 1
FOCT 14192—77	Приложение 2
ΓΟCT 14254—80 ΓΟCT 15150—69	»
FOCT 15150—69	2.14, приложение 2 2.15, приложение 2
ΓΟCT 15:51—69 ΓΟCT 15846—79	Приложение 2
ΓΟCT 16272—79	»
ΓΟCT 1753284	j
ГОСТ 20014—83	Приложение 1
ΓOCT 20504—81	Приложение 2
TOCT 21128—83	3.2.1, приложение 2
ΓΟCT 21657—83	Приложение 2
FOCT 22352—77	) »
TOCT 24297—87	»
FOCT 28570—90	Приложение 1
Рекомендация МОЗМ 64—85	Приложение 2
Рекомендация МОЗМ 65—85 1°Л 50—690—89	»
4 1 00-030-03	<b>»</b>
	1

Редактор В. П. Огурцов Технический редактор  $\Gamma$ . А. Теребинкина Корректор Е. И. Морозова

Сдано в наб. 13.02.91 Подп. в печ. 08.04.91 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,74 уч.-изд. л. Тир. 12 000