

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РАДИУСЫ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

РЯДЫ ЧИСЛОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ΓΟCT 1807-75

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РАДИУСЫ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Ряды числовых значений

ГОСТ 1807—75*

Radiu of spherical surfacer of optical components.

Series of numerical values

Взамен ГОСТ 1807—57

ОКСТУ 4491

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1975 г. № 3505 срок введения установлен

c 01.01.77

Проверен в 1991 г. Постановлением Госстандарта от 16.04.91 № 509 ограничение срока действия снято

1. Настоящий стандарт распространяется на радиусы сферических поверхностей оптических деталей и устанавливает ряды числовых значений радиусов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Числовые значения радиусов сферических поверхностей оптических деталей являются рядом округленных значений членов геометрической прогрессии со знаменателем вида $\sqrt[n]{10}$.

Числовые значения показателя корня n для различных участков ряда должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Радиусы, мм	Показатель корня	Обозначение ряда	Радиусы, мм	Показатель корня	Обозначение ряда
От 0,5 до 2,0	125	R125	Св. 1000 до 2000	125 250 500	R125 R250 R500
Св. 2 до 5	125 250	R125 R250	Св. 2000 до 5000	125 250	R125 R250
Св. 5 до 10	125 250 500	R125 R250 R500	Св. 5000 до 40000	125	R125
Св. 10 до 1000	250 500 1000	R250 R500 R1000			

3. Числовые значения радиусов сферических поверхностей оптических деталей следует выбирать из рядов, указанных в табл. 2—15.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., апреле 1991 г. (ИУС 2-87, 7-91)

© Издательство стандартов, 1975

© ИПК Издательство стандартов, 1998

Радиусы от 0,5 до 2,0 мм

R125										
0,5058 0,5152 0,5248 0,5346 0,5445 0,5546 0,5649 0,5754 0,5861 0,5970 0,6081 0,6194 0,6310										

Таблица 3

Радиусы св. 2 до 5 мм

			-	Lapping Con Co					
R125	R250	R125	R250	R125	R250	R125	R250	R125	R250
2,014	2,014	2,421	2,421	2,911	2,911 2,938	3,499	3,499 3,532	4,207	4,207 4,246
2,051	2,032 2,051	2,466	2,443 2,466	2,965	2,965 2,992	3,565	3,565 3,597	4,285	4,285 4,325
2,089	2,070 2,089	2,512	2,489 2,512	3,020	3,020 3,048	3,631	3,631 3,664	4,365	4,365 4,406
2,128	2,109 2,128	2,559	2,535 2,559	3,076	3,076	3,698	3,698 3,733	4,446	4,446 4,487
2,168	2,148 2,168	2,606	2,582 2,606	3,133	3,105 3,133	3,767	3,767	4,529	4,529 4,571
2,208	2,188 2,208	2,655	2,630 2,655	3,192	3,162 3,192	3,837	3,802	4,613	4,613 4,656
2,249	2,228 2,249	2,704	2,679 2,704	3,251	3,221 3,251	3,908	3,873 3,908	4,699	4,699 4,742
2,291	2,270 2,291	2,754	2,729 2,754	3,311	3,281 3,311	3,981	3,945 3,981	4,786	4,786
2,333	2,312 2,333	2,805	2,780 2,805	3,373	3,342 3,373	4,055	4,018 4,055	4,875	4,831 4,875
2,377	2,355 2,377	2,858	2,831 2,858	3,436	3,404 3,436	4,130	4,093 4,130	4,966	4,920 4,966
2,311	2,377	2,030	2,884		3,467		4,169		

Таблица 4

Радиусы св. 5 до 10 мм

R125	R250	R500	R125	R250	R500	R125	R250	R500
	5,012	5,012		5,297	5,297			5,623
	3,012	5,035		3,257	5,321		5,649	5,649
5 050	5,058	5,058	5,346	5,346	5,346	5,649		5,675
5,058	3,036	5,082	3,310	,,,,,,,	5,370		5,702	5,702
	5,105	5,105		5,395	5,395			5,728
	3,103	5,129		<u> </u>	5,420		5,754	5,754
5,152	5,152	5,152	5,445	5,445	5,445	5,754		5,781
3,132	3,132	5,176	_,	,	5,470		5,808	5,808
	5,200	5,200		5,495	5,495			5,834
	3,200	5,224			5,521		5,861	5,861
5,248	5,248	5,248	5,546	5,546	5,546	5,861		5,888
3,240	3,240	5,272	·		5,572		5,916	5,916
		3,2,2	!!	5,598	5,598		Į.	5,943

MM

R125	R250	R500	R125	R250	R500	R125	R250	R500
5,970	5,970	5,970		7,112	7,112	8,472	8,472	8,472
	ĺ	5,998		'	7,145	,	,	8,511
	6,026	6,026	7,178	7,178	7,178		8,551	8,551
	,	6,053	ĺ	ĺ	7,211		,	8,590
6,081	6,081	6,081		7,244	7,244	8,630	8,630	8,630
ŕ	,	6,109		ĺ	7,278	,	,	8,670
	6,138	6,138	7,311	7,311	7,311		8,710	8,710
	,	6,166	ĺ	'	7,345		,	8,750
6,194	6,194	6,194		7,379	7,379	8,790	8,790	8,790
, -	,	6,223		, .	7,413		,,,,,	8,831
	6,252	6,252	7,447	7,447	7,447		8,872	8,872
	-,	6,281	,,,,,	,,,,,	7,482		., <u>.</u>	8,913
6,310	6,310	6,310		7,516	7,516	8,954	8,954	8,954
0,010		6,339		,,,,,,,,,	7,551	","	0,50	8,995
	6,368	6,368	7,586	7,586	7,586		9,036	9,036
	0,500	6,397	,,,,,,	,,,,,,	7,621		,,050	9,078
6,427	6,427	6,427		7,656	7,656	9,120	9,120	9,120
0,127	0,12	6,457		7,000	7,691	,,,20	7,120	9,162
	6,486	6,486	7,727	7,727	7,727		9,204	9,204
	0,.00	6,516	.,.2.	1,,,2,	7,762		7,201	9,247
6,546	6,546	6,546		7,798	7,798	9,290	9,290	9,290
0,5 10	0,510	6,577		7,770	7,834	,,250	7,270	9,333
	6,607	6,607	7,870	7,870	7,870		9,376	9,376
	0,007	6,637	7,070	7,070	7,907		7,570	9,419
6,668	6,668	6,668		7,943	7,943	9,462	9,462	9,462
0,000	0,000	6,699		7,543	7,980	7,402	7,402	9,506
	6,730	6,730	8,017	8,017	8,017		9,550	9,550
	0,750	6,761	0,017	0,017	8,054		7,550	9,594
6,792	6,792	6,792		8,091	8,091	9,638	9,638	9,638
0,772	0,772	6,823		0,071	8,128	9,036	9,036	9,683
	6,855	6,855	8,166	8,166	8,166		9,727	9,083
	0,855	6,887	8,100	8,100	8,204		9,121	9,727
6,918	6,918	6,918		8,241	8,241	9,817	9,817	9,772
0,710	0,510	6,950		0,241	8,279	7,01/	7,01/	9,817
	6,982	6,982	8,318	8,318	8,318		9,908	9,863
	0,362	7,015	0,510	0,510	8,356		2,200	9,908
7,047	7,047	7,013		8,395	8,395	10,000	10,000	
7,047	',04'	7,047		0,393		10,000	10,000	10,000
		1,019			8,433			

Радиусы св. 10 до 20 мм

Таблица 5

R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
		10,023		10,328	10,328		10,617	10,617
	10,046	10,046			10,351		ŕ	10,641
		10,069	10,375	10,375	10,375	10,666	10,666	10,666
10,093	10,093	10,093			10,399		ŕ	10,691
		10,116		10,423	10,423		10,715	10,715
	10,139	10,139			10,447		ŕ	10,740
		10,162	10,471	10,471	10,471	10,765	10,765	10,765
10,186	10,186	10,186	,	,	10,495	,	ĺ	10,789
ŕ		10,209		10,520	10,520		10,814	10,814
	0,233	10,233		,	10,544		<i>'</i>	10,839
		10,257	10,568	10,568	10,568	10,864	10,864	10,864
10,280	10,280	10,280	,	,	10,593		_	10,889
•	<u> </u>	10,304			'	1		, , , , ,

R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
	10,914	10,914 10,940		12,417	12,417 12,445		14,125	14,125 14,158
10,965	10,965	10,965	12,474	12,474	12,474 12,503	14,191	14,191	14,191 14,223
	11,015	10,990		12,531	12,531		14,256	14,256 14,289
11,066	11,066	11,041 11,066	12,589	12,589	12,560 12,589	14,322	14,322	14,322
	11,117	11,092 11,117		12,647	12,618 12,647		14,388	14,355 14,388
11,169	11,169	11,143 11,169	12,706	12,706	12,677 12,706	14,454	14,454	14,421 14,454
	11,220	11,194 11,220		12,764	12,735 12,764		14,521	14,488 14,521
11,272	11,272	11,246 11,272	12,823	12,823	12,794 12,823	14,588	14,588	14,555 14,588
,	11,324	11,298 11,324		12,882	12,853 12,882		14,655	14,622 14,655
11,376	11,376	11,350 11,376	12,942	12,942	12,912 12,942	14,723	14,723	14,689 14,723
	11,429	11,402 11,429	,	13,002	12,972 13,002		14,791	14,757 14,791
11,482	11,482	11,455 11,482	13,062	13,062	13,032 13,062	14,859	14,859	14,825 14,859
11,102	11,535	11,508 11,535	,	13,122	13,092 13,122		14,928	14,894 14,928
11,588	11,588	11,561 11,588	13,183	13,183	13,152 13,183	14,997	14,997	14,962 14,997
11,500	11,641	11,614 11,641	,	13,243	13,213 13,243		15,066	15,031 15,066
11,695	11,695	11,668 11,695	13,305	13,305	13,274 13,305	15,136	15,136	15,101 15,136
11,000	11,749	11,722	12,000	13,366	13,335 13,366		15,205	15,171 15,205
11,803	11,803	11,776	13,428	13,428	13,397 13,428	15,276	15,276	15,241 15,276
11,003		11,830	15,420	13,490	13,459	13,270	15,346	15,311 15,346
11.012	11,858	11,885	12.553		13,521	15 417	15,417	15,382 15,417
11,912	11,912	11,912 11,940	13,552	13,552	13,552 13,583	15,417		15,453
	11,967	11,967 11,995		13,614	13,614 13,646	15.560	15,488	15,488 15,524
12,023	12,023	12,023 12,050	13,677	13,677	13,677 13,709	15,560	15,560	15,560 15,596
	12,078	12,078 12,106		13,740	13,740 13,772		15,631	15,631 15,668
12,134	12,134	12,134 12,162	13,804	13,804	13,804 13,836	15,704	15,704	15,704 15,740
	12,190	12,190 12,218		13,868	13,868 13,900		15,776	15,776 15,812
12,246	12,246	12,246 12,274	13,932	13,932	13,932 13,964	15,849	15,849	15,849 15,885
	12,303	12,303 12,331		13,996	13,996 14,028		15,922	15,922 15,959
12,359	12,359	12,359 12,388	14,060	14,060	14,060 14,093	15,996	15,996	15,996 16,032

мм

R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
	16,069	16,069		17,298	17,298		18,621	18,621
		16,106		1	17,338		,	18,664
16,144	16,144	16,144	17,378	17,378	17,378	18,707	18,707	18,707
		16,181			17,418		, , , , ,	18,750
	16,218	16,218		17,458	17,458		18,793	18,793
		16,255			17,498]	,.,.	18,836
16,293	16,293	16,293	17,539	17,539	17,539	18,880	18,880	18,880
		16,331		ĺ	17,579		, , , , , ,	18,923
	16,368	16,368		17,620	17,620		18,967	18,967
		16,406		'	17,660		10,50.	19,011
16,444	16,444	16,444	17,701	17,701	17,701	19,055	19,055	19,055
		16,482	'	'	17,742		17,055	19,099
	16,520	16,520	1	17,783	17,783		19,143	19,143
		16,558		,	17,824		15,115	19,187
16,596	16,596	16,596	17,865	17,865	17,865	19,231	19,231	19,231
		16,634	1	,	17,906	19,201	17,201	19,275
	16,672	16,672		17,947	17,947		19,320	19,320
		16,711			17,989		17,520	19,364
16,749	16,749	16,749	18,030	18,030	18,030	19,409	19,409	19,409
		16,788		,	18,072	,	17,107	19,454
	16,827	16,827		18,113	18,113		19,498	19,498
		16,866		,	18,155		15,150	19,543
16,904	16,904	16,904	18,197	18,197	18,197	19,588	19,588	19,588
		16,943			18,239	12,000	15,500	19,634
	16,982	16,982		18,281	18,281	1	19,679	19,679
		17,022		,	18,323		17,077	19,724
17,061	17,061	17,061	18,365	18,365	18,365	19,770	19,770	19,770
		17,100	ĺ		18,408	1,,,,	12,770	19,815
	17,140	17,140		18,450	18,450		19,861	19,861
	,	17,179			18,493		15,001	19,907
17,219	17,219	17,219	18,535	18,535	18,535	19,953	19,953	19,957
•	<i>'</i>	17,258	,	,	18,578	17,755	17,755	19,999

Радиусы св. 20 до 50 мм

Таблица 6

R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
	20,04	20,04	20,89	20,89	20,89		21,78	21,78
		20,09			20,94		, .	21,83
20,14	20,14	20,14		20,99	20,99	21,88	21,88	21,88
		20,18			21,04	,	'	21,93
	20,23	20,23	21,09	21,09	21,09		21,98	21,98
		20,28			21,13		,.	22,03
20,32	20,32	20,32		21,18	21,18	22,08	22,08	22,08
		20,37			21,23	<u> </u>	, ,	22,13
	20,42	20,42	21,28	21,28	21,28		22,18	22,18
		20,46			21,33		,	22,23
20,51	20,51	20,51		21,38	21,38	22,28	22,28	22,28
		20,56			21,43		,	22,34
	20,61	20,61	21,48	21,48	21,48		22,39	22,39
		20,65			21,53			22,44
20,70	20,70	20,70		21,58	21,58	22,49	22,49	22,49
		20,75			21,63	,	ĺ	22,54
	20,80	20,80	21,68	21,68	21,68		22,59	22,59
		20,84			21,73		,	22,65

R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
22,70	22,70	22,70 22,75	25,82	25,82	25,82 25,88	29,38	29,38	29,38 29,44
. 1	22,80	22,73 22,80 22,86		25,94	25,94 26,00		29,51	29,51 29,58
22,91	22,91	22,91	26,06	26,06	26,06 26,12	29,65	29,65	29,65 29,72
	23,01	22,96 23,01		26,18	26,12 26,18 26,24		29,79	29,79 29,85
23,12	. 23,12	23,07 23,12	26,30	26,30	26,30 26,36	29,92	29,92	29,92 29,99
	23,23	23,17 23,23	'	26,42	26,42 26,49		30,06	30,06 30,13
23,33	23,33	23,28 23,33	26,55	26,55	26,55 26,61	30,20	30,20	30,20 30,27
	23,44	23,39 23,44		26,67	26,67		30,34	30,34 30,41
23,55	23,55	23,50 23,55	26,79	26,79	26,73 26,79	30,48	30,48	30,41 30,48 30,55
	23,66	23,60 23,66		26,92	26,85 26,92		30,62	30,62 30,69
23,77	23,77	23,71	27,04	27,04	26,98 27,04	30,76	30,76	30,76
	23,88	23,82 23,88		27,16	27,10 27,16		30,90	30,90
23,99	23,99	23,93 23,99	27,29	27,29	27,23 27,29	31,05	31,05	30,97
	24,10	24,04 24,10		27,42	27,35 27,42	2	31,19	31,12 31,19 31,20
24,21	24,21	24,15 24,21	27,54	27,54	27,48 27,54	31,33	31,33	31,20 31,33 31,4
	24,32	24,27 24,32		27,67	27,61 27,67		31,48	31,4 31,5
24,43	24,43	24,38 24,43	27,80	27,80	27,73 27,80	31,62	31,62	31,6
	24,55	24,49 24,55		27,93	27,86 27,93		31,77	31,7
24,66	24,66	24,60 24,66	28,05	28,05	27,99 28,05	31,92	31,92	31,9
	24,77	24,72 24,77		28,18	28,12 28,18		32,06	31,9
24,89	24,89	24,83 24,89	28,31	28,31	28,25 28,31	32,21	32,21	32,1
	25,00	24,95 25,00		28,44	28,38 28,44		32,36	32,2 32,3
25,12	25,12	25,06 25,12	28,58	28,58	28,51 28,58	32,51	32,51	32,4 32,5
	25,23	25,18 25,23		28,71	28,64 28,71		32,66	32,5 32,6
25,35	25,35	25,29 25,35	28,84	28,84	28,77 28,84	32,81	32,81	32,7 32,8
	25,47	25,41 25,47		28,97	28,91 28,97		32,96	32,8 32,9
25,59	25,59	25,53 25,59	29,11	29,11	29,04 29,11	33,11	33,11	33,0 33,1
	25,70	25,64 25,70		29,24	29,17 29,24	-	33,27	33,1 33,2 33,3
		25,76			29,31			33,3

ММ

				ММ				
R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
33,42	33,42	33,42 33,50		38,19	38,19 38,28	43,65	43,65	43,65 43,75
	33,57	33,57 33,65	38,37	38,37	38,37 38,46		43,85	43,85 43,95
33,73	33,73	33,73 33,81		38,55	38,55 38,64	44,06	44,06	44,06 44,16
	33,88	33,88 33,96	38,73	38,73	38,73 38,82		44,26	44,26 44,36
34,04	34,04	34,04 34,12		38,90	38,90 38,99	44,46	44,46	44,46 44,57
	34,20	34,20 34,28	39,08	39,08	39,08 39,17		44,67	44,67 44,77
34,36	34,36	34,36 34,43		39,26	39,26 39,36	44,87	44,87	44,87 44,98
	34,51	34,51 34,59	39,45	39,45	39,45		45,08	45,08 45,19
34,67	34,67	34,67 34,75		39,63	39,54 39,63 39,72	45,29	45,29	45,29 45,39
	34,83	34,83 34,91	39,81	39,81	39,72 39,81 39,90		45,50	45,50 45,60
34,99	34,99	34,99 35,08		39,99	39,99 39,99 40,09	45,71	45,71	45,71 45,81
	35,16	35,16 35,24	40,18	40,18	40,18 40,27		45,92	45,92 46,03
35,32	35,32	35,32 35,40		40,36	40,36 40,46	46,13	46,13	46,13 46,24
	35,48	35,48 35,56	40,55	40,55	40,55 40,64	46.56	46,34	46,34 46,45
35,65	35,65	35,65 35,73		40,74	40,74 40,83	46,56	46,56	46,56 46,67
	35,81	35,81 35,89	40,93	40,93	40,93 41,02	46,99	46,77	46,77 46,88
35,97	35,97	35,97 36,06		41,11	41,11	40,99	46,99 47,21	46,99 47,10
	36,14	36,14 36,22	41,30	41,30	41,30 41,40	47,42	47,42	47,21 47,32 47,42
36,31	36,31	36,31 36,39		41,50	41,50 41,59	17,12	47,64	47,53 47,64
	36,48	36,48 36,56	41,69	41,69	41,69 41,78	47,86	47,86	47,75 47,86
36,64	36,64	36,64 36,73		41,88	41,88 41,98	,	48,08	47,97 48,08
	36,81	36,81 36,90	42,07	42,07	42,07 42,17	48,31	48,31	48,19 48,31
36,98	36,98	36,98 37,07		42,27	42,27 42,36		48,53	48,42 48,53
	37,15	37,15 37,24	42,46	42,46	42,46 42,56	48,75	48,75	48,64 48,75
37,33	37,33	37,33 37,41		42,66	42,66 42,76		48,98	48,87 48,98
	37,50	37,50 37,58	42,85	42,85	42,85 42,95	49,20	49,20	49,09 49,20
37,67	37,67	37,67 37,76		43,05	43,05 43,15		49,43	49,32 49,43
	37,84	37,84 37,93	43,25	43,25	43,25 43,35	49,66	49,66	49,55 49,66
38,02	38,02	38,02 38,11		43,45	43,45 43,55		49,89	49,77 49,89 50,00

Радиусы св. 50 до 100 мм

		- T	1 days				D.500 1	D1000
R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
50,12	50,12	50,12		57,28	57,28	65,46	65,46	65,46
30,12	00,12	50,23			57,41			65,61
	50,35	50,35	57,54	57,54	57,54		65,77	65,77
		50,47	,		57,68			65,92
50,58	50,58	50,58		57,81	57,81	66,07	66,07	66,07
	,-	50,70		·	57,94			66,22
	50,82	50,82	58,08	58,08	58,08		66,37	66,37
	ĺ	50,93			58,21			66,53
51,05	51,05	51,05		58,34	58,34	66,68	66,68	66,68
,		51,17		-	58,48			66,83
	51,29	51,29	58,61	58,61	58,61		66,99	66,99
		51,40			58,75			67,14
51,52	51,52	51,52		58,88	58,88	67,30	67,30	67,30
		51,64			59,02		67.61	67,45
	51,76	51,76	59,16	59,16	59,16		67,61	67,61
		51,88			59,29	67.00	67.00	67,76
52,00	52,00	52,00		59,43	59,43	67,92	67,92	67,92
		52,12	50.50	70.70	59,57		69.32	68,08 68,23
	52,24	52,24	59,70	59,70	59,70		68,23	68,39
		52,36		50.00	59,84	68,55	68,55	68,55
52,48	52,48	52,48		59,98	59,98	00,55	08,55	68,71
	50.70	52,60	60.26	60.26	60,12 60,26		68,87	68,87
	52,72	52,72	60,26	60,26	60,39		08,87	69,02
60.07	52.07	52,84		60,53	60,53	69,18	69,18	69,18
52,97	52,97	52,97 53,09		00,33	60,67	05,10	05,10	69,34
	53,21	53,09	60,81	60,81	60,81		69,50	69,50
	33,21	53,33	00,61	00,01	60,95			69,66
53,46	53,46	53,46		61,09	61,09	69,82	69,82	69,82
33,40	33,10	53,58	l		61,24	 		69,98
	53,70	53,70	61,38	61,38	61,38		70,15	70,15
	33,70	53,83		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	61,52	1		70,31
53,95	53,95	53,95		61,66	61,66	70,47	70,47	70,47
55,55		54,08			61,80			70,63
	54,20	54,20	61,94	61,94	61,94		70,79	70,79
	,	54,33			62,09			70,96
54,45	54,45	54,45		62,23	62,23	71,12	71,12	71,12
,		54,58			62,37			71,29
	54,70	54,70	62,52	62,52	62,52		71,45	71,45
		54,83		İ	62,66	1	-1 -0	71,61
54,95	54,95	54,95		62,81	62,81	71,78	71,78	71,78
	ļ	55,08			62,95		72.11	71,94
	55,21	55,21	63,10	63,10	63,10		72,11	72,11
		55,34		62.20	63,24	72.44	72.44	72,28 72,44
55,46	55,46	55,46		63,39	63,39	72,44	72,44	72,44
	45.50	55,59	(2.69	(2.69	63,53		72,78	72,78
	55,72	55,72	63,68	63,68	63,68		12,76	72,78
		55,85	1	63,97	63,83 63,97	73,11	73,11	73,11
55,98	55,98	55,98		03,97	64,12	/3,11	73,11	73,28
	56.22	56,10	64.27	64,27	64,27		73,45	73,45
	56,23	56,23 56,36	64,27	04,27	64,42		75,15	73,62
5C 40	56,49	56,49		64,57	64,57	73,79	73,79	73,79
56,49	30,49	56,62		04,57	64,71		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	73,96
	56,75	56,75	64,86	64,86	64,86		74,13	74,13
	30,73	56,89		1 .,55	65,01			74,30
57,02	57,02	57,02		65,16	65,16	74,47	74,47	74,47
31,02	37,02	57,15		1	65,31			74,64
		- ,	•		-			

MM

R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
	74,82	74,82	82,41	82,41	82,41		90,78	90,78
		74,99			82,60		·	90,99
75,16	75,16	75,16		82,79	82,79	91,20	91,20	91,20
		75,34		'	82,99		1	91,41
	75,51	75,51	83,18	83,18	83,18		91,62	91,62
	l	75,68		1	83,37			91,83
75,86	75,86	75,86		83,56	83,56	92,04	92,04	92,04
		76,03		, , , ,	83,75			92,26
	76,21	76,21	83,95	83,95	83,95		92,47	92,47
		76,38		,,-	84,14			92,68
76,56	76,56	76,56		84,33	84,33	92,90	92,90	92,90
,	,	76,74		0.,55	84,53	,	, , ,	93,11
	76,91	76,91	84,72	84,72	84,72		93,33	93,33
	, , , ,	77,09	01,72	04,72	84,92		,,,,,,	93,54
77,27	77,27	77,27		85,11	85,11	93,76	93,76	93,76
,2.] '','	77,45		65,11	85,31	,,,,,	,,,,,	93,97
	77,62	77,62	85,51	85,51	85,51		94,19	94,19
	77,02	77,82	05,51	03,31) 1,15	94,41
77,98	77,98	77,80	II.	95.00	85,70	94,62	94,62	94,62
11,70	77,50	78,16		85,90	85,90	,,,,,,	71,02	94,84
	78,34	78,34	86,30	96.20	86,10		95,06	95,06
	70,34	78,52	00,30	86,30	86,30] ,,,,,,	95,28
78,70	78,70	78,70		06.70	86,50	95,50	95,50	95,50
76,70	70,70	78,89		86,70	86,70	,,,,,,	55,50	95,72
	79,07		07.10	07.10	86,90		95,94	95,94
	19,07	79,07	87,10	87,10	87,10		,,,,,	96,16
79,43	70.42	79,25		07.50	87,30	96,38	96,38	96,38
19,43	79,43	79,43		87,50	87,50	,0,50	,50,50	96,61
	70.00	79,62	07.00	07.00	87,70		96,83	96,83
	79,80	79,80	87,90	87,90	87,90		70,00	97,05
00.17	00.17	79,98			88,10	97,27	97,27	97,27
80,17	80,17	80,17		88,31	88,31	21,21	> · , = · ,	97,50
	00.54	80,35			88,51		97,72	97,72
	80,54	80,54	88,72	88,72	88,72		77,72	97,95
		80,72			88,92	98,17	98,17	98,17
80,91	80,91	80,91		89,13	89,13	70,17	70,17	98,40
		81,10			89,33		98,63	98,63
	81,28	81,28	89,54	89,54	89,54		70,03	98,86
		81,47			89,74	99,08	99,08	99,08
81,66	81,66	81,66		89,95	89,95),,00	<i>77</i> ,00	99,31
		81,85			90,16		99,54	99,51
	82,04	82,04	90,36	90,36	90,36		JJ,J 4	99,34
		82,22		·	90,57	100,00	100,00	100,00
				•	. , ,	100,00	100,00	100,00

Таблица 8

Радиусы св. 100 до 250 мм

R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
		100,23		102,33	102,33		104,23	104,23
	100,46	100,46			102,57		,	104,47
100.02	100.02	100,69	102,80	102,80	102,80	104,71	104,71	104,71
100,93	100,93	100,93 101,16			103,04	,	, -	104,95
	101,39	101,10		103,28	103,28		105,20	105,20
	101,55	101,62			103,51		,	105,44
101,86	101,86	101,86	103,75	103,75	103,75	105,68	105,68	105,68
		102,09			103,99	•	,	105,93

				ММ				
R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
	106,17	106,17 106,41	121,34	121,34	121,34 121,62		138,68	138,68 139,00
106,66	106,66	106,66		121,90	121,90 122,18	139,32	139,32	139,32 139,64
	107,15	107,15 107,40	122,46	122,46	122,46 122,74		139,96	139,96 140,28
107,65	107,65	107,65 107,89		123,03	123,03 123,31	140,60	140,60	140,60 140,93
	108,14	108,14 108,39	123,59	123,59	123,59 123,88		141,25	141,25 141,58
108,64	108,64	108,64 108,89		124,17	124,17 124,45	141,91	141,91	141,91 142,23
	109,14	109,14 109,40	124,74	124,74	124,74 125,03		142,56	142,56 142,89
109,65	109,65	109,65 109,90	125.00	125,31	125,31 125,60	143,22	143,22	143,22 143,55
110.66	110,15	110,15	125,89	125,89	125,89 126,18	144.54	143,88	143,88 144,21
110,66	110,66	110,66	127.06	126,47 127,06	126,47 126,77 127,06	144,54	144,54 145,21	144,54 144,88 145,21
111.60	111,17 111,69	111,17 111,43 111,69	127,06	127,66	127,06 127,35 127,64	145,88	145,88	145,55 145,88
111,69	112,20	111,94	128,23	128,23	127,94 128,23	145,00	146,55	146,22 146,55
112,72	112,72	112,46 112,72		128,82	128,53 128,82	147,23	147,23	146,89 147,23
, . –	113,24	112,98 113,24	129,42	129,42	129,12 129,42		147,91	147,57 147,91
113,76	113,76	113,50 113,76		130,02	129,72 130,02	148,59	148,59	148,25 148,59
	114,29	114,02 114,29	130,62	130,62	130,32 130,62		149,28	148,94 149,28
114,82	114,82	114,55 114,82		131,22	130,92 131,22	149,97	149,97	149,62 149,97
	115,35	115,08	131,83	131,83	131,52 131,83		150,66	150,31 150,66
115,88	115,88	115,61		132,43	132,13 132,43 132,74	151,36	151,36	151,01 151,36 151,71
	116,41	116,14 116,41 116,68	133,05	133,05	133,05		152,05	152,05 152,41
116,95	116,95	116,95 117,22		133,66	133,66 133,97	152,76	152,76	152,76 153,11
	117,49	117,49 117,76	134,28	134,28	134,28 134,59		153,46	153,46 153,82
118,03	118,03	118,03 118,30		134,90	134,90 135,21	154,17	154,17	154,17 154,53
	118,58	118,58 118,85	135,52	135,52	135,52 135,83		154,88	154,88 155,24
119,12	119,12	119,12 119,40		136,14	136,14 136,46	155,60	155,60	155,60 155,96
	119,67	119,67 119,95	136,77	136,77	136,77 137,09		156,31	156,31 156,68
120,23	120,23	120,23 120,50	120.04	137,40	137,40	157,04	157,04	157,04 157,40
	120,78	120,78 121,06	138,04	138,04	138,04 138,36		157,76	157,76 158,12

ММ

	<u>r</u>	r		141141			 	
R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
158,49	158,49	158,49			180,72		206,1	206,1
		158,85		181,13	181,13			206,5
	159,22	159,22	1		181,55	207,0	207,0	207,0
	,	159,59	181,97	181,97	181,97	207,0	207,0	207,5
159,96	159,96	159,96	101,57	101,57	182,39		208,0	208,0
137,70	157,70	160,32		182,81	182,81		200,0	208,4
	160,69	160,69		102,01	183,23	208,9	208,9	208,4
	100,09	161,06	183,65	183,65	183,65	200,9	200,9	208,9
161,44	161,44	161,00	165,05	163,03			200.0	
101,44	101,44			104.50	184,08		209,9	209,9
	162.10	161,81		184,50	184,50	210.0	210.0	210,4
	162,18	162,18	105.35	105.35	184,93	210,9	210,9	210,9
160.00	160.00	162,55	185,35	185,35	185,35			211,3
162,93	162,93	162,93		10661	185,78		211,8	211,8
		163,31		186,21	186,21			212,3
	163,68	163,68			186,64	212,8	212,8	212,8
		164,06	187,07	187,07	187,07			213,3
164,44	164,44	164,44			187,50		213,8	213,8
		164,82		187,93	187,93			214,3
	165,20	165,20			188,36	214,8	214,8	214,8
		165,58	188,80	188,80	188,80			215,3
165,96	165,96	165,96			189,23		215,8	215,8
•	•	166,34		189,67	189,67		,	216,3
	166,72	166,72		,	190,11	216,8	216,8	216,8
	,	167,11	190,55	190,55	190,55	210,0	2.0,0	217,3
167,49	167,49	167,49	***,***	1,50,00	190,99		217,8	217,8
, .,	,,,,	167,88		191,43	191,43		217,0	218,3
	168,27	168,27		171,15	191,87	218,8	218,8	218,8
	100,27	168,66	192,31	192,31	192,31	210,0	210,0	219,3
169,04	169,04	169,04	172,31	192,31	192,75		219,8	
102,04	105,04	169,43		193,20	192,73		219,8	219,8
	169,82	169,43		193,20		220.0	220.0	220,3
	109,82		104.00	104.00	193,64	220,8	220,8	220,8
170 (1	170 (1	170,22	194,09	194,09	194,09			221,3
170,61	170,61	170,61		104.00	194,54		221,8	221,8
	.=	171,00		194,98	194,98			222,3
	171,40	171,40			195,43	222,8	222,8	222,8
		171,79	195,88	195,88	195,88			223,4
172,19	172,19	172,19			196,34		223,9	223,9
		172,58		196,79	196,79			224,4
	172,98	172,98			197,24	224,9	224,9	224,9
		173,38	197,70	197,70	197,70			225,4
173,78	173,78	173,78			198,15		225,9	225,9
		174,18		198,61	198,61		·	226,5
	174,58	174,58		,	199,07	227,0	227,0	227,0
		174,98	199,53	199,53	199,53	, ´	, ,	227,5
175,39	175,39	175,39		,	199,99		228,0	228,0
,	,	175,79		200,4	200,4		220,0	228,6
	176,20	176,20		200,1	200,9	229,1	229,1	229,1
	170,20	176,60	201,4	201,4	201,4	227,1	229,1	229,6
177,01	177,01		201,4	201,4			220.1	
1//,01	1//,01	177,01		202.2	201,8		230,1	230,1
	177.03	177,42		202,3	202,3	221.2	221.2	230,7
	177,83	177,83	202.2	202.2	202,8	231,2	231,2	231,2
150 65	170 17	178,24	203,2	203,2	203,2			231,7
178,65	178,65	178,65			203,7		232,3	232,3
		179,06		204,2	204,2			232,8
	179,47	179,47			204,6	233,3	233,3	233,3
		179,89	205,1	205,1	205,1			233,9
180,30	180,30	180,30			205,6	1	234,4	234,4

R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
		235,0	239,9	239,9	239,9			244,9
235,5	235,5	235,5	,	ĺ	240,4		245,5	245,5
233,3	255,5	236,0		241,0	241,0		2466	246,0
	236,6	236,6		,	241,5	246,6	246,6	246,6 247,2
		237,1	242,1	242,1	242,1		247,7	247,2
237,7	237,7	237,7	Í		242,7		277,7	248,3
20.,.	,-	238,2		243,2	243,2	248,9	248,9	248,9
	238,8	238,8		1	243,8	, .	,	249,5
		239,3	244,3	244,3	244,3		250,0	250,0

Таблица 9

Радиусы св. 250 до 500 мм

R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
		250,6	275,4	275,4	275,4		303,4	303,4
251.2	251,2	250,0	275,4	273,1	276,1			304,1
251,2	231,2			276,7	276,7	304,8	304,8	304,8
	252.3	251,8	1	270,7	277,3	501,0	00,,0	305,5
	252,3	252,3	278,0	278,0	278,0		306,2	306,2
		252,9	276,0	270,0	278,6		200,2	306,9
253,5	253,5	253,5		279,3	279,3	307,6	307,6	307,6
		254,1		219,5	279,9	307,0	307,0	308,3
	254,7	254,7	280,5	280,5	280,5		309,0	309,0
		255,3	200,3	200,5	280,3		505,0	309,7
255,9	255,9	255,9		281,8	281,8	310,5	310,5	310,5
		256,4		201,0	282,5		510,5	311,2
	257,0	257,0	202.1	202.1	283,1		311,9	311,9
		257,6	283,1	283,1	283,8		311,7	312,6
258,2	258,2	258,2		284,4	284,4	313,3	313,3	312,0
•		258,8		204,4	285,1	313,3	313,3	314,
	259,4	259,4	205.0	2050	285,8		314,8	314,8
		260,0	285,8	285,8	286,4		314,0	315,
260,6	260,6	260,6		287,1	287,1	316,2	316,2	316,3
,-	1	261,2		207,1	287,7	310,2	310,2	317,0
	261,8	261,8	288,4	288,4	288,4		317,7	317,
		262,4	200,4	200,4	289,1		517,7	318,4
263,0	263,0	263,0		289,7	289,7	319,2	319,2	319,
205,0	200,0	263,6		209,7	290,4	317,2	317,2	319,9
	264,2	264,2	291,1	291,1	291,1		320,6	320,
	20 1,2	264,9	291,1	291,1	291,7		320,0	321,
265,5	265,5	265,5		292,4	292,4	322,1	322,1	322,
200,5	200,5	266,1	[]	2,72,4	293,1	322,1	522,1	322,
	266,7	266,7	293,8	293,8	293,8		323,6	323,
	200,	267,3	2,5,6	2,5,6	294,4		,-	324,
267,9	267,9	267,9		295,1	295,1	325,1	325,1	325,
201,5	20.,,	268,5		2,5,1	295,8	525,5		325,
	269,2	269,2	296,5	296,5	296,5		326,6	326,
	207,2	269,8	2,0,5	2,0,5	297,2			327,
270,4	270,4	270,4		297,9	297,9	328,1	328,1	328,
∠/U, T	2,0,4	271,0			298,5		'	328,
	271,6	271,6	299,2	299,2	299,2		329,6	329,
	2/1,0	271,0	1,2		299,9]	330,
272.0	272,9	272,3		300,6	300,6	331,1	331,1	331,
272,9	212,9	272,9		555,5	301,3			331,
	274.2	273,3	302,0	302,0	302,0		332,7	332,
	274,2	274,2	302,0	332,3	302,7		'	333,
	1	1 2/4,0	II	1	1,-	П	1	'

ГОСТ 1807-75 С. 13

Продолжение табл. 9

				ММ				
R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
334,2	334,2	334,2 335,0		381,9	381,9 382,8	436,5	436,5	436,5
	335,7	335,7 336,5	383,7	383,7	383,7 384,6		438,5	437,5 438,5 439,5
337,3	337,3	337,3 338,1		385,5	385,5	440,6	440,6	440,6 441,6
	338,8	338,8 339,6	387,3	387,3	386,4 387,3	i	442,6	442,6 443,6
340,4	340,4	340,4 341,2		389,0	388,2 389,0	444,6	444,6	444,6 445,7
	342,0	342,0 342,8	390,8	390,8	389,9 390,8		446,7	446,7 447,7
343,6	343,6	343,6 344,3		392,6	391,7 392,6 393,6	448,7	448,7	448,7 449,8
	345,1	345,1 345,9	394,5	394,5	394,5 395,4		450,8	450,8 451,9
346,7	346,7	346,7 347,5		396,3	396,3 397,2	452,9	452,9	452,9 453,9
	348,3	348,3 349,1	398,1	398,1	398,1 399,0	457.1	455,0	455,0 456,0
349,9	349,9	349,9 350,8		399,9	399,9 400,9	457,1	457,1 459,2	457,1 458,1
	351,6	351,6 352,4	401,8	401,8	401,8 402,7	461,3	461,3	459,2 460,3 461,3
353,2	353,2	353,2 354,0		403,6	403,6 404,6	101,5	463,4	462,4 463,4
	354,8	354,8 355,6	405,5	405,5	405,5 406,4	465,6	465,6	464,5 465,6
356,5	356,5	356,5 357,3		407,4	407,4 408,3		467,7	466,7 467,7
	358,1	358,1 358,9	409,3	409,3	409,3 410,2	469,9	469,9	468,8 469,9
359,7	359,7	359,7 360,6		411,1	411,1 412,1		472,1	471,0 472,1
	361,4	361,4 362,2	413,0	413,0	413,0 414,0	474,2	474,2	473,2 474,2
363,1	363,1	363,1 363,9		415,0	415,0 415,9		476,4	475,3 476,4
	364,8	364,8 365,6	416,9	416,9	416,9 417,8	478,6	478,6	477,5 478,6 479,7
366,4	366,4	366,4 367,3		418,8	418,8 419,8		480,8	480,8 481,9
260.0	368,1	368,1 369,0	420,7	420,7	420,7 421,7	483,1	483,1	483,1 484,2
369,8	369,8	369,8 370,7	40.4	422,7	422,7 423,6		485,3	485,3 486,4
272.2	371,5	371,5 372,4	424,6	424,6	424,6 425,6	487,5	487,5	487,5 488,7
373,3	373,3	373,3 374,1	400.5	426,6	426,6 427,6		489,8	489,8 490,9
376,7	375,0 376,7	375,0 375,8	428,5	428,5	428,5 429,5	492,0	492,0	492,0 493,2
370,7	378,4	376,7 377,6	422.5	430,5	430,5 431,5	406.6	494,3	494,3 495,5
380,2	3/8,4	378,4 379,3 380,2	432,5	432,5	432,5 433,5	496,6	496,6 498,9	496,6 497,7
300,2	500,2	381,1		434,5	434,5 435,5		770,7	498,9 500,0

Радиусы св. 500 до 750 мм

D250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
R250			K230				-	
501,2	501,2	501,2		572,8	572,8	654,6	654,6	654,6 656,1
	502.5	502,3 503,5	575,4	575,4	574,1 575,4		657,7	657,7
	503,5	503,3	373,4	373,4	576,8		057,7	659,2
505,8	505,8	505,8		578,1	578,1	660,7	660,7	660,7
202,0		507,0		,	579,4			662,2
	508,2	508,2	580,8	580,8	580,8		663,7	663,7
		509,3		500.4	582,1	666,8	666,8	665,3 666,8
510,5	510,5	510,5		583,4	583,4 584,8	000,6	000,0	668,3
	512,9	511,7 512,9	586,1	586,1	586,1		669,9	. 669,9
	312,7	514,0	300,1	300,1	587,5			671,4
515,2	515,2	515,2		588,8	588,8	673,0	673,0	673,0
ŕ		516,4			590,2		676,1	674,5 676,1
	517,6	517,6	591,6	591,6	591,6		070,1	677,6
520.0	520.0	518,8		594,3	592,9 594,3	679,2	679,2	679,2
520,0	520,0	520,0 521,2		334,3	595,7	1	(0.0.0	680,8
	522,4	522,4	597,0	597,0	597,0	1	682,3	682,3 683,9
		523,6			598,4	685,5	685,5	685,5
524,8	524,8	524,8		599,8	599,8	005,5	005,5	687,1
		526,0	602.6	(02.6	601,2		688,7	688,7
	527,2	527,2 528,4	602,6	602,6	602,6 603,9	604.0	(01.0	690,2
529,7	529,7	529,7		605,3	605,3	691,8	691,8	691,8 693,4
327,1	325,7	530,9		005,5	606,7		695,0	695,0
	532,1	532,1	608,1	608,1	608,1	`	0,5,0	696,6
	1	533,3			609,5	698,2	698,2	698,2
534,6	534,6	534,6		610,9	610,9	1	501.5	699,8
	537,0	535,8 537,0	613,8	613,8	612,4 613,8		701,5	701,5 703,1
	337,0	538,3	013,0	015,0	615,2	704,7	704,5	703,1
539,5	539,5	539,5		616,6	616,6	/5.,/	, , , , ,	706,3
,		540,8			618,0		707,9	707,9
	542,0	542,0	619,4	619,4	619,4	7112	711.0	709,6
5445	5115	543,3		622,3	620,9 622,3	711,2	711,2	711,2 712,9
544,5	544,5	544,5 545,8		022,3	623,7		714,5	714,5
	547,0	547,0	625,2	625,2	625,2			716,1
		548,3			626,6	717,8	717,8	717,8
549,5	549,5	549,5		628,1	628,1		721,1	719,4 721,1
	550.1	550,8	621.0	621.0	629,5		/21,1	721,1
	552,1	552,1 553,4	631,0	631,0	631,0 632,4	724,4	724,4	724,4
554,6	554,6	554,6		633,9	633,9			726,1
551,0	331,0	555,9			635,3		727,8	727,8
	557,2	557,2	636,8	636,8	636,8	731,1	731,1	729,5 731,1
		558,5		620.7	638,3	/31,1	751,1	732,8
559,8	559,8	559,8		639,7	639,7 641,2		734,5	734,5
	562,3	561,0 562,3	642,7	642,7	642,7			736,2
	302,3	563,6	012,1	0 .2,	644,2	737,9	737,9	737,9 739,6
564,9	564,9	564,9		645,7	645,7	<u> </u>	741,3	739,6
-		566,2			647,1		, 11,5	743,0
	567,5	567,5	648,6	648,6	648,6	744,7	744,7	744,7
570,2	570,2	568,9 570,2		651,6	650,1 651,6		740.0	746,4
370,2	370,2	571,5		051,0	653,1		748,2	748,2 749,9
	1	1	II	I	1	11	i	177,7

Таблица 12

Таблица 11

			Радиусы	св. 750 до	1000 мм			
R250	R500	R1000	R250	R500	R1000	R250	R500	R1000
751,6	751,6	751,6 753,4	831,8	831,8	831,8	912,0	912,0	912,0
	755,1	755,1		835,6	833,7 835,6		916,2	914,1 916,2
758,6	758,6	756,8 758,6	839,5	839,5	837,5 839,5	920,4	920,4	918,3 920,4
:	762,1	760,3 762,1	033,3		841,4	ŕ	924,7	922,6 924,7
765,6	765,6	763,8 765,6		843,3	843,3 845,3		•	926,8
, 05,0	769,1	767,4 769,1	847,2	847,2	847,2 849,2	929,0	929,0	929,0 931,1
		770,9	. :	851,1	851,1		933,3	933,3 935,4
772,7	772,7	772,7 774,5	855,1	855,1	853,1 855,1	937,6	937,6	937,6
	776,2	776,2 778,0		859,0	857,0 859,0		941,9	939,7 941,9
779,8	779,8	779,8 781,6			861,0	946,2	946,2	944,1 946,2
	783,4	783,4 785,2	863,0	863,0	863,0 865,0	740,2		948,4
787,0	787,0	787,0 788,9		867,0	867,0 869,0	·	950,6	950,6 952,8
	790,7	790,7	871,0	871,0	871,0	955,0	955,0	955,0 957,2
794,3	794,3	792,5 794,3		875,0	873,0 875,0		959,4	959,4 961,6
	798,0	796,2 798,0	879,0	879,0	877,0 879,0	963,8	963,8	963,8
801,7	801,7	799,8 801,7	879,0		881,0		968,3	966,1 968,3
	805,4	803,5 805,4		883,1	883,1 885,1	972,7	972,7	970,5 972,7
809,1	809,1	807,2 809,1	887,2	887,2	887,2 889,2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		975,0
009,1		811,0		891,3	891,3		977,2	977,2 979,5
	812,8	812,8 814,7	895,4	895,4	893,3 895,4	981,7	981,7	981,7 984,0
816,6	816,6	816,6 818,5		899,5	897,4 899,5		986,3	986,3 988,6
	820,4	820,4 822,2			901,6	990,8	990,8	990,8
824,1	824,1	824,1 826,0	903,6	903,6	903,6 905,7		995,4	993,1 995,4
	827,9	827,9		907,8	907,8	1000.0	1000,0	997,7
	I	829,9	II	1	909,9	1000,0	1000,0	1000,0

Радиусы св. 1000 до 2000 мм

R125	R250	R500	R125	R250	R500	R125	R250	R500
1018,6	1009,3 1018,6 1028,0	1004,6 1009,3 1013,9 1018,6 1023,3 1028,0 1032,8	1037,5	1037,5 1047,1 1056,8	1037,5 1042,3 1047,1 1052,0 1056,8 1061,7	1076,5	1066,6 1076,5 1086,4	1066,6 1071,5 1076,5 1081,4 1086,4 1091,4

				мм			<u> </u>	
R125	R250	R500	R125	R250	R500	R125	R250	R500
1096,5	1096,5	1096,5		1330,5	1330,5		1629,3	1629,3
,	-	1101,5			1336,6			1636,8
	1106,6	1106,6	1342,8	1342,8	1342,8	1644,4	1644,4	1644,4
	,	1111,7			1349,0			1652,0
1116,9	1116,9	1116,9		1355,2	1355,2		1659,6	1659,6
,,,]	1122,0			1361,4			1667,2
	1127,2	1127,2	1367,7	1367,7	1367,7	1674,9	1674,9	1674,9
	112.,2	1132,4		1	1374,0		1600.4	1682,7
1137,6	1137,6	1137,6		1380,4	1380,4		1690,4	1690,4
1137,0	1137,0	1142,9			1386,8	1706 1	1706 1	1698,2
	1148,2	1148,2	1393,2	1393,2	1393,2	1706,1	1706,1	1706,1
	1140,2	1153,5			1399,6		1721,9	1714,0 1721,9
1158,8	1158,8	1158,8		1406,0	1406,0		1/21,9	1721,9
1130,0	1130,6	1158,8			1412,5	1737,8	1737,8	1727,8
	1169,5	1169,5	1419,1	1419,1	1419,1	1757,6	1737,0	1745,8
	1109,3	· ·			1425,6	.	1753,9	1753,9
4400.0	1100 0	1174,9		1432,2	1432,2		1755,7	1762,0
1180,3	1180,3	1180,3			1438,8	1770,1	1770,1	1770,1
		1185,8	1445,4	1445,4	1445,4	,	1,,,,,	1778,3
	1191,2	1191,2			1452,1		1786,5	1786,5
		1196,7		1458,8	1458,8	-	,-	1794,7
1202,3	1202,3	1202,3			1465,5	1803,0	1803,0	1803,0
		1207,8	1472,3	1472,3	1472,3	,	•	1811,3
	1213,4	1213,4			1479,1		1819,7	1819,7
		1219,0		1485,9	1485,9			1828,1
1224,6	1224,6	1224,6			1492,8	1836,5	1836,5	1836,5
		1230,3	1499,7	1499,7	1499,7			1845,0
	1235,9	1235,9	[1506,6		1853,5	1853,5
		1241,7		1513,6	1513,6			1862,1
1247,4	1247,4	1247,4	1507.6	1507 (1520,5	1870,7	1870,7	1870,7
		1253,1	1527,6	1527,6	1527,6 1534,6			1879,3
	1258,9	1258,9		1541.7			1888,0	1888,0
		1264,7		1541,7	1541,7 1548,8	1005.5	1005 5	1896,7
1270,6	1270,6	1270,6	1556,0	1556,0	1556,0	1905,5	1905,5	1905,5
		1276,4	1550,0	1550,0	1563,1		1022 1	1914,3 1823,1
	1282,3	1282,3		1570,4	1570,4		1923,1	1932,0
	, i	1288,2		1370,4	1577,6	1940,9	1940,9	1932,0
1294,2	1294,2	1294,2	1584,9	1584,9	1584,9	1,540,5	1940,5	1949,8
,-		1300,2	1504,5	1364,9	1592,2		1958,8	1958,8
	1306,2	1306,2		1599,6	1599,6		1,20,0	1967,9
	1555,2	1312,2		1377,0	1606,9	1977,0	1977,0	1977,0
1318,3	1318,3	1312,2	1614,4	1614,4	1614,4	.,,,,,		1986,1
1310,3	1510,5	1316,3	1017,7	1017,7	1621,8		1995,3	1995,3
	1	1324,3	II	I ,	1 1021,0	II	1	1

Таблица 13

Радиусы	CB.	2000	ло	5000	мм

R125	R250	R125	R250	R125	R250	R125	R250	R125	R250
2014	2014 2032	2421	2421	2911	2911	3436	3436	4130	4130
2051	2032 2051 2070	2466	2443 2466 2489	2965	2938 2965	3499	3467 3499	4207	4169 4207
2089	2089 2109	2512	2512 2535	3020	2992 3020	3565	3532 3565	4285	4246 4285
2128	2128 2148	2559	2559 2582	3076	3048 3076	3631	3597 3631 3664	4365	4325 4365 4406
2168	2168 2188	2606	2606 2630	3133	3105 3133	3698	3698 3733	4446	4446 4487
2208	2208 2228	2655	2655 2679	3192	3162 3192	3767	3767 3802	4529	4529 4571
2249	2249 2270	2704	2704 2729	3251	3221 3251	3837	3837 3873	4613	4613 4656
2291	2291 2312	2754	2754 2780		3281	3908	3908 3945	4699	4699 4742
2333	2333 2355	2805	2805 2831	3311	3311 3342	3981	3981 4018	4786 4875	4786 4831
2377	2377 2399	2858	2858 2884	3373	3373 3404	4055	4055 4093	4966	4875 4920 4966

Радиусы св. 5000 до 10000 мм

Таблица 14

			R125				
5058 5152 5248 5346 5445	5546 5649 5754 5861 5970	6081 6194 6310 6427 6546	6668 6792 6918 7047 7178	7311 7447 7586 7727 7870	8017 8166 8318 8472 8630	8790 8954 9120 9290 9462	9638 9817 10000

Радиусы св. 10000 до 40000 мм

Таблица 15

R125						
10186 10375 10568 10765 10965 11169 11376 11588 11803 12023	12942 13183 13428 13677 13932 14191 14454 14723 14997 15276	16444 16749 17061 17378 17701 18030 18365 18707 19055	20890 21280 21680 22080 22490 22910 23330 23770 24210 24660	26550 27040 27540 28050 28580 29110 29650 30200 30760 31330	33730 34360 34990 35650 36310 36980 37670 38370 39080 39810	
12246 12474 12706	15560 15849 16144	19770 20140 20510	25120 25590 26060	31920 32510 33110		

(Измененная редакция, Изм. № 1).

С. 18 ГОСТ 1807—75

- 4. При применении радиусов свыше 40 000 мм их следует выбирать из ряда, являющегося продолжением ряда R125 табл. 15.
- 5. При выборе числовых значений радиусов предпочтение следует отдавать числам из рядов с более крупной градацией, то есть ряд R125 предпочитать ряду R250, ряд R250 ряду R500 и ряд R500 ряду R1000.

Редактор Р. Г. Говердовская
Технический редактор Н. С. Гришанова
Корректор С. И. Фирсова
Компьютерная верстка В. Н. Романовой

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 20.05.98. Подписано в печать 15.06.98. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 2,10. Тираж 139 экз. С 701. Зак. 1066.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14. Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ. Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. ПЛР № 040138